

Accès à l'information - Montérégie

De: Accès à l'information - Montérégie
Envoyé: 2 juin 2021 14:06
À:
Objet: Demande d'accès 200760991 - Courriel réponse
Pièces jointes: A- Art. 53 et 54_2020.pdf; Avis de recours.pdf; RAPI UE_biffé.pdf

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 1^{er} juin dernier, concernant le 660, rue Audette à La Présentation (lot 3 406 811).

Le document suivant est accessible :

- Rapport d'urgence-environnement, 2016-11-26

Toutefois, dans ce document, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse dr16acces@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Ministère
de l'Environnement
et de la Lutte contre
les changements
climatiques

Québec 

**L'équipe de l'accès à l'information et de la
protection des renseignements personnels
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de
la Montérégie**


201 place Charles-LeMoyne, 2^e étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

Téléphone : (450) 928-7607 poste 455

Télécopieur 450) 928-7755

www.environnement.gouv.qc.ca

	RAPPORT D'INTERVENTION D'URGENCE Centre de contrôle environnemental du Québec	
	Direction régionale de l'Estrie et de la Montérégie Région : Montérégie	

INTERVENTION TERRAIN

1 Identification			
Date de l'événement :	2016-11-26	Heure de l'évènement :	17 h 30
Date du signalement :		Heure du signalement :	21 h 25
Date de l'intervention :	2016-11-26	Heure de début :	21 h 25
		Heure de fin :	00 h 35
Intervention effectuée par : Armando Balmori			
Accompagné par : - - + <input checked="" type="checkbox"/> SO			

1.1 Demande	
N° de demande :	200394964
Type de demande :	Urgence
Objet de la demande : Intervention d' Urgence-Environnement 2014-2050 Montérégie	

1.2 Intervention	
N° d'intervention :	301204228
Type d'intervention :	Intervention d'urgence-environnement (terrain)
N° de gestion doc. :	7110-16-16-54035
N° de document :	401606537
But de l'intervention :	La Présentation. Incendie d'un garage avec beaucoup de machineries, donc possibilité de déversements d'hydrocarbures.
Catégorie :	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

1.3 Signalement			
Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
M. Demers	Chef pompier	Service incendie St-Hyacinthe	Cell. art. 53-54

1.4 Produits en cause								- + <input type="checkbox"/> SO
Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité	
Diesel	1202	3 - Liquides inflammables	Liquide	Inconnue	SO	SO	Litres	


2 Lieu concerné par l'intervention		- +
1	Nom du lieu : J.L Michon Transport	
	Nom usuel du lieu :	
	N° du lieu :	X2170985
	Type de lieu :	commerce
	Localisation du lieu : Municipalité : La Présentation	
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45°40'12.78"N, 73° 3'11.88"O	
Milieu impacté : <input checked="" type="checkbox"/> Eau <input type="checkbox"/> Air <input checked="" type="checkbox"/> Sol Infrastructure : <input checked="" type="checkbox"/> Souterraine <input checked="" type="checkbox"/> Surface		

3 Intervenant du lieu					- +
Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO	
J.L. Michon Transports inc.	Propriétaire	660, rue Audette La Présentation (Québec) J0H 1B0	Y1700199	X2170985	

4 Condition météo		<input type="checkbox"/> SO
Description :	Ciel dégagé	<input type="checkbox"/> Précisions

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C)				- + <input type="checkbox"/> SO
R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M. Demers	Chef pompier	Cell. art. 53-54
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Roland Martin	Inspecteur municipal	Cell. art. 53-54

5.1 Mode d'identification			
But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/Identification faite auprès de : M. Demers			

6 Photo numérique		<input type="checkbox"/> SO	
Nombre de photos prises sur le terrain : 4		Nombre de photos intégrées au rapport : 4	
<p>Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Armando Balmori avec un appareil photo de type Blackberry. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central. Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-16\balor01\7110-16-16-54035\2016-11-26. Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.</p>			
6.1 Modification apportée aux photos numériques		- + <input checked="" type="checkbox"/> SO	
7 Grille d'intervention annexée		<input checked="" type="checkbox"/> SO	
8 Autre pièce annexée au rapport		- + <input checked="" type="checkbox"/> SO	
9 Équipement utilisé		- + <input type="checkbox"/> SO	
Type d'équipement	Modèle	Commentaire	
Détecteur 5 gaz	Honeywell PH6		
10 Échantillon		- + <input checked="" type="checkbox"/> SO	
11 Journal des opérations (rapport détaillé)		- +	
	Date	Heure	Activités
1	2016-11-26	00 :35	De : 21 :25 À : 22 :00 Réception de l'appel et déplacement
2	2016-11-26	02 :00	De : 22 :00 À : 00 :00 Je me rends sur le site et je rencontre le chef pompier. Il m'explique qu'un incendie s'est produit et qu'ils ne connaissent pas encore la cause. Le propriétaire a été blessé pendant qu'il essayait de sortir de l'équipement du garage pour le sauver. L'incendie a été déjà contrôlé, mais le réseau d'égout a été probablement touché par le diesel des réservoirs des camions sinistrés. Je rencontre l'inspecteur municipal et il m'explique que ce secteur du réseau d'égout se trouve vers la fin du réseau à proximité de la station de traitement des eaux usées. Avec l'aide des pompiers, nous vérifions les niveaux d'explosivité dans les trous d'homme du réseau d'égout. Toutes les lectures sont à zéro, je ne remarque pas d'hydrocarbures à l'intérieur des trous d'homme. Je demande à l'inspecteur municipal de vérifier la surface de la station de traitement. Il me confirme qu'il n'a pas de couche d'hydrocarbures aux bassins.
3	2016-11-26	00 :35	De : 00 :00 À : 00 :35 Fin de l'intervention et retour
12 Vérification complémentaire à l'intervention		<input checked="" type="checkbox"/> SO	
13 Conclusion			
Un incendie s'est produit dans un garage où de la machinerie lourde était entreposé. Le réseau d'égout a été touché par les eaux d'incendie, mais des hydrocarbures n'ont pas été retrouvés dans le réseau ni à la station de traitement des eaux usées.			
14 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés		- + <input checked="" type="checkbox"/> SO	
15 Autres éléments pertinents		<input checked="" type="checkbox"/> SO	
16 Recommandations			
Ainsi, je recommande de fermer l'intervention			
Rédigé par : Armando Balmori		Fonction : Intervenant d'Urgence-Environnement	
Signature : 		Date de signature : 2017-06-20	
17 Vérification du rapport			
Approuvé par : Christian Blanchette		Fonction : Coordonnateur aux urgences environnementales	
Signature :		Date :	
Commentaires :			



IMG_20161126_222151.jpg



IMG_20161126_222204.jpg



IMG_20161126_223415.jpg



IMG_20161126_223855.jpg