

De : [Accès à l'information - Montérégie](#)
A :
Objet : Demande d'accès 200757977 - Courriel réponse
Date : 18 juin 2021 16:34:00
Pièces jointes : [1. R.A.T. du 1993-10-15 biffé.pdf](#)
[image001.png](#)
[2. R.I. du 1993-10-28 biffé.pdf](#)
[3. C.R.T. du 2001-09-06 biffé.pdf](#)
[4. Fiche GTC 4483 biffé.pdf](#)
[A- Art. 53 et 54 2020.pdf](#)
[Avis de recours.pdf](#)

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 3 mai dernier, concernant le 146, rue Bellevue à Hudson.

Les documents suivants sont accessibles :

1. Rapport d'accident technologique du 1933-10-15;
2. Rapport de l'inspection du 1993-10-28;
3. Compte rendu téléphonique du 2001-09-06;
4. Fiche GTC n° 4483.

Toutefois, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse dr16acces@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.



L'équipe de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Montérégie

201 place Charles-Le Moyne, 2^e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7607 poste 455
Télécopieur 450) 928-7755
www.environnement.gouv.qc.ca

URGENCE

ENVIRONNEMENT QUÉBEC

1/2

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

T-16-931015267

Date de l'événement : 93-10-15
Org. impl. : Articles 53-54 de la L.A.D. dure : ___ h ___ min

Catégorie d'urgence : 3 X2 1

Adresse : 146 BELLEVUE HUDSON

Tél. : 458-4582

Endroit de l'acc. : 146 BELLEVUE

N° de Ville : 72360

Ville : HUDSON

Produit en cause		État du produit L/S/G (L)			QUANTITÉS	
HUILE À CHAUFFAGE		Non classifié	Classification	ONU(UN)NA-	Imp. : 1000l	Dév. : 500l
			3.2	1200	Rec. : 250l	Sans dév. : ___
					ORGANISMES AVISÉS (O/N)	
					DGSC ___ DSC ___ AUTRES ___	

CONTAMINATION			Explications : L'HUILE À CHAUFFAGE S'EST RÉPANDUE DANS LE SOUS-SOL JUSQU'À L'INSTALLATION DE LA POMPE SUBMERSIBLE QUI A ÉVACUÉ L'EAU HUILEUSE DANS LE FOSSE À L'EXTÉRIEUR À L'ARRIÈRE DE LA MAISON
Eau	Air	Sol	
X		X	

Type d'acc. : Route : ___ Ferro : ___ Marit : ___ Aérien : ___ Réser : ___ Dév. sauvages : ___ Autres : X
 Explications : BRIS DE LA VALVE D'HUILE À CHAUFFAGE

Signalé par : MATHIEU WHITE
 Appel reçu à : ___ h ___ min
 Organisme : VILLE D'HUDSON
 Tél. : 458-5311 Date : 931015
 CELL. 984-6076

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie (O/N) (0) Émission d'un certificat d'urgence (O/N) (___)
 Urgence-Environnement Québec : JOCELYNE AUGER
 Rendu sur les lieux à 11 h 10 min
 Quitte les lieux à 12 h 20 min

Représentant de la cie impliquée :
 Responsables municipaux : MATHIEU WHITE SECURITE } VILLE
 ROD HODGSON CAP. POMPIER }
 Autres : TRAIL GROUBERT ING. TRAV. PUB } HUDSON

Transféré à : VALL	N° de circulation : X : ___ Y : ___	ZONE : ___	PÉRIODE DE TRAITEMENT Int. ___ Ext. ___ Comb. X
--------------------	-------------------------------------	------------	--

COMPTE RENDU DE L'ÉVÉNEMENT : Lors du remplissage du réservoir... d'huile à chauffage situé à l'intérieur du sous-sol... de la résidence de M. Cleary... les supports du réservoir.

Signature : Jocelyne Auger Date : 93-10-15

ont pénétré. En tombant, la valve du réservoir s'est brisée. Entre le moment de l'incident et le temps que le lixeur puisse mettre un bouchon, on estime à environ 500 litres la quantité d'huile déversée.

Alertés, les pompiers ont fait évacuer la résidence et arrêté la pompe submersible qui évacuait les eaux huileuses dans le fossé à l'arrière des résidences de la rue Bellevue. Ce fossé parcourt quelques centaines de mètres avant de rejoindre un fossé collecteur plus important qui se jette dans le lac des Deux-Montagnes.

J'ai demandé aux responsables de la ville de placer un boudin absorbant dans le petit fossé avant l'intersection avec le plus gros afin de capter l'huile transportée par les eaux de ruissellement et de ramasser les feuilles mortes dans le fossé car elles sont imbibées d'huile. L'huile répandue dans le sous-sol a été pompée et récupérée dans un baril de 45 gallons. La pluie de la fin de semaine devrait avoir aidé à lessiver l'huile du fossé vers le boudin absorbant.

Signature : Jocelyne Auger Date : 93-10-18

URGENCE

ENVIRONNEMENT QUÉBEC

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7610-16-01-0434000 DATE DE RÉDACTION : 93 / 11 / 10
A M J

1. IDENTIFICATION

. DATE D'INSPECTION : 93 / 10 / 28 HEURE : - Arrivée : 11:30
A M J - Départ : 13:50

. INSPECTEUR / INSPECTRICE : Michel Paquin, tech.

. ACCOMPAGNÉ DE : Ronald Robillard, chef de div.

. LIEU INSPECTÉ . ADRESSE POSTALE (si différente)

Articles 53-54 de la L.A.D. idem

146, Bellevue

Hudson, Qc

. PLAIGNANT / PLAIGNANTE : Rencontre oui [] non []

NOM/ADRESSE	TÉLÉPHONE
<u>N/A</u>	

PERSONNES RENCONTRÉES :	NOM/FONCTION Articles 53-54 de la L.A.D.	TÉLÉPHONE
	<u>M. George White, représentant municipal</u>	<u>458-2990</u>

. PIÈCES ANNEXÉES : PHOTOS [N/A] CROQUIS [] PLANS [N/A] CARTES []

Nombre — # — # —

ÉCHANTILLONS

[] [] [] [] [] []

EAU AIR SOL FLORE FAUNE DÉCHETS

- AUTRES ANNEXES [] 1. N/A

PRÉCISEZ

2. N/A

. BUTS : Verifier la restauration du site et
la gestion du contaminant.

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7610-16-01-0434000 DATE DE RÉDACTION : 93 / 11 / 10
A M J

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION

Articles 53-54 de la L.A.D

Sur les lieux nous avons rencontré
L. qui nous a mentionné que la municipalité
de Hudson avait procédé à la décontamination.

Il était pour nous difficile de communiquer
avec Mme Clay car elle parle seulement
l'anglais et elle est assez âgée.

Nous avons donc décidé d'aller rencontrer
les représentants municipaux concernés.

A notre arrivée à l'hôtel de ville nous avons
été reçus par M. George White qui était
bien au courant du présent dossier.

Il a mentionné que le contaminant avait
été placé dans des bails et que ceux-ci
sont entreposés au département des travaux
publics. Sur le site il demeure les boudins
absorbants et des feuilles contaminées.
La récupération des feuilles mortes est rendu
difficile par une hauteur d'eau dans le fossé
plus élevée qu'à l'habitude. Lorsque la situation
sera redevenue normale la décontamination
sera complétée et le contaminant déposé.

Selon M. White c'est M. Trail Gumbert
qui est responsable des travaux. M. Gumbert
est ingénieur au Travaux publics.

M. White nous a confirmé qu'un rapport
sur cet événement sera produit et qu'il nous sera
expédié.

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7610-16-01-0434000 DATE DE RÉDACTION : 93 / 11 / 10
A M J

3. CONCLUSION

C'est la municipalité qui procède au nettoyage de la contamination du 146 Bellevue à Hudson.

Un rapport doit nous être acheminés sur cet incident et sur la restauration du site.

Le responsable du dossier est M. Trails Robert
Tél: 458-5347

Hudson municipalité
Tél: 458-5311

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7610-16-01-0434000 DATE DE RÉDACTION : 93 / 11 / 10
A M J

4. RECOMMANDATIONS

S'assurer de recevoir le rapport
d'événement produit par la municipalité
et vérifier la récupération et la gestion des
sols contaminés.

5. VÉRIFICATION

· RÉDIGÉ PAR : Michel Payvin Michel Payvin 93/11/10
(nom) (signature) A M J
· VÉRIFIÉ PAR : Ronald Robillard Ronald Robillard 93/11/11
(nom) (signature) A M J

· COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR :

O.K.

COMPTE RENDU TÉLÉPHONIQUE

MUNICIPALITÉ : Hudson
INTERLOCUTEUR : Service de l'évaluation
NO. TÉLÉPHONE : (450) 458-5348
DATE DE L'APPEL : Le 6 sept. 2001 HEURE : 10h32
OBJET : mise à jour propriétaire, lot, cadastre
N/Réf. : P-7610-16-01-0434000

propriétaire: Articles 53-54 de la L.A.D

lot: 17-256 17-257 17-258 17-259

cadastre: Village de Como

Direction régionale de la Montérégie
201, place Charles-Le Moyne, 2^e étage
Longueuil QC J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7607
Télécopieur : (450) 928-7625

Bureau régional de Bromont
101, rue du Ciel, bur. 1.08
Bromont QC J0E 1L0
Téléphone : (450) 534-5424
Télécopieur : (450) 534-5479

Bureau régional de Valleyfield
30, avenue du Centenaire, bur. 2.05
Salaberry-de-Valleyfield QC J6S 5X4
Téléphone : (450) 370-3085
Télécopieur : (450) 370-3088

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4483

NO LIEU : 90252198

ANCIEN NO GTC : 16936

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Articles 53-54 de la L.

NOM DE LA FICHE GTC : Articles 53-54 de la L.A.D

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

146, Bellevue
Hudson (Québec)

MUNICIPALITÉ

Hudson

MRC

Vaudreuil-Soulanges

CODE POSTAL

J0P 1H0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

17-256

17-257

17-258

17-259

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Como, Village de

Como, Village de

Como, Village de

Como, Village de

CADASTRE DU QUÉBEC

1833700

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4378972222

LONGITUDE : -74,1160055556

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4483

NO LIEU : 90252198

ANCIEN NO GTC : 16936

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1993

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Lafortune, Diane

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Adresse : Le propriétaire du terrain a changé, passant de Articles 53-54 de la à Articles 53-54 de la L.A.D.

Élément déclencheur : Lors du remplissage du réservoir d'huile à chauffage situé à l'intérieur du sous-sol de la résidence de Articles 53-54 de la (ancien propriétaire), les supports du réservoir ont cédé, causant le bris de la valve et la perte d'environ 500 litres. La pompe submersible a évacué un certain nombre de litres dans le fossé situé à l'arrière de la maison.

Technique de réhabilitation : pompage de l'huile (environ 45 gallons) dans le sous-sol et utilisation de boudin absorbant dans le fossé.

Note : Un rapport d'événement produit par la municipalité devait être remis au Ministère, ce qui n'a pas été fait.

À JOUR LE 6 SEPTEMBRE 2001 PAR MLÉ

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-09-06

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2021-06-03