

De : [Accès à l'information - Montérégie](#)
A :
Objet : Demande d'accès à l'information n° 200775374 - Courriel réponse
Date : 24 octobre 2021 16:57:00
Pièces jointes : [Avis de recours.pdf](#)
[1. Fiche GTC n° 4937.pdf](#)
[2. Fiche GTC n° 3899.pdf](#)

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 22 octobre dernier, concernant les fiches GTC n° 4937 et n° 3899 à Beloeil.

Les documents visés par votre demande sont accessibles et joints au présent courriel.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse dr16acc@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Montérégie
Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques
201 place Charles-Le Moyne, 2^e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7607
Télécopieur 450) 928-7755
www.environnement.gouv.qc.ca

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC 4937

NO LIEU : X2005035

ANCIEN NO GTC : 161452

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Ultramar ltée (Beloil)

NOM DE LA FICHE GTC : Ultramar ltée

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Inconnu

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

219, boulevard Laurier
Beloil (Québec)

MUNICIPALITÉ

Beloil

MRC

La Vallée-du-Richelieu

CODE POSTAL

J3G 4G9

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

4493727

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,5533527778

LONGITUDE : -73,2136722222

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Produits pétroliers*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC 4937

NO LIEU : X2005035

ANCIEN NO GTC : 161452

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1987

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

NON-NÉCESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE

CARACTÉRISATION

RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Fortin, Pierre

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Intervention d'urgence signalée le 87-01-22 (T2678).

À la suite de la détection d'odeurs de mazout dans les égouts par le service des incendies, une enquête a permis de révéler une consommation anormalement élevée d'huile à chauffage du concessionnaire automobile situé au 219 boul. Laurier. L'emplacement avait été occupé auparavant par une station-service de la cie Ultramar qui était toujours propriétaire du terrain. Le 87-01-27, deux réservoirs perforés ont été excavés. Le premier était un réservoir de 1000 gallons d'huile à chauffage alors que le second était un réservoir de 500 gallons d'huiles usées. On mentionne dans les notes manuscrites que quelques gallons d'hydrocarbures ont été pompés du fond des excavations et qu'un voyage (10 roues) de sol contaminé argileux a été excavé et acheminé dans le site autorisé de Saint-Athanase. On mentionne également qu'un puit de récupération a été aménagé mais on ajoute qu'il y a encore trois réservoirs d'essence inutilisés. Aucune caractérisation des parois et des fonds d'excavation ni de l'eau souterraine n'est présente au dossier d'urgence. Cette situation de contamination potentielle des sols n'a pas été retenue lors de la première révision des dossiers d'urgence mais lors de la présente mise à jour, suite à des expériences récentes concernant d'anciennes station services d'Ultramar, il m'est apparu que ce dossier devait être inscrit au SGTC pour en garder la trace. Toutefois, aucune recherche d'information ne sera effectuée sauf si de faits démontrant la présence d'impacts réels ou appréhendés sont portés à notre connaissance.

Création de la fiche par PF le 2000-04-05

Coordonnées géodésiques approximatives le 25 janvier 2007. NBA

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2007-01-25

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2021-10-24

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC 3899

NO LIEU : X2003907

ANCIEN NO GTC : 16235

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Place Beloeil

NOM DE LA FICHE GTC : Place Beloeil plusieurs

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

264, boulevard Sir-Wilfrid-Laurier
Beloeil (Québec)

MUNICIPALITÉ

Beloeil

MRC

La Vallée-du-Richelieu

CODE POSTAL

J3H 3N7

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

713-1
713-2
713-3
713-5
713-6

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Saint-Mathieu-de-Beloeil, Paroisse de
Saint-Mathieu-de-Beloeil, Paroisse de
Saint-Mathieu-de-Beloeil, Paroisse de
Saint-Mathieu-de-Beloeil, Paroisse de
Saint-Mathieu-de-Beloeil, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

4493801

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,553953
LONGITUDE : -73,213657

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			96
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 32

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures légers*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC 3899

NO LIEU : X2003907

ANCIEN NO GTC : 16235

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1993

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1993
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Fortin, Pierre

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

<u>CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU</u>	<u>QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT</u>	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Nom du propriétaire, 22-07-98 KS:-)

Chargé de projet : Normand Marier avant septembre 1997, Yves Boutin avant juillet 1998, Serge Rainville avant novembre 1998

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 1998-11-06

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2021-10-24