

MONTÉRÉGIE SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

| IDENTIFICATION | | | | |
|---|-----------------------------|---|------------------------|--|
| NO FICHE GTC 4313 | NO LIEU: X2005623 | ANCIEN NO GTC: 16734 | | |
| DOSSIER | | | | |
| NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENT | | | | |
| NOM DE LA FICHE | | | | |
| TYPES DE PROPRIÉTAIRE Privé | SECTEURS D'ACTI | VITÉ ÉCONOMIQUE | | |
| Milieu(x) recepteur(s) affecté(s) : | iol et eau souterraine | | | |
| LOCALISATION | | | | |
| ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D | 'INTERVENTION | | | |
| ADRESSE | <u>MUNICIPALITÉ</u> | MRC | CODE POSTAL | |
| 367, Grand-Boulevard L'Île-Perrot (Québec) | L'Île-Perrot | Vaudreuil-Soulanges | J7V 4X3 | |
| LOCALISATION CADASTRALE | | | | |
| LOT RANG, CONCESS | <u>ION</u> | <u>CADASTRE</u> | | |
| CADASTRE DU QUÉBEC 1575739 1575771 | | | | |
| COORDONNÉES | | | | |
| NO MATRICULE : | | DEG.DEC.NAD83 LATITUDE: 45,3910944688 LONGITUDE: -73,961361245 | | |
| AUTRES ADRESSES AFFECTÉ | ES PAR LA CONTAMINATIO | N | | |
| <u>ADRESSE</u> | MUNIC | <u>CIPALITÉ</u> | CODE POSTAL | |
| | | | | |
| <u>CARACTÉRISTIQUES</u> | | | | |
| ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact r | nanifeste | | | |
| VOLUMES DES SOLS EN M ³ | | | | |
| PLAGE B-C > | C >B (TOTAL) | SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN | | |
| CONTAMINÉS INITIAUX | 30 | SUPERFICIE AFFECTÉE EN M ² : 460 QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C | | |
| TRAITÉS / 78 | g ₂ Qu | QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= C | | |
| RÉSIDUELS (*) | | TYPES DE REMBLAI HÉTÉRO | E SOLS : Sable (SW-SP) | |
| | | ÉPAISSEU | | |
| NATURE DES CONTAMIN | Ants | | | |
| SOL | | EAU SOUTERRAIN | E | |
| Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 | | Hydrocarbures pétroliers C10 | | |
| TYPE DE CONTAMINATION POUR LE | S SOLS: ORGANIQUE | ' | | |
| EAU SOUTERRAINE | | | | |
| PHASE LIBRE Aucu | ne 🗹 Présente 🗌 Éliminée | | | |
| PROGRAMME DE SUIVI Aucu | n 🔽 En cours 🗌 Terminé | | | |
| EAU SOUT. RÉHABILITÉE DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'US | SAGE DOUBLIEAU DE SUBEAGE ! | ET PÉGOUT : Non | | |
| | D'USAGE POUR L'EAU DE CONS | | | |

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :



MONTÉRÉGIE SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

| <u>IDENTIFICATION</u> | | | | |
|---|-------------------------|---|--|--|
| NO FICHE GTC #313 | NO LIEU: X2005623 | ANCIEN NO GTC : | 16734 | |
| TRAITEMENT DU DOSSIER | | | | |
| ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE NO GTE : GTE- | RECOURS | SOUS ENQUÊTE ADMINISTRATIF OU CIVIL | ANNÉE D'OUVERTURE : ANNÉE DE FERMETURE : | |
| ÉTAPES D'AVANCEMENT | | | | |
| CARACTÉRISATION RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITA CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST | ATION | NECESSAIRE ETAPE INITIÉE | É ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE ✓ 2005 ✓ 2011 | |
| TECHNIQUES DE RÉHABILIT Bioventilation | TATION IN SITU | | SABLES DU DOSSIER Fortin, Pierre | |
| DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU | | | | |
| CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN | | S SOLS DE CHAQUE CATÉGO TRAITEMENT APRÈ | RIE DE CONTAMINANT S TRAITEMENT | |
| CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION | | DURÉE DES TRAVAUX SUR LÉCHEC AU TRAITEMENT: DÉBUT RÉELL : FIN RÉELLE : DURÉE : Jour | | |
| SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M2 : | | TRAVAUX RÉALISEÉS PAR: | | |
| VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ : | | | | |
| ANNOTATION DE LA FICHE | | | | |
| | dee deediene dil luccio | Tanking and and interesting at the con- | atamination des sals I a variant | |

Cette fiche fut créée en 2001, à la suite d'une revue des dossiers d'Urgence Environnement identifiant une contamination des sols. Le rapport d'Urgence de 1989 mentionne la fuite de réservoirs souterrains du dépôt pétrolier, dépôt qui, selon le représentant de Shell, devait être démantelé au printemps 1990.

En 2005, la pétrolière avise le Ministère que de l'eau souterraine contaminée sort de sa propriété. Des copies d'avis signifiés à deux voisins sont également transmises au Ministère conformément à l'exigence de l'article 31.52 de la LQE, entré en vigueur en mars 2003. À la demande du Ministère, un rapport de caractérisation est reçu de la pétrolière en novembre 2005. Ce rapport, réalisé par la firme Golder et daté d'octobre 2004, dresse un bilan des études réalisées entre 1989 et 2003. Lors des travaux de démantèlement de 1989, 2000 l d'hydrocarbures en phase libre ont été pompés et un système de récupération mis en place par la suite a permis de récupérer 225 l supplémentaires. En 1992, la phase libre ne dépassait pas 2 cm. Le suivi de la qualité de l'eau souterraine réalisé entre 2000 et 2009 dans 9 puits d'observation ne montrait aucune migration à l'extérieur de la propriétéune mais une contamination importante subsistait dans l'un des puits d'observation situé à proximité de l'ancienne fosse des réservoirs.

Le 23 février 2012, le ministère reçevait un rapport de réhabilitation confirmant l'excavation de 1400 m3 de sols >C dont 130 m3 >RESC. Une excavation de 460 m2 sur un profondeur variant de 2,0 à 3,4 m a été réalisée jusqu'au roc. Les parois de l'excavation respectent les critères C applicables. L'excavation de la contamination a été faite jusqu'au niveau du socle rocheux sain.

Tout changement d'usage sur ce terrain sera soumis aux exigences des articles 31.53 et 31.54 de la LQE.

Dernière mise à jour et fermeture du dossier faite par Pierre Fortin, analyste, le 23 mars 2012.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01
DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2012-03-23
DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2021-11-08