

Par courriel

Montréal, le 28 février 2022

**Objet : Demande d'accès concernant les adresses suivantes : 450 à 500, rue
McCaffrey - lot 1 238 621 N/Réf : 200783034 V/Réf : 55235-16**

Madame Art. [REDACTED],
53 54

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 11 janvier 2022, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande pour le 450, rue McCaffrey, Montréal (Québec).

Vous noterez que, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 37, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Avec les informations que vous nous avez transmises, nous vous confirmons, après vérifications, que le Ministère ne détient aucun document permettant de répondre à votre demande concernant les autres adresses.

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à nous par courriel à l'adresse suivante : dr06acc@environnement.gouv.qc.ca.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information

Direction régionale de Montréal

5199 rue Sherbrooke Est, bureau 3860

Montréal (Québec) H1T 3X9

www.environnement.gouv.qc.ca

	RAPPORT D'INTERVENTION D'URGENCE Centre de contrôle environnemental du Québec	
	Direction régionale de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides Région : Montréal	

INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE

1 Identification			
Date de l'événement :	2017-09-16	Heure de l'évènement :	10 h 59
Date du signalement :	2017-09-16	Heure du signalement :	11 h 37
Date de l'intervention :	2017-09-16	Heure de début :	12 h 00
		Heure de fin :	7 h 32
Intervention effectuée par : Jia Lun Poon			
Accompagné par : - + <input checked="" type="checkbox"/> SO			

1.1 Demande	
N° de demande :	200394985
Type de demande :	Urgence
Objet de la demande :	Intervention d'Urgence-Environnement 2014-20?? - Direction régionale de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides

1.2 Intervention	
N° d'intervention :	301266663
Type d'intervention :	Intervention d'urgence-environnement (téléphonique)
N° de gestion doc. :	7110-06-17-66023-284
N° de document :	401630083
But de l'intervention : Montréal - Déversement de trois barils d'acide au 450 rue McCaffrey	
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	

1.3 Signalement			
Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Laurie Beaumont	Répartiteur	COG	Art. 53-54

1.4 Produits en cause								-	+	<input type="checkbox"/> SO
Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité			
Acide inconnue	-----		Liquide	Approximative	600	600	litres			

2 Lieu concerné par l'intervention		-	+
1	Nom du lieu : Micro Tour Canada (1980)		
	Nom usuel du lieu :		
	N° du lieu :	X2172242	Type de lieu : industrie
	Localisation du lieu : Adresse du lieu : 450, rue McCaffrey Montréal (Québec) H4T 1N1		
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,483640041700;-73,705497716700		
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input type="checkbox"/> Air <input checked="" type="checkbox"/> Sol Infrastructure : <input checked="" type="checkbox"/> Souterraine <input checked="" type="checkbox"/> Surface			

3 Intervenant du lieu					-	+
Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO		
MICRO TOUR CANADA (1980) LTÉE		450, rue McCaffrey Montréal (Québec) H4T 1N1	Y2184682	X2172242		

4 Condition météo	<input checked="" type="checkbox"/> SO
--------------------------	--

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C)					-	+	<input type="checkbox"/> SO
R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Opératrice 35	Répartiteur, SIM	Art. 53-54 0			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nicolas Chouinard	Intervenant, SRI	Art. 53-54			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	André Ménard	Coordonnateur, U-E	Art. 53-54			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Opérateur 144	Chef des opérations, SIM	Transféré par l'Opératrice 35			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Opérateur 134	Opérateur, SIM	Art. 53-54			
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						

5.1 Mode d'identification		
But expliqué :	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> s. o.	
Mode d'identification :	<input type="checkbox"/> verbale <input type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/Identification faite auprès de :		
6 Photo numérique <input checked="" type="checkbox"/> SO		
7 Grille d'intervention annexée <input checked="" type="checkbox"/> SO		
8 Autre pièce annexée au rapport - + <input checked="" type="checkbox"/> SO		
9 Équipement utilisé - + <input checked="" type="checkbox"/> SO		
10 Échantillon - + <input checked="" type="checkbox"/> SO		
11 Journal des opérations (rapport détaillé) - +		
Date	Heure	Activités
1	2017-09-16 11h57	De : JLP À : LB Art. 53-54 me signale un déversement de liquide verdâtre à l'égout au 450 rue McCaffrey à Montréal. Il n'y a pas beaucoup de détails.
2	2017-09-16 12h00	De : JLP À : OP35 L'Opératrice 35 me confirme que c'est une matière dangereuse et l'équipe Art. t. est sur le terrain. L'origine est inconnue. Elle ne sait pas s'il y a atteinte à des sols. 23 24
3	2017-09-16 12h03	De : JLP À : NC Je donne les informations à M. M Chouinard en lui précisant que la matière dangereuse a atteint leur égout.
4	2017-09-16 12h05	De : JLP À : AM J'explique la situation à M Ménard. Il me dit de continuer l'intervention au niveau téléphonique et de parler à un intervenant sur place.
5	2017-09-16 12h09	De : JLP À : OP35, OP144 Je demande à l'opératrice 35 le contact pour l'intervenant Art. Elle me transfère à l'opérateur 144. Il m'explique qu'il y a eu 4 barils de plastique déposés directement sur le terrain. Il y a un des barils qui fume et fuit. Il regarde le tout à distance avec des jumelles et caméras. Il voit que la matière dangereuse touche l'asphalte et s'écoule vers les égouts. Il voit aussi du gazon brun mais n'est pas capable de me dire si c'est causé par la matière dangereuse.
6	2017-09-16 12h18	De : JLP À : NC M. Chouinard me dit qu'il va se rendre sur les lieux dans une dizaine de minutes. Je lui demande de me garder contact si le produit a atteint les sols.
7	2017-09-16 12h23	De : JLP À : OP134 J'explique à l'Opérateur 134 que je continue l'intervention au téléphone et que j'interviendrais sur le terrain si les sols sont impactés. Je lui explique que les égouts sont de la juridiction de la Ville de Montréal et je lui donne les coordonnées de M. Chouinard.
8	2017-09-16 13h47	De : JLP À : OP134 L'Opérateur 134 me dit qu'il a quitté les lieux et que je devrais discuter avec M. Chouinard pour plus d'information.
9	2017-09-16 13h48	De : JLP À : NC M. Chouinard m'explique que l'équipe Art. a testé que c'est un acide de pH 1. Il y a trois des barils qui ont été déversés dans les égouts directement par un employé de la compagnie en pensant que c'était de l'eau. Le quatrième baril lui reste environ 75L, soit le tiers. Tous les efforts de récupération est arrêté pour ne pas entraver l'enquête de police. La compagnie de récupération Art. 23-24 a été appelée. Il me précise aussi qu'une petite quantité de sol a été affecté, soit six pieds par quatre pieds. Le déversement a été confiné dans le regard qui a une cloche bloquant la propagation dans le reste du réseau d'égout.
10	2017-09-16 13h55	De : JLP À : AM J'explique la situation à M. Ménard et il me dit que je peux continuer l'intervention au téléphone, mais de m'assurer que la récupération se fasse.
11	2017-09-16 14h05	De : JLP À : Art. Art. 53-54 me dit qu'il vient d'arriver sur les lieux et qu'il va mettre de l'absorbants sur l'asphalte, ramasser les absorbants contaminés, les sols contaminés et pomper le regard.
12	2017-09-16 17h07	De : JLP À : Art. M. Art. me dit que la récupération n'est pas commencée, en attente de l'enquête de police.
13	2017-09-16 19h47	De : 23 24 À : Art. M. Madore me dit que la récupération n'est pas commencée, en attente de l'enquête de police.
14	2017-09-17 7h32	De : JLP À : Art. M. Madore me dit que la récupération est en cours.
15	2017-09-22 8h15	De : JLP À : LM Art. 53-54 me dit que la récupération est terminée, mais que les barils sont encore dans le camion sur les lieux. Elle me dit qu'il y avait d'autres urgences durant la semaine et qu'ils n'ont pas eu le temps de les disposer encore. Elle me dit que les barils vont partir aujourd'hui et qu'ils nous enverront les bons de disposition.

12 Vérification complémentaire à l'intervention SO

13 Conclusion

La récupération est terminée par la compagnie de récupération Art. 23-24 . Ils vont nous envoyer les bons de disposition.

14 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés - + SO

15 Autres éléments pertinents SO

16 Recommandations

Art. 37 .

Rédigé par : Jia Lun Poon	Fonction : Intervenant
---------------------------	------------------------

Signature : Jia Lun Poon	Date de signature : 2017-09-22
--------------------------	--------------------------------

17 Vérification du rapport

Approuvé par : André Ménard	Fonction : Coordonnateur Urgence-Environnement
-----------------------------	--

Signature :	Date : 2017-09-22
-------------	-------------------

Commentaires : Demander à l'entreprise de fournir les preuves de disposition.

Ar