

**De :** [Accès à l'information - Montérégie](#)  
**A :**  
**Objet :** Demande d'accès 200802710 - Courriel réponse  
**Date :** 14 juillet 2022 10:05:00  
**Pièces jointes :**

[Avis de recours.pdf](#)  
[A- Art. 53 et 54 2020.pdf](#)  
[A- Art. 23 et 24 2020.pdf](#)  
[Fiche GTC 4147\\_biffé.pdf](#)  
[Fiche GTC 4148\\_biffé.pdf](#)

---

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 15 juin dernier, concernant les fiches GTC n° 4147 et 4148 à Longueuil.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Toutefois, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse [dr16acces@environnement.gouv.qc.ca](mailto:dr16acces@environnement.gouv.qc.ca), en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

**L'équipe de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels**  
**Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Montérégie**  
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques  
201 place Charles-Le Moyne, 2<sup>e</sup> étage  
Longueuil (Québec) J4K 2T5  
Téléphone : (450) 928-7607  
Télécopieur 450) 928-7755  
[www.environnement.gouv.qc.ca](http://www.environnement.gouv.qc.ca)

# MONTÉRÉGIE

## SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

### FICHE TECHNIQUE

#### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC 4147

NO LIEU : X2004061

ANCIEN NO GTC : 16538

#### DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Quincaillerie Demers inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Quincaillerie Demers

#### TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

#### SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol

#### LOCALISATION

##### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

###### ADRESSE

2166, boulevard Marie-Victorin  
Longueuil (Québec)

###### MUNICIPALITÉ

Longueuil

###### MRC

Ville de Longueuil

###### CODE POSTAL

J4G 1A9

##### LOCALISATION CADASTRALE

###### LOT

10-101-1-Pti  
10-101-5  
10-101-7-Pti  
10-18-Ptie  
10-19-Ptie  
10-4-3-2  
10-99-Ptie

###### RANG, CONCESSION ...

###### CADASTRE

Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de  
Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de  
Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de  
Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de  
Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de  
Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de  
Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de

###### CADASTRE DU QUÉBEC

2583448

#### COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,5736111111

LONGITUDE : -73,4802777778

##### AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

###### ADRESSE

###### MUNICIPALITÉ

###### CODE POSTAL

#### CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

##### VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	10	4	14
TRAITÉS / EXCAVÉS	14	3	17
RÉSIDUELS (*)	0	0	4

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

#### NATURE DES CONTAMINANTS

##### SOLS

Éthylbenzène (pot)  
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50  
Xylènes (o,m,p) (pot)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

##### EAU SOUTERRAINE

**MONTÉRÉGIE**  
**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC 4147

NO LIEU : X2004061

ANCIEN NO GTC : 16538

**EAU SOUTERRAINE**

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

# MONTÉRÉGIE

## SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

### FICHE TECHNIQUE

#### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC 4147

NO LIEU : X2004061

ANCIEN NO GTC : 16538

#### TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1997

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

#### ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Bioventilation

#### IN SITU

#### RESPONSABLES DU DOSSIER

Leduc, Gilles

Élimination dans un LET/LEET/LEDCE/LEMN/LETI

#### DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

##### CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

##### QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

#### CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

#### DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

#### ANNOTATION DE LA FICHE

Élément déclencheur: Un bris d'une valve sur un réservoir hors-terre a causé le déversement de 900 L de mazout au 2166 boul. Marie-Victorin. Par la suite, une partie du mazout aurait migré sur la propriété voisine et aurait contaminé le sol du 2174 boul. Marie-Victorin.

Gestion documentaire: Voir 7610-16-01-0635000.

Nature des contaminants: Huiles et graisses minérales, HAM réf. juillet 1997..

Propriétaire: réf. 30 juillet 2001.

Réalisation des travaux de réhabilitation: Il reste toujours des sols contaminés mais une majorité des sols contaminés ont été disposés. Voir aussi technique de réhabilitation réf. juillet 1997.

Responsable du dossier: Jacques Méthot avant le 12 juillet 1999.

Technique de réhabilitation: art. 23-24

ont disposé les sols contaminés réf. juillet 1997.

Volumes de sols contaminés initiaux: ¼ de 40 m<sup>3</sup> (plage B-C), ¼ de 15 m<sup>3</sup> (>C) réf. juillet 1997.

Volumes de sols excavés: ¼ de 57 m<sup>3</sup> excavés (>C), ¼ de 13m<sup>3</sup> excavés (plage B-C).

Volumes de sols résiduels: réf. juillet 1997.

À JOUR LE 30 JUILLET 2001 PAR K.F. ET AUTRE.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-07-30

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2022-07-14

# MONTÉRÉGIE

## SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

### FICHE TECHNIQUE

#### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC 4148

NO LIEU : X2004063

ANCIEN NO GTC : 16539

#### DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : art. 53-54

NOM DE LA FICHE GTC : art. 53-54

#### TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

#### SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

#### LOCALISATION

##### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

###### ADRESSE

2174, boulevard Marie-Victorin  
Longueuil (Québec)

###### MUNICIPALITÉ

Longueuil

###### MRC

Ville de Longueuil

###### CODE POSTAL

J4G 1A9

##### LOCALISATION CADASTRALE

###### LOT

10-2  
10-3  
10-4-1  
10-4-3-1

###### RANG, CONCESSION ...

###### CADASTRE

Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de  
Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de  
Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de  
Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de

###### CADASTRE DU QUÉBEC

2583516

##### COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,5741666667

LONGITUDE : -73,4802777778

##### AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

###### ADRESSE

###### MUNICIPALITÉ

###### CODE POSTAL

#### CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

##### VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	30	11	41
TRAITÉS / EXCAVÉS	43	10	53
RÉSIDUELS (*)			4

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

#### NATURE DES CONTAMINANTS

##### SOLS

Éthylbenzène (pot)

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Xylènes (o,m,p) (pot)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

##### EAU SOUTERRAINE

#### EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

# MONTÉRÉGIE

## SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

### FICHE TECHNIQUE

#### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC 4148

NO LIEU : X2004063

ANCIEN NO GTC : 16539

#### TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1999

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

#### ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Bioventilation

#### IN SITU

#### RESPONSABLES DU DOSSIER

Leduc, Gilles

Élimination dans un LET/LEET/LED/CD/LEMN/LETI

#### DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

##### CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

##### QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

#### CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

#### DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

#### ANNOTATION DE LA FICHE

Contamination des eaux souterraines: Hydrocarbures pétroliers, BTEX, réf. mai 1997.

Dépassement des critères d'usage: Hydrocarbures pétroliers réf. 4 mai 1997.

Élément déclencheur: Un bris d'une valve sur un réservoir hors-terre a causé le déversement de 900 L de mazout au 2166 boul. Marie-Victorin. Par la suite, une partie du mazout aurait migré sur la propriété voisine et aurait contaminé le sol du 2174 boul. Marie-Victorin.

Gestion documentaire: Voir 7610-16-01-0586800.

Nature des contaminants: Huiles et graisses minérales, HAM réf. 4 mai 1997.

Propriétaire: réf. 30 juillet 2001.

Réalisation des travaux de réhabilitation: Il reste toujours des sols contaminés mais une majorité des sols contaminés ont été disposés. Voir aussi technique de réhabilitation réf. juillet 1997.

Responsable du dossier: Jacques Méthot avant le 12 juillet 1999.

Technique de réhabilitation: art. 23-24

ont disposé les sols contaminés réf. juillet 1997.

Volumes de sols contaminés initiaux: ¼ de 40 m<sup>3</sup> (plage B-C), ¼ de 15 m<sup>3</sup> (>C) réf. juillet 1997.

Volumes de sols excavés: ¾ de 57 m<sup>3</sup> excavés (>C), ¼ de 13m<sup>3</sup> excavés (plage B-C).

Volumes de sols résiduels: réf. juillet 1997.

À JOUR LE 30 JUILLET 2001 PAR K.F. ET AUTRE.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-07-30

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2022-07-14