

Par courriel

Montréal, le 8 décembre 2021

Objet : Demande d'accès concernant le 50, rue de Port-Royal Ouest, lot 1 487 581, Cadastre du Québec, arr. Ahuntsic-Cartierville, Montréal (Québec) N/Réf : 200813187 V/Réf : Art 23-24

Art 53-54

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 26 octobre 2022, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande;

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec nous par courriel à l'adresse suivante : dr06acces@environnement.gouv.qc.ca.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information

Direction régionale de Montréal

5199 rue Sherbrooke Est, bureau 3860

Montréal (Québec) H1T 3X9

www.environnement.gouv.qc.ca

1 Identification

Date de l'événement : 2014-05-22	Heure de l'évènement : h	
Date du signalement : 2014-06-05	Heure du signalement : h	
Date de l'intervention : 2014-06-05	Heure de début : 14 h 01	Heure de fin : h
Intervenant d'urgence :		Accompagné de :

N° intervention : 300887834	Type d'intervention : Intervention d'Urgence-Environnement (signalement)
N° gestion documentaire : 7110-06-14-66023-131	N° du rapport d'urgence : 401140406
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Objet de l'intervention : MONTRÉAL Réception par télécopieur d'un rapport de rejet d'halocarbure de fréon R-404 de 68 kg survenu au 50, avenue Mont-Royal Ouest (Provigo)	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Art 53-54		Service Lesage	(450) 337-3585

Lieu

Nom du lieu : Supermarché Provigo	
Nom usuel du lieu : Supermarché Provigo (#0342)	
N° du lieu : X2148873	Type de lieu : Commerce
Localisation du lieu : 50, avenue Mont-Royal Ouest Montréal (Québec) H2T 2S3	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Provigo Distribution inc.	Propriétaire	400, avenue Sainte-Croix Montréal (Québec) H4N 3L4	Y2008436

Conditions météo

Produits en cause SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Non classé	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Fréon R-404 (Classe 2.2)	3337		Gaz	Approximative	68		kg

Organismes impliqués (Personnes rencontrées) SO

Photos numériques SO

Autres pièces annexées au rapport SO

Échantillons SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)

Date	Heure	Activités
1	2014-06-05	14 h 00
		De : Art 53-54 Service Lesage
		À : Urgence-Environnement
Réception par télécopieur d'un rapport de rejet d'halocarbure de fréon R-404 de 68 kg survenu au 50, avenue Mont-Royal Ouest. Le tombeau SYSTA7A évap. de percé. Tout a été réparé.		

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis) SO

4 Conclusion

N° du rapport d'urgence :

4 Conclusion

Copie transmise à Marie-Pier Marchand, CCEQ-Montréal pour suivi dossier halocarbure.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

5 Recommandations

Art 37	
<input checked="" type="checkbox"/>	Transférer à :
<input type="checkbox"/> Rapport de caractérisation à venir	<input type="checkbox"/> Résultats d'analyse à venir
<input type="checkbox"/> Récupération et décontamination	<input type="checkbox"/> Plan de caractérisation à déposer
<input type="checkbox"/> Utilisation fond d'urgence	Coûts : \$ <input type="checkbox"/> Suivi à faire :
<input type="checkbox"/> Autre :	
Rédigé par : Sylvie Denis	Date de rédaction : 2014-06-05
Signature :	

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard	Fonction : Coordonnateur des mesures d'Urgence
Signature :	Date : 2014-06-06
Commentaires :	