

Par courriel

Montréal, le 08 février 2023

Objet : Demande d'accès concernant la fiche GTC #2780 N/Réf : 200820855 V/Réf : Art 23-24

Madame Art 53-54,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 18 janvier 2023, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à nous par courriel à l'adresse suivante : dr06acces@environnement.gouv.qc.ca.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information Direction régionale de Montréal 5199 rue Sherbrooke Est, bureau 3860 Montréal (Québec) H1T 3X9 www.environnement.gouv.qc.ca

Courriel dr06acces@environnement.gouv.qc.ca

Internet: www.mddelcc.gouv.qc.ca

uébec 🖁 🖁

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

ANCIEN NO GTC: 06195 NO FICHE GTC: 2780 **NO LIEU:** 90403957

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Caisse populaire Desjardins de Saint-Léonard

NOM DE LA FICHE GTC : Société Immobilière Desjardins

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Parapublic

Privé

Milieu(x) recepteur(s) affecté(s): Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

MUNICIPALITÉ MRC **CODE POSTAL** 2185, boul. Henri-Bourassa

Montréal (Québec)

Montréal

Ville de Montréal

H2B 1T1

LOCALISATION CADASTRALE

RANG, CONCESSION ... **LOT**

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

1741955

COORDONNÉES

NO MATRICULE: DEG.DEC.NAD83

> 45.574942336 LATITUDE: LONGITUDE: -73 6564964427

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

CODE POSTAL **ADRESSE MUNICIPALITÉ**

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR: Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	110	190	300
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)	1	3	4

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M2:

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M2:

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION:

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS: REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M:

NATURE DES CONTAMINANTS

EAU SOUTERRAINE SOLS

Benzène (pot) Éthylbenzène (pot) Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 Toluène (pot)

Xylènes (o,m,p) (pot)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>IDENTIFICATION</u>			
NO FICHE GTC: 2780	NO LIEU : 90403957	ANCIEN NO GTC: 06195	
EAU SOUTERRAINE			
PROGRAMME DE SUIVI Aucun En c EAU SOUT. RÉHABILITÉE D DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR I DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE PO DÉPASSEMENT DE			
TRAITEMENT DU DOSSIER			
ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE NO GTE : GTE- ÉTAPES D'AVANCEMENT	SOUS RECOURS ADMINISTRATIF	ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE: 1995 OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE: 1996	
	NON-NÉCESSAIRE É	TAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE	
CARACTÉRISATION			
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	I		
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉH.	ABILITATION		
TECHNIQUES DE RÉHABILITATIO	N IN SITU	RESPONSABLES DU DOSSIER	
Enfouissement (à préciser)		Valiquette, Yves	
DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU			
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT .			
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT	
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION	ÉCHEC AU TRA DÉBUT RÉEL : FIN RÉELLE :		
	DURÉE :	Jour(s)	
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M ² :	TRAVAUX RÉAL	ISEES PAR:	
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :			
ANNOTATION DE LA FICHE			

Qualité des sols résiduels inconnue, mais les preuves d'élimination nous ont été fournies. Geneviève Pépin, ing. 29-09-2000

DATE DE CRÉATION :1990-01-01DERNIÈRE DATE DE SAISIE :2000-09-29DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE :2023-02-08