

PAR COURRIEL

Québec, le 25 avril 2022

Objet : Demande d'accès n° 2022-03-069 – Lettre de réponse

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 14 mars dernier, concernant le barrage X2081537 - Mont-Blanc.

Les documents suivants sont accessibles. Il s'agit de :

1. 2021-07-28_Barrage_X2081537_Visite stagiaires, 4 pages;
2. 2018-10-10_VR_X20181537, 20 pages.

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec M^{me} Caroline Huot analyste responsable de votre dossier, à l'adresse courriel caroline.huot@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

... 2

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

La directrice,

ORIGINAL SIGNÉ PAR

Chantale Bourgault

p. j. 4

c. c. Accès à l'information- Laurentides, dr15acc@environnement.gouv.gc.ca

Fiche de la visite de reconnaissance

Identifiant du barrage: **X2081537**

Date de l'inspection:	2018-10-10
Nom de l'inspecteur:	Alexandra Tremblay Bouchard
Conditions météorologiques:	Pluie
Débit de la rivière:	
Niveau de la retenue:	5 m
Accessibilité:	
État général:	Acceptable

Erreur : impossible d'afficher le sous-rapport.

Photo(s)

Composante	Emplacement	Section	Description	Photo(s)
Section en béton	Unique	1. Crête	Béton endommagé	





Désalignement/
affaissement





Section en béton Unique

1. Crête

Fissuration
apparente





Section en béton Unique

1. Crête

Fissuration
apparente





Section en béton Unique

1. Crête

Joint disloqué





Section en béton Unique

2. Amont Béton endommagé
(partie visible)





Section en béton Unique

2. Amont Béton endommagé
(partie visible)



Évidence de
réparation récente





Section en béton Unique

2. Amont Évidence de
(partie visible) réparation récente



Fissuration
apparente





Section en béton Unique

2. Amont Fissuration
(partie visible) apparente




Joint disloqué





art. 53-54

2. Amont Joint disloqué
(partie visible)



3. Aval Béton endommagé













Fissuration apparente





Section en béton Unique

3. Aval

Fissuration
apparente





Section en béton Unique

3. Aval

Joint disloqué




4. Terrain au pied et en aval
Autres conditions inhabituelles





Section en béton Unique

4. Terrain au pied et en aval
Autres conditions inhabituelles



Végétation abondante ou débris



Section en béton Unique

4. Terrain au pied et en aval
Végétation abondante ou débris



Commentaires généraux

Barrage du Kilomètre-74 - X2081537

Photos prises lors de la visite des stagiaires Le 28 juillet 2021.

Face aval



Crête



Amont



Accès à l'évacuateur



Évacuateur, aval



Évacuateur, aval



Face amont

