

PAR COURRIEL

Québec, le 15 février 2022

Objet : Demande d'accès n° 2021-11-033 – Lettre de réponse

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès concernant le rapport d'inspection lié au balai mécanique à la Carrière d'Acton Vale ainsi que les règlements concernant les opérations de carrières.

Le document suivant est accessible. Il s'agit de :

- Rapport d'inspection, MELCC-05-10-2021, 5 pages

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 37, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Également, en vertu de l'article 13 de la Loi, les renseignements permettant de répondre à certains points de votre demande sont disponibles à l'adresse suivante :

[Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières \(gouv.qc.ca\)](http://gouv.qc.ca)

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec M^{me} Caroline Huot analyste responsable de votre dossier, à l'adresse courriel caroline.huot@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

... 2

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ PAR


pour Chantale Bourgault, directrice

p. j. 3

c. c. Accès à l'information-Estrie, dr05acces@environnement.gouv.qc.ca

| 1 Identification | | |
|--|-------------------------|---|
| Date de l'intervention : 2021-10-05 | Heure de début : 9 h 04 | Heure de fin : 10 h 37 |
| Intervention effectuée par : Élisabeth Comeau | | |
| Accompagné par : ↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO | | |
| 1 | Nom : Marie-Eve Lahaie | Fonction : Cheffe d'équipe secteur industriel |

| 1.1 Demande <input type="checkbox"/> SO | |
|---|---|
| N° de demande : 200772415 | Type de demande : Plainte à caractère environnemental |
| Objet de la demande : Acton Vale: Plainte visant l'inefficacité du balai mécanique, dont le but est de réduire l'émission de poussière. | |

| 1.2 Intervention | |
|---|----------------------------------|
| N° d'intervention : 301559961 | Type d'intervention : Inspection |
| N° de gestion doc. : 7610-16-01-0069600 | N° de document : 402082842 |
| But de l'intervention : Acton Vale: Plainte visant l'inefficacité du balai mécanique, dont le but est de réduire l'émission de poussière. | |

| 2 Lieu concerné par l'intervention ↓↑ - + | |
|--|---|
| 1 | Nom du lieu : Carrière d'Acton Vale Itée |
| | Nom usuel du lieu : Carrière Acton |
| | N° du lieu : 11626611 Type de lieu : carrière |
| | Localisation du lieu : Adresse du lieu : 525, route 116 Est Acton Vale (Québec) J0H 1A0 Cadastres du Québec : 2 328 649, 5 098 358, 2 326 655, 2 326 770 et 3 069 328 |
| | Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,644777777800:-72,554480555600 |

| 3 Intervenant du lieu ↓↑ - + | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------|---|---------------------|-----------------|
| # | Nom | Implication dans le lieu | Adresse postale (si différente du lieu) | N° intervenant SAGO | N° de lieu SAGO |
| 1 | Carrière d'Acton Vale Itée | Propriétaire | 525, Route 116 Est Acton Vale (Québec) J0H 1A0 | 11626611 | 11626611 |

| 4 Condition météo <input type="checkbox"/> SO | |
|--|-------------------------------------|
| Description : Nuageux | <input type="checkbox"/> Précisions |

| 5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) ↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------|----------------|-----------------|
| # | R | C | Nom | Fonction | N° de téléphone |
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Julien Halde | Copropriétaire | art. 53-54 |

| 5.1 Mode d'identification | | |
|---|---|--|
| But expliqué : | <input checked="" type="checkbox"/> oui | <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> s. o. |
| Mode d'identification : | <input checked="" type="checkbox"/> verbale | <input type="checkbox"/> preuve de statut |
| But expliqué à/Identification faite auprès de : M. Julien Halde | | |

| 6 Plainte <input type="checkbox"/> SO | |
|--|---|
| Plaignant rencontré : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non | Plaignant contacté : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non |

| 7 Photo numérique <input type="checkbox"/> SO | |
|--|---|
| Nombre de photos prises sur le terrain : 31 | Nombre de photos intégrées au rapport : 3 |
| Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Élisabeth Comeau avec un appareil photo de type Canon PowerShot ELPH190IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central. | |
| Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-05\comel01\7610-16-01-0069600\2021-10-05 | |
| Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection. | |

7.1 Modification apportée aux photos numériques ↓↑ - + SO

8 Grille d'intervention annexée ↓↑ - + SO

9 Autre pièce annexée au rapport ↓↑ - + SO

| # | Type de pièce | Numéro | Titre |
|---|---------------|--------|------------------------|
| 1 | Autre | 1 | Miniature des photos |
| 2 | Plan | 2 | Plan des installations |

10 Équipement utilisé ↓↑ - + SO

11 Échantillon ↓↑ - + SO

12 Mise en contexte SO

Le **14 septembre 2021**, une plainte concernant l'inefficacité du balai de rue de la Carrière d'Acton Vale est déposée à Mme Renée Plamondon, Directrice régionale adjointe du contrôle environnemental de l'Estrie. Cette plainte est transférée à Marie-Eve Lahaie, cheffe d'équipe du secteur industrielle et moi-même, Élisabeth Comeau, inspectrice en environnement le 21 septembre 2021. Le but de cette inspection est donc de vérifier le bien-fondé de cette plainte.

13 Description de l'intervention

5 octobre 2021, 9h04 : J'arrive sur le lieu de l'inspection en compagnie de ma cheffe d'équipe Marie-Eve Lahaie qui m'accompagne tout au long de l'inspection.

Dès notre arrivée, je constate que le balai à rue est en fonction. Le balai de rue est efficace étant donné qu'aucune poussière n'est émise en provenance de la carrière (photos 1 et 2). Le balai de rue contient bien la poussière au sol. Je constate également que l'amas de concassé à l'entrée de la carrière d'Acton Vale a été arrosé (photo 3).

Nous quittons le lieu à 10h37.

14 Vérification complémentaire à l'intervention SO

15 Conclusion

L'inspection a permis de conclure que le balai à rue était efficace lors de la journée de l'inspection. La plainte est donc non-fondée.

16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés ↓↑ - + SO

17 Recommandations

Art. 37

Rédigé par : Élisabeth Comeau

Fonction : inspectrice


Signature : 

Date de signature : 2021-11-09

18 Vérification du rapport d'intervention SO

Approuvé par : Marie-Eve Lahaie

Fonction : Cheffe d'équipe

Signature : 

Date : 2021-11-29

Commentaires : Art. 37

Inspection Carrière d'Acton Vale

5 octobre 2021



IMG_1646.JPG

Photo 1: Balai de rue de la Carrière d'Acton Vale



IMG_1647.JPG

Photo 2 : Balai de rue de la Carrière d'Acton Vale



IMG_1648.JPG

Photo 3 : Amas de concassé arrosé

Annexe I



IMG_1676.JPG



IMG_1646.JPG



IMG_1647.JPG



IMG_1648.JPG



IMG_1649.JPG



IMG_1650.JPG



IMG_1651.JPG



IMG_1652.JPG



IMG_1653.JPG



IMG_1654.JPG



IMG_1655.JPG



IMG_1656.JPG



IMG_1657.JPG



IMG_1658.JPG



IMG_1659.JPG



IMG_1660.JPG



IMG_1661.JPG



IMG_1662.JPG



IMG_1663.JPG



IMG_1664.JPG



IMG_1665.JPG



IMG_1666.JPG



IMG_1667.JPG



IMG_1668.JPG



IMG_1669.JPG



IMG_1670.JPG



IMG_1671.JPG



IMG_1672.JPG



IMG_1673.JPG



IMG_1674.JPG



IMG_1675.JPG

Date de l'inspection : 5 octobre 2021

No de gestion documentaire : 7610-16-01-0069600

Croquis

No : 1

Titre : Carrière d'Acton Vale – Plan de l'inspection du 5 octobre 2021



Dessiné par : Élisabeth Comeau

Lieu : Carrière d'Acton Vale

Échelle : -

Note :



→ : Numéro et orientation de la prise de la photo