

Objet: TR : Nouvelle demande - Fiche du registre des terrains contaminés

Madame,

Tel que demande dans votre courriel du 16 septembre dernier, veuillez trouver en pièce jointe la fiche GTC numéro 10719.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez accepter, Madame, nos salutations les meilleures.

Line Fradette


Répondante régionale de l'accès aux documents


Direction régionale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

675, route Cameron, bureau 200

Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7

 (418) 386-8000, poste 311

 fax (418) 386-8080

Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser aussitôt. Merci

CHAUDIÈRE-APPALACHES
SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 10719

NO LIEU : X2005312

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Lab Chrysofile inc. (Mine King)

NOM DE LA FICHE GTC : Lab Chrysofile inc. (Mine King)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

212394 - Extraction d'amiante

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s): Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE
Mine King
Theftord Mines

MUNICIPALITÉ
Theftord Mines

MRC
Les Appalaches

CODE POSTAL
G6G 5T3

LOCALISATION CADASTRALE

LOT **RANG, CONCESSION ...** **CADASTRE**

CADASTRE DU QUÉBEC

5284010 5290773 5290774

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :

46,085226

LONGITUDE :

-71,300293

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE
Mine King

MUNICIPALITÉ
Theftord Mines

CODE POSTAL
G6B 5T3

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Changement d'utilisation

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX		400	
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 45 570

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 400

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > RESC

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 10719

NO LIEU : X2005312

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2013

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

NON-NECESSAIRE ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE

CARACTÉRISATION

2013

RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION

CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE :

Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Lieux incluant les lots 5 290 773 et 5 290 774.

Lot 5 290 773 visé par un changement d'usage.

Contamination en nickel détectée sur le lot 5 290 773. La caractérisation phase 2 mentionne que cette contamination est liée aux résidus miniers. Les autres paramètres respectent la réglementation. Or, une réhabilitation n'est pas nécessaire pour ce lot.

Contamination en HP C10-C50 > RESC sur le lot 5 290 774. Contamination des eaux souterraines > RESIE sur ce lot. Puisque des activités visées par l'annexe 3 du RPR ont eu lieu sur ce site avant 2003, tout changement d'usage de ce site devra prévoir la présentation d'un plan de réhabilitation au MIDDELCC.

Avis de contamination inscrit au registre foncier pour le lot 5 290 774.

DATE DE CRÉATION : 2015-08-14

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2015-08-27

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-09-21