

**De :** [Accès à l'information - Chaudière-Appalaches](#)  
**A :**  
**Objet :** RE: Demande d'accès à l'information  
**Date :** 6 mars 2023 10:33:00  
**Pièces jointes :** [Fiche GTC 1957.pdf](#)  
[image001.png](#)

[Avis de recours.pdf](#)

---

N/Réf. : 200823117

V/Réf. :

**Objet : 107, boulevard Taché Ouest, Montmagny (Québec)**

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 1<sup>er</sup> mars 2023, concernant la propriété citée en objet.

Vous trouverez pièce jointe les documents visés par votre demande soit la fiche GTC

Vous noterez que dans ces documents, des renseignements ont été masqués, et ce, en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ., chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel à l'adresse [@environnement.gouv.qc.ca](mailto:@environnement.gouv.qc.ca)

Veuillez accepter, Madame, nos meilleures salutations.

**L'équipe de l'accès à l'information**

**Direction régionale de la Chaudière-Appalaches**

Direction de l'accès à l'information, de la

qualité des services et de l'éthique

Environnement, Lutte contre les

changements climatiques, Faune et Parcs

[www.environnement.gouv.qc.ca](http://www.environnement.gouv.qc.ca)[www.environnement.gouv.qc.ca](http://www.environnement.gouv.qc.ca)

---

## CHAUDIÈRE-APPALACHES

### SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

#### FICHE TECHNIQUE

#### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 1957

NO LIEU : X1200849

ANCIEN NO GTC : 12161

#### DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Station-service Esso (ancienne)

NOM DE LA FICHE GTC : Ancienne Station-service Esso

#### TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

#### SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

#### LOCALISATION

##### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

###### ADRESSE

107, boulevard Taché Ouest  
Montmagny (Québec)

###### MUNICIPALITÉ

Montmagny

###### MRC

Montmagny

###### CODE POSTAL

G5V 3A6

##### LOCALISATION CADASTRALE

###### LOT

143-17-1-1

###### RANG, CONCESSION ...

###### CADASTRE

Saint-Thomas, Paroisse de

###### CADASTRE DU QUÉBEC

2852007

##### COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 46,978853

LONGITUDE : -70,571756

##### AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

###### ADRESSE

###### MUNICIPALITÉ

###### CODE POSTAL

#### CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

##### VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage B-C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

#### NATURE DES CONTAMINANTS

##### SOLS

Xylènes (o,m,p) (pot)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

##### EAU SOUTERRAINE

#### EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

## CHAUDIÈRE-APPALACHES

### SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

#### FICHE TECHNIQUE

#### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 1957

NO LIEU : X1200849

ANCIEN NO GTC : 12161

#### TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1998

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2001

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

#### ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1998
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

#### IN SITU

#### RESPONSABLES DU DOSSIER

Bédard, Mélanie  
Drouin, Ruth

#### DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

#### CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

#### QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

#### CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

#### DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

#### ANNOTATION DE LA FICHE

Contamination dans la plage B-C en xylène  
volume non déterminé

Pas de changement d'usage (secteur très commercial)

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-10-25

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2023-03-02