

PAR COURRIEL

Québec, le 1^{er} octobre 2024

Objet : Demande d'accès n° 2024-08-085 – Lettre de réponse

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 19 août 2024 dernier, concernant les rapports d'intervention d'Urgence-Environnement pour les déversements d'hydrocarbures survenus dans l'est de Montréal en juillet et août 2024.

Les documents suivants sont accessibles. Il s'agit de :

1. 2024-07-04_CR_URG-ENVIRO;
2. 2024-07-08_CR-URG-ENVIRO;
3. 2024-07-12_CR-URG-ENVIRO;
4. 2024-07-15_CR-URG-ENVIRO;
5. 2024-07-17_CR-URG-ENVIRO;
6. 2024-07-17_RI_402379975;
7. 2024-07-22_CR-URG-ENVIRO;
8. 2024-07-24_CR-URG-ENVIRO;
9. 2024-07-27_CR-URG-ENVIRO;
10. 2024-07-28_CR-URG-ENVIRO;
11. 2024-07-29_CR_réunion_MTL;
12. 2024-07-29_CR_URG-ENVIRO;
13. 2024-08-05_CR-URG-ENVIRO;
14. 2024-08-08_CR-URG-ENVIRO_A;
15. 2024-08-08_CR-URG-ENVIRO_B;
16. 2024-08-09_CR-URG-ENVIRO;
17. 2024-08-09_CR-URG-ENVIRO_A;
18. 2024-08-09_CR-URG-ENVIRO_B;
19. 2024-08-09_CR-URG-ENVIRO_C;
20. 2024-08-09_Ville de Montréal_ANC;
21. 2024-08-10_CR_URG-ENVIRO;
22. 2024-08-14_CR_URG-ENVIRO;
23. 2024-08-19_CR_URG-ENVIRO;
24. 2024-08-26_CR_URG-ENVIRO.



Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec M^{me} Rosanna Aquino, analyste responsable de votre dossier, à l'adresse courriel rosanna.aquino@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Pour le directeur,

ORIGINAL SIGNÉ PAR

Martin Dorion

p. j. (26)

c. c. Accès à l'information - Montréal : dr06acces@environnement.gouv.qc.ca

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) : 301767158
7110-06-24-66023-189

C.R. COG : 06-UE-S-240704-119

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Date de l'appel au COG : 2024-07-04

Heure réception appel : 20:44

Reçu par : Yannick Morrisson

Date de l'évènement : 2024-07-04

Heure de l'évènement : 20:15

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT

Nom de la ville : Montréal

Adresse de l'évènement : 7295 B
Boulevard des Galeries-d'Anjou,
Montréal H1M1W6

Précision sur la localisation (point de repère) :
-73.56002744, 45.59821334

N° de la ville : 66023

Milieu touché

1 : 2 : 3 : 4 :

Présence de cours d'eau à proximité :
Non ☒ / Oui ☐ Si oui, nom(s) :

Précisions milieu touché :

TYPE D'ÉVÈNEMENT

Type d'évènement :

Autre :

Situation maîtrisée : Oui ☐ Non (Risque d'aggravation) ☐

Précisions :

Description sommaire de l'évènement : dev 495l huile minérale, causé par un accident d'auto sur 4 poteaux, aucun milieu sensible, dev sur asphalte, envoi urgence en route pour la récupération.

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) : Radu Usuf

Fonction : Entreprise

N° de : 514-567-9171 #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom personne à rappeler :
ou IDEM à précédant ☐

Fonction :

N° de téléphone : #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence
(si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT ☒ / DIFFÉRÉ ☐

N° de région : 06

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 20:50

Nom de l'intervenant de garde UE : Pouyan Mossanen

Heure du retour d'appel : 20:57

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 20:59

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

☐ Signalement ☒ Téléphonique ☐ Terrain

☐ Dossier transféré au CCEQ, secteur : -----

☐ Dossier transféré autre secteur :

Commentaires : Je re parle avec M. Usuf le jour après. Il m'informe que le nettoyage a été complété le soir même de l'accident.

Signature intervenant UE : _____ Date : 2024-07-05

Pouyan Mossanen

Commentaires :

Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) : 301762451
7110-06-24-66023-152

C.R. COG : 06-UE-S-240708-55

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Date de l'appel au COG : 2024-07-08

Heure réception appel : 11:05

Reçu par : Emy Hebert

Date de l'évènement : 2024-07-08

Heure de l'évènement : 09:00

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT

Nom de la ville : Montréal

Adresse de l'évènement : 9001 Rue
du Parcours, Montréal H1J2Y1

Précision sur la localisation (point de repère) :
-73.56738852, 45.6225046

N° de la ville : 66023

Milieu touché

1 : eau

2 : sol

3 :

4 :

Présence de cours d'eau à proximité :
Non ☐ / Oui ☒ Si oui, nom(s) :

Précisions milieu touché : Asphalte et drain

TYPE D'ÉVÈNEMENT

Type d'évènement : Déversement ou fuite d'hydrocarbures

Autre :

Situation maîtrisée : Oui ☐

Non (Risque d'aggravation) ☐

Précisions :

Description sommaire de l'évènement : Déversement de diesel sur une distance de 30 pi sur de l'asphalte et qui a touché l'eau d'un puitsard. Le déversement est dû à un bris d'équipement sur une remorque de refroidissement. La quantité du déversement est inconnue. De l'absorbant granulaire a été mis, mais le produit n'a pas été récupéré. C'est un partenaire qui est responsable du déversement, mais nom de la compagnie inconnue.

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit(s) en cause : Hydrocarbures

Détail : Diesel

Qté déversée :
Inconnue

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) : Samuel
Lévesque

Fonction : Entreprise

N° de : 514-838-6833 #

Organisme : Transport Logisco

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom personne à rappeler :
ou IDEM à précédant ☒

Fonction :

N° de téléphone : #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence
(si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT ☒ / DIFFÉRÉ ☐

N° de région : 06

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 11:16

Nom de l'intervenant de garde UE : Léalu Que Trépanier

Heure du retour d'appel :

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 11:20

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

☐ Signalement ☒ Téléphonique ☐ Terrain

☐ Dossier transféré au CCEQ, secteur : -----

☐ Dossier transféré autre secteur :

Commentaires :

8 juillet 2024

11:17 : Appel du COG

Il s'agit d'un déversement de diesel qui a coulé sur une distance de 30 pieds et a atteint un égout au 9001 rue du Parcours dans l'arrondissement d'Anjou à Montréal. De l'absorbant granulaire a été placé au sol, mais le diesel dans l'égout n'a pas encore été récupéré.

Le déversement provient d'une remorque de refroidissement d'un partenaire sur le terrain de la compagnie Transport Logisco. Le déversement a été constaté à 9:00. La personne à contacter est Samuel Lévesque au 514-838-6833.

11:19 : J'appelle M. Samuel Lévesque au **514-838-6833**. Je confirme tous les éléments qui m'ont été transmis par le COG. Je lui mentionne que l'égout devra être pompé pour récupérer le diesel, donc une compagnie spécialisée devra être contactée. Je lui suggère de se coordonner avec son partenaire, **ADL Transport**, pour que le responsable se charge de la récupération.

11:23 : J'appelle la ville de Montréal pour leur signalement le déversement et l'atteinte à l'égout. La dame prend tous les renseignements en note et transférera le dossier à un intervenant.

En effectuant une vérification sur Google Earth, je suis en mesure de déterminer que la surface sur laquelle le diesel a coulé est de l'asphalte.

11:30 : Après avoir contacté M. Samuel Lévesque sans succès, il retourne l'appel. Je confirme les éléments suivants avec lui :

- La compagnie propriétaire du terrain est **Transport Logi-Pro** et non Transport Logisco
- La cause du déversement est inconnue, la remorque est stationnée dans la cour. Le déversement n'est plus en cours.
- Il mentionne que la compagnie ADL Transport est en contact avec une de ses compagnies « locataires » qui est responsable de la remorque.

11:51 : Je reçois un appel du 514-838-6833. Il s'agit cette fois de Daniel Lévesque. Il me demande si le MELCCFP va se déplacer sur le terrain. Je lui explique que c'est plutôt la Ville de Montréal qui serait susceptible de se déplacer puisqu'il y a eu atteinte à l'égout. M. Samuel Lévesque est également dans la conversation. Il m'informe qu'Enviro-Urgences sera contacté pour la récupération puisqu'il est propriétaire du terrain et qu'il transféra la facture à la compagnie responsable par la suite. Je lui mentionne que les absorbants devront être récupérés dans des chaudières et que la surface asphaltée devra être nettoyée, sans que l'eau usée soit dirigée vers l'égout.

13:02 : Je reçois un appel de M. Paul Struthers (**514-212-3553**) de la Ville de Montréal. Il est l'inspecteur au dossier. Je lui transmets les renseignements et les coordonnées de l'intervenant (M. Daniel Lévesque), qu'il contactera. Il m'informe qu'il se rendra probablement sur place et qu'il me fera un compte-rendu par courriel. Je lui fais parvenir les photos que M. Samuel Lévesque m'a fait parvenir plus tôt dans la journée par courriel (T:\Commun\Urgences_Albums\Rapports finaux de suivi d'urgence\DR06\66023_Montréal\2024\7110-06-24-66023-152 - Transport Logi-Pro inc).

15:02 : Je reçois un courriel de M. Struthers. Il est allé sur place et rien n'avait été ramassé à 14 :30. Il a transféré le dossier à l'inspecteur en disponibilité, M. Michel Benoît.

9 juillet 2024

10:35 : J'appelle Michel Benoît (**514-581-2910**) de la Ville de Montréal. Il me confirme que l'égout a bel et bien été pompé la veille vers 16:30. La compagnie Enviro-Urgences a été mandatée. Elle s'est également chargée de la récupération des absorbants. Le diesel était contenu dans l'égout privé du terrain de Transport Logi-Pro inc. et les regards en amont et aval de celui affecté n'ont pas été touchés. Ces égouts se connectent par la suite dans le réseau pluvial de la Ville. M. Benoît m'informe qu'avec la chaleur, le diesel a pénétré dans l'asphalte, mais Enviro-Urgences a bel et bien nettoyé la surface affectée par le déversement.

Je recommande de fermer l'intervention.

Signature intervenant UE : _____ Date : 2024-07-09
Léalu Que-Trépanier

Commentaires :

Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) : 301764144
7710-06-24-66023-165

C.R. COG : 06-UE-S-240712-103

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Date de l'appel au COG : 2024-07-12

Heure réception appel : 17:23

Reçu par : Elizabeth Morin

Date de l'évènement : 2024-07-12

Heure de l'évènement : 16:00

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT

Nom de la ville : Montréal

Adresse de l'évènement : 11701 Rue
Sherbrooke Est, Montréal H1B1C3

Précision sur la localisation (point de repère) :
-73.52146543, 45.6411936

N° de la ville : 66023

Milieu touché

1 :

2 :

3 :

4 :

Présence de cours d'eau à proximité :
Non ☒ / Oui ☐ Si oui, nom(s) :

Précisions milieu touché :

TYPE D'ÉVÈNEMENT

Type d'évènement :

Autre :

Situation maîtrisée : Oui ☐

Non (Risque d'aggravation) ☐

Précisions :

Description sommaire de l'évènement : 25-30l fuite d'huile moteur, en cours de ramassage il y avait des unions des conduites qui étaient mal serrés sur une bouilloire U1207 aucun milieu sensible gravier

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) : michael
tazi

Fonction : Entreprise

N° de : 514-640-8177 #

Organisme : suncor energie

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom personne à rappeler :
ou IDEM à précédant ☐

Fonction :

N° de téléphone : #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence
(si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT ☒ / DIFFÉRÉ ☐

N° de région : 06

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 17:27

Nom de l'intervenant de garde UE : Léalu Que Trépanier

Heure du retour d'appel :

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 17:31

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

☐ Signalement ☒ Téléphonique ☐ Terrain

☐ Dossier transféré au CCEQ, secteur : ----

☐ Dossier transféré autre secteur :

Commentaires :

12 juillet 2024

17:28 : Il s'agit d'un déversement chez Suncor Énergie de 25-30 L d'huile à moteur. L'union de des conduites était mal serrée sur la bouilloire U1207. Aucun milieu sensible n'a été atteint. Ils ont mentionné la récupération du gravier, mais pas l'excavation de sol donc je vais leur mentionner lors de mon appel. L'évènement a eu lieu au 11 701 rue Sherbrooke Est, à Montréal. La personne à contacter est Michael Tazi au 514-640-8177.

19:36 : J'appelle au 514-640-8177. Steve Bélanger répond à l'appareil. Il rectifie que c'est de l'huile lubrifiante de moteur électrique qui s'est déversée, il est en route vers le site et me rappellera pour me faire un compte-rendu par la suite.

20:33 : Retour d'appel de M. Bélanger. Le déversement est terminé. Dès la constatation du déversement, des absorbants ont été placés sur le gravier. La conduite d'où s'est écoulé l'huile est sale donc il est en train de mandaté des journaliers pour venir la laver. La récupération du gravier et des absorbants sera effectuée ce soir. Je conviens avec l'intervenant que je ferai un appel au 514-640-8177 dimanche à midi pour avoir une mise à jour de la situation.

14 juillet 2024

14:39 : J'appelle au 514-640-8177. C'est Mélanie qui répond. L'hydroexcavatrice est passée samedi. Lundi, les sols excavés seront disposés selon les procédures.

Je recommande de fermer l'intervention.

Signature intervenant UE : _____ Date : 2024-07-15
Léalu Que-Trépanier

Commentaires :

Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) : 301764514
7110-06-24-66023-167

C.R. COG : 06-UE-S-240715-40

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Date de l'appel au COG : 2024-07-15

Heure réception appel : 13:02

Reçu par : Abdoullah Diop

Date de l'évènement :

Heure de l'évènement : 09:30

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT

Nom de la ville : Montréal

Adresse de l'évènement : 1261 Rue
des Irlandais, Montréal H3C3W5

Précision sur la localisation (point de repère) :
-73.5468995, 45.48777357

N° de la ville : 66023

Milieu touché

1 :

2 :

3 :

4 :

Présence de cours d'eau à proximité :
Non ☒ / Oui ☐ Si oui, nom(s) :

Précisions milieu touché :

TYPE D'ÉVÈNEMENT

Type d'évènement :

Autre :

Situation maîtrisée : Oui ☐

Non (Risque d'aggravation) ☐

Précisions :

Description sommaire de l'évènement : cause: fuite lors d'une manœuvre de recul d'un camion tombé sur du gravier, pas de milieu sensible touché récup au complet avec une pelleté mr aimerait recevoir un appel pour savoir comment disposer de tout ça, il dit qu'il est nouveau

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) : Cyril
Gagnon

Fonction : Entreprise

N° de : 418-808-7715 #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom personne à rappeler :
ou IDEM à précédant ☐

Fonction :

N° de téléphone : #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence
(si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT ☒ / DIFFÉRÉ ☐

N° de région : 06

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 13:07

Nom de l'intervenant de garde UE : Aline Matsin

Heure du retour d'appel :

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) :

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

☐ Signalement ☒ Téléphonique ☐ Terrain

☐ Dossier transféré au CCEQ, secteur : ----

☐ Dossier transféré autre secteur :

Commentaires : Appel employé Cegerco : La compagnie construit un poste électrique d'Hydro-Québec au 1261 rue des Irlandais à Montréal. Il a sur le site des barils avec des bouteilles d'huile usée et des guenilles usées. Le responsable environnement voudrait savoir dans quel type de contenant il doit disposer le gravier souillé d'huile récupéré du déversement. C'est la compagnie MGC qui dispose les MDR vers un lieu autorisé.

Je lui dis qu'il peut utiliser des barils avec couvercles (pas des bacs de poubelle) pour éviter l'impact des intempéries.

Le responsable environnement me contacte à nouveau pour m'informer que le gravier contaminé a été mis dans des chaudières qui seront disposées avec les autres MDR par la compagnie MGC vers un lieu autorisé.

Signature intervenant UE : _____ Date : 2024-07-15
Aline Matsin

Commentaires :

Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) :301765417
7110-06-24-66023-172

C.R. COG : 06-UE-S-240717-65

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Date de l'appel au COG : 2024-07-17

Heure réception appel : 12:58

Reçu par : Jerome Lavoie

Date de l'évènement :

Heure de l'évènement : 12:05

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT

Nom de la ville : Montréal

Adresse de l'évènement : 10628

Précision sur la localisation (point de repère) :

N° de la ville : 66023

Avenue Éthier, Montréal H1H0A2

-73.62764321, 45.59229055

Milieu touché

Présence de cours d'eau à proximité :

1 : infrastructure

2 : eau

3 :

4 :

Non ☒ / Oui ☐ Si oui, nom(s) :

Précisions milieu touché :

TYPE D'ÉVÈNEMENT

Type d'évènement : Déversement ou fuite d'hydrocarbures

Autre :

Situation maîtrisée : Oui ☐

Non (Risque d'aggravation) ☐

Précisions :

Description sommaire de l'évènement : Particulier qui transportait du diesel illégalement dans un camion cube, aurait perdu environ 1000L diesel, a atteint les égouts de la ville, usine de traitement des eaux contactée. Pompiers et SPVM sur place, pas de récupération effectuée à date.

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit(s) en cause : Hydrocarbures

Détail : Diesel

Qté déversée : 1000L

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) : SI
Montréal

Fonction : Entreprise

N° de : 514-280-7500 #

Organisme : SI Montréal

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom personne à rappeler :
ou IDEM à précédant ☒

Fonction :

N° de téléphone : #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence
(si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT ☒ / DIFFÉRÉ ☐

N° de région : 06

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 13:06

Nom de l'intervenant de garde UE : Aline

Heure du retour d'appel :

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 13:06

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

☐ Signalement ☒ Téléphonique ☐ Terrain

☐ Dossier transféré au CCEQ, secteur : ----

☐ Dossier transféré autre secteur :

Commentaires : Appel opérateur 73 service incendie de Montréal : Le signalement a été fait par un citoyen qui sentait la forte odeur d'hydrocarbures et voyait le liquide s'écoulé de la fourgonnette. Arrivé sur le site il a été constaté qu'une tête tank entière de diesel s'est écoulé dans l'égout proche du véhicule stationné. La fuite a été colmatée, L'absorbant a été mis et la station d'épuration avisée.

Appel service environnement ville de Montréal : L'inspecteur de garde est déjà informé du signalement et est sur les lieux.

Je vais sur le site à 14h20

Signature intervenant UE : _____ Date : 2024-07-17

Aline Matsin

Commentaires :

Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____

Urgence-Environnement Québec	RAPPORT D'INTERVENTION D'URGENCE SANS MANQUEMENT (CATÉGORIE 1) Contrôle environnemental Direction régionale de Montréal et de Laval Région : Montréal
---	---

INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE				
1 Identification				
Date de l'évènement : 2024-07-17		Heure de l'évènement : 12 h 05		
Date du signalement : 2024-07-17		Heure du signalement : 12 h 58		
Date de l'intervention : 2024-07-17		Heure de début : 14 h 20		Heure de fin : 15 h 34
Intervention effectuée par : Aline Matsin				
Accompagné par : - + ☒ SO				

1.1 Demande	
N° de demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Objet de la demande : Intervention d'Urgence-Environnement 2014-20?? - Direction régionale de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides	

1.2 Intervention	
N° d'intervention : 301765417	Type d'intervention : Intervention d'urgence-environnement (téléphonique)
N° de gestion doc. : 7110-06-24-66023-172	N° de document : 402379975
But de l'intervention : Montréal /Appel citoyen/ Fuite de diesel de l'arrière d'une fourgonnette vers l'égout au 10628 rue Éthier	

1.3 Signalement			
Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Service incendie de Montréal			Bur.:514 280 7500

1.4 Produits en cause - + ☐ SO							
Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Hydrocarbures,liquides	3295	3 - Liquides inflammables	Liquide	Approximative	1000	0	L

2 Lieu concerné par l'intervention - +		
1	Nom du lieu : Montréal - URGENCE (Accident routier et autres)	
	Nom usuel du lieu : Montréal	
	N° du lieu : X2151128	Type de lieu : route
	Localisation du lieu : Municipalité : Montréal	
	Milieu impacté : ☐ Eau ☐ Air ☐ Sol Infrastructure : ☐ Souterraine ☐ Surface	

3 Intervenant du lieu - +				
Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO
VILLE DE MONTRÉAL		275, rue Notre-Dame Est 2e étage Montréal (Québec) H2Y 1C6	Y2007015	X2151128

4 Condition météo ☒ SO				
Description :				☐ Précisions
État du ciel	Obstruction à la visibilité	Précipitations	Vent	Température
Sélectionner une valeur	Sélectionner une valeur	Sélectionner une valeur	Vitesse Km/h Direction	° C

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) - + ☐ SO				
R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone
☒	☐	Paul Seguin	Inspecteur service environnement ville de Montréal	---
☐	☒	Opérateur 73	Service incendie ville de Montréal	Cell.:514 280 7500
☒	☐	Paul Struthers	Inspecteur service environnement ville de Montréal	----
☒	☐	Art. 53-54	Propriétaire de la fourgonnette	Art. 53-54
☐	☒	Sergent Martin Fortier	Contrôle routier Montréal Est	Bur.:1866 471 1277
☒	☐	Agent R. Martel	SPVM	----

5.1 Mode d'identification			
But expliqué :	☒ Oui	☐ Non	☐ s. o.
Mode d'identification :	☒ Verbale	☐ Preuve de statut	
But expliqué à/Identification faite auprès de : Personnes rencontrées et contactées			

6 Photo numérique	☒ SO
-------------------	--

7 Autre pièce annexée au rapport	- + ☒ SO
----------------------------------	--

8 Résumé de l'intervention - + ☐ SO	
Date	Activités
2023-01-17	Arrivé sur le site je constate :
	La présence de la fourgonnette avec 1 tête tank de diesel pleine et 3 têtes tank vides.
	L'inspecteur du service environnement de la ville de Montréal sur le site (Paul Seguin) me dit qu'il a communiqué au propriétaire quelques compagnies de nettoyage pour la décontamination du site. Le réseau d'égout est unitaire dans cette zone, les pompiers ont versé environ 200 gallons d'eau pour nettoyer l'égout et réduire la forte odeur de diesel. La station d'épuration a été prévenu. L'inspecteur me dit qu'il s'agit d'un transport illégal de matière dangereuse au niveau municipal il n'y a pas de réglementation applicable. Je lui dit que du fait que le diesel est une matière neuve, notre règlement ne s'applique pas non plus. Nous décidons de contacter la sécurité routière / Transport Canada.
	Appel Contrôle routier : Le sergent Martin Fortier contrôle routier Montréal Est me dit que son service a déjà été informé du cas par la police. Pour que la réglementation s'applique à leur niveau il faut que le véhicule soit en circulation. Mais la découverte ayant été faite le véhicule en stationnement, le propriétaire du chargement ne peut pas être mit en manquement.
	Le propriétaire de la fourgonnette (Art. 53-54) dit avoir loué l'auto à son client (Art. 53-54) qui est responsable du chargement. Sa compagnie 94596848 Québec Inc. œuvre dans le transport et la location des fourgonnettes et camions.
	L'agent de police Martel R. propose au propriétaire du véhicule sur les lieux d'appeler un remorqueur afin de transporter la tête tank de diesel à son garage au 170 Belrose Ouest à Laval (Sam auto exclusif). La compagnie de remorquage Meteor est contactée pour le transport de la tête tank de diesel et le remorquage de la fourgonnette.
	Le propriétaire prend contact avec Enviro-Urgence pour le nettoyage du site. Je quitte le site en laissant l'inspecteur du service environnement de la ville de Montréal (Paul Struthers) pour la surveillance du nettoyage.

9 Autres éléments pertinents - + ☐ SO	
☐ Rapport de caractérisation à venir	☐ Résultats d'analyse à venir
☐ Récupération et décontamination complétées	☐ Plan de caractérisation à déposer
☐ Rapport d'évènement à venir	☐ Preuves de disposition à venir
☐ Autre :	

10 Conclusion - + □ SO		
Le cas est sous la surveillance de la ville de Montréal, je recommande de fermer l'intervention.		
Intervention d'urgence sans manquement terminée	☒ Oui	☐ Non
Transférer au contrôle environnemental	☐ Oui	☒ Non
Signature : 		Date de signature : 2024-07-17

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) : 301765908
7110-06-24-66023-181

C.R. COG : 06-UE-S-240722-67

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Date de l'appel au COG : 2024-07-22

Heure réception appel : 14:43

Reçu par : Atif Zouhir

Date de l'évènement : 2024-06-25

Heure de l'évènement : AM

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT

Nom de la ville : Montréal

Adresse de l'évènement : 11201

Précision sur la localisation (point de repère) :

N° de la ville : 66023

Boulevard Henri-Bourassa Est,
Montréal H1C1H2

-73.52644162, 45.65835331

Milieu touché

Présence de cours d'eau à proximité :

1 : eau

2 :

3 :

4 :

Non ☐ / Oui ☒ Si oui, nom(s) : Egouts pluviaux

Précisions milieu touché :

TYPE D'ÉVÈNEMENT

Type d'évènement : Déversement ou fuite (autre)

Autre : Eaux huileuse

Situation maîtrisée : Oui ☒

Non (Risque d'aggravation) ☒

Précisions :

Description sommaire de l'évènement : - Lieu de l'évènement : Bassin de rétention d'eau pluviale et de procédé. - Cause de l'évènement : Déversement des eaux dans les égouts le 25 juin, mais les résultats ont été reçu le 18 juillet., un deuxième envoi a été effectuée au égouts le 05 juillet dernier de 160m3 qui sont potentiellement huileux (en attente du résultat). - Milieu sensible : égouts pluviaux.

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) :

Geneviève Paradis

Fonction : Entreprise

N° de : 514-265-1431 #

Organisme : ENERGIR

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom personne à rappeler : Yannick Ricard
ou IDEM à précédant ☐

Fonction :

N° de téléphone : (514) 829-7621 #

Organisme : GM GNL

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence
(si différent) : GM GNL (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT ☒ / DIFFÉRÉ ☐

N° de région : 06

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 16:38

Nom de l'intervenant de garde UE : Rachel Thibault

Heure du retour d'appel :

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 16:41

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

☐ Signalement ☒ Téléphonique ☐ Terrain

☐ Dossier transféré au CCEQ, secteur : -----

☐ Dossier transféré autre secteur :

Commentaires : Appel à Léau Que-Trépanier du ministère le 23 juillet AM: Je lui demande de contacter l'intervenant, car ce serait une source potentielle au cas qu'elle a eu durant sa semaine de garde (intervention # 301763978).

23 juillet 2024 (Léau Que-Trépanier)

11:29 : Appel à M. Yannick Ricard (514-829-7621). Il m'explique que le bassin concerné possède 3 chambres. La première chambre accumule les solides par décantation, l'eau huileuse chemine vers la deuxième chambre par le haut. Dans cette deuxième chambre, l'huile s'accumule à la surface et l'eau circule vers la troisième chambre par le bas et est rejetée dans le réseau d'égout municipal.

Les eaux de procédés dans le bassin en question contiennent des résidus de production dont de l'huile à compresseur. Le pompage du bassin est en cours. Au total, les 2 vidanges du 25 juin et du 16 juillet (et non le 5 juillet) totalisent un déversement de 400 m³ d'eau potentiellement huileuse. La concentration en huile de l'échantillon analysé du 18 juillet est de 700 mg/l. M. Ricard précise que l'eau huileuse rejetée est probablement plus « propre » que l'échantillon prélevé.

Un arrêt de production planifié a eu lieu à partir de début mai 2024 jusqu'au 25 juin 2024 pour effectuer le nettoyage annuel des installations. La ville de Montréal a été avisée du rejet dans les égouts. L'investigation pour déterminer pourquoi et comment l'huile a cheminé dans la troisième chambre du bassin et dans le réseau d'égout est toujours en cours.

11:49 : Appel à Jacques Lamar au 514-229-5782. Aucune réponse

11:58 : Rappel de Jacques Lamar. Je lui demande si c'est possible de vérifier leur carte du réseau d'égout pour clarifier si le bassin de rétention des eaux pluviales et de procédé se déverse dans le réseau pluvial ou sanitaire de la Ville de Montréal. Il va effectuer les vérifications requises et me revenir par la suite.

12:14 : M. Jacques Lamar me rappelle. Il m'informe que le rejet aux installations d'Énergir au 11201 Boulevard Henri-Bourassa Est, Montréal peut se faire dans le réseau combiné (rejet au niveau de la rue Armand-Chaput) qui aboutit à l'usine d'épuration ou dans le réseau pluvial au niveau du boulevard Henri-Bourassa Est qui chemine vers le boulevard Tricentenaire qui se rejette dans le fleuve St-Laurent.

13:17 : Je rappelle M. Yannick Ricard. Il m'informe que le rejet se fait au niveau d'Armand-Chaput. Des discussions avec la Ville avaient déjà été entreprises avant que l'on soit avisé.

Signature intervenant UE : _____ Date : 2024-07-23

Rachel Thibault

Commentaires :

Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) : 301768816
7110-06-24-66023-186

C.R. COG : 06-UE-S-240724-6

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Date de l'appel au COG : 2024-07-24

Heure réception appel : 07:59

Reçu par : Pierre Gilbert

Date de l'évènement : 2024-07-24

Heure de l'évènement : 07:30

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT

Nom de la ville : Montréal

Adresse de l'évènement : 7605 rue
Lapierre Montréal

Précision sur la localisation (point de repère) :
-73.62095397, 45.54177284

N° de la ville : 66023

Milieu touché

1 : sol

2 : eau

3 :

4 :

Présence de cours d'eau à proximité :
Non ☒ / Oui ☐ Si oui, nom(s) :

Précisions milieu touché : Pluvial

TYPE D'ÉVÈNEMENT

Type d'évènement : Déversement ou fuite d'hydrocarbures

Autre :

Situation maîtrisée : Oui ☒

Non (Risque d'aggravation) ☐

Précisions :

Description sommaire de l'évènement : Incendie d'un tracteur à gazon - Déversement de 250 Litres d'huile hydraulique sur du gazon ayant atteint le pluvial - Une équipe de la Ville de Montréal a été appelé pour récupérer l'huile dans le pluvial

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit(s) en cause : Hydrocarbures

Détail : huile
hydraulique

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) :

Sangandem Ndem

Fonction : Municipalité

N° de : 514-248-0474 #

Organisme : Ville de Montréal / La Salle

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom personne à rappeler :

ou IDEM à précédant ☒

Fonction :

N° de téléphone : #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence

(si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT ☒ / DIFFÉRÉ ☐

N° de région : 06

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 08:09

Nom de l'intervenant de garde UE : Rachel Thibault

Heure du retour d'appel :

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) :

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

☐ Signalement ☒ Téléphonique ☐ Terrain

☐ Dossier transféré au CCEQ, secteur : -----

☐ Dossier transféré autre secteur :

Commentaires : Appel à Sangandem de la ville de Mtl : Un tracteur à gazon de la ville a brisé et causé un déversement de 200 litres d'eau d'extinction avec huile hydraulique sur l'asphalte. Une petite partie est allé à l'égout vers un sanitaire de l'usine de Montréal. L'usine a été averti et un camion vacuum est venu pomper l'égout. La ville de Montréal est en train de récupérer le tout.

Signature intervenant UE : _____ Date : 2024-08-02

Rachel Thibault

Commentaires :

Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) : 301770271
7110-06-24-66023-223

C.R. COG : 06-UE-S-240729-33

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Date de l'appel au COG : 2024-07-29

Heure réception appel : 09:46

Reçu par : Yannick Morrisson

Date de l'évènement : 2024-07-27

Heure de l'évènement : 10:00

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT

Nom de la ville : Montréal

Adresse de l'évènement : 1505 Rue
des Futailles, Montréal H1N3P1

Précision sur la localisation (point de repère) :
-73.51331962, 45.58220663

N° de la ville : 66023

Milieu touché

1 :

2 :

3 :

4 :

Présence de cours d'eau à proximité :
Non ☒ / Oui ☐ Si oui, nom(s) :

Précisions milieu touché :

TYPE D'ÉVÈNEMENT

Type d'évènement :

Autre :

Situation maîtrisée : Oui ☐

Non (Risque d'aggravation) ☐

Précisions :

Description sommaire de l'évènement : dev 10-50L huile minérale, boulon devisée dans un appareil de mesure, aucun milieu sensible, dev sur du gravier, pas encore récupéré

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) : Claudine
de Delille

Fonction : Entreprise

N° de : 514-968-2433 #

Organisme : HQ

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom personne à rappeler :
ou IDEM à précédant ☐

Fonction :

N° de téléphone : #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence
(si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT ☒ / DIFFÉRÉ ☐

N° de région : 06

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 09:53

Nom de l'intervenant de garde UE : Rachel Thibault

Heure du retour d'appel :

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 09:54

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

☐ Signalement ☒ Téléphonique ☐ Terrain

☐ Dossier transféré au CCEQ, secteur : ----

☐ Dossier transféré autre secteur :

Commentaires : Appel à Claudine d'Hydro-Québec : 10 à 50 Litres d'huile minérale à cause d'un boulon brisé d'un appareil de mesure. Aucun milieu sensible touché, tombé sur du gravier. Un boudin a été installé, ce sera récupéré par un camion de pompage avant que la pluie arrive.

Signature intervenant UE : _____ Date : 2024-08-02

Rachel Thibault

Commentaires :

Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) : 301768783
7110-06-24-66023-200

C.R. COG : 06-UE-S-240729-2

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Date de l'appel au COG : 2024-07-29

Heure réception appel : 02:04

Reçu par : Atif Zouhir

Date de l'évènement : 2024-07-28

Heure de l'évènement : 20:00

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT

Nom de la ville : Montréal

Adresse de l'évènement : 11701 Rue
Sherbrooke Est, Montréal H1B1C3

Précision sur la localisation (point de repère) :
-73.52146543, 45.6411936

N° de la ville : 66023

Milieu touché

1 : sol

2 :

3 :

4 :

Présence de cours d'eau à proximité :
Non ☒ / Oui ☐ Si oui, nom(s) :

Précisions milieu touché :

TYPE D'ÉVÈNEMENT

Type d'évènement : Déversement ou fuite (autre)

Autre : vtb

Situation maîtrisée : Oui ☒

Non (Risque d'aggravation) ☐

Précisions :

Description sommaire de l'évènement : - Cause de l'évènement : Prés du réservoir de bitume 470 - problème d'instrument. - Milieu sensible : Pas de milieu sensible. - Type de sol; Sol en graviers. - Récupération et nettoyage : Le nettoyage se fera demain matin.

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit(s) en cause : Autre

Détail : vtb

Qté déversée : 4L

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) : LOUIS-PAULE SERVANT

Fonction : Entreprise

N° de : 514-640-8197 #

Organisme : SUNCORE

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom personne à rappeler :
ou IDEM à précédant ☒

Fonction :

N° de téléphone : #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence
(si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT ☒ / DIFFÉRÉ ☐

N° de région : 06

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 02:12

Nom de l'intervenant de garde UE : Rachel Thibault

Heure du retour d'appel :

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 02:14

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

☐ Signalement ☒ Téléphonique ☐ Terrain

☐ Dossier transféré au CCEQ, secteur : ----

☐ Dossier transféré autre secteur :

Commentaires : Appel à Louis-Paul de suncor : 4 litres de vtb (stabilisant) déversé sur l'asphalte. Sera ramassé demain matin. Pas de milieu sensible touché. Produit confiné.

Signature intervenant UE : _____ Date : 2024-08-02

Rachel Thibault

Commentaires :

Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____

Compte-rendu rencontre du 29 juillet 2024 avec la ville de Montréal

Déversement huile moteur près à la Marina Pointe-aux-Trembles le 11 et le 25 juillet 2024

Étaient présents à la rencontre :

Olivier Turcotte, organisateur (MSP)

Marie-Andrée Daniau-Ménard (MSP)

Sébastien Roy (Ville de Montréal)

Jean-Sébastien Forest (Ville de Montréal)

Arnaud Budka (Ville de Montréal)

Philippe Gauthier (Ville de Montréal)

Ana Salvarrey (Ville de Montréal – sécurité civile)

Le but de la rencontre était de discuter de la prise en charge considérant la démobilisation de la Garde côtière canadienne (GCC) prévue pour le lendemain matin.

La GCC conclue que la source des déversements du 11 et du 25 juillet est terrestre et que ce n'est plus de leur mandat.

Le déversement du 25 juillet a la même apparence que celui du 11 juillet, soit une huile noire se collant au quai et bateau de la marina.

La conduite pluviale Tricentenaire localisée à quelques mètres en amont de la marina a été identifiée comme étant le canal d'amenée de l'huile retrouvée dans la marina et sur les rives adjacentes lors des déversements du 11 et du 25 juillet.

Bien qu'aucune huile de couleur noire n'ait été retrouvée dans les différents regards explorés entre le 11 et 25 juillet dans le réseau Tricentenaire, les photos par drone réalisées par la GCC démontre une trajectoire très probable allant de la sortie de la conduite au fleuve, remontant légèrement en amont, pour redescendre et passer au travers de la marina et aller finir sa course dans les herbages en aval de la marina. Il faut noter qu'il n'y a pas de conduite en amont pouvant expliquer que l'huile puisse arriver de plus en amont. Pour la GCC et le ministère, tout converge vers la conduite Tricentenaire comme étant à l'origine du rejet dans le fleuve.

Des échantillons de l'huile noire retrouvée dans la marina le matin même, ont été envoyés au laboratoire (CEAEQ) pour identifier le produit (IPP) et pour connaître les concentrations en C10-C50.

Nous demandons à la ville de reprendre le mandat de la GCC et la gestion du déversement avec Urgence-Marine, l'entreprise qui a été mandaté par la GCC.

La ville stipule qu'il n'y a pas de preuve que ça vienne d'une conduite de la ville, ils ne sont donc pas enclins de reprendre ce mandat.

Bien qu'il soit mentionné que l'apparence du produit étant le même que celui du 25 juillet, il n'est plus possible d'envisager une provenance maritime étant sous le mandat de la GCC. De plus, aucun bateau ne peut être responsable d'une aussi grande quantité, le volume ayant été évalué à 1000 litres lors du premier évènement.

La ville souhaiterait qu'une caractérisation des sédiments soit réalisée afin d'éliminer la possibilité que ça puisse venir des sédiments. Bien que je leur explique qu'un volume de cette envergure ne peut provenir d'un coup des sédiments ni même avoir cette apparence.

La ville refuse catégoriquement de reprendre le mandat pour l'instant.

Je termine la rencontre en disant que je vais en discuter avec mon gestionnaire.



Nadine Lagacé 2024-08-01

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) : 301770067
7110-06-24-66023-222

C.R. COG : 06-UE-S-240729-19

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Date de l'appel au COG : 2024-07-29

Heure réception appel : 08:41

Reçu par : Rachid Mahmoudi

Date de l'évènement : 2024-07-29

Heure de l'évènement :

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT

Nom de la ville : Montréal

Adresse de l'évènement : Montréal

Précision sur la localisation (point de repère) :
-73.72423899, 45.558615565

N° de la ville : 66023

Milieu touché

Présence de cours d'eau à proximité :
Non ☒ / Oui ☐ Si oui, nom(s) :

1 : eau

2 :

3 :

4 :

Précisions milieu touché :

TYPE D'ÉVÈNEMENT

Type d'évènement : Déversement ou fuite d'hydrocarbures

Autre :

Situation maîtrisée : Oui ☐

Non (Risque d'aggravation) ☐

Précisions :

Description sommaire de l'évènement : 2024/07/29 08:18 La capitainerie du Port de Montréal avise que le remorqueur TURBULENT rapporte que des bulles remontent à la surface en libérant des fines traces d'hydrocarbures à la position 45° 33.184N / 073° 31.234W dans le secteur de l'élévateur à grain. Il serait difficile d'installer des estacades dû à l'emplacement et la configuration du site ainsi que l'éloignement du bord du quai. Les quantités semblent négligeables et irrécupérables

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) :

Fonction : Service gouvernemental

N° de : #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom personne à rappeler : Vincent Laflamme
ou IDEM à précédant ☐

Fonction : Intervenant
environnement

N° de téléphone : (418) 955-5145 #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence
(si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT ☒ / DIFFÉRÉ ☐

N° de région : 06

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 08:45

Nom de l'intervenant de garde UE : Rachel Thibault

Heure du retour d'appel : 09:04

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 09:12

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

☐ Signalement ☒ Téléphonique ☐ Terrain

☐ Dossier transféré au CCEQ, secteur : -----

☐ Dossier transféré autre secteur :

Commentaires : Appel à Garde côtière : Quantité d'hydrocarbure négligeable et irrécupérable.

Signature intervenant UE : _____ Date : 2024-08-02

Rachel Thibault

Commentaires :

Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) : 301768643
7110-06-24-66023-197

C.R. COG : 06-UE-S-240805-31

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Date de l'appel au COG : 2024-08-05

Heure réception appel : 11:41

Reçu par : Daniel Petitclerc

Date de l'évènement : 2024-08-05

Heure de l'évènement : 10:00

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT

Nom de la ville : Montréal

Adresse de l'évènement : 11701 Rue
Sherbrooke Est, Montréal H1B1C3

Précision sur la localisation (point de repère) :
-73.52146543, 45.6411936

N° de la ville : 66023

Milieu touché

1 : sol

2 :

3 :

4 :

Présence de cours d'eau à proximité :
Non ☒ / Oui ☐ Si oui, nom(s) :

Précisions milieu touché :

TYPE D'ÉVÈNEMENT

Type d'évènement : Déversement ou fuite (autre)

Autre : Mixte huile / eau

Situation maîtrisée : Oui ☐

Non (Risque d'aggravation) ☐

Précisions :

Description sommaire de l'évènement : Déversement de 60 litres d'un mixte huile et eau sur du gravier, aucun milieu sensible touché, déversement constaté à 10h00 mais s'étant produit cette nuit, la cause étant les fortes pluies d'hier qui ont fait déborder le réseau d'égouts huileux

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) : Récupération par camion-pompe et excavatrices, le déversement a également touché des infrastructures et des expertises seront nécessaires pour décontaminer ces sols, plusieurs sous-traitants et plusieurs départements de Suncor seront mobilisés

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit(s) en cause : Autre

Détail : Mixte huile /
eau

Qté déversée : 60 litres

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) : Gabriel
Beaulme

Fonction : Entreprise

N° de : 514-640-8177 #

Organisme : Suncor

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom personne à rappeler :
ou IDEM à précédant ☒

Fonction :

N° de téléphone : #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence
(si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT ☒ / DIFFÉRÉ ☐

N° de région : 06

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 11:44

Nom de l'intervenant de garde UE : Rachid Oumellil

Heure du retour d'appel : 11:44

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 11:52

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

☐ Signalement ☒ Téléphonique ☐ Terrain

☐ Dossier transféré au CCEQ, secteur : ----

☐ Dossier transféré autre secteur :

Commentaires :

Le 5 août 2024,

Vers 11h52, j'appelle M. Beaulme, superviseur de quart chez Suncor, qui me confirme le déversement de 60 L de mélange eau + huile à la suite du débordement du réseau d'égout huileux causé par les fortes pluies. Le produit s'est déversé sur du gravier et aucun milieu sensible n'a été touché. Le liquide sera récupéré à l'aide d'un camion vacuum, puis sera traité dans l'unité de traitement des eaux usées.

Concernant les sols affectés par le déversement ils seront excavés une fois que les permis de travail nécessaires auraient été obtenus, car il y'a présence d'infrastructures souterraines et hors sols qui sont à proximité.

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.

Signature intervenant UE : _____ Date : 2024-08-05
Rachid Oumellil

Commentaires :

Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) : 301769873
7110-06-24-66023-211

C.R. COG : 06-UE-S-240808-142

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Date de l'appel au COG : 2024-08-08

Heure réception appel : 17:35

Reçu par : Marlene Bernier

Date de l'évènement : 2024-08-08

Heure de l'évènement : 16:45

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT

Nom de la ville : Montréal

Adresse de l'évènement : Montréal

Précision sur la localisation (point de repère) :
-73.72423899, 45.558615565

N° de la ville : 66023

Milieu touché

Présence de cours d'eau à proximité :
Non ☒ / Oui ☐ Si oui, nom(s) :

1 : sol

2 :

3 :

4 :

Précisions milieu touché : puisards de 2 à 3

TYPE D'ÉVÈNEMENT

Type d'évènement : Déversement ou fuite d'hydrocarbures

Autre :

Situation maîtrisée : Oui ☐

Non (Risque d'aggravation) ☐

Précisions :

Description sommaire de l'évènement : Appel reçu du MTQ pour un camion lourd en feu sur autoroute 40 ouest à entrée Bourassa et Sherbrooke au kilomètre 89.9. - la chaussée en asphalte et en pente, il y a de 2 à 3 puisards de la ville qui serait atteint. - une personne ressource est sur place Alain Mayer cellulaire 263 999-1799

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit(s) en cause : Hydrocarbures

Détail : diesel

Qté déversée :
inconnue

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) : Laura

Fonction : Service gouvernemental

N° de : 514-873-5154 #

Organisme : MTQ

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom personne à rappeler : Alain Mayer
ou IDEM à précédant ☐

Fonction :

N° de téléphone : (514) #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence
(si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT ☒ / DIFFÉRÉ ☐

N° de région : 06

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 17:38

Nom de l'intervenant de garde UE : Rachid Oumellil

Heure du retour d'appel :

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) :

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

☐ Signalement ☒ Téléphonique ☐ Terrain

☐ Dossier transféré au CCEQ, secteur : ----

☐ Dossier transféré autre secteur :

Commentaires :

Le 8 août 2024,

Vers 17h53, j'appelle M. Alain Meyer, chef des opérations (MTQ) qui me confirme que l'incendie d'un camion lourd a été éteint et il y a eu un déversement d'une quantité inconnue de diesel (carburant du camion) dont une partie s'est drainée dans 2 à 3 puisards pluviaux. Il ajoute que le camion est en train d'être remorqué et la firme GFL a été mandatée pour effectuer les travaux de nettoyage, récupération et pompage des puisards. Elle sera sur place dans environ 1h30.

Vers 18h40, j'appelle l'intervenant de garde du service de l'environnement de la Ville de Montréal et je parle avec M. Luc Séguin qui me dit qu'il se déplacera sur place pour constater les impacts à l'égout pluvial.

Vers 20h51, je reçois un appel de M. Séguin qui m'informe que finalement les puisards touchés ne font pas partie du réseau d'égout pluvial de la Ville de Montréal, mais appartient au MTQ et se déverse dans le fleuve Saint-Laurent près du pont Charles de Gaulle. Il ajoute que les travaux de pompage des puisards sont en cours avec deux camions vacuum.

Signature intervenant UE : _____ Date : 2024-08-08

Rachid Oumellil

Commentaires :

Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) : 301769854
7110-06-24-66007-209

C.R. COG : 06-UE-S-240808-99

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Date de l'appel au COG : 2024-08-08

Heure réception appel : 14:51

Reçu par : Yannick Morrisson

Date de l'évènement : 2024-08-08

Heure de l'évènement :

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT

Nom de la ville : Montréal-Est

Adresse de l'évènement : 11450 Rue
Cherrier, Montréal-Est H1B1A6

Précision sur la localisation (point de repère) :
-73.5204458, 45.63574998

N° de la ville : 66007

Milieu touché

1 :

2 :

3 :

4 :

Présence de cours d'eau à proximité :
Non ☒ / Oui ☐ Si oui, nom(s) :

Précisions milieu touché :

TYPE D'ÉVÈNEMENT

Type d'évènement :

Autre :

Situation maîtrisée : Oui ☐

Non (Risque d'aggravation) ☐

Précisions :

Description sommaire de l'évènement : dev 18l eau contaminé au soufre, fuite lente, découvert aujourd'hui, c'est l'eau de pluie qui a débordé, du contenant possiblement mal fermé, aucun milieu sensible, dev sur du gravier, récupéré avec une pelle

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) : Emilie
Levesque

Fonction : Entreprise

N° de : 514-831-1765 #

Organisme : Suncor

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom personne à rappeler :
ou IDEM à précédant ☐

Fonction :

N° de téléphone : #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence
(si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT ☒ / DIFFÉRÉ ☐

N° de région : 06

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 15:03

Nom de l'intervenant de garde UE : Rachid Oumellil

Heure du retour d'appel :

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 15:05

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

☐ Signalement ☒ Téléphonique ☐ Terrain

☐ Dossier transféré au CCEQ, secteur : ----

☐ Dossier transféré autre secteur :

Commentaires :

Le 8 août 2024,

Vers 15h07, j'appelle Mme Lévesque qui me confirme le déversement de 18L d'eau contaminé au soufre. Le soufre était mélangé avec un réfractaire, placé dans un conteneur et l'eau de pluie s'est infiltré dans le conteneur qui fuit lentement. Le produit s'est déversé sur du gravier qui a été ramassé en totalité ainsi que le gravier souillé.

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.

Signature intervenant UE : _____ Date : 2024-08-08

Rachid Oumellil

Commentaires :

Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) : 301769998
7110-06-24-66023-214

C.R. COG : 06-UE-S-240809-226

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Date de l'appel au COG : 2024-08-09

Heure réception appel : 21:12

Reçu par : Jimmy Rioux

Date de l'évènement : 2024-08-09

Heure de l'évènement : 21:30

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT

Nom de la ville : Montréal

Adresse de l'évènement : 1150 Rue
Sherbrooke Est, Montréal H2L1L8

Précision sur la localisation (point de repère) :
-73.56516374, 45.52201318

N° de la ville : 66023

Milieu touché

1 : sol

2 :

3 :

4 :

Présence de cours d'eau à proximité :
Non ☒ / Oui ☐ Si oui, nom(s) :

Précisions milieu touché : sol granulaire

TYPE D'ÉVÈNEMENT

Type d'évènement : Déversement ou fuite d'hydrocarbures

Autre :

Situation maîtrisée : Oui ☒

Non (Risque d'aggravation) ☐

Précisions :

Description sommaire de l'évènement : Débordement à cause des pluies, d'huile mixte/de disposition, 50 litres. Tombé sur granulaire, pas milieu sensible touché. Séparateur (bassin d'huile) qui a débordé. Camion vacuum sur le site au sous-traitant Amnor, seul méthode de récupération.

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit(s) en cause : Hydrocarbures

Détail : Huile mixte

Qté déversée : 50 litres

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) : Gabriel
Beaulne

Fonction : Entreprise

N° de : #

Organisme : Suncor

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom personne à rappeler :
ou IDEM à précédant ☐

Fonction : Contre maitre de quart

N° de téléphone : (514) 540-8177 #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence
(si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT ☒ / DIFFÉRÉ ☐

N° de région : 06

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE :

Nom de l'intervenant de garde UE : Rachid Oumellil

Heure du retour d'appel :

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) :

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

☐ Signalement ☒ Téléphonique ☐ Terrain

☐ Dossier transféré au CCEQ, secteur : ----

☐ Dossier transféré autre secteur :

Commentaires :

Le 9 août 2024;

Il y a eu une erreur dans la saisi du numéro de téléphone.

Vers 23,13, j'appelle M. Beaulne (Suncor) qui me confirme le déversement d'environ 50 L de mixte d'huile à cause des pluies qui ont débordé le bassin du séparateur d'huile. Le produit s'est déversé sur du gravier et a été récupérer par un camion vacuum et le gravier affecté sera excavé dès demain matin.

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.

Signature intervenant UE : _____ Date : 2024-08-10
Rachid Oumellil

Commentaires :

Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) : 301769905
7110-06-24-66023-213

C.R. COG : 06-UE-S-240809-66

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Date de l'appel au COG : 2024-08-09

Heure réception appel : 11:34

Reçu par : Stella Mbativou

Date de l'évènement : 2024-08-09

Heure de l'évènement : 11:04

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT

Nom de la ville : Montréal

Adresse de l'évènement : Montréal

Précision sur la localisation (point de repère) :
-73.72423899, 45.558615565

N° de la ville : 66023

Milieu touché

1 : eau

2 :

3 :

4 :

Présence de cours d'eau à proximité :

Non ☐ / Oui ☒ Si oui, nom(s) : fleuve saint - laurent

Précisions milieu touché :

TYPE D'ÉVÈNEMENT

Type d'évènement :

Autre :

Situation maîtrisée : Oui ☒

Non (Risque d'aggravation) ☐

Précisions :

Description sommaire de l'évènement : section 62 du port de Montréal X= 55.56 997 Y= -73.51672 fissure d'une hausse dans un charriot élévateur matière absorbante pour boucher le drain et ramasser ce qui est au sol la compagnie GSL s' est chargé du ramassage au sol la compagnie Urgence Marine est en route pour venir récupérer ce qui s'est écoulé dans le fleuve

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) : Audrey rochon

Fonction : Entreprise

N° de : 514-207-0224 #

Organisme : société termino montréal gateway

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom personne à rappeler :
ou IDEM à précédant ☒

Fonction :

N° de téléphone : #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence
(si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT ☒ / DIFFÉRÉ ☐

N° de région : 06

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 11:53

Nom de l'intervenant de garde UE : Rachid Oumellil

Heure du retour d'appel : 11:53

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 11:55

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

☐ Signalement ☒ Téléphonique ☐ Terrain

☐ Dossier transféré au CCEQ, secteur : -----

☐ Dossier transféré autre secteur :

Commentaires :

Le 9 août 2024,

Vers 12h16, j'appelle Mme Rochon, qui m'explique que de 10 à 15 L d'HH se sont déversés sur de l'asphalte et une quantité inconnue s'est drainée dans un égout puis dans le fleuve Saint-Laurent. L'égout a été obturé à l'aide d'une membrane et des couches absorbantes. La firme GFL est en route pour effectuer les travaux de récupération ainsi que la firme Urgence Marine.

Vers 13h45, je reçois un appel de Mme Rochon qui me confirme que GFL a commencé les travaux et qu'Urgence Marine est arrivé sur le site.

Vers 15h50, je reçois un appel de Mme Rochon qui me dit que les travaux sont achevés.

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.

Signature intervenant UE : _____ Date : 2024-08-09

Rachid Oumellil

Commentaires :

Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) : 301769905
7110-06-24-66023-213

C.R. COG : 06-UE-S-240809-74

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Date de l'appel au COG : 2024-08-09

Heure réception appel : 11:54

Reçu par : Marlene Bernier

Date de l'évènement : 2024-08-09

Heure de l'évènement : 11:29

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT

Nom de la ville : Montréal

Adresse de l'évènement : Montréal

Précision sur la localisation (point de repère) :
-73.72423899, 45.558615565

N° de la ville : 66023

Milieu touché

Présence de cours d'eau à proximité :
Non ☒ / Oui ☐ Si oui, nom(s) :

1 : eau

2 :

3 :

4 :

Précisions milieu touché :

TYPE D'ÉVÈNEMENT

Type d'évènement : Déversement ou fuite d'hydrocarbures

Autre :

Situation maîtrisée : Oui ☐

Non (Risque d'aggravation) ☐

Précisions :

Description sommaire de l'évènement : 2024/08/09 11:29 La capitainerie PORT DE MONTRÉAL rapporte de la pollution de provenance terrestre à la section 63. La pollution provient la machine qui lève les containers. 10 litres d'huile hydraulique s'aurait écoulé vers les égouts avant d'atteindre le fleuve.

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit(s) en cause : Hydrocarbures

Détail : HH

Qté déversée : 10 litres

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) :
Répartition

Fonction : Service gouvernemental

N° de : 418-648-4427 #

Organisme : Garde Côtière Canada

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom personne à rappeler : Vincent
Laflamme
ou IDEM à précédant ☐

Fonction :

N° de téléphone : (418) 955-5145 #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence
(si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT ☒ / DIFFÉRÉ ☐

N° de région : 06

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 12:03

Nom de l'intervenant de garde UE : Rachid Oumellil

Heure du retour d'appel :

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) :

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

☐ Signalement ☒ Téléphonique ☐ Terrain

☐ Dossier transféré au CCEQ, secteur : -----

☐ Dossier transféré autre secteur :

Commentaires :

Le 9 août 2024,

Vers 12h08, j'appelle M. Laflamme (GCC) pour l'informer que je prends en charge le cas étant donné que la source du déversement est terrestre. Ce dernier me fournit les coordonnées de l'intervenant de la capitainerie du port de Montréal, M. Francis 514601-8883.

Vers 13h04, je communique avec M. Francis qui m'informe que l'égout a été obturé à l'aide d'une membrane et des couches absorbantes.

Le produit déversé sur l'asphalte est confiné. Concernant la quantité du produit qui s'est drainée dans le fleuve, il y a juste une petite irisation à la surface de l'eau du fleuve qui est non récupérable.

Signature intervenant UE : _____ Date : 2024-08-09
Rachid Oumellil

Commentaires :

Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) : 301770000
7110-06-24-66007-215

C.R. COG : 06-UE-S-240809-206

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Date de l'appel au COG : 2024-08-09

Heure réception appel : 20:25

Reçu par : Emy Hebert

Date de l'évènement : 2024-08-09

Heure de l'évènement : 19:30

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT

Nom de la ville : Montréal-Est

Adresse de l'évènement : 7000
Avenue Marien, Montréal-Est
H1B4W3

Précision sur la localisation (point de repère) :
-73.53310493, 45.63438835

N° de la ville : 66007

Milieu touché

1 : eau

2 : sol

3 :

4 :

Présence de cours d'eau à proximité :
Non ☒ / Oui ☐ Si oui, nom(s) :

Précisions milieu touché : Béton + fossé

TYPE D'ÉVÈNEMENT

Type d'évènement : Déversement ou fuite d'hydrocarbures

Autre :

Situation maîtrisée : Oui ☒

Non (Risque d'aggravation) ☐

Précisions :

Description sommaire de l'évènement : Déversement de 50L de diesel sur du béton et dans un fossé dû à un vanne de camion mal fermé. Le produit a tombé dans un fossé mais la compagnie a un système de récupération. Le produit est récupéré au complet à l'aide de séparateur et un camion vacuum va venir compléter le tout. C'est un transporteur qui est responsable du déversement.

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit(s) en cause : Hydrocarbures

Détail : Diesel

Qté déversée : 50L

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) : Maxime Martineau

Fonction : Entreprise

N° de : 514-640-2339 #

Organisme : Valero énergie

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom personne à rappeler :
ou IDEM à précédant ☒

Fonction :

N° de téléphone : #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence
(si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT ☒ / DIFFÉRÉ ☐

N° de région : 06

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 22:51

Nom de l'intervenant de garde UE : Rachid Oumellil

Heure du retour d'appel :

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 22:54

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

☐ Signalement ☒ Téléphonique ☐ Terrain

☐ Dossier transféré au CCEQ, secteur : -----

☐ Dossier transféré autre secteur :

Commentaires :

Le 9 août 2024,

Vers 22h35, j'appelle M. Martineau (Valéro) qui me confirme le déversement de 50L de diesel à la rampe de chargement de camions-citernes. Le produit s'est déversé sur une surface en béton puis s'est drainé vers le puisard de récupération. Le produit sera récupéré demain à l'aide d'un camion vacuum.

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.

Signature intervenant UE : _____ Date : _____ 2024-08-10

Rachid Oumellil

Commentaires :

Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____

Montréal, le 9 août 2024

AVIS DE NON-CONFORMITÉ

Ville de Montréal
275, rue Notre-Dame Est, 2e étage
Montréal (Québec) H2Y 1C6

N/Réf. : 7110-06-24-66023-160
402386331

Objet : Déversement de matière dangereuse dans le fleuve Saint-Laurent via la conduite d'égout pluvial Tricentenaire près de la Marina Pointe-aux-Trembles localisée au 12750, rue Notre-Dame Est à Pointe-aux-Trembles

Mesdames,
Messieurs,

Lors des interventions réalisées les 11, 25 et 31 juillet, ainsi que le 4 août 2024 par des intervenants d'Urgence-Environnement de notre direction régionale et lors de vérifications ultérieures, nous avons constaté le manquement suivant :

- Avoir rejeté ou permis le rejet d'une matière dangereuse dans l'environnement, à savoir une matière dangereuse ayant un profil correspondant à la famille des huiles à moteur.
Règlement sur les matières dangereuses, article 8

De même, lors d'une intervention réalisée le 25 juillet 2024 par des intervenants d'Urgence-Environnement de notre direction régionale, nous avons constaté le manquement suivant :

- Étant responsable d'un rejet accidentel de matières dangereuses dans l'environnement, ne pas avoir récupéré sans délai toute matière contaminée qui n'est pas nettoyée ou traitée sur place, à savoir une matière dangereuse ayant un profil correspondant à la famille des huiles à moteur.
Loi sur la qualité de l'environnement, article 70.5.1 al. 1

... 2

Correctifs à prendre pour remédier à la situation

Nous vous demandons de prendre sans délai les mesures requises pour remédier à ces manquements, à savoir prendre en charge le confinement et la récupération des matières dangereuses, et ce jusqu'à l'arrêt du rejet.

Nous vous demandons aussi de nous transmettre un plan des mesures correctives qui ont été ou qui seront mises en œuvre pour vous conformer à la loi. Prenez note que certains correctifs pourraient exiger une autorisation préalable du Ministère.

Mesures administratives ou judiciaires

Par la présente, nous vous avisons que le Ministère se réserve le droit d'utiliser toute mesure administrative ou judiciaire à sa disposition pour faire respecter la loi et pour sanctionner le ou les manquements constatés, et ce, même si vous vous conformez au présent avis. De même, le Ministère se réserve le droit de vous réclamer les frais directs et indirects afférents à son intervention.

Si un avis de non-conformité vous a déjà été notifié par le passé, nous vous avisons par la présente que cela sera pris en considération dans toute décision relative à l'utilisation de toute mesure administrative ou judiciaire, dont l'imposition d'une sanction administrative pécuniaire. Une telle sanction pourrait vous être imposée pour un manquement à la Loi sur certaines mesures permettant d'appliquer les lois en matière d'environnement et de sécurité des barrages (LMA) ou aux lois concernées par celle-ci. En vertu de l'article 21 de la LMA, cette sanction serait de :

- 10 000 \$ - Règlement sur les matières dangereuses, article 8
ou
- 10 000 \$ - Loi sur la qualité de l'environnement, article 70.5.1 al. 1

Communication avec le Ministère

Pour toute information additionnelle ou pour porter à notre attention des observations quant à un manquement constaté, vous pouvez communiquer avec Mme Nadine Lagacé au 514 862-8009 ou à l'adresse courriel nadine.lagace@environnement.gouv.qc.ca.

De plus, pour obtenir plus d'informations sur les critères généraux guidant l'application des mesures administratives ou judiciaires, vous pouvez consulter le Cadre général d'application des sanctions administratives pécuniaires qui est disponible sur le site Web du Ministère (<http://www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/renforcement/index.htm>).



JV/nl/yek

Jeremy Vautier
Conseiller régional en application de la Loi

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) : 301770006
7110-06-24-66023-218

C.R. COG : 06-UE-S-240810-229

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Date de l'appel au COG : 2024-08-10

Heure réception appel : 14:38

Reçu par : Stella Mbativou

Date de l'évènement : 2024-08-10

Heure de l'évènement : 14:20

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT

Nom de la ville : Montréal

Adresse de l'évènement : 1700 Rue

Précision sur la localisation (point de repère) :

N° de la ville : 66023

Sherbrooke Est, Montréal H2L1M5

-73.56369041, 45.52749346

Milieu touché

Présence de cours d'eau à proximité :

1 : sol

2 :

3 :

4 :

Non ☒ / Oui ☐ Si oui, nom(s) :

Précisions milieu touché : gravier

TYPE D'ÉVÈNEMENT

Type d'évènement :

Autre :

Situation maîtrisée : Oui ☒

Non (Risque d'aggravation) ☐

Précisions :

Description sommaire de l'évènement : suite aux forte précipitation hier, les égouts ont débordés pour déposer cette huile à coté de la clôture les équipes sont en route pour faire le nettoyage.

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit(s) en cause : Autre

Détail : huile d'égout

Qté déversée : 30 litres

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) : michael tzi

Fonction : Entreprise

N° de : 514-640-8177 #

Organisme : Suncor

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom personne à rappeler :
ou IDEM à précédant ☒

Fonction :

N° de téléphone : #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence
(si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT ☒ / DIFFÉRÉ ☐

N° de région : 06

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 15:00

Nom de l'intervenant de garde UE : Rachid Oumellil

Heure du retour d'appel : 15:00

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 15:05

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

☐ Signalement ☒ Téléphonique ☐ Terrain

☐ Dossier transféré au CCEQ, secteur : ----

☐ Dossier transféré autre secteur :

Commentaires :

Le 10 août 2024,

Vers 15h05, j'appelle M. Tazi (Suncor) qui me confirme que le déversement de 30L d'huile usée dû au débordement du bassin de rétention des eaux pluviales. Le produit s'est déversé sur du gravier. Les travaux de récupération et nettoyage sont en cours.

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.

Signature intervenant UE : _____ Date : 2024-08-10

Rachid Oumellil

Commentaires :

Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) : 301772334
7110-06-24-66023-229

C.R. COG : 06-UE-S-240815-5

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Date de l'appel au COG : 2024-08-15

Heure réception appel : 07:24

Reçu par : Jimmy Rioux

Date de l'évènement : 2024-08-14

Heure de l'évènement : 07:00

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT

Nom de la ville : Montréal-Est

Adresse de l'évènement : 220
Avenue Durocher, Montréal-Est
H1B5H6

Précision sur la localisation (point de repère) :
-73.50778462, 45.62678034

N° de la ville : 66007

Milieu touché

1 : 2 : 3 : 4 :

Présence de cours d'eau à proximité :
Non ☒ / Oui ☐ Si oui, nom(s) :

Précisions milieu touché :

TYPE D'ÉVÈNEMENT

Type d'évènement :

Autre :

Situation maîtrisée : Oui ☐

Non (Risque d'aggravation) ☐

Précisions :

Description sommaire de l'évènement : Dépassement des normes normalement au maximum de 10 et se retrouve présentement à 10.82 km/jour de charge massive, totale de la charge des métaux (cuivre qui est le plus élevé). Soupçon des fortes pluies qui aurait bâti des sédiments dans les égouts. Double confirmation en cours puisque seulement une confirmation interne a été fait. Un laboratoire externe a reçu un échantillon pour analyse plus tard la semaine prochaine.

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) : Rudy
Bélanger

Fonction : Entreprise

N° de : 514-239-5315 #

Organisme : Affinerie CCR

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom personne à rappeler :
ou IDEM à précédant ☒

Fonction :

N° de téléphone : #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence
(si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT ☒ / DIFFÉRÉ ☐

N° de région : 06

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 07:30

Nom de l'intervenant de garde UE : Rachel Thibault

Heure du retour d'appel : 07:30

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 07:34

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

☐ Signalement ☒ Téléphonique ☐ Terrain

☐ Dossier transféré au CCEQ, secteur : -----

☐ Dossier transféré autre secteur :

Commentaires : 15 août : Appel à Rudy de CCR : le dépassement est de 0.82 des métaux totaux, la norme est de 10.00, pour un total de 10.82. CCR suspecte que ce sont les fortes pluies (ouragan Deby) qui a fait augmenter le taux des métaux totaux.

22 août : Appel à Rudy de CCR : le dépassement observé le 15 août s'est résorbé le lendemain, le taux était sous les 10.00.

Signature intervenant UE : _____ Date : 2024-08-22

Rachel Thibault

Commentaires :

Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) : 301771615
7110-06-24-66023-233

C.R. COG : 06-UE-S-240819-44

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Date de l'appel au COG : 2024-08-19

Heure réception appel : 11:01

Reçu par : Elizabeth Morin

Date de l'évènement : 2024-08-19

Heure de l'évènement : 10:50

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT

Nom de la ville : Montréal

Adresse de l'évènement : 8383 Rue

Précision sur la localisation (point de repère) :

N° de la ville : 66023

J.-René-Ouimet, Montréal H1J2P8

-73.5836619, 45.62252079

Milieu touché

Présence de cours d'eau à proximité :

1 : sol

2 :

3 :

4 :

Non ☒ / Oui ☐ Si oui, nom(s) :

Précisions milieu touché :

TYPE D'ÉVÈNEMENT

Type d'évènement :

Autre :

Situation maîtrisée : Oui ☐

Non (Risque d'aggravation) ☐

Précisions :

Description sommaire de l'évènement : 150l HH Cause: hausse qui a cédé en faisant la manœuvre sur un camion de type rolloff Pas encore ramassé aucun milieu sensible

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) : Mélanie gauthier

Fonction : Entreprise

N° de : 514-914-0548 #

Organisme : enviro connexion

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom personne à rappeler :
ou IDEM à précédant ☐

Fonction :

N° de téléphone : #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence
(si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT ☒ / DIFFÉRÉ ☐

N° de région : 06

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 11:05

Nom de l'intervenant de garde UE : Nadine

Heure du retour d'appel :

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 11:06

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

☐ Signalement ☒ Téléphonique ☐ Terrain

☐ Dossier transféré au CCEQ, secteur : ----

☐ Dossier transféré autre secteur :

Commentaires :

J'appelle Mme Gauthier. Elle me dit que le déversement a eu lieu dans un stationnement en gravier. MGC a été mandaté.

Je lui demande un suivi.

MGC envoi des photos et je suis en cc du courriel. Laforge environnement est mandaté.

Voir courriels dans T:\Commun\Urgences_Albums\Rapports finaux de suivi d'urgence\DR06\66023_Montréal\2024\7110-06-24-66023-233 Enviro Connexions

La situation est bien prise en charge. Je recommande de fermer l'intervention et de faire le suivi par courriel.

Signature intervenant UE : _____ Date : 2024-08-19
Nadine Lagacé

Commentaires :

Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____

COMPTE-RENDU APPEL LIGNE UE

Intervention SAGO (UE) : 301773155
7110-06-24-66007-241

C.R. COG : 06-UE-S-240826-133

Signalement rattaché à (# C.R. COG) :

ALERTE Ligne UE ☒ ou Ligne COG ☐

Date de l'appel au COG : 2024-08-26

Heure réception appel : 23:38

Reçu par : Emy Hebert

Date de l'évènement : 2024-08-26

Heure de l'évènement : 22:17

Remarque(s) :

LOCALISATION DE L'ÉVÈNEMENT

Nom de la ville : Montréal-Est

Adresse de l'évènement : 7000

Précision sur la localisation (point de repère) :

N° de la ville : 66007

Avenue Marien, Montréal-Est
H1B4W3

-73.53310493, 45.63438835

Milieu touché

Présence de cours d'eau à proximité :

1 : sol

2 :

3 :

4 :

Non ☒ / Oui ☐ Si oui, nom(s) :

Précisions milieu touché : Béton

TYPE D'ÉVÈNEMENT

Type d'évènement : Déversement ou fuite d'hydrocarbures

Autre :

Situation maîtrisée : Oui ☒

Non (Risque d'aggravation) ☐

Précisions :

Description sommaire de l'évènement : Déversement de 900L d'essence (sera réévaluer à la hausse ou à la baisse) sur une rampe de chargement causé par un mal fonctionnement d'un capteur lors du chargement du camion citerne et d'un chargement trop important. Aucun milieu sensible de touché. Récupération: ils ont lavé le béton avec de l'eau et on dirigé le produit vers les caniveaux.

Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :

PRODUIT(S) EN CAUSE

Produit(s) en cause : Hydrocarbures

Détail : Essence

Qté déversée : 900L

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause :

Détail :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Produit(s) en cause (autres) :

Qté déversée :

Qté réservoir (si connu) :

Remarque (produit(s) en cause et quantité(s)) :

COORDONNÉES

Nom interlocuteur (signalement) : Stéphane Bouchard

Fonction : Entreprise

N° de : 514-640-2339 #

Organisme : Énergie Valero

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom personne à rappeler : Patrick Provost ou IDEM à précédant ☐

Fonction : Intervenant environnement

N° de téléphone : (514) 770-5176 #

Organisme :

Adresse :

N° de téléphone : #

Nom du responsable présumé de l'urgence (si différent) : (personne ou cie)

Adresse :

N° de téléphone : #

SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : IMMÉDIAT ☒ / DIFFÉRÉ ☐

N° de région : 06

Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 23:51

Nom de l'intervenant de garde UE : Léalu Que Trépanier

Heure du retour d'appel :

Commentaires :

Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 23:54

SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT

Intervention :

☐ Signalement ☒ Téléphonique ☐ Terrain

☐ Dossier transféré au CCEQ, secteur : -----

☐ Dossier transféré autre secteur :

Commentaires : 26 août 2024

23:54 : Appel du COG. Il s'agit d'un déversement de 900L d'essence sur une rampe de chargement en béton causé par un mal fonctionnement d'un capteur lors du chargement du camion-citerne. L'évènement s'est produit à 22:17. Aucun milieu sensible impacté. Le béton a été lavé avec de l'eau et le mélange d'eau et d'essence a été dirigé vers le caniveau dans lequel se trouve un séparateur. On m'informe que la personne à contacter, M. (Art. 53-54) (Art. 53-54) risque de ne pas répondre compte tenu de l'heure qu'il est.

Je vérifie les précédentes interventions sur ce lieu pour vérifier si des déversements de cet ampleur se sont déjà produit par le passé. Je retrouve l'information que le caniveau a une capacité de 3000 m³, ce qui correspond à 3 000 000L. De ce fait, le caniveau peut aisément recevoir le contenu du déversement et les eaux de nettoyage jusqu'au moment du pompage.

27 août 2024

8 :37 Appel à Art . 53-54 Art . 53-54). Pas de réponse donc message sur la boîte vocale.

8 :47 Rappel de M. Art . 53-54 . Il me confirme que tout s'est bien déroulé avec le nettoyage. La récupération du produit (qui a été séparé de l'eau par le séparateur) par un camion-vaccum sera faite par Ortech ou GFL. Le produit récupéré restera sur place et est normalement retourné dans le pétrole brut (à Québec).

Je recommande de fermer l'intervention.

Signature intervenant UE : _____ Date : 2024-08-27

Léalu Que-Trépanier

Commentaires :

Signature coordonnateur UE : _____ Date : _____