

De : [Accès à l'information - Montréal](#)
À :
Objet : 200885365 RE: Réponse automatique - Demande d'accès à l'information - MELCCFP
Date : 29 novembre 2024 17:29:00
Pièces jointes : [Fiches GTC.pdf](#)
[Avis de recours .pdf](#)
[image001.png](#)

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 25 novembre dernier, concernant les fiches GTC suivantes : 7461, 2971, 6897, 5848, 3590, 5880, 8497, 3237, 3239, 3240, 3238, 11273, 11983, 9883, 11315

Vous trouverez en pièce jointe les documents visés par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information
Bureau de Montréal / OK
Direction de l'accès à l'information
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
www.environnement.gouv.qc.ca



MONTREAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :2971

NO LIEU : X2006776

ANCIEN NO GTC : 06391

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Terrain résidentiel 3832, rue Wellington, Verdun

NOM DE LA FICHE GTC : Terrain résidentiel

TYPES DE PROPRIÉTAIRESECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSEMUNICIPALITÉMRC

3832, rue WellingtonVerdun (Québec)MontréalVille de Montréal

CODE POSTAL

H4G 1V2

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

3406-26

Montréal, Municipalité de la paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

1154379

COORDONNÉES

NO MATRICULE : 9935-59-7274

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4656840847

LONGITUDE : -73,566541933

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSEMUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	10	0	10
TRAITÉS / EXCAVÉS	12	0	12
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage A-B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Hydrocarbures aromatiques monocycliques * (pot)	
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE	

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE☐ Aucune☐ Présente☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI☐ Aucun☐ En cours☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 2971

NO LIEU : X2006776

ANCIEN NO GTC : 06391

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE ☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 1991

ANNÉE DE FERMETURE : 1992

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒ 1992
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 1992
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Élimination dans un LET/LEET/LED CD/LEMN/LETI

IN SITU

☐

RESPONSABLES DU DOSSIER

Pépin, Guylaine

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

SAISIE PAR SOPHIE LACHANCE

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2000-08-11

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-11-26

MONTREAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3238NO LIEU : 90507914ANCIEN NO GTC : 06684

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Société canadienne d'Hypothes et Logement (SCHL)

NOM DE LA FICHE GTC : Terrain résidentiel-4

TYPES DE PROPRIÉTAIRESECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSEMUNICIPALITÉMRCODE POSTAL

10, 40, 50 rue TroyMontréalVille de MontréalH4G 3C5

3850, 3862, rue Allen

Verdun (Québec)

LOCALISATION CADASTRALE

LOT RANG, CONCESSION ...CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

1260157

COORDONNÉES

NO MATRICULE :DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4660426734

LONGITUDE : -73,5644907912

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSEMUNICIPALITÉCODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	55		55
RÉSIDUELS (*)	0	0	0

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :
SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 22
QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :
QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B
TYPES DE SOLS :
REMBLAI HÉTÉROGÈNE :
ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLSEAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE☐ Aucune☐ Présente☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI☐ Aucun☐ En cours☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :
DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3238

NO LIEU : 90507914

ANCIEN NO GTC : 06684

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE D'OUVERTURE : 1998

ANNÉE DE FERMETURE : 1998

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☒	☐	☐
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 1995
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Enfouissement (à préciser)

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Pépin, Guylaine

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

Ce dossier concerne le 50, rue Troy

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-12-11

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-11-26

MONTREAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :3239

NO LIEU : 90507914

ANCIEN NO GTC : 06685

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Société canadienne d'Hypothes et Logement (SCHL)

NOM DE LA FICHE GTC : Terrain résidentiel-2

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

10, 40, 50 rue Troy
3850, 3862, rue Allen
Verdun (Québec)

Montréal

Ville de Montréal

H4G 3C5

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

1260157

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4660426734

LONGITUDE : -73,5644907912

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	15		15
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 12

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE	

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE ☐ Aucune ☐ Présente ☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI ☐ Aucun ☐ En cours ☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE ☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3239

NO LIEU : 90507914

ANCIEN NO GTC : 06685

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE D'OUVERTURE : 1998

ANNÉE DE FERMETURE : 1998

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☒	☐	☐
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 1995
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION Enfouissement (à préciser)	IN SITU ☐	RESPONSABLES DU DOSSIER Pépin, Guylaine	

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

Ce dossier concerne le 3850, rue Allen

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-12-11

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-11-26

MONTREAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3237 NO LIEU : 90507914 ANCIEN NO GTC : 06683

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Société canadienne d'Hypothes et Logement (SCHL)

NOM DE LA FICHE GTC : Terrain résidentiel-1

TYPES DE PROPRIÉTAIRE SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE MUNICIPALITÉ MRC CODE POSTAL

10, 40, 50 rue Troy Montréal Ville de Montréal H4G 3C5

3850, 3862, rue Allen

Verdun (Québec)

LOCALISATION CADASTRALE

LOT RANG, CONCESSION ... CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

1260157

COORDONNÉES

NO MATRICULE : DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4660426734

LONGITUDE : -73,5644907912

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE MUNICIPALITÉ CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	90		90
RÉSIDUELS (*)	0	0	0

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :
SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 32
QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :
QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B
TYPES DE SOLS :
REMBLAI HÉTÉROGÈNE :
ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE ☐ Aucune ☐ Présente ☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI ☐ Aucun ☐ En cours ☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE ☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :
DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3237

NO LIEU : 90507914

ANCIEN NO GTC : 06683

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE D'OUVERTURE : 1998

ANNÉE DE FERMETURE : 1998

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☒	☐	☐
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 1995
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION Enfouissement (à préciser)	IN SITU ☐	RESPONSABLES DU DOSSIER Pépin, Guylaine	

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

Ce dossier concerne le 40, rue Troy

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-12-11

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-11-26

MONTREAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :3240

NO LIEU : 90507914

ANCIEN NO GTC : 06686

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Société canadienne d'Hypothes et Logement (SCHL)

NOM DE LA FICHE GTC : Terrain résidentiel-3

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) recep-teur(s) affecté(s) :Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

10, 40, 50 rue Troy

Montréal

Ville de Montréal

H4G 3C5

3850, 3862, rue Allen

Verdun (Québec)

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

1260157

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,4660426734

LONGITUDE : -73,5644907912

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS		5	
RÉSIDUELS (*)	0	0	0

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :
SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 8
QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :
QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B
TYPES DE SOLS :
REMBLAI HÉTÉROGÈNE :
ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

PROGRAMME DE SUIVI

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

☐ Aucune

☐ Présente

☐ Éliminée

☐ Aucun

☐ En cours

☐ Terminé

☐

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3240

NO LIEU : 90507914

ANCIEN NO GTC : 06686

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 1998

ANNÉE DE FERMETURE : 1998

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☒	☐	☐
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 1995
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION Enfouissement (à préciser)	IN SITU ☐	RESPONSABLES DU DOSSIER Pépin, Guylaine	

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

Ce dossier concerne le 3860, rue Allen

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-12-11

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-11-26

MONTREAL

SYSTEME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINES
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3590 NO LIEU : X0600829 ANCIEN NO GTC : 061074

DOSSIER

NOM LEGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Terrain Rheume Lafleur rue Rheume Lafleur
NOM DE LA FICHE GTC : Rheume-Lafleur
TYPES DE PROPRIETAIRE : Municipal
SECTEURS D'ACTIVITE ECONOMIQUE :
Milieu(x) recepteur(s) affecte(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE	MUNICIPALITE	MRC	CODE POSTAL
Entre les rues Rheume et Lafleur, pres de l'ancien lieu d'enfouissement Verdun (Quebec)	Montreal	Ville de Montreal	H4G 3N1

LOCALISATION CADASTRALE

LOT	RANG, CONCESSION ...	CADASTRE
-----	----------------------	----------

CADASTRE DU QUEBEC
3227210

COORDONNEES

NO MATRICULE : DEG.DEC.NAD83
LATITUDE : 45,467375
LONGITUDE : -73,5640416667

AUTRES ADRESSES AFFECTEES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE	MUNICIPALITE	CODE POSTAL
---------	--------------	-------------

CARACTERISTIQUES

ELEMENT DECLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINES INITIAUX	1500	1500	3000
TRAITES / EXCAVES	3076	3592	6668
RESIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :
SUPERFICIE AFFECTEE EN M² : 6 335
QUALITE DES SOLS AVANT REHABILITATION :
QUALITE DES SOLS RESIDUELS APRES REHABILITATION : <= B
TYPES DE SOLS :
REMBLAI HETEROGENE :
EPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Arsenic (As) Cuivre (Cu) Hydrocarbures aromatiques polycycliques* Plomb (Pb)	
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE	

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE :
PROGRAMME DE SUIVI :
EAU SOUT. REHABILITEE :
DEPASSEMENT DES CRITERES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'EGOUT :
DEPASSEMENT DES CRITERES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :
DEPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3590

NO LIEU : X0600829

ANCIEN NO GTC : 061074

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☒

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE ☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 2000

ANNÉE DE FERMETURE : 2003

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒ 2000
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 2003
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Goulet, Yvon

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

Ce terrain est localisé entre les rues Rhéaume et Lafleur à Verdun, à l'ouest de la digue qui sépare ce terrain de l'ancien lieu d'enfouissement de déchets domestiques. On ne mentionne pas ni adresse civique, ni numéro de lot.

DATE DE CRÉATION : 2001-11-04

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2003-06-05

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-11-26

MONTREAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :5848

NO LIEU : X2020126

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Terrains 3702 à 3720, rue Wellington & 3711, boul. LaSalle, Montréal

NOM DE LA FICHE GTC : Terrains 3702 à 3720, rue Wellington & 3711, boul. LaSalle, Montréal

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) :Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	MRC	CODE POSTAL
3702 à 3720, rue Wellington et 3711, boul. LaSalle Montréal (Québec)	Montréal	Ville de Montréal	H4G 1V2

LOCALISATION CADASTRALE

LOT	RANG, CONCESSION ...	CADASTRE
CADASTRE DU QUÉBEC 3001289	3001292	35224663522471

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,4666666667

LONGITUDE : -73,5663888889

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	CODE POSTAL
---------	--------------	-------------

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	70	148	218
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 672

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Hydrocarbures aromatiques polycycliques* Métaux*	
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE	

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE☐ Aucune☐ Présente☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI☐ Aucun☐ En cours☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :5848

NO LIEU : X2020126

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 2003

ANNÉE DE FERMETURE :

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☒	☐
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☐
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐
<u>TECHNIQUES DE RÉHABILITATION</u>	<u>IN SITU</u>	<u>RESPONSABLES DU DOSSIER</u>	

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

<u>CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU</u>	<u>QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT</u>	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION :2003-12-08

DERNIÈRE DATE DE SAISIE :2003-12-11

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE :2024-11-26

MONTREAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :5880

NO LIEU :X2012216

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION :Centre de la petite enfance Parminou (CPE)

NOM DE LA FICHE GTC :Centre de la petite enfance Parminou (CPE)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

6244Services de garderie

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) :Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

21-25, rue Troy

Montréal

Ville de Montréal

H4G 3C6

Verdun (Québec)

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

3402-104

Montréal, Municipalité de la paroisse de

3402-105

Montréal, Municipalité de la paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

1153501

1153502

COORDONNÉES

NO MATRICULE :9936-72-7475

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,4662805556

LONGITUDE : -73,5637277778

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

21-25, rue Troy

Montréal

H4G 3C6

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR :Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	875	43	918
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :450

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :450

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :<= B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Cuivre (Cu)

Étain (Sn)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :5880

NO LIEU :X2012216

ANCIEN NO GTC :

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

☒ Aucune

☐ Présente

☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

☒ Aucun

☐ En cours

☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

Non

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

Non

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

☐

SOUS ENQUÊTE

☐

ANNÉE D'OUVERTURE :

2002

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

☒

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

☐

ANNÉE DE FERMETURE :

2003

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

☐

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒ 2003
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 2003
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Enfouissement dans un lieu à sécurité accrue

IN SITU

☐

RESPONSABLES DU DOSSIER

Vanier, Bruno

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉES PAR:

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 6897NO LIEU : X2068201ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Coopérative d'habitation Les Trois Hérons

NOM DE LA FICHE GTC : Coopérative d'habitation Les Trois Hérons

TYPES DE PROPRIÉTAIRESECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Parapublic

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSEMUNICIPALITÉMRCCODE POSTAL

287,315, rue Rielle3764, 3784, rue EthelMontréal (Québec)MontréalVille de MontréalH4G 2S6

LOCALISATION CADASTRALE

LOT RANG, CONCESSION ...CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

1138686115279111529241183688

COORDONNÉES

NO MATRICULE :DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4661111111

LONGITUDE : -73,5675

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSEMUNICIPALITÉCODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Changement d'utilisation

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	352	0	352
TRAITÉS / EXCAVÉS	735	0	735
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 430

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 430

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLSEAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE☐ Aucune☐ Présente☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI☐ Aucun☐ En cours☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 6897

NO LIEU : X2068201

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE ☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 2005

ANNÉE DE FERMETURE : 2006

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒ 2004
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 2005
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Élimination dans un LET/LEET/LED CD/LEMN/LETI

IN SITU

☐

RESPONSABLES DU DOSSIER

Parent, Ronald

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION : 2006-03-20

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2006-03-24

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-11-26

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 7461 NO LIEU : 31846728 ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Centre hospitalier de Verdun

NOM DE LA FICHE GTC : Centre hospitalier de Verdun

TYPES DE PROPRIÉTAIRE : Gouvernement du Québec

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE :

Milieu(x) recep-teur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE : 4000, boulevard LaSalle
Verdun (Québec)

MUNICIPALITÉ : Montréal

MRC : Ville de Montréal

CODE POSTAL : H4G 2A3

LOCALISATION CADASTRALE

LOT : 1153609

RANG, CONCESSION ... : 1153610

CADASTRE : 2580712

CADASTRE DU QUÉBEC : 2580714

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4646926108

LONGITUDE : -73,5650007668

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE : MUNICIPALITÉ : CODE POSTAL :

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	712	2602	3314
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 3 000

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 3 000

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Étain (Sn)	Cuivre (Cu)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques*	Plomb (Pb)
Plomb (Pb)	Zinc (Zn)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE ☒ Aucune ☐ Présente ☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI ☒ Aucun ☐ En cours ☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE ☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 7461

NO LIEU : 31846728

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE ☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 2003

ANNÉE DE FERMETURE :

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒ 2004
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☒	☐
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐
<u>TECHNIQUES DE RÉHABILITATION</u>	<u>IN SITU</u>	<u>RESPONSABLES DU DOSSIER</u>	
Bioventilation	☐	Vanier, Bruno	
Élimination dans un LET/LEET/LEDCE/LEMN/LETI	☐		

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION : 2006-10-09

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2006-10-10

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-11-26

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :8497

NO LIEU :X2111935

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION :Terrain résidentiel

NOM DE LA FICHE GTC :Madame Diane Gaudreau

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) :Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

20, rue Troy
Montréal (Québec)

MUNICIPALITÉ

Montréal

MRC

Ville de Montréal

CODE POSTAL

H0H 0H0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

1260164

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :

45,466065

LONGITUDE :

-73,564193

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

20, rue Troy

MUNICIPALITÉ

Montréal

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR :Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	55	35	9090
RÉSIDUELS (*)	0	0	0

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :49

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :<= B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Hydrocarbures aromatiques monocycliques * (pot)	
Hydrocarbures aromatiques polycycliques*	
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS :ORGANIQUE	

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE☐ Aucune☐ Présente☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI☐ Aucun☐ En cours☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 8497

NO LIEU : X2111935

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE ☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 1997

ANNÉE DE FERMETURE : 2009

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒ 2009
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 2009
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Goulet, Yvon

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

Notons qu'il reste moins de 1 mètre cube sous une semelle de béton à l'intérieur. Voir rapport 971551 par Northex

DATE DE CRÉATION : 2009-07-20

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2009-07-24

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-11-26

MONTREAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :11315

NO LIEU : 24532756

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Terrain vacant avenue Georges V & boul. Saint-Joseph,Montréal

NOM DE LA FICHE GTC : Boulevard St-Jpseph- Lot 3 743 678 - ancienne usine Jenkins

TYPES DE PROPRIÉTAIRESECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) recep-teur(s) affecté(s) :Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	MRC	CODE POSTAL
170, Boulevard Saint-Joseph Lachine (Québec)	Montréal	Ville de Montréal	H8S 2L6

LOCALISATION CADASTRALE

LOT	RANG, CONCESSION ...	CADASTRE
916-225-Ptie		Lachine, Paroisse de
916-226		Lachine, Paroisse de
916-227		Lachine, Paroisse de
916-229-Ptie		Lachine, Paroisse de
916-231		Lachine, Paroisse de
916-232		Lachine, Paroisse de
916-233		Lachine, Paroisse de
916-241		Lachine, Paroisse de
916-242		Lachine, Paroisse de
916-243-Ptie		Lachine, Paroisse de
916-244-Ptie		Lachine, Paroisse de
916-245		Lachine, Paroisse de
916-246		Lachine, Paroisse de
922-208		Lachine, Paroisse de
922-Ptie		Lachine, Paroisse de
CADASTRE DU QUÉBEC		
1706002	3743678	3743679

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,4377777778

LONGITUDE : -73,6616666667

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	CODE POSTAL
---------	--------------	-------------

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Changement d'utilisation

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	27600	12000	39600
TRAITÉS / EXCAVÉS	39936	7643	47579
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 57 133

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 35 600

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐

ÉPAISSEUR EN M :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 11315 NO LIEU : 24532756 ANCIEN NO GTC :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Biphényles polychlorés (BPC) Hydrocarbures aromatiques polycycliques* Métaux*	Biphényles polychlorés (BPC)
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE	

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE ☐ Aucune ☐ Présente ☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI ☐ Aucun ☐ En cours ☒ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE ☒

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Non applicable

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐ SOUS ENQUÊTE ☐ ANNÉE D'OUVERTURE : 2017

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐ RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐ ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒ 2017
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 2017
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐
<u>TECHNIQUES DE RÉHABILITATION</u>	<u>IN SITU</u>	<u>RESPONSABLES DU DOSSIER</u>	
Élimination dans un LET/LEET/LEDCE/LEMN/LETI	☐	Seladji, Mohammed Samir	
Enfouissement dans lieu enfouiss. sols contaminés	☐		

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

MONTREAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9883

NO LIEU : 24532756

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Terrain vacant avenue Georges V & boul. Saint-Joseph,Montréal

NOM DE LA FICHE GTC : Lots 3743678 et 3743679 (Réhabilitation terrain de l'ancienne Jenkins dans l'arr. Lachine)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) recep-teur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

170, Boulevard Saint-Joseph
Lachine (Québec)

Montréal

Ville de Montréal

H8S 2L6

LOCALISATION CADASTRALE

LOT	RANG, CONCESSION ...	CADASTRE
916-225-Ptie		Lachine, Paroisse de
916-226		Lachine, Paroisse de
916-227		Lachine, Paroisse de
916-229-Ptie		Lachine, Paroisse de
916-231		Lachine, Paroisse de
916-232		Lachine, Paroisse de
916-233		Lachine, Paroisse de
916-241		Lachine, Paroisse de
916-242		Lachine, Paroisse de
916-243-Ptie		Lachine, Paroisse de
916-244-Ptie		Lachine, Paroisse de
916-245		Lachine, Paroisse de
916-246		Lachine, Paroisse de
922-208		Lachine, Paroisse de
922-Ptie		Lachine, Paroisse de
CADASTRE DU QUÉBEC		
1706002	3743678	3743679

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4377777778

LONGITUDE : -73,6616666667

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Changement d'utilisation

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	17647	14989	32636
TRAITÉS / EXCAVÉS	11687	26422	38109
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 57 133

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 45 698

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B

TYPES DE SOLS : Gravier silteux (G)

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☒

ÉPAISSEUR EN M : 2

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9883

NO LIEU : 24532756

ANCIEN NO GTC :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Hydrocarbures aromatiques polycycliques*	
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	
Métaux*	
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE	

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

☒ Aucune

☐ Présente

☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

☒ Aucun

☐ En cours

☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

☒

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

☒

NO GTE : GTE-0052

SOUS ENQUÊTE

☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 2006

ANNÉE DE FERMETURE : 2014

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒ 2006
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 2010
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION	IN SITU	RESPONSABLES DU DOSSIER	
		Goulet, Yvon	
		Seladji, Mohammed Samir	

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉES PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :11983

NO LIEU :X2011944

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION :Boulevard Gaetan-Laberge

NOM DE LA FICHE GTC :Lots 3 943 632, 3 943 635 et 3 943 636, boulevard Gaétan-Laberge

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Municipal

Milieu(x) recep-teur(s) affecté(s) :Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

Montréal

Ville de Montréal

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

1619422	1619423	3943626	3943627
3943629	3943631	3943632	3943634
3943635	3943636	3943639	3943640
5284586	5284587	5284588	5284589
5284590	5284591	5284592	5284593
5284594	5284595	5284596	5284597
5284598	5284599	5284600	

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,4663005161

LONGITUDE : -73,5615359047

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR :Réutilisation et protection

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	14019	4122	18141
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :11 475

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :11 475

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :> RESC

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Arsenic (As)

Benzo(a)anthracène

Benzo(a)pyrène

Benzo(b+j+k)fluoranthène

Chrysène

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS :MIXTE

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :11983

NO LIEU :X2011944

ANCIEN NO GTC :

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

☐ Aucune

☐ Présente

☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

☐ Aucun

☐ En cours

☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

☐

SOUS ENQUÊTE

☐

ANNÉE D'OUVERTURE :

2019

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

☐

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

☐

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☒	☐
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☐
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Peyrat, Yves

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION	DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN	
	ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐	
	DÉBUT RÉEL :	
	FIN RÉELLE :	
	DURÉE : Jour(s)	
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :	TRAVAUX RÉALISÉES PAR:	
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :		
ANNOTATION DE LA FICHE		

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :11273

NO LIEU :X2011944

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION :Boulevard Gaetan-Laberge

NOM DE LA FICHE GTC :Unité RTO Rhéaume

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Municipal

Milieu(x) recep-teur(s) affecté(s) :Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

Montréal

Ville de Montréal

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

1619422	1619423	3943626	3943627
3943629	3943631	3943632	3943634
3943635	3943636	3943639	3943640
5284586	5284587	5284588	5284589
5284590	5284591	5284592	5284593
5284594	5284595	5284596	5284597
5284598	5284599	5284600	

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,4663005161

LONGITUDE : -73,5615359047

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR :Protection seulement

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	1947	162	2109
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :11 475

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :> RESC

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :☒

ÉPAISSEUR EN M :7

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Métaux*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

Métaux*

MONTREAL

SYSTEME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINES
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :11273

NO LIEU :X2011944

ANCIEN NO GTC :

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

☒ Aucune

☐ Prsente

☐ Eliminee

PROGRAMME DE SUIVI

☒ Aucun

☐ En cours

☐ Termine

EAU SOUT. REHABILITEE

☐

DEPASSEMENT DES CRITERES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'EGOUT :Oui

DEPASSEMENT DES CRITERES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :Oui

DEPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

☒

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

☐

NO GTE :GTE-

SOUS ENQUETE

☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

☐

ANNÉE D'OUVERTURE :2015

ANNÉE DE FERMETURE :

ETAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒ 2015
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☒	☐
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Enfouissement dans lieu enfouiss. sols contaminés

IN SITU

☐

RESPONSABLES DU DOSSIER

Poon, Jia Lun

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉES PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION :2016-12-16

DERNIÈRE DATE DE SAISIE :2019-05-17

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE :2024-11-26