

De: Accès à l'information - Montérégie
Envoyé: 19 décembre 2024 11:15
À:
Objet: RE: 200885992_Demande Fiches GTC
Pièces jointes: Fiche_GTC_4094.pdf; Fiche_GTC_4378.pdf; Avis de recours.pdf

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 25 novembre dernier, concernant les fiches GTC # 4094 (72, route 104, Saint-Athanase) et # 4378 (368, rue Croisetière Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu).

Vous trouverez, en pièces jointes, les documents visés par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information

Bureau de la Montérégie /XP

Direction de l'accès à l'information

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

www.environnement.gouv.qc.ca



MONTER  GIE

SYST  ME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMIN  S

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4094

NO LIEU : X2003380

ANCIEN NO GTC : 16470

DOSSIER

NOM L  GAL DU LIEU D'INTERVENTION : Zinman It  e

NOM DE LA FICHE GTC : Zinman It  e

TYPES DE PROPRI  TAIRE

Priv  

SECTEURS D'ACTIVIT     CONOMIQUE

418110 Grossistes de m  taux recyclables

Milieu(x) recepteur(s) affect  (s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

72, route 104
Saint-Athanase (Qu  bec)

MUNICIPALIT  

Saint-Jean-sur-Richelieu

MRC

Le Haut-Richelieu

CODE POSTAL

J2X 1H1

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

P-247

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Saint-Athanase, Paroisse de

CADASTRE DU QU  BEC

4586516

COORDONN  ES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,3126277778

LONGITUDE : -73,2186

AUTRES ADRESSES AFFECT  ES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALIT  

CODE POSTAL

CARACT  RISTIQUES

  L  MENT D  CLENCEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M  3

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMIN��S INITIAUX			
TRAIT��S / EXCAV��S			
R��SIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M  2 :

SUPERFICIE AFFECT  E EN M  2 :

QUALIT   DES SOLS AVANT R  HABILITATION :

QUALIT   DES SOLS R  SIDUELS APR  S R  HABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI H  T  ROG  NE : ☐

  PAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Biph  nyles polychlor  s (BPC)
Cadmium (Cd)
Cuivre (Cu)
Hydrocarbures p  troliers C10    C50
Plomb (Pb)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE ☐ Aucune ☐ Pr  sente ☐   limin  e

PROGRAMME DE SUIVI ☐ Aucun ☐ En cours ☐ Termin  

EAU SOUT. R  HABILIT  E ☐

D  PASSEMENT DES CRIT  RES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'  GOUT :

D  PASSEMENT DES CRIT  RES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

D  PASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4094

NO LIEU : X2003380

ANCIEN NO GTC : 16470

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE ☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 1989

ANNÉE DE FERMETURE :

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☒	☐
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☐
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐
<u>TECHNIQUES DE RÉHABILITATION</u>	<u>IN SITU</u>	<u>RESPONSABLES DU DOSSIER</u>	

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

<u>CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU</u>	<u>QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT</u>	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉES PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

Élément déclencheur : activités de démantèlement de batteries de voiture et d'entreposage de condensateurs qui ont contaminé le sol.

Nature des contaminants : cadmium, cuivre, plomb : réf. 1er novembre 1989;
-- BPC, hydrocarbures : réf. 28 mars 1990.

Propriétaire : réf. 28 juin 1999

À JOUR LE 7 MARS 2001 PAR MT.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-03-12

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-12-03

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :4378

NO LIEU : X2003450

ANCIEN NO GTC : 16815

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION :Autobus Viens inc.

NOM DE LA FICHE GTC :Autobus Viens inc.B.Frégeau & Fils

TYPES DE PROPRIÉTAIREPrivé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE485210Transport interurbain & rural par autocar

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) :Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE368, rue Croisetière Nord
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)

MUNICIPALITÉSaint-Jean-sur-Richelieu

MRCLe Haut-Richelieu

CODE POSTALJ2X 5N3

LOCALISATION CADASTRALE

LOT249-59

RANG, CONCESSION ...

CADASTRESaint-Athanase, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC4914713

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,3146361111

LONGITUDE : -73,2189888889

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR :Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS :ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE☐ Aucune☐ Présente☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI☐ Aucun☐ En cours☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :4378

NO LIEU : X2003450

ANCIEN NO GTC : 16815

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 1992

ANNÉE DE FERMETURE :

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☐
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☒	☐
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE :

TRAVAUX RÉALISÉES PAR:

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Élément déclencheur: cas d'urgence du 9 mars 1992; 100 gallons de diesel, lors d'une vidange de deux réservoirs souterrains percés contenant de l'eau, déversés sur le sol, sur la végétation, dans le fossé pluvial, dans le ruisseau Hazen

Propriétaire:réf: 22 février 2001

Nature des contaminants:diesel

Municipalités affectées: un ruisseau contaminé traverse les trois municipalités

À JOUR LE 22 FÉVRIER 2001 PAR MT

DATE DE CRÉATION :1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE :2002-03-12

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-12-03