

De: Accès à l'information - Montérégie
Envoyé: 13 février 2025 15:03
À:
Objet: RE: 200891417_Demande de fiche GTC
Pièces jointes: Fiche GTC #3975_biffé.pdf; Art. 53-54.pdf; Avis de recours.pdf

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 4 février dernier, concernant la fiche GTC # 3975 (1005, rue Laurendeau, Beloeil.

Vous trouverez, en pièce jointe, le document visé par votre demande.

Vous noterez que, dans ce document, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information
Bureau de la Montérégie /XP

Direction de l'accès à l'information

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

www.environnement.gouv.qc.ca



MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :3975

NO LIEU :90504606

ANCIEN NO GTC :16321

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION :Joël Fercocq

NOM DE LA FICHE GTC :Joël Fercocq

TYPES DE PROPRIÉTAIREPrivé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) :Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE1005, rue Laurendeau
Beloeil (Québec)

MUNICIPALITÉBeloeil

MRCLa Vallée-du-Richelieu

CODE POSTALJ3G 4V2

LOCALISATION CADASTRALE

LOT190-233

RANG, CONCESSION ...

CADASTRESaint-Mathieu-de-Beloeil, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC4553341

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,5638888889

LONGITUDE : -73,225

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR :Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	25	0	25
RÉSIDUELS (*)	0	0	0

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :15

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :Plage A-B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS :ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE☐ Aucune☐ Présente☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI☐ Aucun☐ En cours☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3975

NO LIEU : 90504606

ANCIEN NO GTC : 16321

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE ☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 1996

ANNÉE DE FERMETURE :

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒ 1997
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 1997
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐
<u>TECHNIQUES DE RÉHABILITATION</u>	<u>IN SITU</u>	<u>RESPONSABLES DU DOSSIER</u>	
Enfouissement (à préciser)	☐	Fortin, Pierre	

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

<u>CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU</u>	<u>QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT</u>	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Annotation: Chargé de projet : Yves Boutin avant juillet 1998, Serge Rainville avant novembre 1998

Ce dossier origine d'une fuite de conduite d'alimentation sous le plancher de ciment du sous-sol reliant le réservoir d'huile à chauffage à la fournaise de la résidence. Le service d'Urgence-Environnement a été alerté par le fournisseur d'huile le 31 octobre 1996 (T16961031295). Un rapport de restauration réalisé par les Laboratoires Shermont daté du 23 janvier 1997 a été reçu et analysé par Yves Boutin. Le rapport démontre que les parois et le fond de l'excavation sont inférieurs ou très près du critère A pour les C10-C50. Les sols excavés ont été éliminés dans un lieu autorisé. Une lettre datée du 14 novembre 1997 demandant une analyse de l'eau d'un puits d'observation aménagé dans le secteur restauré est demeurée sans réponse. Dans ces conditions, le dossier ne peut être considéré comme fermé mais il est conservé au SGTC pour en garder la trace.

Demande verbale à **art. 53-54** de recevoir caractérisation de l'eau souterraine.
4 mars 1998

Élément déclencheur:

Nature des contaminants:

Propriétaire: réf.

Technique de réhabilitation:

À JOUR AU X SEPTEMBRE 2001, PF, MC

Nouvelle demande 1 er mars 2002 (dossier fermé)
RMatthieu