

**De:** Accès à l'information - Montérégie  
**Envoyé:** 14 février 2025 13:44  
**À:**  
**Objet:** RE: 200891527\_ : Demande accès fiche GTC  
**Pièces jointes:** Fiches GTC #9063 et #10541.pdf; Avis de recours.pdf

V/Réf. :

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 12 février dernier, concernant les fiches GTC # 9063 et # 10541 (Saint-Jean-sur-Richelieu).

Vous trouverez, en pièces jointes, les documents visés par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

**L'équipe de l'accès à l'information**

**Bureau de la Montérégie /XP**

Direction de l'accès à l'information

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

[www.environnement.gouv.qc.ca](http://www.environnement.gouv.qc.ca)



MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :9063

NO LIEU : X2091901

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION :Transformateurs Delta Star inc.

NOM DE LA FICHE GTC :Areva T&D Canada inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

335311 Fab. de transformateurs (sauf électroniques)

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) :Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

| ADRESSE                                                      | MUNICIPALITÉ             | MRC               | CODE POSTAL |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| 860, rue Lucien-Beaudin<br>Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) | Saint-Jean-sur-Richelieu | Le Haut-Richelieu | J2X 5V5     |

LOCALISATION CADASTRALE

| LOT                | RANG, CONCESSION ... | CADASTRE                    |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| 569                |                      | Saint-Athanase, Paroisse de |
| CADASTRE DU QUÉBEC |                      |                             |
| 4043270            | 4043279              | 4981552                     |

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,3014677841

LONGITUDE : -73,2126803964

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

| ADRESSE                                  | MUNICIPALITÉ             | CODE POSTAL |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| 860 rue Beaudin St-Jean sur le richelieu | Saint-Jean-sur-Richelieu |             |

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR :Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

|                     | PLAGE B-C | >C | >B (TOTAL) |
|---------------------|-----------|----|------------|
| CONTAMINÉS INITIAUX |           | 36 |            |
| TRAITÉS / EXCAVÉS   |           | 36 |            |
| RÉSIDUELS (*)       |           | 0  |            |

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :  
SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 22  
QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :  
QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :  
TYPES DE SOLS :  
REMBLAI HÉTÉROGÈNE :  
ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

| SOLS                                                                                  | EAU SOUTERRAINE |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Hydrocarbures pétroliers C10 à C50<br>TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE |                 |

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

PROGRAMME DE SUIVI

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :  
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :  
DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

☐ Aucune

☐ Présente

☐ Éliminée

☐ Aucun

☐ En cours

☐ Terminé

☐

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9063 NO LIEU : X2091901 ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL SOUS ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE : 2011

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE : 2015

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

|                                                    | NON-NÉCESSAIRE | ÉTAPE INITIÉE | ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------|
| CARACTÉRISATION                                    |                |               | 2011                   |
| RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION          |                |               | 2011                   |
| CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION |                |               |                        |

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION IN SITU RESPONSABLES DU DOSSIER

Fong, Amelia

Henri, Jean-François

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

| CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU | QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                           | AVANT TRAITEMENT APRÈS TRAITEMENT                   |

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

TRAVAUX RÉALISÉES PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

déversement hydrocarbures et excavation des sols affectés

les résultats pour les parois et fond d'excavation sont sous les limites de détection analytiques

JFH 9 mars 2011

-----

Mercredi, 15 avril 2015

Mise à jour de la Fiche #9063 et fermeture du dossier.

Amelia Fong

Analyste, secteur industriel

DATE DE CRÉATION : 2011-02-28

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2015-04-15

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2025-02-14

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :10541

NO LIEU : X2091901

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION :Transformateurs Delta Star inc.

NOM DE LA FICHE GTC :Alstom Réseau Canada inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

335311Fab. de transformateurs (sauf électroniques)

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) :Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

|                                                              |                          |                   |             |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------|
| ADRESSE                                                      | MUNICIPALITÉ             | MRC               | CODE POSTAL |
| 860, rue Lucien-Beaudin<br>Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) | Saint-Jean-sur-Richelieu | Le Haut-Richelieu | J2X 5V5     |

LOCALISATION CADASTRALE

|                    |                      |                             |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|
| LOT                | RANG, CONCESSION ... | CADASTRE                    |
| 569                |                      | Saint-Athanase, Paroisse de |
| CADASTRE DU QUÉBEC |                      |                             |
| 4043270            | 4043279              | 4981552                     |

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,3014677841

LONGITUDE : -73,2126803964

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

|         |              |             |
|---------|--------------|-------------|
| ADRESSE | MUNICIPALITÉ | CODE POSTAL |
|---------|--------------|-------------|

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR :Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

|                     |           |    |            |
|---------------------|-----------|----|------------|
|                     | PLAGE B-C | >C | >B (TOTAL) |
| CONTAMINÉS INITIAUX |           |    |            |
| TRAITÉS / EXCAVÉS   |           |    | 36         |
| RÉSIDUELS (*)       |           |    |            |

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :<= B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

|      |                 |
|------|-----------------|
| SOLS | EAU SOUTERRAINE |
|------|-----------------|

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE☐Aucune☐Présente☐Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI☐Aucun☐En cours☐Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :10541

NO LIEU : X2091901

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 2011

ANNÉE DE FERMETURE : 2015

ÉTAPES D'AVANCEMENT

|                                                    | NON-NÉCESSAIRE           | ÉTAPE INITIÉE            | ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE                   |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| CARACTÉRISATION                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 2011 |
| RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 2011 |
| CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                 |

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Fong, Amelia

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

| CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU | QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT |                  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
|                                           | AVANT TRAITEMENT                                    | APRÈS TRAITEMENT |

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉES PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Mercredi 15 avril 2015

En date du 25 octobre 2011, un rapport de réhabilitation a été transmis au Ministère à la suite d'un déversement accidentel qui a eu lieu en septembre 2011. Une restauration a été réalisée, la qualité des sols est en deçà du critère B de la Politique (HP C10-C50, HAM, HAP < A, métaux A-B). Un total de 65 tonnes métriques de sols ont été excavés et gérés et 4000 litres d'eau ont été pompées et disposées.

Amelia Fong

Analyste, secteur industriel

DATE DE CRÉATION :2015-04-15

DERNIÈRE DATE DE SAISIE :2015-04-15

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE :2025-02-14