

Saguenay, le 8 octobre 2015

N/Réf. : 401297412

**Objet : Demande d'accès aux documents concernant le 2892, avenue du Pont Nord à Alma**

Madame,

Nous donnons suite à votre demande d'accès du 21 septembre dernier concernant l'objet précité.

Les documents suivants sont accessibles. Ce sont :

1. Fiche technique n° 324 du système de gestion des terrains contaminés, 24 octobre 2014, 2 pages ;
2. Rapport de rejet d'un halocarbure, 2 février 2013, 1 page ;
3. Rapport de rejet d'un halocarbure, 7 août 2012, 1 page ;
4. Rapport de rejet d'un halocarbure, 20 février 2012, 1 page ;
5. Rapport de rejet d'un halocarbure, 17 novembre 2011, 2 pages ;
6. Rapport de rejet d'un halocarbure, 5 février 2010, 1 page.

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués, et ce, en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1).

Vous avez droit de recours de cette décision devant la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles de loi précités.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 418 695-7883, poste 347.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

SG/ns

p. j.

***Original signé par***

Sophie Gauthier  
Répondante régionale  
de l'accès aux documents

## SAGUENAY--LAC-SAINT-JEAN

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 324

NO LIEU : X2002103

ANCIEN NO GTC : 02139

### DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Marché Dubé Delisle inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Marché Dubé Delisle inc.

#### TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

#### SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

### LOCALISATION

#### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

##### ADRESSE

2892, avenue du Pont Nord  
Alma (Québec)

##### MUNICIPALITÉ

Alma

##### MRC

Lac-Saint-Jean-Est

##### CODE POSTAL

G0W 1L0

#### LOCALISATION CADASTRALE

##### LOT

##### RANG, CONCESSION ...

##### CADASTRE

##### CADASTRE DU QUÉBEC

4798774

#### COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 48,6016381394

LONGITUDE : -71,6251056099

#### AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

##### ADRESSE

##### MUNICIPALITÉ

##### CODE POSTAL

### CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

#### VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> : 15 061

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > B (Total)

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage A-B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

### NATURE DES CONTAMINANTS

#### SOLS

Benzène  
Éthylbenzène  
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50  
Plomb (Pb)  
Toluène  
Xylènes (o,m,p)

#### EAU SOUTERRAINE

Huiles et graisses totales\*  
Plomb (Pb)  
Xylènes (o,m,p)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

### EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Non

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Oui

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

## SAGUENAY--LAC-SAINT-JEAN

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 324

NO LIEU : X2002103

ANCIEN NO GTC : 02139

### TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1997

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

### ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2001
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Traitement physico-chimique

#### IN SITU

#### RESPONSABLES DU DOSSIER

De Champlain, Julie

### DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

### CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

#### DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

### ANNOTATION DE LA FICHE

Une station-service a occupé le terrain jusqu'en 1987. Puis, un maché d'alimentation s'est établi. En 1997, il y a eu une caractérisation des sols sur le terrain.

Selon l'étude de caractérisation datée de 1997, il semble toujours y avoir des sols contaminés dans la plage B-C sur le terrain, plage de contamination acceptable pour un terrain à zonage commercial/industriel selon la Politique. Toutefois, il y a eu des travaux de décontamination des eaux souterraines durant 6 mois (avril à septembre 1997) puisqu'elles présentaient de la contamination supérieure au critère RESIE de la Politique.

Une autre étude de caractérisation datée de 2001 fait ressortir que les eaux souterraines présentent de la contamination sous le critère RESIE de la Politique et les sols ne sont pas contaminés (plage A-B).

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2014-10-24

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-10-05