

Saguenay, le 11 décembre 2015

N/Réf. : 401314669

**Objet : Demande d'accès aux documents concernant le terrain situé au
1072, boulevard du Sacré-Cœur à Saint-Félicien**

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande reçue le 27 novembre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez ci-joint le document demandé. Il s'agit d'une fiche technique n° 378 du système de gestion des terrains contaminés, 14 août 2014, 2 pages.

Vous avez cependant droit de recours de cette décision devant la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-annexée une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 418 695-7883, poste 347.

Veillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations les meilleures.

SG/ns

p. j.

Original signé par
Sophie Gauthier
Répondante régionale
de l'accès aux documents

SAGUENAY--LAC-SAINT-JEAN

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 378

NO LIEU : 90264482

ANCIEN NO GTC : 02199

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Transport Hand

NOM DE LA FICHE GTC : Ancien site "Hamel Transport"

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

221320 - Installations d'épuration des eaux usées

221330 - Production de vapeur & conditionnement de l'air

562210 - Traitement & élimination des déchets

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

1041, rue St-Christophe
Saint-Félicien (Québec)

MUNICIPALITÉ

Saint-Félicien

MRC

Le Domaine-du-Roy

CODE POSTAL

G8K 1Y8

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

623

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Ashuapmouchouan, Canton d'

CADASTRE DU QUÉBEC

3072542

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 48,6487098107

LONGITUDE : -72,4435335776

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réutilisation seulement

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			850
RÉSIDUELS (*)			1

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > B (Total)

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > B (Total)

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Biphényles polychlorés (BPC)
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SAGUENAY--LAC-SAINT-JEAN

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 378

NO LIEU : 90264482

ANCIEN NO GTC : 02199

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1992

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 1993

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1993
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Enfouissement (à préciser)

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Benoît, Paul
De Champlain, Julie

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Première caractérisation en décembre 1991 suite à l'enlèvement de réservoirs pétroliers. plage de contamination A-B. Secteur de l'ancien atelier mécanique possiblement contaminé, mais non caractérisé.

Deuxième caractérisation en août 1992, contamination des sols en huiles et graisses supérieure au critère B pour certaines parois de l'excavation.

Troisième caractérisation en septembre 1992, contamination des sols inférieure au critère B.

Quatrième caractérisation en octobre 1992, contamination des sols en huiles et graisses supérieure au critère B.

Travaux de restauration en août 1993. Le fond et paroi des excavation présentent une contamination supérieure au critère C.

Caractérisation complémentaire en octobre 1993, présence de sols contaminés en huiles et graisses et BPC.

Aucun rapport ne permet de conclure que le site a été réhabilité en totalité.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2014-08-14

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-12-10