

COURRIEL

Montréal, le 11 octobre 2016

Objet : Demande d'accès concernant l'adresse : 5690 à 5700 rue Paré, Montréal

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 04 août dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s'agit de :

1. Rapport d'inspection, 23 novembre 1998, 3 pages.
2. Fiche N° 3712, 2 pages.

Vous noterez que dans ces documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Nous avons retracé aussi un dossier inscrit sous le numéro : 7610-06-01-05722-01. Cependant, après vérification auprès des différents intervenants, nous sommes dans l'incapacité de retracer le dossier physique, et par conséquent de vous remettre les documents demandés.

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièces jointes une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par : Nezha Boumchagdidin

Bureau de Montréal
5199, rue Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
Téléphone : 514 873-3636 #241
Télécopieur : 514 873-5662

Bureau de Laval
850, boulevard Vanier
Laval (Québec)
Téléphone : 450 661-2008
Télécopieur : 450 661-2217

Bureau de Lanaudière
100, boulevard Industriel
Repentigny (Québec) J6A 4X6
Téléphone : 450 654-4355
Télécopieur : 450 654-6131

Bureau des Laurentides
300, rue Sicard, bureau 80
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X5
Téléphone : 450 433-2220
Télécopieur : 450 433-1315

Courriel : Nezha.Boumchagdidin@mdelcc.gouv.qc.ca

Internet : www.mdelcc.gouv.qc.ca

Répondante régionale de l'accès
aux documents

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7610-06-01-0384501

DATE DE RÉDACTION : 1998-11-23

I. IDENTIFICATION

DATE D'INSPECTION : 1998-11-19


INSPECTEUR : Iris Diaz

ACCOMPAGNÉ DE :


LIEU INSPECTÉ

ADRESSE POSTALE (si différente)

Emballages Inner-Corr inc.
5700, rue Paré
Ville Mont-Royal Québec
H4P 2M2

PLAIGNANT(E) : N/A (X)	Rencontré	Oui ()	Non ()
NOM / ADRESSE			

PERSONNE(S) RENCONTREE(S) :

NOM / FONCTION	
<u>53-54</u> Directeur de production	(514) <u>53-54</u>

PIÈCE(S) ANNEXÉE(S) :

PHOTO(S) () Nombre : () CROQUIS () PLAN(S) () CARTE(S) ()

AUTRE(S) ANNEXE(S) : ()

1.

2.

BUT(S) : Vérifier la gestion de matières dangereuses résiduelles.

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7610-06-01-0384501

DATE DE RÉDACTION : 1998-11-23

2. DESCRIPTION DE L'INSPECTION

La compagnie Inner-Corr est à cet endroit depuis cinq ans. Elle compte 34 employés à l'usine et 10 au bureau. Son activité est la fabrication de boîtes et emballages en carton ondulé.

Le carton arrive prêt et on procède à sa coupe. Certains de ces emballages sont imprimés sur place.

Pour ce faire, on utilise de l'encre à base d'huile végétale. Les rouleaux des presses sont nettoyés à l'aide des chiffons imbibés d'alcool, lesquels sont disposés dans un baril qui, lorsqu'il est plein, est éliminé à l'enfouissement sanitaire. L'alcool a le temps de s'évaporer entre-temps.

L'entretien des coupeuses et des presses se situe au niveau d'un graissage régulier. Aucune huile n'est générée.

RAPPORT D'INSPECTION

N/RÉFÉRENCE : 7610-06-01-0384501

DATE DE RÉDACTION : 1998-11-23

3. CONCLUSION

Il n'y a aucune matière dangereuse résiduelle générée. Par le fait même, il n'y a pas d'entreposage de M.D.R...

4. RECOMMANDATION(S)

Je recommande la fermeture du dossier et son retrait du système de suivi.

5. VÉRIFICATION

- RÉDIGÉ PAR : Iris Diaz  98-11-23

- VÉRIFIÉ PAR : André Dufresne  25/11/24

COMMENTAIRES DU VÉRIFICATEUR :

Les encre contiennent-elles des métaux ?

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 3712

NO LIEU : X2010182

ANCIEN NO GTC : 061218

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : 5700, rue Paré, arrondissement Mont-Royal, Montréal

NOM DE LA FICHE GTC : Enlèvement d'un réservoir pétrolier

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receptr(eur) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

5700, rue Paré
Montréal (Québec)

MUNICIPALITÉ

Mont-Royal

MRC

Ville de Montréal

CODE POSTAL

H4P 2M2

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

576-p

577-p

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Saint-Laurent, Paroisse de

Saint-Laurent, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

1678980

COORDONNÉES

NO MATRICULE : 9138-94-0995

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4883333333

LONGITUDE : -73,6644444444

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

5700, rue Paré

MUNICIPALITÉ

Montréal

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	18		
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)	18		

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 15

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage B-C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 3712

NO LIEU : X2010182

ANCIEN NO GTC : 061218

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2002

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2002

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2002
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2002
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Parent, Ronald

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Enlèvement d'un réservoir dans une fosse de béton sauf le fond.é, Les sols contaminés sont demeurés en place

DATE DE CRÉATION : 2002-10-06

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2003-04-14

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2016-10-11