

Par courriel

Montréal, le 10 janvier 2018

Art 53-54

Objet : Demande d'accès concernant les adresses suivantes : 6700 à 6800, rue Jean-Talon Est, lots : 2 639 202, 2 639 203, Cadastre du Québec, Montréal (Québec)

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 4 janvier, concernant l'objet précité.

Pour l'adresse 6750, Jean-Talon Est, vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s'agit de :

1. Rapport d'intervention d'urgence, 02 juin 2016, 2 pages
2. Rapport d'intervention d'urgence, 04 février 2015, 2 pages

Après vérification, nous vous confirmons que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document pour les autres adresses.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès
aux documents

1 Identification

Date de l'événement : 2015-01-17	Heure de l'évènement : h	
Date du signalement : 2015-02-04	Heure du signalement : 10 h 05	
Date de l'intervention : 2015-02-04	Heure de début : h	Heure de fin : h
Intervenant d'urgence : André Ménard		Accompagné de :

N° intervention : 300939765	Type d'intervention : Intervention d'urgence-environnement (signalement)
N° gestion documentaire : 7110-06-14-66023-635	N° du rapport d'urgence : 401221457
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : Montréal Rejet d'un halocarbure dans l'atmosphère R404	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Éric Tourangeau		Service Lesage	514 337-3585

Lieu

Nom du lieu : Maxi (#0161)	
Nom usuel du lieu :	
N° du lieu : X2153121	Type de lieu : commerce
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 6750, rue Jean-Talon Est Montréal (Québec) H1S 1N1	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,593895494600:-73,569784260800	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	
Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface	

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Loblaws inc.		400, avenue Ste-Croix Saint-Laurent (Québec) H4N 3L4	Y2066493

Conditions météo SO

Produits en cause SO

Ajouter un produit

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Fréon R404	3337	2.2	gaz	précise	91		kg
			liquide	approximative			
			liquide	approximative			

Organismes impliqués
(Personnes rencontrées) SO

Photos numériques SO

Autres pièces annexées au rapport SO

Échantillons SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)

Date	Heure	Activités
1	2015-02-04	10h05
		De : A : Réception par télécopieur d'un rapport de rejet d'halocarbure, équipement réparé.

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

4 Conclusion

4 Conclusion

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention.

Autres éléments pertinents

SO

Rapport de caractérisation à venir

Résultats d'analyse à venir

Récupération et décontamination

Plan de caractérisation à déposer

Utilisation fond d'urgence Coûts : \$

Autre :

Rédigé par :

Signature :

Date de signature :

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard

Fonction : Coordonnateur aux Urgences
Environnementales

Signature :

Date : 2015-02-04

Commentaires :

1 Identification

Date de l'évènement : 2016-05-25	Heure de l'évènement : h	
Date du signalement : 2016-06-02	Heure du signalement : 10 h 04	
Date de l'intervention : 2016-06-02	Heure de début : 10 h 15	Heure de fin : h
Intervenant d'urgence : Sylvie Denis	Accompagné de :	

N° intervention : 301037610	Type d'intervention : Intervention d'Urgence-Environnement (signalement)
N° gestion documentaire : 7110-06-16-66023-146	N° du rapport d'urgence : 401358555
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : MONTREAL Rapport de fuite d'halocarbure de fréon R-404 de 135 kg survenu au 6750, rue Jean-Talon Est chez Maxi	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Éric Tourangeau			

Lieu

Nom du lieu : Maxi (#0161)	
Nom usuel du lieu :	
N° du lieu : X2153121	Type de lieu : commerce
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 6750, rue Jean-Talon Est Montréal (Québec) H1S 1N1	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,593895494600;-73,569784260800	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	
Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface	

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Loblaws inc.		400, avenue Ste-Croix Saint-Laurent (Québec) H4N 3L4	Y2066493

Conditions météo

SO

Produits en cause

Ajouter un produit

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Fréon R-404	3337	2.2	gaz	approximative	135		kg

Organismes impliqués

(Personnes rencontrées)

SO

Photos numériques

SO

Autres pièces annexées au rapport

SO

Échantillons

SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)



Date	Heure	Activités
1	2016-06-02	10 h 04
		De : Éric Tourangeau Service Lesage À : Sylvie Denis Urgence-Environnement Réception par télécopieur d'un rapport de rejet d'halocarbure de fréon R-404 de 135 kg survenu au 6750, rue Jean-Talon Est chez Maxi à Montréal. Il y a eu fuite sur un flare ¼ de la valve defrost. Tout a été réparé.

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

4 Conclusion

Tout est revenu à la normale.
*Voir rapport Service Lesage.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de FERMER l'intervention.

Autres éléments pertinents

SO

Rédigé par : Sylvie Denis

Signature :

Date de signature :

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard

Fonction : Coordonnateur des Urgences
environnementales

Signature :

Date :

Commentaires :

SAGO effectué le 2016-06-02
Dossier terminé le 2016-06-02