

Par Courriel

Montréal, le 30 Mai 2018

Art 53-54

**Objet : Demande d'accès concernant l'adresse suivante : 331, Chemin du Canal, lot :
2 135 403, Cadastre du Québec, (Lachine) Montréal (Québec)**

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 9 Mai 2018, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s'agit de :

1. Fiche GTC N° 11303, 2 pages.
2. Rapport d'urgence environnementale, 27 février 2018, 2 pages.

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 54 et 55 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès
aux documents

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 11303

NO LIEU : X2168185

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : 331-333, chemin du Canal

NOM DE LA FICHE GTC : 331-333, chemin du Canal

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receleur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

333, chemin du Canal
Montréal (Québec)

MUNICIPALITÉ

Montréal

MRC

Ville de Montréal

CODE POSTAL

H8S 2P6

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

2135403

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4292903723

LONGITUDE : -73,6693686656

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Changement d'utilisation

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	1816	1294	3110
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 2 574

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 2 574

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > RESC

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M : 6

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Arsenic (As)
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(b+j+k)fluoranthène
Cadmium (Cd)
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

EAU SOUTERRAINE

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 11303

NO LIEU : X2168185

ANCIEN NO GTC :

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2017

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-0184

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Peyrat, Yves

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION : 2017-01-26

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2017-02-01

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2018-05-30

	RAPPORT D'INTERVENTION D'URGENCE Centre de contrôle environnemental du Québec
	Direction régionale de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides Région : Montréal

INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE

1 Identification			
Date de l'événement :	2018-02-26	Heure de l'évènement :	09 h 18
Date du signalement :	2018-02-26	Heure du signalement :	09 h 20
Date de l'intervention :	2018-02-26	Heure de début :	09 h 30
		Heure de fin :	14 h 00
Intervention effectuée par : André Ménard			
Accompagné par : - + <input checked="" type="checkbox"/> SO			

1.1 Demande	
N° de demande :	200394985
Type de demande :	Urgence
Objet de la demande :	Intervention d'Urgence-Environnement 2014-20?? - Direction régionale de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides

1.2 Intervention	
N° d'intervention :	301290012
Type d'intervention :	Intervention d'urgence-environnement (téléphonique)
N° de gestion doc. :	7110-06-17-66023-532
N° de document :	401666203
But de l'intervention :	Montréal À la suite de travaux en berge du fleuve, une pelle mécanique s'est retrouvée dans le fleuve
Catégorie :	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3

1.3 Signalement			
Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Ibrahim Alassane	répartiteur	COG	418 643-5678:

1.4 Produits en cause								- + <input type="checkbox"/> SO
Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité	
Huile hydraulique	-----	3.3	-----	Approximative	trace			

2 Lieu concerné par l'intervention		- +		
1	Nom du lieu :	331-333, chemin du Canal		
	Nom usuel du lieu :	331-333, chemin du Canal Arrondissement de Lachine		
	N° du lieu :	X2168185	Type de lieu :	habitation
	Localisation du lieu :	Adresse du lieu : 333, chemin du Canal Montréal (Québec) H8S 2P6		
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	45,429290372300:-73,669368665600		
	Milieu impacté :	<input checked="" type="checkbox"/> Eau	<input type="checkbox"/> Air	<input type="checkbox"/> Sol
	Infrastructure :		<input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface	

3 Intervenant du lieu					- +
Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO	
Art 23-24		Art 23-24 Art 23-24	Y2187225	X2168185	

4 Condition météo	<input checked="" type="checkbox"/> SO
--------------------------	--

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C)	- + <input checked="" type="checkbox"/> SO
--	--

6 Photo numérique	<input checked="" type="checkbox"/> SO
--------------------------	--

7 Grille d'intervention annexée	<input checked="" type="checkbox"/> SO
--	--

8 Autre pièce annexée au rapport	- + <input checked="" type="checkbox"/> SO
---	--

9 Équipement utilisé	- + <input checked="" type="checkbox"/> SO
-----------------------------	--

10 Échantillon	- + <input checked="" type="checkbox"/> SO
-----------------------	--

11 Journal des opérations (rapport détaillé) - +			
Date	Heure	Activités	
1	2018-02-26	09h30	De : AM À : COG Le COG a été avisé par M. Art 53-54 (Art 53-54) que suite à des travaux en berge le long du fleuve, une pelle mécanique se serait retrouvée dans le fleuve. Pas certain qu'il y ait un déversement. La personne à joindre sur place est M. Art 53-54 au Art 53-54.
2	2018-02-26	09h36	De : AM À : M. Malouin Je communique avec M. Art, il m'informe qu'il y a seulement un mince reflet irisé sur l'eau. Ils ont fait des démarches pour faire venir des grues pour extirper la pelle du fleuve. Il m'informe aussi que ces travaux sont autorisés par notre Ministère (vérification faite, ces travaux font en effet partis d'un plan de réhabilitation approuvé dont une partie nécessite des travaux en rive) L'entrepreneur est la Art 23-24.
3	2018-02-26	10h40	De : AM À : M. Malouin Rappelle M. Art pour avoir du nouveau. Rien n'a changé, la CNESST est en train de valider leur plan d'intervention. M. Art m'informe qu'il va quitter les lieux, je lui demande de donner mes coordonnées au responsable de la Cie Excavation Art pour le suivi.
4	2018-02-26	13h14	De : AM À : Appel à M Art 53-54 Après avoir vérifié les coordonnées de l'entreprise sur Internet, la réceptionniste me donne le numéro de téléphone cellulaire de Art. Celui-ci m'informe que les travaux pour retirer la pelle du fleuve ne sont pas encore débutés, le plan d'intervention n'ayant pas encore été approuvé par la CNESST. Il m'informe de plus qu'il n'y a pas plus de trace d'hydrocarbure que ce matin. Le réservoir de carburant n'étant pas dans la rivière, il n'y a pas d'écoulement. Je lui dis de nous rappeler si la situation change. Je lui ai donnée le numéro 24h des Urgences au cas où.
5	2018-02-27	11h28	De : AM À : Excavation Art 53-54 Je n'ai pu joindre Art, j'ai donc parlé à Madame Art 53-54, elle m'informe que la pelle a été retirée de du fleuve hier soir et il n'y a pas eu de déversement, le réservoir de carburant étant intact.

12 Vérification complémentaire à l'intervention SO

13 Conclusion

14 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés - + SO

15 Autres éléments pertinents SO

16 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention	
Rédigé par : André Ménard	Fonction : Coordonnateur
Signature :	Date de signature :

17 Vérification du rapport

Approuvé par : André Ménard	Fonction : Coordonnateur Urgence-Environnement
Signature :	Date : 2018-02-27

Commentaires :