

Par courriel

Montréal, le 11 mai 2023

Objet : Demande d'accès concernant le 9510, rue Notre-Dame Est, lot 1 294 497, cadastre du Québec, lots 407-53, 746, cadastre de la Paroisse de Longue-Pointe, Montréal (Québec) N/Réf : 200826890

Monsieur ^{Art 53-54} [REDACTED],

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 21 mars 2023, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Vous noterez que, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à nous par courriel à l'adresse suivante : dr06acc@environnement.gouv.qc.ca.

Veuillez agréer Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information

Direction régionale de Montréal

5199 rue Sherbrooke Est, bureau 3860

Montréal (Québec) H1T 3X9

www.environnement.gouv.qc.ca

Programme de contrôle environnemental I-18 Formulaire 1

Contrôle des réservoirs d'huiles usées installés dans des ateliers de mécanique

Application du Règlement sur les matières dangereuses

Programme de contrôle environnemental I-18 :
formulaire 1

RAPPORT DE VÉRIFICATION			
Réservoirs d'huiles usées installés dans des ateliers de mécanique			
ADMINISTRATION	CCEQ - Direction régionale de : Montréal		
	L'INTERVENTION		
	Date de la vérification : 18/07/2013 Heure d'arrivée : 14h49 Heure de départ : 15h05		
	Réalisée par : Martin Cassista		
	Accompagné de :		
	SAGO		
	Demande : 200234252 Intervenant : Y2105095 N° Intervention : 300826834 N° document produit : 401056519 N° Lieu d'intervention : X2143284		
	Type d'intervention :	☒ première inspection programmée (état de situation et inventaire) ☐ inspection programmée ☐ inspection pour suivi d'avis d'infraction ☐ inspection de suivi d'une plainte	

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE	Nom (raison sociale) : Services As-Pro inc.		
	Autre nom :		
	Adresse civique : 9510, rue Notre-Dame Est		
	Municipalité : Montréal		Code postal : H1L 3P3
	Téléphone : 514-353-9099		Télécopieur : 514-353-3344
	Répondant : Art 53-54		Cellulaire :
	N° de gestion documentaire : 7610-06-01-07333-01		Matricule CIDREQ :
	GPS (19T) : NAD 83		Longitude (x) : -73,5108787952 Latitude (y) : 45,6088364276

BUT DE LA VÉRIFICATION	Première inspection, état de situation et inventaire.
---------------------------	---

PERSONNES RENCONTRÉES	Nom	Fonction	Téléphone	Cellulaire
	Art 53-54	Co-propriétaire	514-353-9099	

TYPE D'ENTREPRISE	☒ Atelier mécanique commercial <i>(entretien de véhicules contre rémunération)</i>	☐ station-service (vente de carburants avec service d'entretien mécanique des véhicules) ☒ garage d'entretien mécanique (atelier mécanique sans vente de carburants)
	☐ Atelier mécanique non commercial <i>(entretien de ses propres véhicules)</i>	☐ société de transport urbain ou interurbain ☐ entreprise de camionnage ☐ entreprise de services publics (électricité, téléphonie, câblodistribution) ☐ autres, préciser : _____

Nombre de réservoirs	Type de réservoir	Nombre total de réservoirs de chaque type	Nombre de réservoirs reliés à un séparateur eau/huile
	Réservoir souterrain		
	Réservoir hors-sol	1	

A - CARACTÉRISTIQUES DES RÉSERVOIRS D'HUILES USÉES		
A.1 - Réservoirs hors-sol		
POINTS À VÉRIFIER	RÉSERVOIR # 1	RÉSERVOIR #2
Capacité (litres)	2000 L	
Année d'installation (AAAA-MM-JJ)	2005	
Matériaux de fabrication	☒ Acier ☐ Plastique ☐ Acier recouvert de plastique	
Le réservoir porte une plaque mentionnant son fabricant et la norme de conception à laquelle il répond	☒ Non ☐ Oui, nommer cette norme :	
Le réservoir est muni d'évents	☒ Oui ☐ Non	
Le réservoir est relié à un séparateur eau/huile	☐ Oui ☒ Non	
Une étiquette indiquant le nom de la matière entreposée est posée à un endroit visible sur le réservoir (art. 46)	☒ Oui ☐ Non	
Un mécanisme de sécurité empêche l'utilisation des tuyaux en dehors des périodes de remplissage et de vidage (article 53)	☒ Oui ☐ Non	
Le réservoir hors-sol et sa tuyauterie en surface sont protégés contre la corrosion (ex : peinture, enduit époxy) (article 54)	☒ Oui ☐ Non ☐ N/A (réservoir non en acier)	
Le réservoir est protégé par des butoirs aux endroits susceptibles d'être heurtés par des véhicules (article 55)	☒ Oui ☐ Non Dans une pièce dédiée	
Type de réservoir	☒ Simple paroi ☐ Double paroi	
☒ Simple paroi, compléter la section ci-contre (article 56)	☐ Réservoir muni d'un bassin intégré d'une capacité de (L) : ☒ Réservoir placé dans un bassin externe de rétention d'une capacité de (L) : 2500 L ☐ N/A (réservoir de capacité ≤ à 2000 L) ☐ Le réservoir n'a aucun bassin <i>(Informez l'exploitant qu'il devra prévoir soit d'installer un bassin, soit de remplacer le réservoir par un double paroi dans un délai de 3 ans)</i>	

B - ENTRETIEN PÉRIODIQUE DES RÉSERVOIRS D'HUILES USÉES		
Items de vérification	Cochez les items vérifiés périodiquement par l'exploitant et indiquez le constat établi	Fréquence de vérification par l'exploitant (nombre de fois/unité de temps)
Réservoir hors sol		
État du réservoir (vérifier s'il y a des signes de corrosion)	☒ Correct	1/semaine
Bassin de rétention (vérifier s'il y a présence d'huile et/ou d'eau)	☒ Vide et sec	1/semaine
État des valves, des robinets et de la tuyauterie (vérifier s'il y a corrosion, égouttement ou fuite)	☐	
Double paroi : état de fonctionnement du système de détection de fuite entre les parois	☐	
Réservoir souterrain		
Double paroi : état de fonctionnement du système de détection de fuite entre les parois	☐	
En acier : état de fonctionnement du système de protection contre la corrosion (RMD, article 62 : obligatoire 1 fois/2 ans)	☐	

Systèmes de protection		
État du mécanisme empêchant l'utilisation des tuyaux en dehors des périodes de vidange et de remplissage	☐	
État des butoirs devant les réservoirs hors sol	☐	
État de fonctionnement des alarmes de haut niveau si le réservoir en est muni	☐	
Jaugeage et équipements de jaugeage		
État de fonctionnement de l'indicateur de niveau	☐	
État de la baguette de jaugeage	☐	
Jaugeage du réservoir	☐	
Autres items (précisez)		
	☐	

C - GESTION DES HUILES USÉES	
Les huiles usées sont expédiées régulièrement et un bon d'expédition, un contrat ou une facturation est disponible sur place (article 11) ☐ Non ☒ Oui Date du dernier contrat/facturation : 28/05/2013 Compléter ci-après les informations sur les destinataires et les transporteurs	Les huiles usées sont brûlées sur place : ☒ Non ☐ Oui, compléter ci-après. Quelle est la puissance de l'équipement de combustion (art. 26) : MW L'exploitant détient-il un certificat d'autorisation ☐ Non ☐ Oui, date de délivrance :
Destinataires (article 11)	
Art 23-24	
Transporteurs	
Art 23-24	

D - HISTORIQUE DE CONTAMINATION	
Y a-t-il eu des déversements d'huiles usées ou d'autres produits pétroliers sur le site le ou après le 1 ^{er} avril 2007 ?	
☒ Non ☐ Oui, indiquer : leur nombre : les quantités de produits impliqués par événement (litres) : les dates si connues (AAA-MM-JJ) :	
Ces événements ont-ils été rapportés au MDDEP? ☐ Oui ☐ Non	
À la suite de ces événements, a-t-on réalisé une étude de caractérisation du site?	
☐ Non ☐ Oui, indiquer : Cette étude a été remise au MDDEP : ☐ Oui ☐ Non (obtenir l'étude) Date (AAAA-MM-JJ) : Titre (nom) de l'étude :	
À la suite de ces événements, a-t-on procédé à une décontamination?	
☐ Non ☐ Oui, décrire les travaux effectués :	

COMMENTAIRES	Réservoir et installation conformes.
--------------	--------------------------------------

SIGNATURES	Vérificateur : Martin Cassista Lettres moulées	 Signature	Date : 2013/07/29 Année / mois / jour
	Superviseur : Astrid Delmotte Lettres moulées	 Signature	Date : 2013/07/26 Année / mois / jour
	Commentaires du superviseur :		

Annexe - Photos

Photo no : 1	
Fichier : DSCN5158.jpg	
Description : Services As-Pro Inc. 9510, rue Notre-Dame est. Atelier mécanique.	


Photo no : 2	
Fichier : DSCN5154.jpg	
Description : Réservoir hors-sol d'huile usée.	


Photo no : 3	
Fichier : DSCN5155.jpg	
Description : Bassin externe du réservoir, le bassin en bleu, le réservoir en vert.	


Photo no : 4	
Fichier : DSCN5156.jpg	
Description : Vue d'ensemble du réservoir vertical d'huile usée et de son bassin externe.	

Photo no : 5	
Fichier : DSCN5157.jpg	
Description : Système de récupération des filtres d'huile à moteur usagés et des contenants plastiques d'huile neuve.	