

Par courriel

Montréal, le 19 mai 2023

Objet : Demande d'accès concernant le 4045, boulevard Poirier, lot 2 460 548, cadastre du Québec, arr. Saint-Laurent, Montréal (Québec) N/Réf : 200826892

Madame Art 53-54,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 21 mars 2023, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande;

Vous noterez que, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 37, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à nous par courriel à l'adresse suivante : dr06acces@environnement.gouv.qc.ca.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information
Direction régionale de Montréal
5199 rue Sherbrooke Est, bureau 3860
Montréal (Québec) H1T 3X9
www.environnement.gouv.qc.ca

RAPPORT D'INSPECTION
Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides
Région : Montréal

1 Identification

Date de l'inspection : 2014-07-17	Heure d'arrivée : 10 h 20	Heure de départ : 10 h 39
Inspecteur : Mary Chantal Abraham		Accompagné de :

N° intervention : 300898814	Type d'intervention : Inspection
N° gestion documentaire : 7610-06-01-08358-01	N° du rapport d'inspection : 401157203
N° demande : 200169492	Type de demande : Programme de contrôle
But de l'inspection : I:11 Halocarbures 2014 Dubord & Rainville INC	

Lieu inspecté

Nom du lieu : Dubord et Rainville inc.

Nom usuel du lieu :

N° du lieu : X2149979 Type de lieu : commerce

Localisation du lieu inspecté :
Adresse du lieu : 4045, boulevard Poirier
Montréal (Québec) H4R 2G9

Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Dubord & Rainville inc.		4045, boulevard Poirier Saint-Laurent (Québec) H4R 2G9	Y0003262

Conditions météo

Ensoleillé

Personnes rencontrées SO

Nom	Fonction	N° de téléphone (ou autre)
Art 53-54	Gérant Général	Art 53-54

Mode d'identification

But expliqué : oui non s. o.

Mode d'identification : verbale preuve de statut

But expliqué à/identification faite auprès de : Art 53-54

Plainte SO

Photos numériques

Nombre de photos prises sur le terrain : 0 Nombre de photos annexées au rapport : 0

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Mary Chantal Abraham avec un appareil photo de type Art 23-24. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant :

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée, sauf.....

Grilles d'inspection annexées SO

Autres pièces annexées au rapport SO

Échantillons SO

2 Mise en contexte (facultatif)

SO

Inspection réalisée dans le cadre du programme d'halocarbures

3 Description de l'inspection

Dubord ET Rainville INC. Ne fais pas de travaux sur les halocarbures. Ce service est réalisé par l'entreprise Art 23-24 qui se trouve à [redacted] qui fait l'entretien et la réparation des appareils. Dubord ET Rainville INC garde des registres de ces travaux.

4 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

5 Conclusion

L'entreprise ne fait pas de travaux d'halocarbures

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

6 Recommandations

Art 37

Rédigé par : Mary Chantal Abraham

Signature :

Date de signature : 2014-07-18e

7 Vérification du rapport d'inspection

Approuvé par : Marie-Pier Marchand

Fonction : Superviseure

Signature :

Date : 21 juillet 2014

Commentaires :