

Par courriel

Montréal, le 17 novembre 2023

Objet: Demande d'accès concernant les fiches GTC 8057, 8928, 12704

N/Réf: 200849435, 200849434, 200849427

Monsieur Art 53-54

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 15 novembre 2023, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande;

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à nous par courriel à l'adresse suivante : dr06acces@environnement.gouv.qc.ca.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information Direction régionale de Montréal 5199 rue Sherbrooke Est, bureau 3860 Montréal (Québec) H1T 3X9 www.environnement.gouv.qc.ca

Courriel <u>dr06acces@environnement.gouv.qc.ca</u>

Internet: www.mddelcc.gouv.qc.ca



SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

DENTIFICATION						
NO FICHE GTC: 8057	NO LIEU : 9	00552183	ANCIEN NO GTC	:		
DOSSIER						
NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : CO	OPERATIVE D'HABITATIO	ON AUX DEUX OLIVIERS				
NOM DE LA FICHE GTC : Coo	•					
TYPES DE PROPRIÉTAIRE	·	VITÉ ÉCONOMIQUE				
Privé	53111 Bailleurs d	immeubles résidentiels & loge	ments			
Milieu(x) recepteur(s) affecté(s): Sol						
<u>LOCALISATION</u>						
ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERV	/ENTION					
<u>ADRESSE</u>	<u>MUNICIPALITÉ</u>	MRC		CODE POSTAL		
2246, rue Cartier Montréal (Québec)	Montréal	Ville de	Montréal	H2K 4E8		
LOCALISATION CADASTRALE						
LOT RANG, CONCESSION			CADASTRE	_		
CADASTRE DU QUÉBEC 1565673 1739078						
COORDONNÉES						
NO MATRICULE :			DEG.DEC.NAD83			
		LATITUDE :	45,5278173504			
AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR		LONGITUDE :	-73,5618061688			
ADRESSE		<u>ipalité</u>		CODE POSTAL		
	<u></u>					
0.4.0.4.0.7.5.0.4.7.0						
CARACTÉRISTIQUES						
ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réutilisation seule	ment					
VOLUMES DES SOLS EN M ³						
	B (TOTAL)		OTALE DU TERRAIN EN N ERFICIE AFFECTÉE EN N			
CONTAMINÉS 303			S AVANT RÉHABILITATIO			
TRAITÉS / EXCAVÉS	QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :					
RÉSIDUELS (*)			TYPES DE SOL REMBLAI HÉTÉROGÈN	-		
			ÉPAISSEUR EN I			
NATURE DES CONTAMINANTS						
SOLS		EA	U SOUTERRAINE			
Hydrocarbures aromatiques poly						
Hydrocarbures pétroliers C10 Métaux*	à C50					
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS :	MIXTE					
EAU SOUTERRAINE						
PHASE LIBRE Aucune F	Présente Éliminée					
	En cours Terminé					
EAU SOUT. RÉHABILITÉE						
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POL						
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE DÉPASSEMENT	E POUR L'EAU DE CONS(ſ DU SEUIL D'ALERTE SE					

Environnement,
Lutte contre
les changements
climatiques,
Faune et Parcs

Québec

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>IDENTIFICATION</u>		
NO FICHE GTC: 8057	NO LIEU : 90552183	ANCIEN NO GTC :
TRAITEMENT DU DOSSIER		
ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE NO GTE : GTE- ÉTAPES D'AVANCEMENT	SOU RECOURS ADMINISTRAT	JS ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE : 2023 IF OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE :
	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION		
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION		
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILIT	TATION	
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION	<u>IN SITU</u>	RESPONSABLES DU DOSSIER
		Youssouf, Fatime Dahab
DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU		
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CH	IAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION		
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M2 :	TRAVAUX RÉ	ALISEÉS PAR:
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :		
ANNOTATION DE LA FICHE		

DATE DE CRÉATION: 2008-02-18
DERNIÈRE DATE DE SAISIE: 2023-09-06
DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE: 2023-11-17



SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>IDENTIFICATI</u>	<u>ON</u>							
NO FICHE GTC :	8928			NO LIEU : >	<2116016		ANCIEN NO G	TC:
DOSSIER								
NOM LÉGAL DU	LIEU D'INTEI	RVENTION :	Céramiste Ton	nmy Zen desigr	ner inc.			
TYPES DE PROPR Privé	_	FICHE GTC : (nmy Zen desigr <u>FEURS D'ACTI</u>	ner inc. VITÉ ÉCONOMIQUE			
Milieu(x) recepted	ur(s) affecté(s	s) : Sol						
LOCALISATION	<u>ON</u>							
ADRESSE CIVIO	QUE DU LI	EU D'INTE	RVENTION					
ADRESSE			MUNICIPA	<u>ALITÉ</u>		MRC		CODE POSTAL
2261. avenue Papin Montréal (Québec)	eau		Montréal			Ville de M	/lontréal	H2K 4J5
LOCALISATION	CADASTE	RALE						
<u>LOT</u>	RANG, CON	ICESSION				<u>c</u>	CADASTRE	
CADASTRE DU QU 1565670		68109						
COORDONNÉE	S							
NO MATRICULE :							DEG.DEC.NAD83	
						TUDE : TUDE :	45,5275 -73,5625	
AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION								
ADRESSE MUNICIPALITÉ CODE POSTAL 2261, avenue Papineau Montréal								
CARACTÉRIS	·							
ÉLÉMENT DÉCLE	NCHEUR : P	rotection seule	ement					
VOLUMES DES SOLS EN M³								
	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)		SUPE		TALE DU TERRAIN E	
CONTAMINÉS INITIAUX			402		QUALITÉ		ERFICIE AFFECTÉE E S AVANT RÉHABILITA	
TRAITÉS / EXCAVÉS			402	QU.	ALITÉ DES SOLS RI	ÉSIDUELS	APRÈS RÉHABILITA	ΓΙΟΝ : Plage A-B
RÉSIDUELS (*)			0				TYPES DE S	
	-	-	-				REMBLAI HÉTÉROG ÉPAISSEUR E	
NATURE DES	S CONTA	MINANT	<u> </u>					
		SOLS	_			EAU	SOUTERRAINE	
Hy		aromatiques p						
TYPE DE CONTAN	•	es pétroliers (UR LES SOL		UE	!			
EAU SOUTE	RRAINE							
			7 5					
PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée								
PROGRAMME DE SUIVI								
DÉPASSEMENT D		S D'USAGE P	OUR L'EAU D	E SURFACE E	T D'ÉGOUT :			
	_			AU DE CONS				
		DÉPASSEME	NT DU SEUIL	. D'ALERTE SE	EULEMENT :			



SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>IDENTIFICATION</u>		
NO FICHE GTC: 8928	NO LIEU : X2116016	ANCIEN NO GTC :
TRAITEMENT DU DOSSIER		
ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE NO GTE : GTE- ÉTAPES D'AVANCEMENT	SOUS E RECOURS ADMINISTRATIF (ANNÉE D'OUVERTURE : 2010 OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE : 2014
ETAPES D'AVAINCEMENT	NON NÉCESSAIRE É	TAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILI		2010 2014
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION Oxydation chimique DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU	IN SITU ✓	RESPONSABLES DU DOSSIER Amirian, Henrik
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQ	UE CATÉGORIE DE CONTAMINANT
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT
Autres substances organiques	> C	Plage A-B
HAP	> C	Plage A-B
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION Sous un bâtiment ou un stationnement	ÉCHEC AU TRAI DÉBUT RÉEL : 20 FIN RÉELLE : 20	011-02-15
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M2:134	TRAVAUX RÉALI	SEÉS PAR: Northex Environnement inc.
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³: 402	AUTORISATION No DOCUMEN DATE DE DÉLI	
ANNOTATION DE LA FICHE		

La qualité de l'eau souterraine sera vérifiée avant de procéder aux travaux de décontamination in situ par oxydation chimique.

Selon M. Jalal Belgourch de la firme Northex environnement, les travaux de réhabilitation in-situ sont en cours en date du 29 mars 2012. Le rapport final sera transmis au MDDEP à la fin des travaux.

Le rapport final a été transmis le 14 oct. 2014. Selon le rapport, la qualité des sols est conforme aux critères B de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.

DATE DE CRÉATION : 2010-11-15
DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2017-08-15
DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2023-11-17



SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

DENTIFICAT	ION						
NO FICHE GTC	: 12704			NO LIEU : 90540	428	ANCIEN N	O GTC :
DOSSIER							
NOM LÉGAL DU	LIEU D'INTE	RVENTION :	CENTRE LART	ΓIGUE (CSDM) / et l	e terrain voisin 2256 C	artier	
	NOM DE LA F	ICHE GTC :	CENTRE LART	ΓIGUE (CSDM) - lot 1	565 670		
TYPES DE PROPE	<u>RIÉTAIRE</u>		SECT	EURS D'ACTIVITÉ É	CONOMIQUE		
Municipal			61111	0 Écoles primaires	& secondaires		
Milieu(x) recepte	eur(s) affecté(<u>s):</u> Solete	eau souterraine				
LOCALISATI	<u>ON</u>						
ADRESSE CIVI	QUE DU LI	EU D'INTE	ERVENTION				
<u>ADRESSE</u>			MUNICIPA	<u>ALITÉ</u>	MRC		CODE POSTAL
2217, rue Papineau Montréal (Québec)	ı		Montréal		Ville de	Montréal	H2K 4J5
LOCALISATION	N CADASTI	RALE					
LOT	RANG, CON	ICESSION	<u>.</u>			CADASTRE	
CADASTRE DU QU 1565678	<u>JÉBEC</u>						
COORDONNÉE	ES						
NO MATRICULE :						DEG.DEC.NAD83	
					LATITUDE :	45,5273145855	
					LONGITUDE :	-73,5617187135	
ADDESSE	SSES AFF	ECTEES F	AR LA CON		<u> </u>		CODE DOSTAL
<u>ADRESSE</u>				MUNICIPALIT	<u>E</u>		CODE POSTAL
CARACTÉRI	STIULIES	•					
			volontaire				
ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire							
VOLUMES DE	S SOLS EN	I M'					
	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)			FOTALE DU TERRA	
INITIAUX	CONTAMINÉS 956 156 1112 SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : INITIAUX QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > RESC						
TRAITÉS /				QUALITÉ	DES SOLS RÉSIDUEI	S APRÈS RÉHABI	LITATION :
EXCAVÉS RÉSIDUELS (*)	TYPES DE SOI S :						
REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ÉPAISSEUR EN M :							
NATURE DE	C CONTA	MINIANT	- <u>c</u>			EPAISSE	:UR EN M :
NATURE DE	3 CONTA		<u> </u>	1			
		SOLS			EA	U SOUTERRAI	NE
			nocycliques * (po	ot)		Cuivre (Cu)	
Hydrocarbures aromatiques polycycliques* Hydrocarbures pétroliers C10 à C50							
Métaux*							
TYPE DE CONTA	MINATION PO	UR LES SO	LS: MIXTE				
EAU SOUTE	RRAINE						
PHASE LIBRE							
PROGRAMME DE	SUIVI	Aucun [En cours	Terminé			
EAU SOUT. RÉHA	BILITÉE]	_				
DÉPASSEMENT D	ES CRITÈRE	S D'USAGE	POUR L'EAU D	E SURFACE ET D'ÉG	OUT:		
DÉPASSEME	ENT DES CRIT			AU DE CONSOMMAT	_		
DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :							

Environnement,
Lutte contre
les changements
climatiques,
Faune et Parcs

Québec

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS FICHE TECHNIQUE

<u>IDENTIFICATION</u>			
NO FICHE GTC: 12704	NO LIEU : 90540428	ANCIEN NO GTO	:
TRAITEMENT DU DOSSIER			
ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE NO GTE : GTE-0203 ÉTAPES D'AVANCEMENT	SOU RECOURS ADMINISTRAT	IS ENQUÊTE ANNÉE D'OUVER' IF OU CIVIL ANNÉE DE FERME'	
CARACTÉRISATION RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILIT		ÉTAPE INITIÉE ÉTAPE TERMINÉE / /	ANNÉE 2018
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU	<u>IN SITU</u>	RESPONSABLES DU DOSSIER Youssouf, Fatime Dahab	
CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CH AVANT TRAITEMENT	AQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT APRÈS TRAITEMENT	
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION	<u>DURÉE DES 1</u> ÉCHEC AU TF DÉBUT RÉEL FIN RÉELLE : DURÉE :	:	
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M2 :	TRAVAUX RÉ	ALISEÉS PAR:	
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :			
ANNOTATION DE LA FICHE			

DATE DE CRÉATION : 2021-12-22
DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2021-12-22
DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2023-11-17