

De: Accès à l'information - Chaudière-Appalaches
Envoyé: 13 mai 2024 13:45
À:
Objet: RE: 200866578_Demande d'accès à l'information
Pièces jointes: 2017-08-22_Intervention d'Urgence-Environnement.pdf; 2012-10-15_Intervention d'Urgence-Environnement.pdf; Avis de recours.pdf

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 3 mai dernier, concernant deux interventions d'Urgence-Environnement à Sainte-Croix (301263732 et T-12-2012-10-15-01).

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information

Bureau de la Chaudière-Appalaches / XP

Direction de l'accès à l'information

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

www.environnement.gouv.qc.ca



ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

No Référence: 7110-12-12-33102-01

T-12- 2012-10-15 - 300

Date événement: 2012-10-15 Heure événement: 15:30

No ville: 33102

Organisme imp: TRANS GRAIN

Tel organisme: 4188823731

Adr organisme: 99, RUE SAINTE-GENEVIÈVE

Poste:

Ville organisme: SAINT-ISIDORE

Code postal:

Endroit événement: ROUTE 271 NORD, À 5 KM DE SAINTE-CROIX

Ville événement: SAINTE-CROIX

Produit en cause: ÉTHYLÈNE GLYCOL

État du Produit: LIQUIDE

Classe:	6
ONU:	

Quantité: LITRES

Impliqué:

Déversé: 4

Récupéré: 0

SECTEUR: RURAL

IMPACT: INFRASTRUCTURE DE SURFACE

TYPE D'ÉVÉNEMENT: ROUTIER

Nb photo:

SOMMAIRE: DÉVERSEMENT DE 4 LITRES D'ANTIGEL SUITE AU RENVERSEMENT DANS LE FOSSÉ D'UN CAMION REMORQUE

Signalé: ALEXANDRE CÔTÉ

Retour appel:

Organisme: SURETÉ DU QUÉBEC

Téléphone: 4186236262

Date: 2012-10-15

PERSONNES PRÉSENTE SUR LES LIEUX

Sortie: OUI

Heure arrivée: 18:45

Environnement: CLÉMENT GOSSELIN

Heure départ: 20:45

Org impliqué: JIMMY

Temps total: 270

Municipale: POMPIER SAINTE-CROIX

Nbs sortie: 1

Autres: REMORQUAGE BERTRAND

Catégorie: 1

Transféré: FER

COORDONNÉES: 19T0293716

UTM: 5161974

Signature: 

Date: 2012-10-15

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

No Référence: 7110-12-12-33102-01

T-12-2012-10-15 - 300

Rapport détaillé: 2012-10-15

17h25 Appel du COG.

17h30 Je rappelle l'agent Alexandre Côté, de la Sûreté du Québec. Il m'informe de l'accident routier, soit le renversement sur le côté d'un camion remorque transportant du grain. La moitié de la charge de grain serait dans le champ et il y aurait écoulement de diésel provenant du tracteur. Je dis à l'agent que je me rend sur les lieux.

18h45 À mon arrivée je vois le camion remorque sur le côté, parallèle à la route de l'autre côté du fossé. Une bonne partie de la cargaison de grain est épanchée dans un champ contigu à la route. Il n'y a pas de déversement de diésel ni d'hydrocarbure. Remorquage Bertrand s'apprête à sortir le tracteur du camion remorque. La remorque sera ramassée demain matin..

20h15 Le tracteur est remis sur la route. Déversement d'environ 4 litres d'antigel en bordure de route et dans la pente abrupte du fossé. Compte tenu de la faible quantité du déversement et de sa localisation, dans de hautes herbes le long de la route, la récupération du produit n'est pas recommandée. Le grain renversé sera épanché dans le champ, avec l'accord du propriétaire, Le grain dans la remorque sera récupéré.

20h45 Je quitte les lieux.

21h55 Voyagement et rapport

Signature: _____

Clement Gaudin

Date: 2012-10-15

INTERVENTION TERRAIN

1 Identification			
Date de l'événement :	2017-08-22	Heure de l'événement :	14 h 15
Date du signalement :	2017-08-22	Heure du signalement :	14 h 15
Date de l'intervention :	2017-08-22	Heure de début :	15 h 55
		Heure de fin :	17 h 15
Intervention effectuée par : David Bourque			
Accompagné par : - + <input checked="" type="checkbox"/> SO			

1.1 Demande	
N° de demande :	200395894
Type de demande :	Urgence
Objet de la demande : Interventions d'Urgence-Environnement 2014-20XX - Chaudière-Appalaches	

1.2 Intervention	
N° d'intervention :	301263732
Type d'intervention :	Intervention d'urgence-environnement (terrain)
N° de gestion doc. :	7110-12-17-33102-01
N° de document :	401625366
But de l'intervention : Présence d'une mortalité de poisson dans la rivière du Petit Saut à Sainte-Croix	
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	

1.3 Signalement			
Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Stéphane Milot	inspecteur municipal	Municipalité de Sainte-Croix	----

1.4 Produits en cause	- + <input checked="" type="checkbox"/> SO
------------------------------	--

2 Lieu concerné par l'intervention		- +
1	Nom du lieu :	
	Nom usuel du lieu :	Urgence - Sainte-Croix (2004 - 20XX)
	N° du lieu :	X2051003
	Type de lieu :	territoire
	Localisation du lieu :	Cadastre du Québec : 3592330
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	46,624740000000:-71,737900000000
	Milieu impacté :	<input type="checkbox"/> Eau <input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol
	Infrastructure :	<input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface

3 Intervenant du lieu					- +
Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO	
Monsieur Anonyme Anonyme		inconnue	Y0300673	X2051003	

4 Condition météo	<input checked="" type="checkbox"/> SO
--------------------------	--

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C)				- + <input type="checkbox"/> SO
R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Stéphane Milot	Inspecteur Municipalité de Sainte-Croix	----

5.1 Mode d'identification			
But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut	
But expliqué à/identification faite auprès de : Stéphane Milot			

6 Photo numérique SO

Nombre de photos prises sur le terrain : 13

Nombre de photos intégrées au rapport : 7

Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par David Bourque avec un appareil photo de type Panasonic DMC-TS4. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : X:\DOCUM\CCEQ\Urgence\Photos\2016-17\Mortalité poisson Sainte-Croix de Lotbinière - 2017-08-22 DB

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.

6.1 Modification apportée aux photos numériques - + SO

7 Grille d'intervention annexée SO

8 Autre pièce annexée au rapport - + SO

9 Équipement utilisé - + SO

10 Échantillon - + SO

11 Journal des opérations (rapport détaillé) - +

Date	Heure	Activités
1 2017-08-22	15h55	À mon arrivée, je vérifie l'état du ruisseau derrière la meunerie Soucy, soit le long du 3 ^e Rang Est. Je ne constate pas d'indice d'une contamination évidente dans le cours d'eau. Il y a ni iridescence caractéristique d'un hydrocarbure ni d'odeur caractéristique de déjection animale. Je constate que le débit de l'eau est très faible.
	16h05	Je vérifie l'état du ruisseau derrière l'habitation située au 911, route Laurier où le ruisseau du 3 ^e Rang ouest se jette dans le ruisseau du Petit Saut. Je ne constate pas d'indice d'une contamination évidente dans le cours d'eau. Je constate que le débit des deux ruisseaux est très faible (voir photo no 1).
	16h10	Je rencontre M. Milot au niveau du barrage situé sur le 2 ^e Rang Ouest. Je constate une accumulation de poissons morts (voir photo no 2). Je constate l'eau en amont du barrage à la même apparence que l'eau constatée derrière l'habitation située au 911, route Laurier (voir photo no 3).
		Je constate des petits poissons vivant en amont et en aval du barrage (voir photo no 4).
		Je ne constate pas d'indice d'une contamination évidente dans le cours d'eau. Il y a ni iridescence caractéristique d'un hydrocarbure ni d'odeur caractéristique de déjection animale. À l'aide d'un papier indicateur de pH, je constate que le pH du ruisseau est de 7.
	16h30	M. Milot avait prélevé plus tôt l'eau du ruisseau, lors du signalement à Urgence-Environnement, ainsi que des poissons mort. Les contenants sont en verre transparent. Je ne constate pas de phase suspecte et je ne constate pas d'odeur de déjection animale lorsque j'ouvre le couvercle.
		M. Milot affirme qu'il y a des travaux de réfection de ponceau en amont sur le 3 ^e Rang et qu'il pourrait arriver que le cours d'eau soit court-circuité à l'aide d'une pompe.
	16h50	J'arrive sur la route 226 (3 ^e Rang Ouest) où des travaux de réfection d'un ponceau de la rivière du Petit Saut est en cours (voir photo no 5). Les employés affirment que le cours d'eau passe librement sous la plate-forme. Ils affirment que ça fait environ une semaine qu'ils remarquent des poissons morts passer dans le cours d'eau ainsi qu'une odeur de déjection animale.
17h00	Je réalise un prélèvement de poisson mort dans le ruisseau au niveau du barrage du 2 ^e Rang Ouest.	
	Je vérifie l'état du ruisseau au niveau du 4 ^e Rang Ouest à Sainte-Croix. Je ne constate pas d'indice d'une contamination évidente dans le cours d'eau. Il y a ni iridescence caractéristique d'un hydrocarbure ni d'odeur caractéristique de déjection animale (voir photos no 6 et 7).	

12 Vérification complémentaire à l'intervention SO

13 Conclusion

La cause de la mortalité des poissons n'a pas été déterminée. Lors de l'intervention, il n'y avait pas d'indice d'une contamination évidente dans le cours d'eau. Il y a ni iridescence caractéristique d'un hydrocarbure ni d'odeur caractéristique de déjection animale.

L'événement sera transmis au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Fin de l'intervention d'Urgence-Environnement.

ANNEXE PHOTO
Intervention réalisée le 22 août 2017



P1030166.JPG
PHOTO NO 1



P1030167.JPG
PHOTO NO 2



P1030169.JPG
PHOTO NO 3



P1030170.JPG
PHOTO NO 4



P1030172.JPG
PHOTO NO 5



P1030173.JPG
PHOTO NO 6

14 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés - + SO

15 Autres éléments pertinents SO

16 Recommandations

Ainsi, je recommande de transmettre immédiatement l'information au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour un suivi approprié.

Rédigé par : David Bourque Fonction : Intervenant d'Urgence-Environnement

Signature :  Date de signature : 2017-08-23

17 Vérification du rapport

Approuvé par : Pascal Bolduc Fonction : Coordonnateur des urgences environnementales

Signature :  Date : 23 août 2017

Commentaires :
D'accord avec la recommandation.

ANNEXE PHOTO

Intervention réalisée le 22 août 2017



P1030176.JPG

PHOTO NO 7

		# Intervention SAGO (UE) :	
		# C.R. COG : 12-UE-S-170822-66	
ALERTE Ligne UE <input checked="" type="checkbox"/> ou Ligne COG <input type="checkbox"/>		Signalement rattaché à (# C.R. COG) :	
Date de l'appel au COG : 22/08/17	Heure réception appel : 14:16	Reçu par : Gisèle Milette	
Date événement : 22/08/17	Heure événement : 14:15	Remarque(s) :	
LOCALISATION DE L'ÉVÉNEMENT			
Nom de la ville : Sainte-Croix		Adresse de l'événement : intersection du ruisseau du Petit Saut et du 2e rang ouest	
N° de la ville : 33102		Précisions sur la localisation (point de repère) :	
Milieu touché		Présence de cours d'eau à proximité : non <input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> Nom(s) :	
1 : Eau	2 : ----	3 : ----	4 : ----
Précisions milieu touché : Ruisseau du Petit Saut			
TYPE D'ÉVÉNEMENT			
Type d'événement : Déversement ou fuite (autre)		Autre :	
Situation maîtrisée : Oui <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> (risque d'aggravation)		Précisions :	
Description sommaire de l'événement : - goudronneux à la surface de l'eau - plein de petits poissons 2" morts, environ 400-500			
Intervenants sur place ou appelés (pompiers, policiers, récupérateurs, signaleurs, Ministère, etc.) :			
PRODUIT(S) EN CAUSE			
Produit (s) en cause : ----	Détail : inconnu	Qté déversée : inconnue	Qté réservoir (si connu) :
Produit (s) en cause : ----	Détail :	Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Produit (s) en cause : ----	Détail :	Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Produit (s) en cause (autres) :		Qté déversée :	Qté réservoir (si connu) :
Remarques (produit(s) en cause et quantité(s)) :			
COORDONNÉES			
Nom interlocuteur (signalement) : Stéphane Milot	Fonction : direc. travaux publics	N° de téléphone : 418 806-1960 #	
Organisme : Municipalité de Sainte-Croix			
Nom personne à rappeler : ou IDEM à précédent <input checked="" type="checkbox"/>	Fonction :	N° de téléphone : - #	
Organisme :	Adresse : 6310 Rue Principale, Sainte-Croix G0S2H0	N° de téléphone : - #	
Nom (personne ou cie) du responsable présumé de l'urgence (si différent) :	Adresse :	N° de téléphone : - #	
SIGNALEMENT TRANSFÉRÉ EN : Immédiat <input checked="" type="checkbox"/> ou Différé <input type="checkbox"/>			
N° de région : DR-12 Chaudière-Appalaches		Heure d'alerte à l'intervenant de garde UE : 14:22	
Nom de l'intervenant de garde UE : David Bourque		Heure du retour d'appel : 14:25	
Commentaires :			
Traitement du cas par le COG terminé à (heure) : 14:44			
Signature COG : _____		DATE : 2017/08/22	
SECTION À L'USAGE D'UE SEULEMENT			
Intervention : Signalement <input type="checkbox"/> Téléphonique <input type="checkbox"/> Terrain <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> dossier transféré au CCEQ, secteur ----	
		<input type="checkbox"/> dossier transféré autre secteur :	
Commentaires :			
Signature intervenant UE : _____		DATE : _____	
Commentaires :			

Signature du coordonnateur : _____ DATE : _____