

De : [Accès à l'information - Montérégie](#)
À :
Cc :
Objet : 200867165_la fiche technique (3916)
Date : 14 mai 2024 10:44:00
Pièces jointes : [Fiche_3916_biffé.pdf](#)
[A- Art. 53 et 54_2020.pdf](#)
[Avis de recours .pdf](#)

Objet : Demande d'accès concernant la fiche GTC 3916

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 9 mai, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièce jointe le document visé par votre demande.

Vous noterez que des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information

Bureau de la Montérégie / JEM

Direction de l'accès à l'information

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

www.environnement.gouv.qc.ca



MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :3916

NO LIEU : X2006447

ANCIEN NO GTC : 16254

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Satluj Transport inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Satluj Transport Inc. Entreprises Gilbert Lalonde inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) :Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

113, rue Beauvais
Delson (Québec)

Delson

Roussillon

J0L 1G0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

7-65

Saint-Constant, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

3131933

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,3724472222

LONGITUDE : -73,5293222222

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR :Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS :ORGANIQUE	

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE☐ Aucune☐ Présente☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI☐ Aucun☐ En cours☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 3916 NO LIEU : X2006447 ANCIEN NO GTC : 16254

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL SOUS ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE : 1992

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION			
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION			
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION			
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION	IN SITU	RESPONSABLES DU DOSSIER	Vanier, Bruno

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

<u>CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU</u>	<u>QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT</u>	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

Annotation: Nom du propriétaire, 31-07-98 KS:-), Adresse, 31-07-98 KS:-), Chargé de projet avant 31-07-98: art 53, 54 KS:-)

En mars 1992, il y a eu fuite de bidons d'huiles usées et déversement (env. 400 litres) dans l'égout pluvial, le fossé et sur le sol. La Ville de Delson a fait pomper l'huile dans l'égout. Le propriétaire du terrain devait nettoyer l'arrière-cour du terrain.

Après avoir reçu un avis d'infraction pour l'entreposage non conforme d'huile usée, le propriétaire a, en 1993, installé un réservoir intérieur de 250 gallons afin d'y entreposer l'huile usée.

Élément déclencheur: fuite de bidons d'huiles usées et déversement (env. 400 litres) dans l'égout pluvial, le fossé et sur le sol.

Nature des contaminants: huiles usées

Propriétaire: réf. 31 juillet 1998

À JOUR AU 1 AOUT 2001, BV, MC

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-09-06

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-05-14