

De : [Accès à l'information - Mauricie](#)
À :
Objet : 200872572 - Demande d'accès à l'information
Date : 3 juillet 2024 13:38:00
Pièces jointes :

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint la réponse à une demande d'accès à l'information de votre entreprise datée du 19 avril 2023. Il n'y a rien eu de nouveau par la suite.

Salutations cordiales.

L'équipe de l'accès à l'information

Bureau de la Mauricie / CD

Direction de l'accès à l'information

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

www.environnement.gouv.qc.ca



1 Identification		
Date de l'intervention : 2020-12-03	Heure de début : 10 h 16	Heure de fin : 10 h 26
Intervention effectuée par : Dany Ferron		
Accompagné par : ↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO		

1.1 Demande <input type="checkbox"/> SO	
N° de demande : 200742830	Type de demande : Plainte à caractère environnemental
Objet de la demande : Plainte (transfert de UE): Dépôt de neige dans un lieu non autorisé au 121, rang de la Petite-Rivières à Louiseville	

1.2 Intervention	
N° d'intervention : 301498717	Type d'intervention : Inspection
N° de gestion doc. : 7316-04-01-51015-08	N° de document : 401980745
But de l'intervention : Vérifier le bien-fondé de la plainte du 1 ^{er} décembre 2020, concernant le dépôt de neige dans un lieu non autorisé au 121, rang de la Petite-Rivières à Louiseville	

2 Lieu concerné par l'intervention ↓↑ - +		
1	Nom du lieu : Lot 4 019 476	
	Nom usuel du lieu :	
	N° du lieu : X2186645	Type de lieu : commerce
	Localisation du lieu : Adresse du lieu : 121, rang de la Petite-Rivière Louiseville (Québec) J5V 2H3	
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	

3 Intervenant du lieu ↓↑ - +					
#	Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO
1	Ville de Louiseville	Propriétaire	105, avenue Saint-Laurent Louiseville (Québec) J5V 1J6	27148261	X2186645

4 Condition météo <input type="checkbox"/> SO	
Description : Nuageux	<input type="checkbox"/> Précisions

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) ↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO					
#	R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone
1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Yvon Douville	Directeur Général	Bur.:819-228-9437 p2150
2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Guy Massicotte	Coordonnateur secteur industriel DRAE	----

5.1 Mode d'identification		
But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> s. o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut
But expliqué à/identification faite auprès de : M. Douville		

6 Plainte <input type="checkbox"/> SO	
Plaignant rencontré : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non	Plaignant contacté : <input type="checkbox"/> oui <input checked="" type="checkbox"/> non

7 Photo numérique <input type="checkbox"/> SO	
Nombre de photos prises sur le terrain : 9	Nombre de photos intégrées au rapport : 9
Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Dany Ferron avec un appareil photo de type iPhone 7. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.	
Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-04\ferda02\7316-04-01-51015-08\2020-12-03	
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.	

7.1 Modification apportée aux photos numériques		↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO
#	Identifications des photos	Modifications apportées
1	Toutes	Redimensionnées format très petit, logiciel Windows galerie de photo 2012
8 Grille d'intervention annexée		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
9 Autre pièce annexée au rapport		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
10 Équipement utilisé		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
11 Échantillon		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
12 Mise en contexte		<input checked="" type="checkbox"/> SO
13 Description de l'intervention		
<p>Une plainte anonyme est transmis via urgence-environnement à l'effet que la ville de Louiseville exploite un site de dépôt à neige usées au 121, rang de la Petite-Rivière. La plainte est transférée au secteur municipal.</p> <p>3 décembre 2020, je me rends sur place et constate que le volume de l'amas de neige est très élevé pour l'espace de stationnement (image 1 à 4). L'amas de neiges usées est contenu sur l'asphalte du stationnement et il y a une rivière qui longe la cour au fond (image 5). Je constate aussi un autre amas de neige derrière le bâtiment du 121 rang de la Petite-Rivière. Cet amas est dans les proportion possible du déneigement de la cour du bâtiment. Une affiche sur une clôture est présente avec l'identification de la ville de Louiseville (image 5 à 9).</p> <p>4 décembre 2020, je communique avec le directeur général de la ville. Celui-ci me confirme que la ville a effectivement déposé de la neige usée sur le terrain du 121, rang de la Petite-Rivière, qui est le centre communautaire actuellement fermé par la ville. Le directeur général me mentionne qu'ils ont dû procéder ainsi car le chemin d'accès au site de dépôt à neige autorisé n'était pas accessible la journée de la première tempête de l'hiver 2020. Il me mentionne que les responsables avaient toutefois tenter de communiquer avec la direction de l'analyse de notre ministère pour obtenir l'équivalent d'une autorisation d'urgence pour pouvoir déposer la neige sur le site mentionné, considérant qu'il n'y avait pas possibilité d'atteindre le site déjà autorisé. Cette demande de rappel a été fait par la ville le lundi 30 novembre 2020 et le retour d'appel de notre ministère a été fait le 3 décembre 2020 (le coordonnateur de la DRAE du secteur industriel me confirme aussi ces dates mentionnées). Au moment du retour d'appel la neige usée a déjà été déposé dans le stationnement et le directeur me mentionne que la ville a l'intention de ramener cette neige dans son site autorisé lorsque cela sera possible. Les 2 entrepreneurs qui ont déposé la neige pour la ville de Louiseville est : Service plus GM et Transport Viateur st-Yves.</p> <p>Le dépôt de neige temporaire fait sous décision de la ville ne serait pas définitif, ni dans le but d'éliminer cette neige tel que stipulé par l'article 1 du Règlement sur les lieux d'élimination de neige. Le directeur me mentionne que je peux rappeler plus tard en saison pour obtenir la confirmation que cette neige a été transbordée. Comme la neige a été déposée sur une surface asphaltée, elle sera récupérable par la ville.</p> <p>13 janvier 2020, je communique avec M. Yvon Douville qui me confirme que la neige qui avait été transporté à leur site de dépôt à neige, tel qu'il m'avait été mentionné.</p>		
14 Vérification complémentaire à l'intervention		<input checked="" type="checkbox"/> SO
15 Conclusion		
<p>Dans mon intervention pour vérifier le bien fondé de la plainte du 1 décembre 2020, j'ai constaté que la plainte était fondée. J'ai cependant obtenu les éléments des responsables de la ville pour démontrer que cette neige n'a pas été déposé sur ce site en vue de son élimination et de façon définitive tel que stipulé par l'article 1 du Q-2, r. 31.</p>		
16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
17 Recommandations		
Ainsi, je recommande fermer l'intervention		
Rédigé par : Dany Ferron		Fonction : Inspecteur
Signature : 		Date de signature : 2021-01-13
18 Vérification du rapport d'intervention		<input checked="" type="checkbox"/> SO



IMG_0422 (640x268).jpg

Image 1: Amas de neige usée dans stationnement de l'édifice



IMG_0423 (640x640).jpg

Image 2: Amas contenu sur surface asphaltée



IMG_0424 (640x640).jpg

Image 3: Amas de neige usée dans stationnement de l'édifice



IMG_0425 (640x640).jpg

Image 4: Amas de neige usée dans stationnement de l'édifice



IMG_0426 (640x640).jpg

Image 5: Amas de neige près du talus de la rivière



IMG_0427 (640x389).jpg

Image 6: Amas de neige usée dans la cour arrière de l'édifice



IMG_0428 (640x640).jpg

Image 7: Affiche d'identification de la propriété Ville de Louiseville



IMG_0429 (640x640).jpg

Image 8: Amas de neige usée dans la cour arrière de l'édifice



IMG_0430 (640x379).jpg

Image 9: Amas de neige usée dans la cour arrière de l'édifice