

**De:** Accès à l'information - Montérégie  
**Envoyé:** 8 juillet 2024 15:37  
**À:**  
**Objet:** RE: 200872895\_Demande d'accès à l'information - Fiche GTC 4780 à Saint-Hyacinthe  
**Pièces jointes:** Fiche GTC #4780\_biffé.pdf; Art. 53-54.pdf; Avis de recours.pdf

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 4 juillet dernier, concernant la fiche GTC du 370, rue Saint-Simon, Saint-Hyacinthe.

Vous trouverez, en pièce jointe, le document visé par votre demande.

Vous noterez que, dans ce document, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

**L'équipe de l'accès à l'information**  
**Bureau de la Montérégie /XP**

Direction de l'accès à l'information

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

[www.environnement.gouv.qc.ca](http://www.environnement.gouv.qc.ca)



## MONTÉRÉGIE

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

## FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4780

NO LIEU : X2004508

ANCIEN NO GTC : 161278

### DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Delisle, Linda

NOM DE LA FICHE GTC : Delisle, Linda

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

### LOCALISATION

#### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

370, rue Saint-Simon  
Saint-Hyacinthe (Québec)

MUNICIPALITÉ

Saint-Hyacinthe

MRC

Les Maskoutains

CODE POSTAL

J2S 5B9

#### LOCALISATION CADASTRALE

LOT

262

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Saint-Hyacinthe, Cité de

CADASTRE DU QUÉBEC

1439529

#### COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,623888889

LONGITUDE : -72,944166667

#### AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

### CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

#### VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

### NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures légers\*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

### EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

## MONTÉRÉGIE

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

## FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4780

NO LIEU : X2004508

ANCIEN NO GTC : 161278

### TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1998

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

### ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

#### IN SITU

#### RESPONSABLES DU DOSSIER

Fortin, Pierre

### DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

#### CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

#### QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

#### CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

#### DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

### ANNOTATION DE LA FICHE

Annotation: Cette intervention d'urgence est survenue durant la tempête de verglas alors qu'une panne d'électricité sévissait dans la ville. Le rapport fait mention de la présence d'hydrocarbures qui flotte sur l'eau couvrant une large portion du sous-sol. Ce liquide est pompé dans les heures qui suivent et une petite infiltration d'eau et d'hydrocarbures provenant de l'extérieur est décelée au niveau du drain relié à un puits de pompage. Le représentant du service des incendies de la Ville présent sur place informe la technicienne du service d'urgence qu'une fuite d'essence a eu lieu au cours de la journée sur le réservoir d'essence alimentant une génératrice chez le voisin, ce que constate l'inspecteur d'urgence. Une demande d'exécution de travaux est remise au propriétaire du 370 rue Saint-Simon mais aucune personne n'est présente là où le réservoir percé fuit. Aucun suivi n'a été effectué sur les travaux demandés au 370 rue Saint-Simon ni sur la contamination possible chez le voisin dont le réservoir avait coulé.

J'ai rejoint le propriétaire qui réside à Chertsey le 2000-05-25. Ce dernier m'a référé à son concierge, **art. 53-54** au **art. 53-54** qui m'a confirmé qu'après avoir pompé l'eau du sous-sol, il n'y a plus eu de problème d'odeur au sous-sol. Il me dit que la fuite a sans doute été réparée et qu'une génératrice de l'armée a été en opération par la suite chez le voisin, un commerce de la rue Mondor. Puisque le 370 rue St-Simon abrite une librairie au rez de chaussée et une dizaine de chambres louées à l'étage, j'en conclus qu'une contamination persistante à l'essence aurait généré des odeurs perceptibles par les occupants.

Technique de réhabilitation: Pompage de l'eau contaminé par un camion vacuum et installation de boudins absorbants près du drain en 1998.

À JOUR AU 29 MAI 2001 PAR PF.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-07-12

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-07-05