

De : [Accès à l'information - Montréal](#)
À :
Cc :
Objet : 200873540 les fiches techniques (9783,9786,9787,9788,9790,9791,9792,9793,9794,9795,9832 et 9837)
Date : 12 juillet 2024 16:05:00
Pièces jointes : [Fiches GTC 9783, 9786, 9787, 9788, 9790, 9791, 9792, 9793, 9794, 9795, 9832 et 9837.pdf](#)
[Avis de recours .pdf](#)
[image002.png](#)

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 2 juillet dernier, concernant les fiches GTC 9783,9786,9787,9788,9790,9791,9792,9793,9794,9795,9832 et 9837.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information
Bureau de Montréal / OK
Direction de l'accès à l'information
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
www.environnement.gouv.qc.ca



SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9832

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Secteur Ville-Marie

NOM DE LA FICHE GTC : ministère des Transports (C552)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Gouvernement du Québec

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>MRC</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | Westmount | Ville de Montréal | |
| | Montréal | Ville de Montréal | |

LOCALISATION CADASTRALE

| <u>LOT</u> | <u>RANG, CONCESSION ...</u> | <u>CADASTRE</u> |
|------------|-----------------------------|-----------------|
|------------|-----------------------------|-----------------|

CADASTRE DU QUÉBEC

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1415067 | 4139927 | 4140400 | 4140403 |
| 4140404 | 4140414 | 4140422 | 4140423 |
| 4140425 | 4140427 | 4140428 | 4140440 |
| 4140444 | 4140445 | 4140447 | 4140448 |
| 4140449 | 4140455 | 4140550 | 4140632 |
| 4140648 | 4141830 | 4142447 | 4142455 |
| 4142649 | 4143059 | 4143133 | 4143138 |
| 4143141 | 4143143 | 4143217 | 4143254 |
| 4143364 | 4144891 | 4144893 | 4144895 |
| 4144896 | 4144897 | 4144899 | 4145017 |
| 4145019 | 4145021 | 4145035 | 4145077 |
| 4145089 | 4145091 | 4145096 | 4145098 |
| 4145157 | 4145177 | 4145178 | 4145200 |
| 4145232 | 4145240 | 4145241 | 4145242 |
| 4145243 | 4145277 | 4145278 | 4145282 |
| 4145283 | 4145304 | 4145305 | 4145306 |
| 4145327 | 4145355 | 4145361 | 4145365 |
| 4145366 | 4145367 | 4145368 | 4145369 |
| 4145370 | 4145371 | 4605346 | 4779651 |
| 4779656 | 4779659 | 4779662 | 4779664 |
| 4946416 | 4946418 | 5038193 | 5038195 |
| 5043040 | 5064111 | 5064112 | 5064115 |
| 5064117 | 5064119 | 5064120 | 5064126 |

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4760341657

LONGITUDE : -73,5979624451

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|--------------------|
|----------------|---------------------|--------------------|

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9832

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu

VOLUMES DES SOLS EN M³

| | PLAGE B-C | >C | >B (TOTAL) |
|---------------------|-----------|----|------------|
| CONTAMINÉS INITIAUX | 2617 | | |
| TRAITÉS / EXCAVÉS | | | |
| RÉSIDUELS (*) | | | |

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 170 153

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 4 290

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > B (Total)

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS : Sable (SW-SP)

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M : 6

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*
Manganèse (Mn)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

Phosphore total (P-PO4-3)

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9832

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2012

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

| | NON-NÉCESSAIRE | ÉTAPE INITIÉE | ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| CARACTÉRISATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 2012 |
| RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Darif, Mouna

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Evaluation environnementale des sites Phases I et II
Terrains MTQ-010 et MTQ-025. Secteur Turcot (C552)

DATE DE CRÉATION : 2013-02-25

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2013-03-01

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-07-12

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9788

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Secteur Ville-Marie

NOM DE LA FICHE GTC : Ministère des transports (C649)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Gouvernement du Québec

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>MRC</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | Westmount | Ville de Montréal | |
| | Montréal | Ville de Montréal | |

LOCALISATION CADASTRALE

LOT RANG, CONCESSION ... CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1415067 | 4139927 | 4140400 | 4140403 |
| 4140404 | 4140414 | 4140422 | 4140423 |
| 4140425 | 4140427 | 4140428 | 4140440 |
| 4140444 | 4140445 | 4140447 | 4140448 |
| 4140449 | 4140455 | 4140550 | 4140632 |
| 4140648 | 4141830 | 4142447 | 4142455 |
| 4142649 | 4143059 | 4143133 | 4143138 |
| 4143141 | 4143143 | 4143217 | 4143254 |
| 4143364 | 4144891 | 4144893 | 4144895 |
| 4144896 | 4144897 | 4144899 | 4145017 |
| 4145019 | 4145021 | 4145035 | 4145077 |
| 4145089 | 4145091 | 4145096 | 4145098 |
| 4145157 | 4145177 | 4145178 | 4145200 |
| 4145232 | 4145240 | 4145241 | 4145242 |
| 4145243 | 4145277 | 4145278 | 4145282 |
| 4145283 | 4145304 | 4145305 | 4145306 |
| 4145327 | 4145355 | 4145361 | 4145365 |
| 4145366 | 4145367 | 4145368 | 4145369 |
| 4145370 | 4145371 | 4605346 | 4779651 |
| 4779656 | 4779659 | 4779662 | 4779664 |
| 4946416 | 4946418 | 5038193 | 5038195 |
| 5043040 | 5064111 | 5064112 | 5064115 |
| 5064117 | 5064119 | 5064120 | 5064126 |

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4760341657

LONGITUDE : -73,5979624451

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE MUNICIPALITÉ CODE POSTAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9788

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

| | PLAGE B-C | >C | >B (TOTAL) |
|---------------------|-----------|-----|------------|
| CONTAMINÉS INITIAUX | 2741 | 577 | 3318 |
| TRAITÉS / EXCAVÉS | | | |
| RÉSIDUELS (*) | | | |

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 170 153

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 3 169

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Métaux*

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9788

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2012

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

| | NON-NÉCESSAIRE | ÉTAPE INITIÉE | ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| CARACTÉRISATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 2012 |
| RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Darif, Mouna

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Avis technique sur l'évaluation environnementale de site phases I et II du terrain 610-006(A) dans le cadre du projet Turcot (C649)

DATE DE CRÉATION : 2013-01-28

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2013-02-01

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-07-12

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9794

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Secteur Ville-Marie

NOM DE LA FICHE GTC : ministère des Transports (C522)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Gouvernement du Québec

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>MRC</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | Westmount | Ville de Montréal | |
| | Montréal | Ville de Montréal | |

LOCALISATION CADASTRALE

| <u>LOT</u> | <u>RANG, CONCESSION ...</u> | <u>CADASTRE</u> |
|------------|-----------------------------|-----------------|
|------------|-----------------------------|-----------------|

CADASTRE DU QUÉBEC

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1415067 | 4139927 | 4140400 | 4140403 |
| 4140404 | 4140414 | 4140422 | 4140423 |
| 4140425 | 4140427 | 4140428 | 4140440 |
| 4140444 | 4140445 | 4140447 | 4140448 |
| 4140449 | 4140455 | 4140550 | 4140632 |
| 4140648 | 4141830 | 4142447 | 4142455 |
| 4142649 | 4143059 | 4143133 | 4143138 |
| 4143141 | 4143143 | 4143217 | 4143254 |
| 4143364 | 4144891 | 4144893 | 4144895 |
| 4144896 | 4144897 | 4144899 | 4145017 |
| 4145019 | 4145021 | 4145035 | 4145077 |
| 4145089 | 4145091 | 4145096 | 4145098 |
| 4145157 | 4145177 | 4145178 | 4145200 |
| 4145232 | 4145240 | 4145241 | 4145242 |
| 4145243 | 4145277 | 4145278 | 4145282 |
| 4145283 | 4145304 | 4145305 | 4145306 |
| 4145327 | 4145355 | 4145361 | 4145365 |
| 4145366 | 4145367 | 4145368 | 4145369 |
| 4145370 | 4145371 | 4605346 | 4779651 |
| 4779656 | 4779659 | 4779662 | 4779664 |
| 4946416 | 4946418 | 5038193 | 5038195 |
| 5043040 | 5064111 | 5064112 | 5064115 |
| 5064117 | 5064119 | 5064120 | 5064126 |

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4760341657

LONGITUDE : -73,5979624451

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|--------------------|
|----------------|---------------------|--------------------|

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9794

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

| | PLAGE B-C | >C | >B (TOTAL) |
|---------------------|-----------|-----|------------|
| CONTAMINÉS INITIAUX | 9157 | 651 | 9808 |
| TRAITÉS / EXCAVÉS | | | |
| RÉSIDUELS (*) | | | |

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 170 153

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 3 266

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > RESC

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Cuivre (Cu)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

Métaux*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Oui

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTREAL

SYSTEME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINES
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9794

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2012

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

| | NON-NÉCESSAIRE | ÉTAPE INITIÉE | ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| CARACTÉRISATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 2012 |
| RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Darif, Mouna

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

DATE DE CRÉATION : 2013-01-28

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2013-02-01

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-07-12

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9783

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Secteur Ville-Marie

NOM DE LA FICHE GTC : Ministère des Transports (635)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Gouvernement du Québec

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>MRC</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | Westmount | Ville de Montréal | |
| | Montréal | Ville de Montréal | |

LOCALISATION CADASTRALE

| <u>LOT</u> | <u>RANG, CONCESSION ...</u> | | <u>CADASTRE</u> |
|---------------------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| <u>CADASTRE DU QUÉBEC</u> | | | |
| 1415067 | 4139927 | 4140400 | 4140403 |
| 4140404 | 4140414 | 4140422 | 4140423 |
| 4140425 | 4140427 | 4140428 | 4140440 |
| 4140444 | 4140445 | 4140447 | 4140448 |
| 4140449 | 4140455 | 4140550 | 4140632 |
| 4140648 | 4141830 | 4142447 | 4142455 |
| 4142649 | 4143059 | 4143133 | 4143138 |
| 4143141 | 4143143 | 4143217 | 4143254 |
| 4143364 | 4144891 | 4144893 | 4144895 |
| 4144896 | 4144897 | 4144899 | 4145017 |
| 4145019 | 4145021 | 4145035 | 4145077 |
| 4145089 | 4145091 | 4145096 | 4145098 |
| 4145157 | 4145177 | 4145178 | 4145200 |
| 4145232 | 4145240 | 4145241 | 4145242 |
| 4145243 | 4145277 | 4145278 | 4145282 |
| 4145283 | 4145304 | 4145305 | 4145306 |
| 4145327 | 4145355 | 4145361 | 4145365 |
| 4145366 | 4145367 | 4145368 | 4145369 |
| 4145370 | 4145371 | 4605346 | 4779651 |
| 4779656 | 4779659 | 4779662 | 4779664 |
| 4946416 | 4946418 | 5038193 | 5038195 |
| 5043040 | 5064111 | 5064112 | 5064115 |
| 5064117 | 5064119 | 5064120 | 5064126 |

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4760341657

LONGITUDE : -73,5979624451

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|--------------------|
|----------------|---------------------|--------------------|

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9783

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

| | PLAGE B-C | >C | >B (TOTAL) |
|---------------------|-----------|------|------------|
| CONTAMINÉS INITIAUX | 19118 | 7118 | 26236 |
| TRAITÉS / EXCAVÉS | | | |
| RÉSIDUELS (*) | | | |

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 170 153

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 26 323

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Xylènes (o,m,p) (pot)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9783

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2012

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

| | NON-NÉCESSAIRE | ÉTAPE INITIÉE | ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| CARACTÉRISATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 2012 |
| RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Darif, Mouna

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

avis technique sur l'évaluation environnementale du site Phase I et II du terrain MTQ-011
numero sequentiel 635

DATE DE CRÉATION : 2013-01-28

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2013-02-04

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-07-12

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9787

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Secteur Ville-Marie

NOM DE LA FICHE GTC : ministère des Transports (C451)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Gouvernement du Québec

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>MRC</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | Westmount | Ville de Montréal | |
| | Montréal | Ville de Montréal | |

LOCALISATION CADASTRALE

| <u>LOT</u> | <u>RANG, CONCESSION ...</u> | <u>CADASTRE</u> |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <u>CADASTRE DU QUÉBEC</u> | | |
| 1415067 | 4139927 | 4140400 |
| 4140404 | 4140414 | 4140422 |
| 4140425 | 4140427 | 4140428 |
| 4140444 | 4140445 | 4140447 |
| 4140449 | 4140455 | 4140550 |
| 4140648 | 4141830 | 4142447 |
| 4142649 | 4143059 | 4143133 |
| 4143141 | 4143143 | 4143217 |
| 4143364 | 4144891 | 4144893 |
| 4144896 | 4144897 | 4144899 |
| 4145019 | 4145021 | 4145035 |
| 4145089 | 4145091 | 4145096 |
| 4145157 | 4145177 | 4145178 |
| 4145232 | 4145240 | 4145241 |
| 4145243 | 4145277 | 4145278 |
| 4145283 | 4145304 | 4145305 |
| 4145327 | 4145355 | 4145361 |
| 4145366 | 4145367 | 4145368 |
| 4145370 | 4145371 | 4605346 |
| 4779656 | 4779659 | 4779662 |
| 4946416 | 4946418 | 5038193 |
| 5043040 | 5064111 | 5064112 |
| 5064117 | 5064119 | 5064120 |

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4760341657

LONGITUDE : -73,5979624451

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|--------------------|
|----------------|---------------------|--------------------|

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9787

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

| | PLAGE B-C | >C | >B (TOTAL) |
|---------------------|-----------|------|------------|
| CONTAMINÉS INITIAUX | 29179 | 6495 | 35674 |
| TRAITÉS / EXCAVÉS | | | |
| RÉSIDUELS (*) | | | |

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 170 153

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 87 550

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Cuivre (Cu)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9787

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2012

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

| | NON-NÉCESSAIRE | ÉTAPE INITIÉE | ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| CARACTÉRISATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 2012 |
| RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Darif, Mouna

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

| <u>CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU</u> | <u>QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT</u> | |
|--|--|------------------|
| | AVANT TRAITEMENT | APRÈS TRAITEMENT |

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

avis technique sur l'évaluation environnementale de site phase I et II de la propriété identifiée MTQ-007 situé sous la structure de l'autoroute A-720 et en bordure de celle-ci, comprise entre les rues Atwater et Lenoir à Montréal.
numero séquentiel C451

DATE DE CRÉATION : 2013-01-28

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2013-02-01

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-07-12

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9792

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Secteur Ville-Marie

NOM DE LA FICHE GTC : Ministère des Transports (C531)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Gouvernement du Québec

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>MRC</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | Westmount | Ville de Montréal | |
| | Montréal | Ville de Montréal | |

LOCALISATION CADASTRALE

| <u>LOT</u> | <u>RANG, CONCESSION ...</u> | <u>CADASTRE</u> |
|------------|-----------------------------|-----------------|
|------------|-----------------------------|-----------------|

CADASTRE DU QUÉBEC

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1415067 | 4139927 | 4140400 | 4140403 |
| 4140404 | 4140414 | 4140422 | 4140423 |
| 4140425 | 4140427 | 4140428 | 4140440 |
| 4140444 | 4140445 | 4140447 | 4140448 |
| 4140449 | 4140455 | 4140550 | 4140632 |
| 4140648 | 4141830 | 4142447 | 4142455 |
| 4142649 | 4143059 | 4143133 | 4143138 |
| 4143141 | 4143143 | 4143217 | 4143254 |
| 4143364 | 4144891 | 4144893 | 4144895 |
| 4144896 | 4144897 | 4144899 | 4145017 |
| 4145019 | 4145021 | 4145035 | 4145077 |
| 4145089 | 4145091 | 4145096 | 4145098 |
| 4145157 | 4145177 | 4145178 | 4145200 |
| 4145232 | 4145240 | 4145241 | 4145242 |
| 4145243 | 4145277 | 4145278 | 4145282 |
| 4145283 | 4145304 | 4145305 | 4145306 |
| 4145327 | 4145355 | 4145361 | 4145365 |
| 4145366 | 4145367 | 4145368 | 4145369 |
| 4145370 | 4145371 | 4605346 | 4779651 |
| 4779656 | 4779659 | 4779662 | 4779664 |
| 4946416 | 4946418 | 5038193 | 5038195 |
| 5043040 | 5064111 | 5064112 | 5064115 |
| 5064117 | 5064119 | 5064120 | 5064126 |

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4760341657

LONGITUDE : -73,5979624451

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|--------------------|
|----------------|---------------------|--------------------|

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9792

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

| | PLAGE B-C | >C | >B (TOTAL) |
|---------------------|-----------|----|------------|
| CONTAMINÉS INITIAUX | 1338 | | |
| TRAITÉS / EXCAVÉS | | | |
| RÉSIDUELS (*) | | | |

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 170 153

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 1 717

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > B (Total)

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*
Métaux*

EAU SOUTERRAINE

Sélénium (Se)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9792

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2012

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

| | NON-NÉCESSAIRE | ÉTAPE INITIÉE | ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| CARACTÉRISATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 2012 |
| RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Darif, Mouna

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Avis technique sur le rapport de l'évaluation environnementale de site phase I et II du terrain 609-040(A)
numero sequentiel 531

DATE DE CRÉATION : 2013-01-28

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2013-02-01

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-07-12

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9837

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Secteur Ville-Marie

NOM DE LA FICHE GTC : Ministère des transports (C551)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Gouvernement du Québec

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>MRC</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | Westmount | Ville de Montréal | |
| | Montréal | Ville de Montréal | |

LOCALISATION CADASTRALE

| <u>LOT</u> | <u>RANG, CONCESSION ...</u> | <u>CADASTRE</u> |
|------------|-----------------------------|-----------------|
|------------|-----------------------------|-----------------|

CADASTRE DU QUÉBEC

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1415067 | 4139927 | 4140400 | 4140403 |
| 4140404 | 4140414 | 4140422 | 4140423 |
| 4140425 | 4140427 | 4140428 | 4140440 |
| 4140444 | 4140445 | 4140447 | 4140448 |
| 4140449 | 4140455 | 4140550 | 4140632 |
| 4140648 | 4141830 | 4142447 | 4142455 |
| 4142649 | 4143059 | 4143133 | 4143138 |
| 4143141 | 4143143 | 4143217 | 4143254 |
| 4143364 | 4144891 | 4144893 | 4144895 |
| 4144896 | 4144897 | 4144899 | 4145017 |
| 4145019 | 4145021 | 4145035 | 4145077 |
| 4145089 | 4145091 | 4145096 | 4145098 |
| 4145157 | 4145177 | 4145178 | 4145200 |
| 4145232 | 4145240 | 4145241 | 4145242 |
| 4145243 | 4145277 | 4145278 | 4145282 |
| 4145283 | 4145304 | 4145305 | 4145306 |
| 4145327 | 4145355 | 4145361 | 4145365 |
| 4145366 | 4145367 | 4145368 | 4145369 |
| 4145370 | 4145371 | 4605346 | 4779651 |
| 4779656 | 4779659 | 4779662 | 4779664 |
| 4946416 | 4946418 | 5038193 | 5038195 |
| 5043040 | 5064111 | 5064112 | 5064115 |
| 5064117 | 5064119 | 5064120 | 5064126 |

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4760341657

LONGITUDE : -73,5979624451

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|--------------------|
|----------------|---------------------|--------------------|

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9837

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu

VOLUMES DES SOLS EN M³

| | PLAGE B-C | >C | >B (TOTAL) |
|---------------------|-----------|------|------------|
| CONTAMINÉS INITIAUX | 2319 | 3312 | 5631 |
| TRAITÉS / EXCAVÉS | | | |
| RÉSIDUELS (*) | | | |

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 170 153

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > RESC

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Baryum (Ba)

Cuivre (Cu)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Phthalates (chacun)

Plomb (Pb)

Soufre total (S)

Zinc (Zn)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

Phosphore total (P-PO4-3)

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9837

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2012

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

| | NON-NÉCESSAIRE | ÉTAPE INITIÉE | ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| CARACTÉRISATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 2012 |
| RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Darif, Mouna

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Secteur Ville-Marie du projet de reconstruction du complexe Turcot

DATE DE CRÉATION : 2013-02-25

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2013-03-01

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-07-12

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9786

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Secteur Ville-Marie

NOM DE LA FICHE GTC : Ministère des Transports (C450)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Gouvernement du Québec

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>MRC</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | Westmount | Ville de Montréal | |
| | Montréal | Ville de Montréal | |

LOCALISATION CADASTRALE

| <u>LOT</u> | <u>RANG, CONCESSION ...</u> | <u>CADASTRE</u> |
|------------|-----------------------------|-----------------|
|------------|-----------------------------|-----------------|

CADASTRE DU QUÉBEC

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1415067 | 4139927 | 4140400 | 4140403 |
| 4140404 | 4140414 | 4140422 | 4140423 |
| 4140425 | 4140427 | 4140428 | 4140440 |
| 4140444 | 4140445 | 4140447 | 4140448 |
| 4140449 | 4140455 | 4140550 | 4140632 |
| 4140648 | 4141830 | 4142447 | 4142455 |
| 4142649 | 4143059 | 4143133 | 4143138 |
| 4143141 | 4143143 | 4143217 | 4143254 |
| 4143364 | 4144891 | 4144893 | 4144895 |
| 4144896 | 4144897 | 4144899 | 4145017 |
| 4145019 | 4145021 | 4145035 | 4145077 |
| 4145089 | 4145091 | 4145096 | 4145098 |
| 4145157 | 4145177 | 4145178 | 4145200 |
| 4145232 | 4145240 | 4145241 | 4145242 |
| 4145243 | 4145277 | 4145278 | 4145282 |
| 4145283 | 4145304 | 4145305 | 4145306 |
| 4145327 | 4145355 | 4145361 | 4145365 |
| 4145366 | 4145367 | 4145368 | 4145369 |
| 4145370 | 4145371 | 4605346 | 4779651 |
| 4779656 | 4779659 | 4779662 | 4779664 |
| 4946416 | 4946418 | 5038193 | 5038195 |
| 5043040 | 5064111 | 5064112 | 5064115 |
| 5064117 | 5064119 | 5064120 | 5064126 |

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4760341657

LONGITUDE : -73,5979624451

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|--------------------|
|----------------|---------------------|--------------------|

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9786

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

| | PLAGE B-C | >C | >B (TOTAL) |
|---------------------|-----------|------|------------|
| CONTAMINÉS INITIAUX | | 1948 | |
| TRAITÉS / EXCAVÉS | | | |
| RÉSIDUELS (*) | | | |

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 170 153

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 12 076

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*
Métaux*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9786

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2012

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

| | NON-NÉCESSAIRE | ÉTAPE INITIÉE | ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| CARACTÉRISATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 2012 |
| RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Darif, Mouna

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

avis technique concernant l'évaluation environnementale de site phases I et II de la propriété 609-022 située aux 4103-4107 de la rue de Richelieu à Westmount
numero séquentiel C450

DATE DE CRÉATION : 2013-01-28

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2013-02-01

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-07-12

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9790

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Secteur Ville-Marie

NOM DE LA FICHE GTC : Ministère des Transports (C565)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Gouvernement du Québec

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>MRC</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | Westmount | Ville de Montréal | |
| | Montréal | Ville de Montréal | |

LOCALISATION CADASTRALE

| <u>LOT</u> | <u>RANG, CONCESSION ...</u> | <u>CADASTRE</u> |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <u>CADASTRE DU QUÉBEC</u> | | |
| 1415067 | 4139927 | 4140400 |
| 4140404 | 4140414 | 4140422 |
| 4140425 | 4140427 | 4140428 |
| 4140444 | 4140445 | 4140447 |
| 4140449 | 4140455 | 4140550 |
| 4140648 | 4141830 | 4142447 |
| 4142649 | 4143059 | 4143133 |
| 4143141 | 4143143 | 4143217 |
| 4143364 | 4144891 | 4144893 |
| 4144896 | 4144897 | 4144899 |
| 4145019 | 4145021 | 4145035 |
| 4145089 | 4145091 | 4145096 |
| 4145157 | 4145177 | 4145178 |
| 4145232 | 4145240 | 4145241 |
| 4145243 | 4145277 | 4145278 |
| 4145283 | 4145304 | 4145305 |
| 4145327 | 4145355 | 4145361 |
| 4145366 | 4145367 | 4145368 |
| 4145370 | 4145371 | 4605346 |
| 4779656 | 4779659 | 4779662 |
| 4946416 | 4946418 | 5038193 |
| 5043040 | 5064111 | 5064112 |
| 5064117 | 5064119 | 5064120 |

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4760341657

LONGITUDE : -73,5979624451

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|--------------------|
|----------------|---------------------|--------------------|

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9790

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

| | PLAGE B-C | >C | >B (TOTAL) |
|---------------------|-----------|------|------------|
| CONTAMINÉS INITIAUX | 4593 | 8445 | 13038 |
| TRAITÉS / EXCAVÉS | | | |
| RÉSIDUELS (*) | | | |

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 170 153

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 19 957

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > RESC

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

Cuivre (Cu)

Éthylbenzène

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Sulfures (H₂S)

Xylènes (o,m,p)

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9790

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2012

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

| | NON-NÉCESSAIRE | ÉTAPE INITIÉE | ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| CARACTÉRISATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 2012 |
| RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Darif, Mouna

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

| <u>CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU</u> | <u>QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT</u> | |
|--|--|------------------|
| | AVANT TRAITEMENT | APRÈS TRAITEMENT |

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Avis technique sur l'évaluation environnementale de site phase I et II des terrains MTQ-009(A), 609-025(A), 609-025(D) et 609-026 du secteur Turcot
numero sequentiel: C565

DATE DE CRÉATION : 2013-01-28

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2013-02-01

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-07-12

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9791

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Secteur Ville-Marie

NOM DE LA FICHE GTC : Ministère des Transports (C550)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Gouvernement du Québec

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>MRC</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | Westmount | Ville de Montréal | |
| | Montréal | Ville de Montréal | |

LOCALISATION CADASTRALE

| <u>LOT</u> | <u>RANG, CONCESSION ...</u> | <u>CADASTRE</u> |
|------------|-----------------------------|-----------------|
|------------|-----------------------------|-----------------|

CADASTRE DU QUÉBEC

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1415067 | 4139927 | 4140400 | 4140403 |
| 4140404 | 4140414 | 4140422 | 4140423 |
| 4140425 | 4140427 | 4140428 | 4140440 |
| 4140444 | 4140445 | 4140447 | 4140448 |
| 4140449 | 4140455 | 4140550 | 4140632 |
| 4140648 | 4141830 | 4142447 | 4142455 |
| 4142649 | 4143059 | 4143133 | 4143138 |
| 4143141 | 4143143 | 4143217 | 4143254 |
| 4143364 | 4144891 | 4144893 | 4144895 |
| 4144896 | 4144897 | 4144899 | 4145017 |
| 4145019 | 4145021 | 4145035 | 4145077 |
| 4145089 | 4145091 | 4145096 | 4145098 |
| 4145157 | 4145177 | 4145178 | 4145200 |
| 4145232 | 4145240 | 4145241 | 4145242 |
| 4145243 | 4145277 | 4145278 | 4145282 |
| 4145283 | 4145304 | 4145305 | 4145306 |
| 4145327 | 4145355 | 4145361 | 4145365 |
| 4145366 | 4145367 | 4145368 | 4145369 |
| 4145370 | 4145371 | 4605346 | 4779651 |
| 4779656 | 4779659 | 4779662 | 4779664 |
| 4946416 | 4946418 | 5038193 | 5038195 |
| 5043040 | 5064111 | 5064112 | 5064115 |
| 5064117 | 5064119 | 5064120 | 5064126 |

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4760341657

LONGITUDE : -73,5979624451

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|--------------------|
|----------------|---------------------|--------------------|

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9791

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

| | PLAGE B-C | >C | >B (TOTAL) |
|---------------------|-----------|----|------------|
| CONTAMINÉS INITIAUX | 1043 | | |
| TRAITÉS / EXCAVÉS | | | |
| RÉSIDUELS (*) | | | |

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 170 153

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 855

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > B (Total)

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

Phosphore total (P-PO4-3)

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTREAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9791

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2012

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

| | NON-NÉCESSAIRE | ÉTAPE INITIÉE | ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| CARACTÉRISATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 2012 |
| RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Darif, Mouna

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

avis technique sur l'évaluation environnementale de site phase I et II du terrain 609-040(C)
numero sequentiel C550

DATE DE CRÉATION : 2013-01-28

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2013-02-01

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-07-12

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9793

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Secteur Ville-Marie

NOM DE LA FICHE GTC : ministère des Transports(C528)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Gouvernement du Québec

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>MRC</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | Westmount | Ville de Montréal | |
| | Montréal | Ville de Montréal | |

LOCALISATION CADASTRALE

| <u>LOT</u> | <u>RANG, CONCESSION ...</u> | <u>CADASTRE</u> |
|------------|-----------------------------|-----------------|
|------------|-----------------------------|-----------------|

CADASTRE DU QUÉBEC

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1415067 | 4139927 | 4140400 | 4140403 |
| 4140404 | 4140414 | 4140422 | 4140423 |
| 4140425 | 4140427 | 4140428 | 4140440 |
| 4140444 | 4140445 | 4140447 | 4140448 |
| 4140449 | 4140455 | 4140550 | 4140632 |
| 4140648 | 4141830 | 4142447 | 4142455 |
| 4142649 | 4143059 | 4143133 | 4143138 |
| 4143141 | 4143143 | 4143217 | 4143254 |
| 4143364 | 4144891 | 4144893 | 4144895 |
| 4144896 | 4144897 | 4144899 | 4145017 |
| 4145019 | 4145021 | 4145035 | 4145077 |
| 4145089 | 4145091 | 4145096 | 4145098 |
| 4145157 | 4145177 | 4145178 | 4145200 |
| 4145232 | 4145240 | 4145241 | 4145242 |
| 4145243 | 4145277 | 4145278 | 4145282 |
| 4145283 | 4145304 | 4145305 | 4145306 |
| 4145327 | 4145355 | 4145361 | 4145365 |
| 4145366 | 4145367 | 4145368 | 4145369 |
| 4145370 | 4145371 | 4605346 | 4779651 |
| 4779656 | 4779659 | 4779662 | 4779664 |
| 4946416 | 4946418 | 5038193 | 5038195 |
| 5043040 | 5064111 | 5064112 | 5064115 |
| 5064117 | 5064119 | 5064120 | 5064126 |

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4760341657

LONGITUDE : -73,5979624451

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|--------------------|
|----------------|---------------------|--------------------|

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9793

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

| | PLAGE B-C | >C | >B (TOTAL) |
|---------------------|-----------|------|------------|
| CONTAMINÉS INITIAUX | 9047 | 1898 | 10945 |
| TRAITÉS / EXCAVÉS | | | |
| RÉSIDUELS (*) | | | |

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 170 153

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 9 521

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*
Métaux*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9793

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2012

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

| | NON-NÉCESSAIRE | ÉTAPE INITIÉE | ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| CARACTÉRISATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 2012 |
| RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Darif, Mouna

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

| <u>CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU</u> | <u>QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT</u> | |
|--|--|------------------|
| | AVANT TRAITEMENT | APRÈS TRAITEMENT |

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Avis technique sur l'évaluation environnementale de site phase I et II des terrains MTQ-008, MTQ-017 et MTQ-018 du secteur Turcot
numero sequentiel 528

DATE DE CRÉATION : 2013-01-28

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2013-02-01

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-07-12

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9795

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Secteur Ville-Marie

NOM DE LA FICHE GTC : Ministère des Transports (C457)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Gouvernement du Québec

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>MRC</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | Westmount | Ville de Montréal | |
| | Montréal | Ville de Montréal | |

LOCALISATION CADASTRALE

| <u>LOT</u> | <u>RANG, CONCESSION ...</u> | <u>CADASTRE</u> |
|------------|-----------------------------|-----------------|
|------------|-----------------------------|-----------------|

CADASTRE DU QUÉBEC

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| 1415067 | 4139927 | 4140400 | 4140403 |
| 4140404 | 4140414 | 4140422 | 4140423 |
| 4140425 | 4140427 | 4140428 | 4140440 |
| 4140444 | 4140445 | 4140447 | 4140448 |
| 4140449 | 4140455 | 4140550 | 4140632 |
| 4140648 | 4141830 | 4142447 | 4142455 |
| 4142649 | 4143059 | 4143133 | 4143138 |
| 4143141 | 4143143 | 4143217 | 4143254 |
| 4143364 | 4144891 | 4144893 | 4144895 |
| 4144896 | 4144897 | 4144899 | 4145017 |
| 4145019 | 4145021 | 4145035 | 4145077 |
| 4145089 | 4145091 | 4145096 | 4145098 |
| 4145157 | 4145177 | 4145178 | 4145200 |
| 4145232 | 4145240 | 4145241 | 4145242 |
| 4145243 | 4145277 | 4145278 | 4145282 |
| 4145283 | 4145304 | 4145305 | 4145306 |
| 4145327 | 4145355 | 4145361 | 4145365 |
| 4145366 | 4145367 | 4145368 | 4145369 |
| 4145370 | 4145371 | 4605346 | 4779651 |
| 4779656 | 4779659 | 4779662 | 4779664 |
| 4946416 | 4946418 | 5038193 | 5038195 |
| 5043040 | 5064111 | 5064112 | 5064115 |
| 5064117 | 5064119 | 5064120 | 5064126 |

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,4760341657

LONGITUDE : -73,5979624451

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

| <u>ADRESSE</u> | <u>MUNICIPALITÉ</u> | <u>CODE POSTAL</u> |
|----------------|---------------------|--------------------|
|----------------|---------------------|--------------------|

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9795

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

| | PLAGE B-C | >C | >B (TOTAL) |
|---------------------|-----------|----|------------|
| CONTAMINÉS INITIAUX | 2873 | | |
| TRAITÉS / EXCAVÉS | | | |
| RÉSIDUELS (*) | | | |

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 170 153

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 5 719

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > B (Total)

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9795

NO LIEU : X2140036

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2012

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

| | NON-NÉCESSAIRE | ÉTAPE INITIÉE | ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE |
|--|--------------------------|--------------------------|--|
| CARACTÉRISATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 2012 |
| RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Darif, Mouna

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

| <u>CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU</u> | <u>QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT</u> | |
|--|--|------------------|
| | AVANT TRAITEMENT | APRÈS TRAITEMENT |

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

avis technique sur l'évaluation environnementale de site phases I et II du terrain VDW-001 à VDW-003, 609-005(A) à 609-005(C) et 609-025(B), rues et emprises routières du secteur Ville Marie à Westmount numero sequentiel 457

DATE DE CRÉATION : 2013-01-28

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2013-02-01

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-07-12