

De: Accès à l'information - Montérégie
Envoyé: 24 juillet 2024 09:12
À: Maxime Plouffe
Objet: RE: 200874086_N/Réf. : | Demande de fiches GTC
Pièces jointes: 200874086_Documents.pdf; Avis de recours.pdf

V/Réf. :

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 17 juillet dernier, concernant les fiches GTC des propriétés suivantes : 700, rue Talon, Longueuil – 500, Place Trans-Canada, Longueuil – 2525, rue Jean-Désy, Longueuil.

Vous trouverez, en pièces jointes, les documents visés par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information

Bureau de la Montérégie /XP

Direction de l'accès à l'information

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

www.environnement.gouv.qc.ca



MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :4067

NO LIEU : X0000277

ANCIEN NO GTC : 16436

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Réservoirs et systèmes Drummond inc

NOM DE LA FICHE GTC : Drummond Welding Steel Works ltd

TYPES DE PROPRIÉTAIREPrivé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE332410 Fab. de chaudières & échangeurs de chaleur

332999 Fab. de tous les autres produits métall. divers

Milieu(x) recep-teur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE700, rue Talon
Longueuil (Québec)

MUNICIPALITÉLongueuil

MRCVille de Longueuil

CODE POSTALJ4G 1P7

LOCALISATION CADASTRALE

LOT327-85

RANG, CONCESSION ...327-86-1

327-86-3

CADASTRE DU QUÉBEC25852503909545

CADASTRESaint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de

Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de

Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,5727777778

LONGITUDE : -73,4595277778

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 50

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE	

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE☐ Aucune☐ Présente☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI☐ Aucun☐ En cours☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4067

NO LIEU : X0000277

ANCIEN NO GTC : 16436

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE ☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 1996

ANNÉE DE FERMETURE : 2004

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒ 1997
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒ 1997
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Leduc, Gilles

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉES PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

Élément déclencheur: rapport d'urgence du 11 octobre 1996. Déversement sauvage du contenu d'un réservoir d'hydrocarbures, entreposage inadéquat de déchets dangereux (depuis de nombreuses années). Le sol contaminé par le déversement a été excavé : dans le rapport d'inspection daté du 96/11/08, il est mentionné que un pied de profondeur de sol a été enlevé. Ce sol c'est retrouvé dans des conteneurs de 20 000 lbs (un de ces conteneurs atteignait le critère C alors qu'un autre atteignait le critère A). Dans le dossier, il n'y a pas de rapports d'analyse pour ces sols, et il n'y a pas non plus des factures pour prouver que le sol a été disposé de façon réglementaire. Le 3/12/98, une inspection a constaté que les problèmes avec les déchets dangereux non pas été réglés.

Responsable du dossier avant le 29/6/99 : Stéphane Bolduc

Superficie: rapport d'urgence du 11 octobre 1996

À JOUR LE 30 MAI 2001 PAR MT ET AUTRE.

Le dossier est fermé car les conteneurs ne sont plus présents sur les lieux. Le dossier pourrait être réouvert advenant une information indiquant que les sols n'ont pas été disposés adéquatement. Les preuves de disposition sont inexistantes, particulièrement en raison du changement à la direction de la cie.

Gilles Leduc, 27 mai 2004.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2004-05-27

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-07-24

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :5994

NO LIEU : X0000277

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Réservoirs et systèmes Drummond inc

NOM DE LA FICHE GTC : Enlèvement d'un réservoir souterrain

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

332410 Fab. de chaudières & échangeurs de chaleur

332999 Fab. de tous les autres produits métall. divers

Milieu(x) recep-teur(s) affecté(s) :

Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

700, rue Talon
Longueuil (Québec)

MUNICIPALITÉ

Longueuil

MRC

Ville de Longueuil

CODE POSTAL

J4G 1P7

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

327-85

327-86-1

327-86-3

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de

Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de

Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

2585250

3909545

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,5727777778

LONGITUDE : -73,4595277778

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > B (Total)

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

EAU SOUTERRAINE

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE ☐ Aucune ☐ Présente ☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI ☐ Aucun ☐ En cours ☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE ☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :5994

NO LIEU : X0000277

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE D'OUVERTURE : 2002

ANNÉE DE FERMETURE : 2003

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION			2003
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION			2003
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION			

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Leduc, Gilles

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

<u>CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU</u>	<u>QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT</u>	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

TRAVAUX RÉALISÉES PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

La contamination des sols étant plus faible que C, ils ont servi au remblaiement du site.

DATE DE CRÉATION :2004-02-02

DERNIÈRE DATE DE SAISIE :2004-05-27

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE :2024-07-24

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :4579

NO LIEU : X2003639

ANCIEN NO GTC : 161043

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : 500, place Trans-Canada

NOM DE LA FICHE GTC : Miricorp - Eau de source Boischatel - Les Placements Robert Aumont inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

312110 Fab. de boissons gazeuses & de glace

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) :

Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

500, place Trans-Canada
Longueuil (Québec)

MUNICIPALITÉ

Longueuil

MRC

Ville de Longueuil

CODE POSTAL

J4G 1N8

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

327-13-2-1

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

2585189

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,5741666667

LONGITUDE : -73,4627777778

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

472-486, rue Trans-Canada

MUNICIPALITÉ

Longueuil

CODE POSTAL

J4G 1N8

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 3 836

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE	

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE ☐ Aucune ☐ Présente ☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI ☐ Aucun ☐ En cours ☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE ☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4579 NO LIEU : X2003639 ANCIEN NO GTC : 161043

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL SOUS ENQUÊTE ANNÉE D'OUVERTURE : 1985

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ANNÉE DE FERMETURE : 2007

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION			2006
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION			
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION			

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION IN SITU RESPONSABLES DU DOSSIER

Leduc, Gilles

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT
	AVANT TRAITEMENT APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

Le 10 juillet 1985, le service d'Urgence du Ministère(#1298) intervient sur les propriétés situées au 472-486 (bâtiment en construction) et au 500 rue Trans-Canada à Longueuil. Selon l'entrepreneur responsable des travaux au 472-486 Trans-Canada, un réservoir souterrain de mazout d'une capacité de 4 500 litres (sur la propriété du 472-486 mais alimentant le 500 Trans-Canada) aurait été endommagé lors des travaux de construction. Lors du retrait du réservoir, un total de 4 045 litres de mazout aurait été pompé. Aucun document démontrant que les sols contaminés avaient été excavés et acheminés hors site n'a été déposé au Ministère.

En 2005, le propriétaire du 500 mandate Terrapex afin de réaliser une caractérisation Phase I. Au terme des travaux, Terrapex identifie la problématique énumérée ci-haut ainsi que la présence potentielle d'un réservoir dans le côté NW du bâtiment. Terrapex réalise par la suite une phase II (4 forages et échantillonnage des sols). Compte tenu que le réservoir de 4 500 litres de mazout était situé sur la propriété du 472-486, Terrapex n'a pas été en mesure d'échantillonner les sols dans le secteur du réservoir mais a échantillonné les sols dans l'emprise du bâtiment dans le secteur immédiatement adjacent au réservoir. Les résultats d'analyse démontrent que les sols n'étaient pas contaminés.

En 2006, le propriétaire du 472-486 mandate Solroc afin de réaliser une caractérisation Phase I. Au terme de son étude, Solroc conclut qu'il n'y a aucun risque de contamination et ne recommande pas de travaux supplémentaires. Après avoir été informé par son client de la présence potentielle de sols contaminés dans le secteur du réservoir de 4 500 litres, Solroc effectue une caractérisation des sols de ce secteur. Au terme de ses travaux (2 forages dont 1 dans ce qui semble être l'ancienne emprise du réservoir), Solroc conclut qu'il n'y a pas de contamination des sols.

MAB, géologue
9 juillet 2007

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2014-06-11

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-07-24

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :5356

NO LIEU : 55112593

ANCIEN NO GTC : 161885

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : LRBG Chemicals Inc. - Bakelite Canada

NOM DE LA FICHE GTC : ARC Resins corporation

TYPES DE PROPRIÉTAIREInconnu

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE325999 Fab. de tous les autres prod. chimiques divers

411130 Grossistes de produits & plantes de pépinières

411190 Grossistes d'autres produits agricoles

Milieu(x) recep-teur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE2525, rue Jean-Désy
Longueuil (Québec)

MUNICIPALITÉLongueuil

MRCVille de Longueuil

CODE POSTALJ4G 1G6

LOCALISATION CADASTRALE

LOT327-51

RANG, CONCESSION ...

CADASTRESaint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC2585229

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,5702777778

LONGITUDE : -73,4577777778

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Composés phénoliques*

Formaldéhyde

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE☒ Aucune☐ Présente☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI☒ Aucun☐ En cours☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5356 NO LIEU : 55112593 ANCIEN NO GTC : 161885

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐ SOUS ENQUÊTE ☐ ANNÉE D'OUVERTURE : 2001

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐ RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐ ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☒	☐
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☐
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION IN SITU RESPONSABLES DU DOSSIER

Lopez, Ana

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

Contamination de l'eau : phénol, paracresol et formaldéhyde

Dépassement du critère d'usage: eau de surface et égout.

Mise à jour par Ana Lopez le 6 novembre 2001

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-01-24

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-07-24