

**De:** Accès à l'information - Montérégie  
**Envoyé:** 6 août 2024 09:47  
**À:**  
**Objet:** RE: 200875754\_Demande de fiches GTC  
**Pièces jointes:** 200875754\_Fiches GTC.pdf; Avis de recours.pdf

V/Réf. :

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 1<sup>er</sup> août dernier, concernant les fiches GTC #5357 (6026, rue Anthony, Brossard) et #5496 (6037, rue Auteuil, Brossard).

Vous trouverez, en pièces jointes, les documents visés par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

**L'équipe de l'accès à l'information**

**Bureau de la Montérégie /XP**

Direction de l'accès à l'information

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

[www.environnement.gouv.qc.ca](http://www.environnement.gouv.qc.ca)



## MONTÉRÉGIE

### SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

#### FICHE TECHNIQUE

#### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5357

NO LIEU : X1606175

ANCIEN NO GTC : 161886

#### DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Bau Québec Itée

NOM DE LA FICHE GTC : Bau-Québec Itée

#### TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

#### SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

488490 Autres activités de soutien, transport routier

561730 Services d'aménagement paysager

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

#### LOCALISATION

#### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

##### ADRESSE

6026, rue Anthony  
Brossard (Québec)

##### MUNICIPALITÉ

Brossard

##### MRC

Ville de Longueuil

##### CODE POSTAL

J4Z 1L7

#### LOCALISATION CADASTRALE

##### LOT

130-14-p  
130-15  
130-16  
130-17  
130-18  
130-19  
130-20  
130-21

##### RANG, CONCESSION ...

2027846  
2027899

##### CADASTRE

Laprairie de La Madeleine, Paroisse de  
Laprairie de La Madeleine, Paroisse de

##### CADASTRE DU QUÉBEC

2027845  
2027886

2027855

2027858

#### COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,47

LONGITUDE : -73,4622222222

#### AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

##### ADRESSE

##### MUNICIPALITÉ

##### CODE POSTAL

#### CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

#### VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	108	0	108
TRAITÉS / EXCAVÉS	108	0	108
RÉSIDUELS (*)	0	0	0

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> : 40

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage B-C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

## MONTÉRÉGIE

### SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

#### FICHE TECHNIQUE

#### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5357

NO LIEU : X1606175

ANCIEN NO GTC : 161886

#### NATURE DES CONTAMINANTS

##### SOLS

Éthylbenzène (pot)  
Hydrocarbures aromatiques polycycliques\*  
Hydrocarbures légers\*  
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50  
Méthyl naphthalènes (chacun)  
Xylènes (o,m,p) (pot)

##### EAU SOUTERRAINE

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

#### EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

## MONTÉRÉGIE

### SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

#### FICHE TECHNIQUE

##### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5357

NO LIEU : X1606175

ANCIEN NO GTC : 161886

##### TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2001

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2002

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

##### ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2001
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2001
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

##### TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Élimination dans un LET/LEET/LED/LED/LEMN/LET1

##### IN SITU

##### RESPONSABLES DU DOSSIER

Leduc, Gilles

##### DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

##### CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

##### QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

##### CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

##### DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

##### ANNOTATION DE LA FICHE

Élément déclencheur: Le bris d'un réservoir souterrain aurait causé la contamination du sol. D'après l'inspecteur, la contamination aurait pu migré sur les terrains voisins.

Nature des contaminants: Carburant diesel et essence sans plomb (15 décembre 2000).

Propriétaire: réf. 14 mars 2001.

Qualité des sols résiduels: La décontamination n'est pas complète car une des parois de l'excavation dépasse le critère C. Deux terrains voisins pourraient être contaminés soit un terrain commercial et un terrain résidentiel (4 juillet 2001).

Superficie affectée: réf. 15 décembre 2000.

Réalisation des travaux de réhabilitation: Il aurait eu des piles de sols contaminés qui auraient été excavés mais aucune indication de l'envoi des sols.

La preuve de disposition des sols a été envoyée.

Des travaux de réhabilitation complémentaires ont été faits en décembre 2001 au 6035 et 6037 Auteuil à Brossard. L'ensemble des sols résiduels respectent les critères prévus à la politique pour un terrain résidentiel.

À JOUR LE 18 avril 2002 GL

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-04-29

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-08-06

## MONTÉRÉGIE

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

## FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5496

NO LIEU : X2007397

ANCIEN NO GTC : 162067

### DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : 127782 Canada inc.

NOM DE LA FICHE GTC : 127782 Canada inc.

#### TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

#### SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

### LOCALISATION

#### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

##### ADRESSE

6037, rue Auteuil  
Brossard (Québec)

##### MUNICIPALITÉ

Brossard

##### MRC

Ville de Longueuil

##### CODE POSTAL

J4Z 1N4

#### LOCALISATION CADASTRALE

##### LOT

130-39-Ptie

130-40

##### RANG, CONCESSION ...

##### CADASTRE

Laprairie de La Madeleine, Paroisse de

Laprairie de La Madeleine, Paroisse de

##### CADASTRE DU QUÉBEC

2028034

#### COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,469725

LONGITUDE : -73,4619444444

#### AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

##### ADRESSE

##### MUNICIPALITÉ

##### CODE POSTAL

### CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

#### VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

### NATURE DES CONTAMINANTS

#### SOLS

Hydrocarbures légers\*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

#### EAU SOUTERRAINE

### EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

## MONTÉRÉGIE

### SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

#### FICHE TECHNIQUE

#### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5496

NO LIEU : X2007397

ANCIEN NO GTC : 162067

#### TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2001

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2001

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

#### ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2001
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2001
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Élimination dans un LET/LEET/LED/CD/LEMN/LETI

#### IN SITU

#### RESPONSABLES DU DOSSIER

Leduc, Gilles

#### DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

##### CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

##### QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

#### CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

#### DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

#### ANNOTATION DE LA FICHE

Ce terrain avait été contaminé par une fuite d'un réservoir situé sur le terrain voisin au 6026 Anthony, 7610-16-01-0828500, 16-1886

DATE DE CRÉATION : 2002-07-07

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-07-19

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-08-06