

De : [Accès à l'information - Estrie](#)
À :
Objet : RE: 200876863_Demande fiche GTC
Date : 19 août 2024 10:24:00
Pièces jointes : [Avis de recours.pdf](#)
[200876863_Document.pdf](#)
[image001.png](#)

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 16 août dernier, concernant la fiche GTC 4457.

Vous trouverez en pièces jointes le document visé par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information

Bureau de l'Estrie / EB

Direction de l'accès à l'information

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

www.environnement.gouv.qc.ca



De :

Envoyé : 16 août 2024 11:53

À : Accès à l'information - Estrie <dr05acc@environnement.gouv.qc.ca>

Objet : Demande fiche GTC

Attention! Ce courriel provient d'une source externe.

Bonjour,

Serait-ce possible d'avoir la fiche GTC suivante

- # 4457 – Bombardier inc. - 1001, rue J-A Bombardier Granby

Ceci est pour le projet

Merci

ESTRIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :4457

NO LIEU :90356460

ANCIEN NO GTC :16906

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION :Prinoth Itée

NOM DE LA FICHE GTC :Bombardier inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

336990 Fab. d'autres types de matériel de transport

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) :Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

1001, rue J.-A.-Bombardier
Granby (Québec)

MUNICIPALITÉ

Granby

MRC

La Haute-Yamaska

CODE POSTAL

J2J 1E9

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

1398573

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,384694444

LONGITUDE : -72,774611111

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR :Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS :ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE☐ Aucune☐ Présente☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI☐ Aucun☐ En cours☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

ESTRIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4457

NO LIEU : 90356460

ANCIEN NO GTC : 16906

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE D'OUVERTURE : 1996

ANNÉE DE FERMETURE :

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION			
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION			
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION			
<u>TECHNIQUES DE RÉHABILITATION</u>	<u>IN SITU</u>	<u>RESPONSABLES DU DOSSIER</u>	
Enfouissement (à préciser)		Brisebois, Robert	

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

	<u>DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN</u>
	ÉCHEC AU TRAITEMENT:
	DÉBUT RÉEL :
	FIN RÉELLE :
	DURÉE : Jour(s)
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :	TRAVAUX RÉALISÉES PAR:
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :	

ANNOTATION DE LA FICHE

Dossier : 7610-16-01-0383200

Caractérisation : aucune

Historique : Débordement lors de livraison d'huile hydraulique. Il y a eu 355 litres déversés, contaminant ainsi 4 mètres cube de sol avoisinant (96-08-26).

Défectuosité de la pompe du camion de remplissage, 275 litres d'huile hydraulique déversés - 96-10-02

Fuite d'un réservoir hors-sol d'huile hydraulique, 200 litres déversés - 97-08-08

Mise à jour le 17 juillet 2000 par DN

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2000-07-25

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-08-19