

De : [Accès à l'information - Centre-du-Québec](#)
À :
Objet : RE: 200877702_Demande accès fiche GTC - Réf. :
Date : 29 août 2024 08:27:00
Pièces jointes : [200877702_Documents.pdf](#)
[image001.png](#)
[Avis de recours 2020.pdf](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)

V/Réf. :

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 27 août 2024, concernant les fiches GTC 9 495 et 7 638.

Vous trouverez en pièce jointe les documents visés par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information

Bureau du Centre-du-Québec / MB

Direction de l'accès à l'information

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

www.environnement.gouv.qc.ca



CENTRE-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :7638

NO LIEU : 90526955

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Tremcar Drummond inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Tremcar Drummond inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

339990 Toutes les autres activités diverses de fab.

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	MRC	CODE POSTAL
1450, rue Hébert Drummondville (Québec)	Drummondville	Drummond	J2C 2A1

LOCALISATION CADASTRALE

LOT	RANG, CONCESSION ...	CADASTRE
278		Drummondville (quartier sud), Ville de
CADASTRE DU QUÉBEC 3425545		

COORDONNÉES

NO MATRICULE :	DEG.DEC.NAD83
	LATITUDE : 45,8846666667
	LONGITUDE : -72,4913333333

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	CODE POSTAL
---------	--------------	-------------

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Changement d'utilisation

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	1650	1070	2720
TRAITÉS / EXCAVÉS	1650	1070	2720
RÉSIDUELS (*)	0	0	0

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 19 933

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 2 000

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Chrome total (Cr)	Aluminium (Al)
Cuivre (Cu)	Antimoine (Sb)
Étain (Sn)	Cuivre (Cu)
Hydrocarbures aromatiques polycycliques*	Zinc (Zn)
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	
Plomb (Pb)	
Soufre total (S)	
Zinc (Zn)	
TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE	

CENTRE-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :7638

NO LIEU : 90526955

ANCIEN NO GTC :

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

☐ Aucune

☐ Présente

☒ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

☒ Aucun

☐ En cours

☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

☒

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

Oui

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

☐

SOUS ENQUÊTE

☐

ANNÉE D'OUVERTURE :

2007

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

☐

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

☐

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

☐

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE	
CARACTÉRISATION	☐	☐	☒	2005
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☒	2006
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐	
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION Bioventilation Solidification/stabilisation Valo recouvrement lieu élimination (REIMR)	IN SITU ☐ ☐ ☐	RESPONSABLES DU DOSSIER Gaudette, Gilles		

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉES PAR:

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

CENTRE-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :9495

NO LIEU : X2134374

ANCIEN NO GTC :

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Canimex inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Ancien centre administratif Saint-Paul (Roger Dubois inc.)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Parapublic

Milieu(x) receptideur(s) affecté(s) :

Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

270, rue Saint-Georges
Drummondville (Québec)

Drummondville

Drummond

J2C 4H2

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

34254273425550

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE :45,884

LONGITUDE : -72,4903333333

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réhabilitation volontaire

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	1100	700	1800
TRAITÉS / EXCAVÉS	1100	700	1800
RÉSIDUELS (*)	0	0	0

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 14 489

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 2 000

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B

TYPES DE SOLS : Sable (SW-SP)

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☒

ÉPAISSEUR EN M : 1

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

PROGRAMME DE SUIVI

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

☒ Aucune

☐ Présente

☐ Éliminée

☐ Aucun

☐ En cours

☒ Terminé

☐

Oui

Oui

CENTRE-DU-QUÉBEC

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC :9495

NO LIEU : X2134374

ANCIEN NO GTC :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE D'OUVERTURE : 2012

ANNÉE DE FERMETURE : 2019

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION			2009
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION			2019
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION			2019
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION	IN SITU	RESPONSABLES DU DOSSIER	
Centre de traitement au Québec		Gaudette, Gilles	
Oxydation chimique			

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT
Paramètres intégrateurs	> C	> C
CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION	DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN	
Sous un bâtiment ou un stationnement	ÉCHEC AU TRAITEMENT:	
	DÉBUT RÉEL :2012-06-01	
	FIN RÉELLE : 2013-05-01	
	DURÉE : 334 Jour(s)	
SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² : 2 000	TRAVAUX RÉALISÉÉS PAR: Northex Environnement inc.	
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ : 943	AUTORISATION DES TRAVAUX:	
	No DOCUMENT: 400916982	
	DATE DE DÉLIVRANCE: 2012-05-04	

ANNOTATION DE LA FICHE

Travaux de réhabilitation réalisée en 2013 mais contamination est revenu en raison d'une source non répertoriée. Les travaux n'ont pas permis l'atteinte des objectifs de réhabilitation. La commission scolaire a procédé à la démolition du bâtiment afin de réhabiliter le terrain. Le terrain a été vendu à Roger Dubois inc. (Canimex). En mars et avril 2019, la commission scolaire a fait compléter la réhabilitation par excavation.

DATE DE CRÉATION :2012-03-12

DERNIÈRE DATE DE SAISIE :2019-09-09

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-08-28