

De : [Accès à l'information - Montréal](#)
À :
Objet : 200879361 Demande fiche technique GTC_Montréal_
Date : 19 septembre 2024 15:33:00
Pièces jointes : [Fiche GTC 2671.pdf](#)
[Avis de recours .pdf](#)
[image004.png](#)
[image005.png](#)
[image006.png](#)
[image007.png](#)

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 11 septembre dernier, concernant la fiche GTC 2671.

Vous trouverez en pièce jointe le document visé par votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information
Bureau de Montréal / OK
Direction de l'accès à l'information
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
www.environnement.gouv.qc.ca



MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 2671

NO LIEU : 90523176

ANCIEN NO GTC : 0663

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Parc Médéric-Martin

NOM DE LA FICHE GTC : Parc Médéric-Martin

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Municipal

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

519190 Tous les autres services d'information

711510 Artistes, auteurs & interprètes indépendants

Milieu(x) recep-teur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

Montréal

Ville de Montréal

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

1424813

1424815

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,535143114

LONGITUDE : -73,5556243037

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réutilisation seulement

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	1051	3328	4379
TRAITÉS / EXCAVÉS	0	0	0
RÉSIDUELS (*)	1051	3328	4379

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 18 600

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 4 100

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

EAU SOUTERRAINE

Arsenic (As)

Cuivre (Cu)

Cyanure disponible (CN-)

Hydrocarbures aromatiques polycycliques*

Mercure (Hg)

Zinc (Zn)

Cyanure total (CN-)

Sulfures (H2S)

Zinc (Zn)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

MONTREAL

SYSTEME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINES
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 2671

NO LIEU : 90523176

ANCIEN NO GTC : 0663

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE

☐ Aucune

☐ Présente

☐ Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI

☐ Aucun

☒ En cours

☐ Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

☐

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTRÉAL

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 2671

NO LIEU : 90523176

ANCIEN NO GTC : 0663

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-0031

SOUS ENQUÊTE

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE D'OUVERTURE : 1997

ANNÉE DE FERMETURE :

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION			1998
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION			
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION			
TECHNIQUES DE RÉHABILITATION Confinement des sols	IN SITU	RESPONSABLES DU DOSSIER Darif, Mouna Houde, Hélène Valiquette, Yves	

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

TRAVAUX RÉALISÉES PAR:

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Les travaux de confinement font l'objet d'un certificat d'autorisation délivré en juin 1998, dossier 7610-06-01-00907-10.

Le site a également fait l'objet de deux autorisations de plan de réhabilitation.

La première est au dossier 7610-06-01-00907-11 et porte sur la portion des terrains de Tennis. Travaux effectués en 2004, se résument en la gestion des sols excavés afin d'installer les nouveaux terrains de tennis, installation d'un géotextile au fond de l'excavation et la mise en place d'un horizon de terre végétale d'une épaisseur variant entre 15-30 cm sur les aires gazonnées.

La seconde est au dossier 7610-06-01-00907-12 et porte sur l'allée paysagée du côté nord, l'aire de pique-nique (autrefois une aire de jeux 2-5 ans incluant un chalet et une pataugeoire) et les jardins communautaires. Le périmètre de protection des arbres de l'aire de jeux 2-12 ans (ancienne aire de jeux 5-12 ans) fait également partie de cette approbation.

La zone des jardins communautaires a été réhabilitée par excavation et mise en place d'un système de géomembranes afin d'isoler les jardins des couches contaminées laissées en profondeur, en 2004 et 2005.

La zone de l'allée paysagée a été réhabilitée en 2011. Les travaux ont consisté en la gestion des sols excavés pour les aménagements projetés et l'instauration de mesures de confinement, soit une couche de terre végétale d'une épaisseur de 0,15 m sous le gazon, dans l'allée paysagée.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2014-01-16

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2024-09-17