Ministère
du Développement durable,
de l'Environnement
et de la Lutte contre les
changements climatiques
Québec

Direction régionale de l analyse et de l expertise
de l Estrie et de la Montérégie

Longueuil, le 4 novembre 2016

Objet : Demande d'accès nº 2004 68413- Réponse

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 28 septembre dernier, concernant les lots 2 632 910 ptie et 3 916 977 du cadastre du Québec à Longueuil. Les documents visés par votre demande sont accessibles. Il s'agit de :

1. Lettre du MDDELCC du 9 octobre 1991 (1 page);
2. Rapport d'accident technologique du 19 août 1991 (3 pages);
3. Télécopie du 7 septembre 1994 (9 pages);
4. Fiche GTC 4608 (2 pages);
5. Fiche GTC 5498 (2 pages);
6. Fiche GTC 5530 (2 pages).

Vous noterez que dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1)., nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

...2

Édifice Montval
201, place Charles-Le Moyne, 2e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7607, poste 274
Télécopieur : (450) 928-7625
Courriel : fabirce@mddelcc.gouv.qc.ca
Internet : www.mddelcc.gouv.qc.ca

Ce papier contient 100 % de fibres recyclées après consommation.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le soussigné, analyste responsable de votre dossier, à l'adresse courriel fabrice.tremblay@mddelcc.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ

Fabrice Tremblay, répondant régional
de l'accès aux documents

p. j. (9)

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement
Direction régionale de la Montérégie

Longueuil, le 9 octobre 1991

Petro-Canada
1, Place Ville-Marie
Montréal, Québec
H3B 4A9

À l'attention de M. S3-S4 LAi

OBJET : Lettre d'attestation de la conformité des sols aux critères du ministère de l'Environnement

N/D : G-7610-16-01-0282000

Mesdames,
Messieurs,

La présente fait suite à votre demande de disposition de sols contaminés, en date du 11 septembre 1991. Ces sols proviennent de la fuite de réservoirs d'essence à la station Petro-Canada de Longueuil sise au 767, rue St-Laurent à Longueuil.

Selon les résultats d'analyses fournis le 11 septembre 1991 et préparés par M. S3-S4LAi et 23-24 LAi e, nous sommes en mesure de vous indiquer que ces sols dont le volume est estimé à 80 mètres cubes peuvent servir de matériel de recouvrement journalier dans tout lieu d'enfouissement sanitaire autorisé et ce, en fonction des directives que l'on retrouve dans le document intitulé "Lignes directrices provisoires d'intervention lors de l'enlèvement de réservoirs souterrains ayant contenu des produits pétroliers" (juin 1991).

Vous devrez, préalablement au transport desdits sols, vous assurer que les responsables du site d'enfouissement sanitaire les accepteront. Il serait important de remettre copie de la présente au gestionnaire du lieu retenu. Par ailleurs, vous devez nous transmettre dans les dix (10) jours suivant la disposition des sols, une copie des reçus du lieu d'enfouissement démontrant que les sols y ont été acheminés et ce, tel que prévu dans votre demande.

Nous espérons le tout à votre satisfaction et vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Service industriel,

Yves Boutin,
Géologue

YB/jf

c.c. M. S3-S4 LAi

201, place Charles Lemoyne
2e étage, suite 2.05
Longueuil (Québec)
J4K 2T5

Tél.: (514) 646-1434
Télécopieur: (514) 646-2683

Imprimé sur papier recyclé

Gouvernement du Québec
Ministère de l'Environnement
Direction regionale de la Montérégie

URGENCE
ENVIRONNEMENT QUÉBEC

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE T- 16910819210

.te de l'événement: 910819 Heure: ___h___min Nombre diapo. ___

Org. impl.: PETRO-CANADA / SERVICE ET CONSTRUCTION MOBILE LTÉE Tél.: 383 5752
Adresse: 2820 PL. MARTENOT, LAVAL QC H7L 9Z7
Endroit de l'acc.: 767 ST-LAURENT N° Ville: 56650
Ville: LONGUEUIL

Produit en cause:	État du produit L/S/G (S)			QUANTITÉS
Terre contaminée par essence	NoClass	Class	ONU(UN) NA-	Imp.: ___ Dév.: 9 voyages Rec.: ___ Sans dév.: ___
	*			

CONTAMINATION			Explications:
Eau	Air	Sol	excavation et disposition de sol contaminé dans un lieu non-autorisé,
		x	

Type d'acc.: Rout:___ Ferro:___ Marit:___ Aérien:___ Réser: ✓ Dév.Sauvages:___ Autres:___

Explications: Changement de réservoirs vieux de 20 ans par prévention

Signalé par: CLAUDE POISSON Appel reçu à: 13 h 05 min

Organisme: SERVICE INCENDIE Tél.: 646-8276 Date: 910819

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie (O/N) (O) Émission d'un certificat d'urgence (O/N) (___)

Urgence-Environnement Québec PAUL LEFEBVRE Rendu sur les lieux à ___h___min
Quitte les lieux à ___h___min

YVES BERGERON PAUL ACOULOMBE CLÉMENT LANOIX : 873-3420

Représentant de la cie impliquée: ROBERT CAKE PROP. CONCESSION, X, ING PETRO-CANADA

Responsables municipaux:

Autres: CLAUDE POISSON 53-54. 23-24

Transféré à:	N° circulation:	ZONE: ___ X: ___ Y: ___	PÉRIODE DE TRAITEMENT Int. ✓ Ext.___ Comb.___
ENQ			

COMPTE RENDU DE L'ÉVÉNEMENT: échantillon dans camion LB 24012 qui s'apprêtait à quitter. Lecture de 200 ppm au HNU dans l'air du bocal scellé 136389 dest: 6255 ch. Chambly, ST-HUBERT, Propriété de Michel Brosseau. Le voyage est déversé dans l'excavation

présent rapport a été fait à la suite de démarches qui ont pour but de prévenir, de .tecter et/ou réprimer les infractions à la Loi sur la Qualité de l'Environnement et/ou au règlement ___.
e signataire du présent rapport est un fonctionnaire dûment autorisé à exercer les pouvoirs prévus aux articles 119, 120 et 121 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

201 place Charles Lemoyne
2e étage suite 205
Longueuil (Québec)
J4K 2T5

Signature: [signature] Date: 9.08.19

On m'informe que plusieurs voyages de camion ont été amenés à St-Hubert.

14h25. Je contacte M. Fernand Lalancette de la Direction des Enquêtes compte tenu d'une infraction présumée aux articles 20 et 22 de la loi sur la qualité de l'environnement.

15h00 L'équipe dépêchée par la DENQ arrive sur place.

16h25 Je quitte les lieux. Il est à ce moment entendu avec mme 53-54LAi que la terre contaminée sera mise en container

91.08.20 10h38 53-54LAi m'informe que des camions roues sont sur place et que des voyages s'apprêteraient à partir vers un site d'enfouissement.

10h46 J'arrive sur les lieux et je rencontre mme t M 53-54 de Petro-Canada. Il y a trois camions qui s'apprête à partir vers me dit-on l'enfouissement 23-24. Ces camions quittent sans que j'aie pu les échantillonner. M. 53-54LAi géologue de Westinghouse mandaté par Petro-Canada me dit que le sol qu'ils contiennent n'est pas contaminé même si la totalité du voyage que j'avais échantillonné la veille se trouve à bord.

14h45 À la demande de Claude Poisson je retourne sur les lieux. La terre contaminée continue d'être mise dans des containers cette fois de 23-24LAi alors qu'en matinée on utilisait ceux de 23-24LAi les containers sont acheminés à l'ancien site de BP coin Henri-Bourassa et Roy Lauzon. Le quatrième réservoir est excavé. Beaucoup de produit dans ce secteur

J'indique que la terre comprise jusqu'à un mètre de profondeur n'est pas contaminée.

16h25 Je quitte les lieux

91-08-21 10h15 À la demande de M. Claude Poisson je retourne sur les lieux d'excavation en cours et le contracteur s'apprête à installer les nouveaux réservoirs. Je constate qu'il reste du sol contaminé sous la structure des îlots. Cette contamination ne devrait cependant pas s'étendre d'autant plus que des puits d'observation et de ventilation sont posés aux quatre coins.

Gouvernement du Québec
Ministère de l'[illegible]nnement
et de la Faune

TRANSMISSION PAR TÉLÉCOPIEUR

DATE: 94.09.07

DESTINATAIRE

Nom: MARCEL ROIREAU

Organisme/autre: DESOUROY CONSTRUCTION

Télécopieur: 447-3434 **Téléphone:** 658-7527

EXPÉDITEUR/TRICE

Nom: PAUL LEFEBVRE

Service: URGENCE

Télécopieur: 928-7625 **Téléphone:** 928-7607

Commentaires: Tel que discuté, vous pouvez accepter pour concassage les débris de pavé d'asphalte enlevés par la ville de Longueuil sur la rue St-Laurent suite à l'accident du 1er août 1994.

ATTENTION - CONFIDENTIALITÉ:

L'information contenue dans ce document télécopié est confidentielle et destinée uniquement à la personne identifiée ci-dessus. Si vous n'êtes pas le destinataire visé ou la personne chargée de remettre ce document à son destinataire, veuillez nous en aviser par téléphone et nous retourner ce document par la poste.
TOUTE DISTRIBUTION, REPRODUCTION OU AUTRE UTILISATION DE CE DOCUMENT PAR UN DESTINATAIRE NON VISÉ EST STRICTEMENT INTERDITE SOUS PEINE DE SANCTION.

Nombre de pages transmises (incluant la page couverture): 1

Original suivra par courrier: Oui ___ **Non** ✓

Si vous n'avez pas reçu toutes les pages, veuillez communiquer avec nous au (514) 928-7607.

201, place Charles-Lemoyne, bureau 2.05, Longueuil (Québec), J4K 2T5

Ce papier contient 50 % de fibres recyclées, dont 10 % après consommation.

94 08 02 11 h 00 Rencontre M. Landry de Récubec et M. Serge Harvey de la société "Les Ponts Jacques Cartier et Champlain incorporée".
Je demande que le sol contaminé soit enlevé sur une épaisseur d'environ 3 cm, de même qu'aux endroits où la végétation a brûlé. Je demande que l'asphalte désagrégée soit enlevée. M. Harvey me dit que l'enlèvement de l'asphalte ne peut se faire immédiatement car elle peut servir de base à des équipements de soutènement. Il est alors entendu que la surface touchée sera lavée à une pression d'environ 2000 Lbs/po² à petit débit. Je demande que le fossé soit excavé et les égouts pluviaux récurés.
11 h 15 Comme il s'agit d'un terrain fédéral, je communique avec le service d'urgence d'environnement Canada et lui demande d'envoyer un représentant sur les lieux.
11 h 45 Vincent Martin et Diane Duprras se présentent sur les lieux, visite de ceux-ci et explications des demandes. Env. Canada assurera le suivi.

94 08 03 M. Landry de Récubec m'informe qu'un total de 470 gallons a été récupéré. 225 gallons le 1 08 sur les lieux et 245 gallons dans les égouts y compris à la station de pompage.

Signature : Date : 94 08 04

URGENCE

ENVIRONNEMENT QUÉBEC

URGENCE

ENVIRONNEMENT QUÉBEC

ACCIDENT TECHNOLOGIQUE **T-16-** 940801/91

Date de l'événement : 94-08.01 **Heure :** 18 h 15 min **Catégorie d'urgence :** 3 __ 2 ✓ 1 __

Org. impl. : Ultramar Canada Inc. // Transport Colpron **Tél. :** 495.6111

Adresse : 2200 McGill Collège - Mtl. // 7844 rue de l'Évêque - ville d'Anjou

Endroit de l'acc. : Sortie de la rue Ste Hélène (sous le viaduc) de l'autre côté du Pont Jacques Cartier - **N° de Ville :** 58030 **Ville :** Longueuil

Produit en cause	État du produit L/S/G (L)			QUANTITÉS
	Non classifié	Classification	ONU(UN)NA-	Imp. : ?48000 l. Dév. : ?47000
diesel		3.2.	1202.	Rec. : 2200 l Sans dév. : *
				ORGANISMES AVISÉS (O/N) ___ DGSC ___ USP ___ AUTRES ___

CONTAMINATION			Explications :
Eau	Air	Sol	diesel déversé dans le réseau d'égout de la municipalité
✓		?	* différence a brûlé

Type d'acc. : Route : ✓ Ferro : ___ Marit : ___ Aérien : ___ Réser : ___ Dév.sauvages : ___ Autres : ___

Explications : Camion citerne a eu un accident et a déversé le contenu de sa citerne -

Signalé par : Pierre Lavoie - S.Q. - 442-1035 **Appel reçu à :** 18 h 50 min

Michel Cyr - police Longueuil - 646-8500

Organisme : ___ **Tél. :** ___ **Date :** 94.08.01

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie (O/N) (O) **Émission d'un certificat d'urgence (O/N)** (___)

Urgence-Environnement Québec : Marie France Dupuis, Paul Lefebvre **Rendu sur les lieux à** 19 h 50 min **Quitte les lieux à** 00 h 30 min

Représentant de la cie impliquée : Maurice Déspatie - [redacted] - tel : 640-2308.

Responsables municipaux : S.Q., Policier Longueuil, incendie Longueuil (voir rapport) travaux publics.

Autres : ___

Transféré à :	N° de circulation :	ZONE : ___	PÉRIODE DE TRAITEMENT
ENCA		X : ___ Y : ___	Int. ___ Ext. ___ Comb. ___

COMPTE RENDU DE L'ÉVÉNEMENT : Vers 18h15 un camion citerne de la cie Ultramar transportant un chargement de diesel a eu un accident à la sortie de la rue

Signature : M. Dupuis **Date :** 94.08.02

Ste Hélène à Longueuil ... juste à la fin du pont Jacques Cartier ... la citerne a renversé sur le côté et a déversé son contenu sur le sol. Le camion s'est enflammé et il y a eu une explosion. Le conducteur dont je n'ai pas l'identité a été blessé et transporté à l'hôpital Charles Lemoyne à Longueuil.

18h50 ... Nous avons été avisé de la situation par M. Pierre Lavoie - S.Q. et M. Michel Cyr - Policier Long.

18h55 ... Je contacte M. Pierre Lavoie - S.Q. - m'expli- que la situation actuelle - explosion du camion de transport - déversement de diesel.

19h00 ... Je contacte M. Paul Lefebvre - lui demande d'être présent - on se donne R.V. sur place.

19h15 ... Je contacte Mme Kathleen Carnère, l'informe de la situation - Je demande de contacter les gens de la sécurité civil.

19h20 ... Je part en direction des lieux.

19h35 ... M. Brochu de la sécurité civil me téléphone. Je l'avise qu'il semblerait qu'il y aurait eu évacuation. Je l'informe qu'elles sont les intervenants qui sont déjà sur le terrain. Il avise des gens de MTL qui me rappeleront.

Signature : M Dupuis Date : 94.08.02

URGENCE

ENVIRONNEMENT

19:43 M. Pierre Martel - Sécurité Civil (514-622-2263) a eu le téléphone de M. Brochu. Il me demande quel est la situation actuel. Y a-t-il lu évacuation? - la ville de Longueuil a-t-elle la situation en main? J'informe M. Martel que je vient tout juste d'arriver sur les lieux. Je prend les informations necessaires et le rappelle.

20h00 Accompagné de Paul Lefebvre, nous nous rendons sur les lieux.

Des informations sont prises auprès du Chef des incendies de Longueuil - M. Thernien. Actuellement les travaux publics de la ville de Longueuil inspecte le réseau d'égout longeant la rue St-Laurent. - Ils nous aviserons s'il y a odeur ou présence de contaminant. L'incendie est terminé. Du sable a été mis sur le couvercle des trous d'homme. Du diesel est encore contenu à l'intérieur de la citerne. - il faudra faire venir une cie de récupération.

21h00 Rencontre M. Fraunce Despatie de la cie Ultramar. Celui-ci nous informe que la cie de récupération Récusec s'en vient sur les lieux. Le contenu du camion sera pompé. De plus, s'il y a contaminant

Signature : M. Dupuis Date : 94-08-01

URGENCE

ENVIRONNEMENT

dans le réseau égout. Il sera pomper aussi.

21h40 Une rencontre est tenu au 1170 St Laurent. Tous les intervenants principaux sont présents :

- S.Q.
- Police longueuil
- Serv. Incendie Longueuil
- Ambulancier
- Min. de l'environnement
- Travaux public - Longueuil

Ont fait un tapo de la situation
Quelles actions ont été prises ?
Quelles actions sont à faire ?

21h40 Je contacte M. Pierre Martel de la sécurité civil. Je lui indique qu'il n'y a eu aucune évacuation simplement un périmètre de sécurité. Actuellement les policiers de longueuil et le serv. d'incendie ont pris en charge le cas. Leur présence serait necessaire pour coordonnée l'évènement et les intervenants. M. Martel envoie M. Claude Belhumeur sur les lieux.

Signature : M. Dupuis Date : 94.05.02.

URGENCE

ENVIRONNEMENT

21h50 Je me rend au coin de St-Charles et Jouette. Les travaux publics ont noté la présence d'odeur dans le réseau d'égout.

On suit le réseau jusqu'à la station de pompage situé coin Geoffrion et Marie Victorin. On réussit à pénétrer à l'intérieur de la station vers 22h15. M. Normand Lemay de la cie aquacers, nous ouvre les portes. On constate la présence de diesel à la surface des bassins (situé à 80 pieds sous terre).

22h30 Je contacte M. Patrick Lalonde (pagette 330-8824) de Récusec. Lui demande de nous envoyé un camion-vaccum capable de pomper à 80 p. sous terre.

23h00 Un vaccum de récubec arrive à la station de pompage — vaccum de 600 cfm — pas suffissamment puissant. M. Lalonde nous envoie un 2e vaccum de 2100 cfm.

23h45 Le 2e vaccum arrive sur les lieux. On s'entend pour qu'il pompe tout le diesel à la surface des bassins. De noter la quantité

Signature : M. Dupuis Date : 94.08.01

URGENCE

ENVIRONNEMENT QUÉBEC

récupérer le conducteur nous informe qu'il a pompé 577 gal. de diesel à l'intérieur du camion accidenté.

00:15 Retourne sur les lieux de l'incident - Rencontre M. Jean Pierre Rocré des travaux publics. Lui indique que Récubec est à la station de pompage et que les trous d'homme seront pompé où il y a des odeurs et des boudins absorbants seront installés.
S'il y a encore présence de contaminant demain - faire appel à Récubec

00:30 Quitte les lieux.

94.08.02

7:20 M. Patrick Laloude de Récubec m'informe que le camion vaccum est demeuré toute la nuit à la station de pompage. Actuellement, il n'y a qu'un film à la surface de l'eau. Des boudins absorbants ont été installés à 5-6 endroits dans le réseau d'égout.

Signature : M. Dupuis Date : 94.08.02

URGENCE

ENVIRONNEMENT QUÉBEC

7:35 M. Lutenaude de la S.Q. n'informe que le mazout contenu dans l'asphalte coule dans le réseau d'égout avec les eaux de ruissellement que crée la pluie ce matin. Je lui demande de contacter le serv. incendie de la municipalité et de faire installé des barrages de sable afin d'éviter que le contaminant se retrouve dans le réseau d'égout.

Suivi nécessaire par le service d'urgence.

Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée
The Jacques Cartier and Champlain Bridges Incorporated

SERGE HARVEY
Contremaître général
General Foreman

1000 de Sérigny
Bureau 630
Longueuil (Québec)
J4K 5B1
Tél.: (514) 928-4116

1000 de Sérigny
Suite 630
Longueuil, Québec
J4K 5B1
Fax: (514) 928-4117

Canada

Ultramar

YVAN STANG
DIRECTEUR
DISTRIBUTION & SERVICES

Ultramar Canada Inc.
2200, AVE MCGILL COLLEGE
MONTRÉAL, QUÉBEC H3A 3L3
TÉLEX 05-24317
TÉL. (514) 499-6072
FAX (514) 499-6377

Ultramar

MAURICE DÉPATIE
SUPERVISEUR DISTRIBUTION
CENTRE DE DISTRIBUTION

Ultramar Canada Inc.
7000 MARIEN
MONTRÉAL-EST, QUÉBEC H1B 4W3
TÉL: (514) 640-2308
FAX: (514) 645-4042
CELL: (514) 952-5204
946-2182

Signature : [signature] Date : 94.08.02

URGENCE

ENVIRONNEMENT QUÉBEC

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4608 **NO LIEU :** X2005010 **ANCIEN NO GTC :** 161078

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Ville de Longueuil (rue Ste-Hélène)

NOM DE LA FICHE GTC : Longueuil (M)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE
Parapublic

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	MRC	CODE POSTAL
Sortie de la rue Ste-Hélène (sous le viaduc) Longueuil (Québec)	Longueuil	Ville de Longueuil	

LOCALISATION CADASTRALE

LOT	RANG, CONCESSION ...	CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC
3616533 3916977

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83
LATITUDE : 45,5230583333
LONGITUDE : -73,5161111111

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :
SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :
QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :
QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :
TYPES DE SOLS :
REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐
ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50	

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE ☐ Aucune ☐ Présente ☐ Éliminée
PROGRAMME DE SUIVI ☐ Aucun ☐ En cours ☐ Terminé
EAU SOUT. RÉHABILITÉE ☐
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :
DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4608 **NO LIEU :** X2005010 **ANCIEN NO GTC :** 161078

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐
ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐
GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐
NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE ☐
RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 1994
ANNÉE DE FERMETURE :

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☐	☐
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☐
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION: IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER: Leduc, Gilles

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT
AVANT TRAITEMENT APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN
ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐
DÉBUT RÉEL :
FIN RÉELLE :
DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

TRAVAUX RÉALISEÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

Élément déclencheur: rapport d'urgence du 1 août 1994. Numéro séquentiel Urgence : 191. Renversement d'un camion renfermant du diésel. Explosion et incendie. Du sol à excaver. Infiltration du réseau d'égout.

Propriétaire : terrain de juridiction fédérale, à la sortie de la rue Sainte-Hélène (sous le viaduc) de l'autre côté du pont Jacques-Cartier. (réf. 2 août 1994)

À JOUR LE 30 AVRIL 2001 PAR MT ET AUTRE

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01
DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-05-07
DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2016-10-04

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5498 **NO LIEU :** X2003840 **ANCIEN NO GTC :** 162069

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Produits Pétro-Canada inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Produits Petro-Canada inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE
Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	MRC	CODE POSTAL
767, rue St-Laurent Ouest Longueuil (Québec)	Longueuil	Ville de Longueuil	J4K 1C1

LOCALISATION CADASTRALE

LOT	RANG, CONCESSION ...	CADASTRE
P-155-7		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
P-155-8		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC
2632910

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83
LATITUDE : 45,5291666667
LONGITUDE : -73,5133333333

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	193	1625	1818
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :
SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :
QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :
QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :
TYPES DE SOLS :
REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐
ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Benzène Éthylbenzène Hydrocarbures aromatiques polycycliques* Produits pétroliers* Toluène Xylènes (o,m,p)	

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5498 **NO LIEU :** X2003840 **ANCIEN NO GTC :** 162069

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE ☐ Aucune ☐ Présente ☐ Éliminée
PROGRAMME DE SUIVI ☐ Aucun ☐ En cours ☐ Terminé
EAU SOUT. RÉHABILITÉE ☐
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :
DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐
ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐
GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐
NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE ☐ **ANNÉE D'OUVERTURE :** 1991
RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐ **ANNÉE DE FERMETURE :**

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE	
CARACTÉRISATION	☐	☐	☑	2001
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☐	☑	2001
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐	

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION	IN SITU
Bioventilation	☐
Élimination dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E.T/L.E.D.C.D.	☐

RESPONSABLES DU DOSSIER

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT
AVANT TRAITEMENT **APRÈS TRAITEMENT**

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN
ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐
DÉBUT RÉEL :
FIN RÉELLE :
DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :
TRAVAUX RÉALISEÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

26 juillet 2002

La présence d'eau est remarqué dans les excavation. Le sens d'écoulement est présumé vers le fleuve.DEMANDE de caractériser l'eau.

Les teneurs obtenues après restauration, (B-C), sont satisfaisants concernant l'usage du terrain de la station service.

Suite à la restauration, une teneur en HAP et en Hydrocarbures (C10-50) dépassant le critère B demeure à la limite des excavations.

Toutefois, un réservoir étant situé près de la limite du terrain, la contamination a migrée vers le terrain voisin. Le sol contaminé a été excavé jusqu'au mur du sous-sol du bâtiment. Le sol est B-C (Restaurent LIEN)

Le conduit d'égout sanitaire du restaurant a été affecté au cours des travaux et réparé. Le terrain voisin est zoné commercial.

R,Matthieu 7 août 2002

DATE DE CRÉATION : 2002-07-07
DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-08-08
DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2016-10-04

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5530 **NO LIEU :** X2003840 **ANCIEN NO GTC :** 1625

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Produits Pétro-Canada inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Produits Pétro-Canada inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE
Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) recepteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	MRC	CODE POSTAL
767, rue St-Laurent Ouest Longueuil (Québec)	Longueuil	Ville de Longueuil	J4K 1C1

LOCALISATION CADASTRALE

LOT	RANG, CONCESSION ...	CADASTRE
P-155-7		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de
P-155-8		Saint-Antoine-de-Longueuil, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC
2632910

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83
LATITUDE : 45,5291666667
LONGITUDE : -73,5133333333

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE	MUNICIPALITÉ	CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	80	0	80
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :
SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :
QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :
QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :
TYPES DE SOLS :
REMBLAI HÉTÉROGÈNE : ☐
ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS	EAU SOUTERRAINE
Benzène Éthylbenzène Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 Méthyl naphtalènes (chacun) Toluène Xylènes (o,m,p)	

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques
Québec

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS
FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5530 **NO LIEU :** X2003840 **ANCIEN NO GTC :** 1625

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE ☐ Aucune ☐ Présente ☐ Éliminée
PROGRAMME DE SUIVI ☐ Aucun ☐ En cours ☐ Terminé
EAU SOUT. RÉHABILITÉE ☐
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :
DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :
DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL ☐
ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS ☐
GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE ☐
NO GTE : GTE-

SOUS ENQUÊTE ☐
RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL ☐

ANNÉE D'OUVERTURE : 1991
ANNÉE DE FERMETURE :

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	☐	☑	☐
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	☐	☑	☐
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		☐	☐

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION **IN SITU**

RESPONSABLES DU DOSSIER
Leduc, Gilles

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT
AVANT TRAITEMENT **APRÈS TRAITEMENT**

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN
ÉCHEC AU TRAITEMENT: ☐
DÉBUT RÉEL :
FIN RÉELLE :
DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :
VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :
TRAVAUX RÉALISEÉS PAR:

ANNOTATION DE LA FICHE

Élément déclencheur: rapport d'urgence du 19 août 1991: sols contaminés par de l'essence. Les sols ont été disposés dans un endroit non autorisé et proviennent du changement de réservoirs vieux de vingt ans.

Adresse, 09-07-98 KS:-)

Chargé de projet depuis 09-07-98: Jacques Tremblay KS:-) Chargé de projet jusqu'au 1er août 1998 : Jacques Tremblay GL

Nature des contaminants: sols: critères non disponibles: tétraméthylbenzène, diméthylethylbenzène, 1,2,3 -- 1,2,4 -- 1,3,5 triméthylbenzène (rapport d'analyse du 19 août 1991) ; H&G minérales (résultats d'analyses chimiques du 6 septembre 1991).

Nom du propriétaire, 09-07-98 KS:-)

À JOUR LE 4 JUIN 2001 PAR MT ET AUTRE.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01
DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-07-24
DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2016-10-04