De : Accès à l"information - Centre-du-Québec
À :
Objet : RE: 200882837_Répertoire Urgence environnement
Date : 14 novembre 2024 11:48:00
Pièces jointes : Avis de recours 2020.pdf
image002.png
image003.png
Art. 53 et 54.pdf
20088237 Document biffé .pdf

V/Réf. : Répertoire d'urgence environnement

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 28 octobre 2024, concernant les routes 165 et 116 à Plessisville.

Vous trouverez en pièce jointe deux des trois documents visés par votre demande.

Après vérification auprès des différents intervenants, nous sommes dans l'incapacité de retracer le document concernant l'événement du 4 juin 2008 et, par conséquent, de vous remettre ce rapport.

Vous noterez que, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information
Bureau du Centre-du-Québec / MB
Direction de l'accès à l'information
Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs
www.environnement.gouv.qc.ca

Urgence-Environnement Québec

RAPPORT D'INTERVENTION D'URGENCE
Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région : Centre-du-Québec

INTERVENTION TERRAIN

1 Identification

Date de l'événement : 2014-11-01	**Heure de l'évènement :** h	
Date du signalement :	**Heure du signalement :** h	
Date de l'intervention :	**Heure de début :** h	**Heure de fin :** h
Intervenant d'urgence : Réjean Lapointe	**Accompagné de :**	

Nº intervention : 300922757	**Type d'intervention :Intervention d'urgence-environnement (terrain)**
Nº gestion documentaire : 7110-17-01-32045-01	**Nº du rapport d'urgence :** 401195491
Nº demande : 200394979	**Type de demande :** Urgence
Catégorie : ☐1 ☐2 ☐3	
Objet de l'intervention : Déversement de Lactosérum, Plessisville, paroisse	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	Nº de téléphone

Lieu

Nom du lieu : Municipalité de la paroisse de Plessisville
Nom usuel du lieu : Paroisse de Plessisville
Nº du lieu : 13431051 **Type de lieu :** territoire
Localisation du lieu :
Adresse du lieu : 290, route 165 Sud
Plessisville, Qc G6L 2Y7
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 46,205444000000:-71,751902000000
Milieu impacté : ☐ **Eau** ☐ **Air** ☐ **Sol** **Infrastructure :** ☐ **Souterraine** ☐ **Surface**

Intervenant du lieu

Nom	**Fonction**	**Adresse postale** (si différente du lieu)	**No intervenant SAGO**
Monsieur Hugo Chalifoux		1065, chemin du Clocher Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J2Y 1A4	Y2085799

Conditions météo ☐ SO

Produits en cause Ajouter un produit ☐ SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Lactosérum			liquide	approximative	1000	0	litres
			liquide	approximative			
			liquide	approximative			

Organismes impliqués (Personnes rencontrées) ☐ SO

Nom	**Fonction**	**Nº de téléphone (ou autre)**
Alain Boisvert,	SQ	819 379-7311
Hugo Chalifoux	Transport O Claire / 9283-3540 Québec inc.	1 866 347-9328

Mode d'identification

But expliqué : ☒ **oui** ☐ **non** ☐ **s. o.**
Mode d'identification : ☒ **verbale** ☐ **preuve de statut**
But expliqué à/Identification faite auprès de : Hugo Chalifoux

Photos numériques ☐ SO

Nombre de photos prises sur le terrain : 10	**Nombre de photos annexées au rapport :** 10

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Réjean Lapointe avec un appareil photo de type Panasonic Lumix, DMC-TZ1. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : M:\Rég-17\lapre02\7110-17-01-32040-01\2014-11-01

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée, sauf.....

Autres pièces annexées au rapport ☐ **SO**

	Numéro	Titre
☐ **Croquis**		
☐ **Plan**		
☐ **Carte**		
☒ **Autre**		Compte rendu d'appel

Échantillons ☑ **SO**

2 Journal des opérations (rapport détaillé)

	Date	Heure	Activités
1	2014-11-01	8 :45	**De :** Alain Boisvert, SQ — **À :** Réjean Lapointe Sur place, un barrage routier est installé. Un camion de lactosérum, est versé dans le fossé. Deux dépanneuses, des camions d'incendie et un véhicule de la SQ sont sur place. À cet endroit la route 116 est sur quatre voies et des cônes dirigent la circulation. M Boisvert. Mat 10216 (no de dossier 352141101-001), me précise que le camion de lactosérum appartient à m Hugo Chalifoux, qu'il est présentement en route et devrait arriver dans la demi-heure. Au fossé je constate la présence faible de lactosérum sur une quinzaine de mètre. Par prévention les pompiers ont aménagé deux barrières improvisées avec de la terre dans le fossé. Il n'y a pas de petit lait qui excède les barrières dans le fossé. Je ne constate pas de fuite d'huile ou de diesel. Sur le côté le couvercle sur le dessus du réservoir est arraché. On peut facilement voir le niveau de lactosérum dans le réservoir. Il y a un léger écoulement de petit lait pas un boyau raccordé sous la citerne. Les pompiers n'ont pas constaté d'écoulement important de la citerne. La citerne n'était pas remplie à pleine capacité. J'estime à un maximum de 1000 litres la quantité pouvant être déversée. Le petit-lait qui s'est écoulé a pénétré dans le sol. Il n'y a rien de récupérable.
2	2014-11-01	9 : 10	**De :** Réjean Lapointe — **À :** Hugo Chalifoux M Chalifoux arrive. Il s'affaire à transférer le lactosérum dans une autre citerne qui sera dirigé par la suite dans une porcherie de la région. Le chargement provient de leurs installations à St-Jean-sur-Richelieu ce matin. Je quitte momentanément les lieux pour une autre intervention à proximité.
3	2014-11-01	10 :55	**De :** Réjean Lapointe — **À :** Je retourne sur place. Le transfert de lactosérum est complété. Les remorqueuses sont sur place et relèvent le camion accidenté et la citerne. Il n'y a aucun écoulement d'huile au sol. Le lactosérum déversé est non récupérable (a pénétré dans le sol). Il n'y a aucun puits d'eau potable à proximité. L'accident est situé à un kilomètre de la rivière bourbon. Il n'y a pas d'eau dans le fossé. L'écoulement de lactosérum est limité au bord du fossé et ne s'est pas étendu.

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis) ☐ SO

4 Conclusion

Il s'agit d'un déversement accidentel de lactosérum. L'écoulement est non récupérable, restreint aux abords du fossé. Pas de cours d'eau ou de puits à proximité. Dossier fermé. Aucun manquement n'a été constaté.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés ☑ **SO**

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de clore de dossier

Autres éléments pertinents ☑ **SO**

Rédigé par : Réjean Lapointe

Signature : **Date de signature :** 2014-11-07

6 Vérification du rapport d'urgence	
Approuvé par : Réjean Lapointe	**Fonction :** Coordonnateur
Signature :	**Date :** 2014-11-07
Commentaires : Dossier fermé. Aucune intervention à faire.	

P1070502.JPG
Accès à la zone d'accident impliquant un camion citerne de Lactosérum

P1070503.JPG
La gaine de la citerne à l'arrière est arrachée



P1070504.JPG
Dessus du réservoir, on voit le couvercle par où le lactosérum s'est échappé.



P1070505.JPG
À l'intérieur de la citerne, on voit le niveau de lactosérum.



P1070506.JPG
Conduite sous la citerne où il y a un léger écoulement de lactosérum.

P1070507.JPG
Sous la tracteur, absence d'écoulement d'huile

P1070508.JPG
Présence légère de lactosérum au fossé.

P1070509.JPG
Poteau d'hydro-Québec arraché lors de l'accident.

P1070518.JPG
Remorqueuse s'apprêtant à remettre le camion sur roue.

P1070519.JPG
Remorquage de la citerne.

Localisation du lieu de déversement et distance avec la rivière Bourbon à Plessisville



Urgence-Environnement Québec

RAPPORT D'INTERVENTION D'URGENCE

Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Région : Centre-du-Québec

INTERVENTION TERRAIN

1 Identification

Date de l'événement :	2020-05-28	**Heure de l'évènement :**	**h**
Date du signalement :	2020-05-28	**Heure du signalement :**	**h**
Date de l'intervention :	2020-05-28	**Heure de début :** 18 **h** 49	**Heure de fin :** 23 **h** 37
Intervention effectuée par : Léga Kouassi Bebere			
Accompagné par :			- + ☑ SO

1.1 Demande

Nº de demande :	200394979	**Type de demande :**	Urgence
Objet de la demande :	Intervention d'Urgence-Environnement - Mauricie et Centre-du-Québec		

1.2 Intervention

Nº d'intervention :	301464878	**Type d'intervention :**	Intervention d'urgence-environnement (terrain)
Nº de gestion doc. :	7110-17-01-32045-01	**Nº de document :**	401924558
But de l'intervention :	Déversement dans le fossé de la route 165 à plessisville de: - de 25 tonnes d'asphalte - preston et huile à moteur (quantité inconuue)		
Catégorie :	☑ 1 ☐ 2 ☐ 3		

1.3 Signalement

Nom	Fonction	Organisme	Nº de téléphone
Alexandra		SQ	----:819-564-1212

1.4 Produits en cause - + ☐ SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Pétrole brut	1267	Sélectionner une valeur	Solide	Approximative	25		tonne

2 Lieu concerné par l'intervention - +

1	**Nom du lieu :**	Hôtel de ville de la paroisse de Plessisville	
	Nom usuel du lieu :	Paroisse de Plessisville	
	Nº du lieu :	13431051	**Type de lieu :** immeuble et infrastructure
	Localisation du lieu :	Adresse du lieu : 290, route 165 Sud Plessisville, Qc G6L 2Y7	
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	46,205444000000:-71,751902000000	
	Milieu impacté : ☐ Eau ☐ Air ☑ Sol	**Infrastructure :** ☐ Souterraine ☐ Surface	

3 Intervenant du lieu - +

Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	Nº intervenant SAGO	Nº de lieu SAGO
Paroisse de Plessisville		290, route 165 Sud, Plessisville, QC, G6L 2Y7	<< ÉLÉMENT >>	13431051

4 Condition météo ☐ SO

Description : nuageux	☐ Précisions

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) - + ☐ SO

R	C	Nom	Fonction	Nº de téléphone
☑	☐	Gaetan Blanchette	propriétaire du camion	----:819-283-2088
☐	☑	mathieu trudel	Envornnement canada	----:438-882-8348
☑	☐	art. 53-54		----:
☐	☐			----:

5.1 Mode d'identification			
But expliqué :	☑ **oui**	☐ **non**	☐ **s. o.**
Mode d'identification :	☑ **verbale**	☐ **preuve de statut**	
But expliqué à/Identification faite auprès de :			

6 Photo numérique ☐ SO

Nombre de photos prises sur le terrain :	**Nombre de photos intégrées au rapport :**

Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Léga Kouassi Bebere avec un appareil photo de type Canon Poweshot A10000 IS. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants :

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.

6.1 Modification apportée aux photos numériques - + ☑ SO

7 Grille d'intervention annexée ☑ SO

8 Autre pièce annexée au rapport - + ☑ SO

9 Équipement utilisé - + ☑ SO

10 Échantillon - + ☑ SO

11 Journal des opérations (rapport détaillé) - +

	Date	Heure	Activités
1	2020-05-28	18 :49	**De :** COG **À :** Léga La centrale m'informe du déversement de 25 tonnes d'asphalte et de diesel dans le fossé de la route 165 à Plessisville à la suite d'un accident de la route.
2	2020-05-28	20 :05	**De :** **À :** À 20 heures 05 : J'arrive sur le lieu. Je constate : - Le déversement dans le fossé de la route de l'asphalte solide mélangé avec du gravier (voir photos # 2025 et 2041). - Le déversement dans le fossé de la route de l'huile à moteur et du preston (voir photos # 2027 et 2037). - Une absence d'eau dans le fossé (voir photo # 2023 et 2024). Je constate également que les deux réservoirs du camion ne coulent pas. Ils sont restés intacts. Sur place, je rencontre M. Gaétan Blanchette le propriétaire du camion accidenté. Je lui annonce les exigences du ministère; soit de : - Ramasser le déversement, excaver le sol contaminé et les envoyer dans un endroit autorisé. - Transmettre au ministère une preuve de disposition des sols contaminés. M. Blanchette m'annonce avoir appelé une compagnie d'excavation. À 20 heures 54 : La pelle arrive sur le lieu et la décontamination commence. À 23 heures 37 : La décontamination se termine. Environ 30 mètres cubes d'asphalte solide mélangé avec du gravier est ramassé et envoyé chez art. 53-54 . art. 53-54 . Environ 10 mètres de terres contaminées est excavées, entreposées dans un camion benne et qui sera envoyées dans un lieu autorisé par le ministère. Les coordonnées GPS du lieu de l'évènement sont : 19T0290073-5119031.

12 Vérification complémentaire à l'intervention ☑ SO

13 Conclusion

Le déversement est ramassé et le sol contaminé est enlevés

14 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés	-	+	☑ SO

15 Autres éléments pertinents		☐ SO
☐ Rapport de caractérisation à venir	☐ Résultats d'analyse à venir	
☐ Récupération et décontamination	☐ Plan de caractérisation à déposer	
☐ Rapport d'évènement à venir	☑ Preuves de disposition à venir	
☐ Utilisation fond d'urgence	Coûts : $	
☐ Autre :		

16 Recommandations	
Ainsi, je recommande de fermer l'intervention	
Rédigé par : Léga Kouassi Bebere	**Fonction :** Intervenante Urgence-Environnement
Signature :	**Date de signature :**

17 Vérification du rapport	
Approuvé par : Sylvain Roy	**Fonction :** Coordonnatrice régionale des mesures d'urgence.
Signature :	**Date :** 2020-06-04
Commentaires : Intervention fermée.	

DSCF2016.JPG

DSCF2017.JPG

DSCF2023.JPG

art. 53-54



DSCF2024.JPG

DSCF2025.JPG

DSCF2027.JPG

DSCF2028.JPG

DSCF2037.JPG

DSCF2041.JPG