Ministère
de l'Environnement
et de la Lutte contre
les changements
climatiques
Québec

Direction générale de l'analyse et de l'expertise de Montréal,
de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de l'Outaouais

PAR COURRIEL

Repentigny, le 23 octobre 2019

Objet : Demande d'accès concernant 1875, rue Thomas-Edison à Terrebonne, lot 2 919 501.

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 10 octobre dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents visés par votre demande. Il s'agit de :

- Rapport d'inspection et rapport d'intervention de juillet 2017

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez de l'information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec la soussignée.

Recevez, Madame, nos salutations les meilleures.

Original signé par :

Isabelle Falardeau
Répondante régionale de l'accès
aux documents

p. j.

Bureau régional de Lanaudière
100, boulevard Industriel
Repentigny (Québec) J6A 4X6
Téléphone : 450 654-4355
Télécopieur : 450 654-6131
Internet : www.environnement.gouv.qc.ca

Bureau régional des Laurentides
260, rue Sicard, bureau 200
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 3X4
Téléphone : 450 433-2220
Télécopieur : 450 433-1315

Ce papier contient des fibres recyclées après consommation.

Québec	**RAPPORT DE CONTRÔLE** **Centre de contrôle environnemental du Québec** **Direction régionale** **Région :** Lanaudière

1 Identification

Date de l'activité : 2017-07-07	**Heure de début :** 17h50	**Heure de fin :** 21h50
Activité effectuée par : Fouad Ghafir	**Accompagné de :**	

1.1 Activités

N° d'activité : 1197	**N° du document :** 4798	**N° de gestion doc. :**
Type d'activité : Inspection	**Sous-Type d'activité :** Intervention d'urgence-environnement (terrain)	
But :	Terrebonne - Incendie impliquant impliquant des matières dangereuses à l'usine Les Asphaltes J. Dumont inc au 1875, Rue Thomas Edison	

1.2 Mandat(s)

N° de mandat	Nature du mandat	Programme
3437	Urgence	

2 Lieu concerné par le(s) dossier(s) d'intervention

Nom du lieu : Les asphaltes j.Dumont inc (X2102465)	
Nom usuel du lieu :	
N° du lieu : X2102465	**Type de lieu :** 188 - commerce
Localisation du lieu :	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : -73.77959642410000,45.68518876610000	

3 Intervenant(s) du lieu

Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant
Les Asphaltes J. Dumont inc. (Y2071473)	Autre	1875, Thomas-Edison Terrebonne (Québec) 64008 - Terrebonne	Y2071473

4 Condition météo ☐ SO

État du ciel	Obstruction à la visibilité	Précipitations	Vent		Température
Nuageux			km/h		°C
Description :					

5 Personne(s) rencontrée(s) [R]/consultée(s) [C] ☐ SO

R	C	Nom	Fonction	N° de téléphone
	X	Michelle Isabelle	Conseillère en sécurité civile	(514) 237-8147
X		Martin Richard	Capitaine des services incendie de Terrebonne	(514) 726-5960
X		Éric Dumont	Propriétaire	
X		art 53-54	Superviseur art 23-24	

5.1 Mode d'identification

Personne consultée :		
But expliqué :	☒ **oui**	☐ **non**
Mode d'identification :	Verbale	
But expliqué à/Identification faite auprès de :		

Personne consultée :		
But expliqué :	☒ **oui**	☐ **non**
Mode d'identification :	Verbale	
But expliqué à/Identification faite auprès de :		

Personne consultée :		
But expliqué :	☒ **oui**	☐ **non**
Mode d'identification :	Verbale	
But expliqué à/Identification faite auprès de :	Éric Dumont	

Personne consultée :		
But expliqué :	☒ **oui**	☐ **non**
Mode d'identification :	Verbale	
But expliqué à/Identification faite auprès de :		

6 Plainte ☒ SO

7 Urgence ☐ SO

Date/Heure de l'événement : 2017-07-07 15:00:00	**Date/Heure du signalement :** 2017-07-07 17:50:00
Personne à l'origine du signalement : Isabelle Michelle	
Fonction : Conseillière en sécurité civile	**Organisme : MSP**

7.1 Milieu(s) touché(s)

Milieu touché : ☐ **eau** ☒ **sol** ☒ **air** ☒ **infrastructure**

Précisions : Réseau pluvial

7.2 Produits en cause ☐ SO

Nom	Classe	NIP	État	Quantité	Qté réservoir	Qté déversée	Qté récupérée	Unité
Huile de pétrole		1270		Exacte		2200		Litres
Peintures				Exacte		800		Litres
Adhésifs				Exacte		600		Litres

8 Photo(s) numérique(s) ☒ SO

9 Questionnaire(s) annexée(s) ☒ SO

10 Autre(s) pièce(s) annexée(s) au rapport ☒ SO

11 Équipement(s) utilisé(s) ☒ SO

12 Échantillon(s) ☐ SO

Duplicata des échantillons remis :	☐ **oui**	☒ **non**
Demandes d'analyses jointes au rapport :	☐ **oui**	☒ **non**

13 Mise en contexte ☐ SO

Incendie impliquant des matières dangereuses dans un bâtiment de l'entreprise Asphaltes J.Dumont inc. au 1875, rue Thomas Edison à Terrebonne.

14 Description de l'activité de contrôle

Vous référez au journal des opérations en annexe

15 Informations à l'intervenant ☒ SO

16 Vérification complémentaire à l'activité de contrôle ☒ SO

17 Conclusion

- Un incendie impliquant des matières dangereuses a été signalé dans un bâtiment de l'entreprise Asphalte J.Dumont au 1875 rue Thomas Edison à Terrebonne.
- Les services incendie de la ville de Terrebonne ont procédé à l'évacuation à 300 m autour du bâtiment impliqué dans l'incendie.
- La compagnie art 23-24 a été mandatée pour la récupération des eaux d'extinction et le nettoyage de deux égouts pluviaux qui se trouvent sur le terrain de l'entreprise. Ces deux pluviaux ont été sécurisés par les pompiers.
- L'incendie a été maitrisé vers 17h00
- L'évacuation a été levée vers 18h
- Aucune lecture de monoxyde de carbone n'a été détectée par les détecteurs aux alentours du bâtiment atteint par l'incendie.
- Les eaux d'extinction seront disposées vers la compagnie H20 à Saint Hubert selon le représentant de art 23-24
- Le sol du bâtiment est en béton et la cours du bâtiment en asphalte.

18 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés ☒ SO

19 Recommandations

Je recommande de considérer les facteurs aggravants	**Oui** ☐	**Non** ☒
Je recommande de considérer les facteurs atténuants	**Oui** ☐	**Non** ☒

Les eaux d'extinction étant recupérées, il ne erste que els débris du bâtiments à ercupérer, je recoomande donc la fermeture du mandat,

Rédigé par : Fouad Ghafir	**Fonction :** Inspecteur
Signature :	**Date de signature :** 2017-07-11

ANNEXES JOURNAUX DES OPÉRATIONS

N° de mandat : 3437

Date de début	Date de fin	Personne contactée	Commentaire
2017-07-07 17:50	2017-07-07 18:00	Sebastian Lossio	Sebastian Lossio (UE) m'informe qu'un incendie s'est produit au 1875, rue Thomas Lapointe à Terrebonne dans un bâtiment de l'entreprise Asphalte J.Dumont. L'entreprise se trouve dans une zone industrielle. C'est la sécurité civile qui a rapporté l'information. 700 litres de colles, 1000 litres de peintures, 300 litres huiles hydrauliques et 500 litres d'huiles à moteur sont impliquées dans l'incendie. Les pompiers ont évacués dans un périmètre de 300 mètres autour de l'usine. Il ne sait pas si l'incendie est maitrisé. Je lui dis que je vais me déplacer et d'informer le directeur régional. La compagnie art 23-24 est sur place pour récupérer les eaux d'extinction
2017-07-07 18:05	2017-07-07 18:10	Isabelle Michelle	Je contacte Mme Isabelle Michel au 514-237-8147 de la sécurité civile. Elle mentionne que le feu a pris vers 14h50 et a été maitrisé vers 17h00. Elle me remet les coordonnées du chef pompier qui se trouve sur place. Elle me donne le nom de M. Martin Marchand au 514-726-5960.
2017-07-07 18:15	2017-07-07 18:20	Martin Marchand	Il m'informe que le feu a été maitrisé. Deux pluviaux ont été sécurisés. Une digue a été érigée entre le terrain de l'entreprise impliqué dans l'incendie et un terrain voisin. art 23-24 est en train de procéder à la récupération des eaux d'extinction. Des lectures ont été prises avec des détecteurs. Aucune lecture de monoxyde de Carbonne n'a été détectée autour du site. Je lui que je me déplace sur les lieux.
2017-07-07 18:35	2017-07-07 18:45	Martin Marchand	J'arrive sur la rue Thomas Lapointe à Terrebonne. Je fais le tour de la rue. Aucune usine au nom de J Dumont ne se trouve sur cette rue. C'est un secteur résidentiel. Je fais une recherche internet J'identifie l'entreprise au 1875, rue Thomas Edison et non Lapointe. J'en conclu qu'il y a eu erreur dans la communication de l'adresse. J'appelle le Capitaine Marchand afin de l'informer de l'adresse. Il me dit qu'il a fait une erreur lors de la communication de l'adresse
2017-07-07 19:20	2017-07-07 19:40	Martin Marchand	Nous allons voir le chef mécanicien de l'entreprise J.Dumont. M. Philipe Depatie. Il mentionne que 600 litres de colles, 800 litres de huiles uses, 800 litres de peintures et diluant, 600 litres d'huiles hydrauliques, et 600 litres d'huiles à moteur étaient à l'intérieur du bâtiment. Il y avait aussi 4 gallons de bitume et de bacs de filtres usés.
2017-07-07 19:43	2017-07-07 19:47	art 53-54	Il m'informe que l'incendie s'est déclenché vers 15h00. La compagnie d'assurance a été avisée. Un expert en sinistre est en route.
2017-07-07 19:47	2017-07-07 19:55	Sebastian Lossio	Je lui donne les nouveaux volumes de matières dangereuses et l'informe de la suite des opérations
2017-07-07 20:00	2017-07-07 20:10	art 53-54	Je lui demande pour combien de temps ils auront à effectuer la récupération. Il m'informe que les deux vacuums sont pleins. Ils vont être transvidés et reviendront poursuivre le pompage. Il estime à environ 32000 litres d'eaux d'extinction qui ont été récupérés. Soit 16

			000 litres par vacuum. Il estime qu'il faudrait deux autres vacuums à remplir afin de compléter le pompage.
2017-07-07 20:35	2017-07-07 20:40	Sebastian Lossio	J'informe Sebastian des volumes d'eau qui ont été récupérées et de la suite des opérations de pompage.
2017-07-07 20:40	2017-07-07 20:42	Isabelle Michelle	Je l'informe que l'évacuation a été levée et que les opérations de pompage se poursuivent.
2017-07-07 20:50	2017-07-07 20:50	Fouad Ghafir	Je quitte les lieux
2017-07-07 21:05	2017-07-07 21:08	Martin Marchand	Je lui demande à quelle heure l'évacuation a été levée. Il me dit vers 18h.
2017-07-07 21:50	2017-07-07 21:50	Ghafir Fouad	Arrivée à domicile.

Urgence-Environnement Québec	RAPPORT D'INTERVENTION D'URGENCE Centre de contrôle environnemental du Québec Direction régionale de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides Région : Lanaudière

INTERVENTION TERRAIN

1 Identification			
Date de l'événement :	2017-07-07	**Heure de l'évènement :**	14h50
Date du signalement :	2017-07-07	**Heure du signalement :**	17 h 50
Date de l'intervention :	2017-07-07	**Heure de début :** 18 h 00	**Heure de fin :** 21 h 50
Intervention effectuée par : Fouad Ghafir			
Accompagné par :			- + ☑ SO

1.1 Demande			
Nº de demande :	200394985	**Type de demande :**	Urgence
Objet de la demande :	Intervention d'Urgence-Environnement 2014-20?? - Direction régionale de Montréal, de Laval, de Lanaudière et des Laurentides		

1.2 Intervention			
Nº d'intervention :	301255369	**Type d'intervention :**	Intervention d'urgence-environnement (terrain)
Nº de gestion doc. :	7110-14-17-64008-25A	**Nº de document :**	401612293
But de l'intervention :	Asphaltes J. Dumont Inc. Incendie Impliquant des matières dangereuses au 1875, Thomas Edison à Terrebonne		
Catégorie :	☐ 1 ☑ 2 ☐ 3		

1.3 Signalement

Nom	Fonction	Organisme	Nº de téléphone
Sebastian Lossio	Coordonnateur UE (Remplace André Ménard)	MDDELCC	Bur.:514-873-3636

1.4 Produits en cause

- + ☐ SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Huiles usées	-----	Sélectionner une valeur	-------	Approximative	800		
Peintures (inflammable)	1263	Sélectionner une valeur	-------	Approximative	800		
Huile hydraulique	-----	Sélectionner une valeur	-------	Approximative	600		
Hydrocarbures, liquides (Huiles à moteur)	3295	Sélectionner une valeur	-------	Approximative	600		
Hydrocarbures, liquides (Colles)	3295	Sélectionner une valeur	-------	Approximative	600		

2 Lieu concerné par l'intervention

- +

1	**Nom du lieu :**	Les asphaltes j.Dumont inc	
	Nom usuel du lieu :		
	Nº du lieu :	X2102465	**Type de lieu :** commerce
	Localisation du lieu :	Adresse du lieu : 1875, rue Thomas-Edison Terrebonne (Québec) J6Y 2A5	
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) :	45,685188766100:-73,779596424100	
	Milieu impacté :	☐ Eau ☑ Air ☑ Sol	**Infrastructure :** ☑ Souterraine ☐ Surface

3 Intervenant du lieu

- +

Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	Nº intervenant SAGO	Nº de lieu SAGO
Les Asphaltes J. Dumont inc.		1875, Thomas-Edison Terrebonne (Québec) J6Y 2A5	Y2071473	X2102465

4 Condition météo

☐ SO

Description : Nuageux Pluvieux	☐ Précisions

5	Personne rencontrée (R) / contactée (C)			- + ☐ SO
R	**C**	**Nom**	**Fonction**	**Nº de téléphone**
☐	☑	Isabelle Michel	Conseillère – Ministère de la sécurité publique	---:514-237-8147
☑	☐	Martin Marchand	Capitaine- Service de sécurité incendie de Terrebonne	----:514-726-5960
☑	☐	art 53-54	Superviseur art 23-24	----:
☑	☐	Philippe Depatie	Mécanicien – Asphalte J.Dumont	----:
☑	☐	Éric Dumont	Propriétaire Asphalte J. Dumont	----:

5.1	Mode d'identification		
But expliqué :	☑ **oui**	☐ **non**	☐ **s. o.**
Mode d'identification :	☑ **verbale**	☐ **preuve de statut**	
But expliqué à/Identification faite auprès de : Martin Marchand			

6	Photo numérique	☐ SO
Nombre de photos prises sur le terrain : 19	**Nombre de photos intégrées au rapport :** 14	

Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Fouad Ghafir avec un appareil photo de type Canon powerShot. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants :
T:\Commun\Urgences_Albums\T 06-13-14-15\Interventions 2017-2018
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.

6.1	Modification apportée aux photos numériques	- + ☑ SO

7	Grille d'intervention annexée	☑ SO

8	Autre pièce annexée au rapport	- + ☑ SO

9	Équipement utilisé	- + ☑ SO

10	Échantillon	- + ☑ SO

11	Journal des opérations (rapport détaillé)	- +

	Date	Heure	Activités
1	2017-07-07	17h50	**De :** Sebastian Lossio UE **À :** Fouad Ghafr Sebastian Lossio (UE) m'informe qu'un incendie s'est produit au 1875, rue Thomas Lapointe à Terrebonne dans un bâtiment de l'entreprise Asphalte J.Dumont. L'entreprise se trouve dans une zone industrielle. C'est la sécurité civile qui a rapporté l'information. 700 litres de colles, 1000 litres de peintures, 300 litres huiles hydrauliques et 500 litres d'huiles à moteur sont impliquées dans l'incendie. Les pompiers ont évacués dans un périmètre de 300 mètres autour de l'usine. Il ne sait pas si l'incendie est maitrisé. Je lui dis que je vais me déplacer et d'informer le directeur régional. La compagnie art 23-24 est sur place pour récupérer les eaux d'extinction
2	2017-07-07	18H05	**De :** Fouad Ghafr **À :** Isabelle Michel Je contacte Mme Isabelle Michel au 514-237-8147 de la sécurité civile. Elle mentionne que le feu a pris vers 14h50 et a été maitrisé vers 17h00. Elle me remet les coordonnées du chef pompier qui se trouve sur place. Elle me donne le nom de M. Martin Marchand au 514-726-5960.
3	2017-07-07	18h15 :	**De :** Fouad Ghafr **À :** Martin Marchand Il m'informe que le feu a été maitrisé. Deux pluviaux ont été sécurisés. Une digue a été érigée entre le terrain de l'entreprise impliqué dans l'incendie et un terrain voisin. Sani Nord est en train de procéder à la récupération des eaux d'extinction. Des lectures ont été prises avec des détecteurs. Aucune lecture de monoxyde de Carbonne n'a été détectée autour du site. Je lui que je me déplace sur les lieux.
4	2017-07-07	18h35	**De :** Fouad Ghafr **À :** Martin Marchand J'arrive sur la rue Thomas Lapointe à Terrebonne. Je fais le tour de la rue. Aucune usine au nom de J Dumont ne se trouve sur cette rue. C'est un secteur résidentiel. Je fais une recherche internet J'identifie l'entreprise au 1875, rue Thomas Edison et non Lapointe. J'en conclu qu'il y a eu erreur dans la communication de l'adresse. J'appelle le Capitaine Marchand afin de l'informer de l'adresse. Il me dit qu'il a fait une erreur lors de la communication de l'adresse. .
5	2017-07-07	19h20	**De :** Fouad Ghafr **À :** J'arrive sur les lieux
6	2017-07-07	19h25	**De :** Fouad Ghafr **À :** Martin Marchand Nous allons voir le chef mécanicien de l'entreprise J.Dumont. M. Philipe Depatie. Il mentionne que 600 litres de colles, 800 litres de huiles uses, 800 litres de peintures et diluant, 600 litres d'huiles hydrauliques, et 600 litres d'huiles à moteur étaient à l'intérieur du bâtiment. Il y avait aussi 4 gallons de bitume et de bacs de filtres usés.

11	Journal des opérations (rapport détaillé)			- +
			M. marchand m'explique les opérations menées par les pompiers dans le bâtiment qui a été impliqué dans l'incendie. Il m'indique l'endiguement mis en place. Les pluviaux ont été sécurisés avec des toiles et sacs de sables. Sani Nord poursuit le pompage des eaux. Il y avait de l'eau dans le bâtiment encore.	
7	2017-07-07	19h40	**De :** Ghafir Fouad	**À :** art 53-54 (Sani Nord)
			Il m'explique la stratégie de récupération des eaux. Ils vont compléter le nettoyage de la cours de l'entreprise. Ils vont par la suite nettoyer les deux pluviaux avec de à pression. Je lui demande de pomper toutes les eaux qu'il y a dans le bâtiment. Les eaux usées seront disposées chez H2O de Saint-Hubert.	
8	2017-07-07	19h43	**De :** Fouad Ghafir	**À :** Éric Dumont (Propriétaire)
			Il m'informe que l'incendie s'est déclenché vers 15h00. La compagnie d'assurance a été avisée. Un expert en sinistre est en route.	
9	2017-07-07	19h47	**De :** Ghafir Fouad	**À :** Sebastian Lossio
			Je lui donne les nouveaux volumes de matières dangereuses et l'informe de la suite des opérations.	
10	2017-07-07	20h00	**De :** Ghafir Fouad	**À :** art 53-54
			Je lui demande pour combien de temps ils auront à effectuer la récupération. Il m'informe que les deux vacuums sont pleins. Ils vont être transvidés et reviendront poursuivre le pompage. Il estime à environ 32000 litres d'eaux d'extinction qui ont été récupérés. Soit 16 000 litres par vacuum. Il estime qu'il faudrait deux autres vacuums à remplir afin de compléter le pompage.	
11	2017-07-07	20h35	**De :** Ghafir Fouad	**À :** Sebastian Lossio
			J'informe Sebastian des volumes d'eau qui ont été récupérées et de la suite des opérations de pompage.	
12	2017-07-07	20h 40	**De :** Ghafir Fouad	**À :** Isabelle Michel
			Je l'informe que l'évacuation a été levée et que les opérations de pompage se poursuivent.	
13	2017-07-07	20 h50	**De :** Ghafir Fouad	**À :**
			Je quitte les lieux	
14	2017-07-07	21h05	**De :** Ghafir Fouad	**À :** Martin Marchand
			Je lui demande à quelle heure l'évacuation a été levée. Il me dit vers 18h.	
15	2017-07-07	21H50	**De :** Ghafir Fouad	**À :**
			Arrivée à domicile	

12 Vérification complémentaire à l'intervention ☑ SO

13 Conclusion'

- Un incendie impliquant des matières dangereuses a été signalé dans un bâtiment de l'entreprise Asphalte J.Dumont au 1875 rue Thomas Edison à Terrebonne.
- Les services incendie de la ville de Terrebonne ont procédé à l'évacuation à 300 m autour du bâtiment impliqué dans l'incendie.
- La compagnie Sani Nord a été mandatée pour la récupération des eaux d'extinction et le nettoyage de deux égouts pluviaux qui se trouvent sur le terrain de l'entreprise. Ces deux pluviaux ont été sécurisés par les pompiers.
- L'incendie a été maitrisé vers 17h00
- L'évacuation a été levée vers 18h
- Aucune lecture de monoxyde de carbone n'a été détectée par les détecteurs aux alentours du bâtiment atteint par l'incendie.
- Les eaux d'extinction seront disposées vers la compagnie H20 à Saint Hubert selon le représentant de Sani Nord.
- Le sol du bâtiment est en béton et la cours du bâtiment en asphalte.

14 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés - + ☑ SO

15 Autres éléments pertinents ☑ SO

16 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention

Rédigé par : Fouad Ghafir	**Fonction :** Intervenant d'Urgence-Environnement
Signature :	**Date de signature :** 2017-07-09

17 Vérification du rapport

Approuvé par : André Ménard	**Fonction :** Coordonnateur Urgence-Environnement
Signature :	**Date :** 2017-07-24
Commentaires :	

Photos

Photo 1 : IMG_1759.JPG
Façade extérieur du bâtiment partiellement endommagé par l'incendie.

Photo 2 : IMG_1760.JPG
Camion Vacuum de la compagnie Sani Nord

Photo 3 : IMG_1761.JPG
Une section du bâtiment complètement détruit par l'incendie.

Photo 4 : IMG_1762.JPG
Toiles pour toitures non touchées par l'incendie.

Photo 5 : IMG_1763.JPG
Nettoyage de la cours de l'entreprise.

Photo 6 : IMG_1764.JPG
Vacuum de la compagnie Sani Nord en opération

Photos

Photo 7 : IMG_1767.JPG
Endiguement de l'égout pluvial

Photo 8 : IMG_1768.JPG
Une section du bâtiment détruit par l'incendie

Photo 9 : IMG_1770.JPG
Deux camions vacuum en opération

Photo 10 : IMG_1771.JPG
De l'eau d'extinction à l'intérieur du bâtiment.

Photo 11 : IMG_1773.JPG
Trace d'eaux d'extinction contaminées.

Photo 12 : IMG_1774.JPG
Camion ecurier de la compagnie Sani Nord

Photo 13 : IMG_1775.JPG
Façade détruite par l'incendie.

Photo 14 : IMG_1776.JPG
Endiguement de la limite du terrain de l'entreprise pour empêcher les eaux de migrer vers le terrain voisin.