De : [Accès à l'information - Montréal](#)
À :
Objet : 200883857 Demande (#18019) d'accès à l'information - 4040, rue Jean-Talon Ouest à Montréal (QC)
Date : 25 novembre 2024 14:22:00
Pièces jointes : [Document_4040_Jean-Talon_Montréal_biffé.pdf](#)
[image002.png](#)
[image003.png](#)
[Art_53-54.pdf](#)
[Avis de recours.pdf](#)

Bonjour,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 6 novembre dernier, concernant le 4040, rue Jean-Talon Ouest à Montréal.

Vous trouverez en pièces jointes le document visé par votre demande.

Vous noterez que, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53-54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Veillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information

Bureau de Montréal / LR

Direction de l'accès à l'information

Environnement, Lutte contre les changements climatiques, Faune et Parcs

www.environnement.gouv.qc.ca

]

Rapport d'inspection

(Règlement sur les halocarbures)

No dossier : 06572-01 Direction régionale :

Données relatives à l'inspection

Date d'inspection : <u>2007/06/15</u>	Heure (début) : <u>14h00</u>
	Heure (fin) : <u>14h15</u>
Inspecteur/inspectrice :	
<u>David Phung</u>	
<u>Evelyne Doré</u>	
Type d'inspection :	☒ première inspection (diagnostic) ☐ deuxième inspection ☐ troisième inspection
But de l'inspection : <u>Vérifier l'application du règlement sur les halocarbures</u>	

Identification de l'entreprise

Nom (raison sociale) : <u>Luciani Acura</u>	
Adresse postale	
No et rue : <u>4040 Jean-Talon ouest</u>	Municipalité : <u>Montréal</u>
Code postal : <u>H4P 1V5</u>	
Téléphone : <u>514 340. 9484</u>	Télocopieur : <u>514. 340. 9903</u>
Courriel du répondant : <u>rgallo@lucianiacura.com</u>	

Personnes rencontrées

Nom	Fonction	Téléphone	Cellulaire
<u>Renato Gallo</u>	<u>Directeur dept. Service</u>	art. 53-54	

No d'intervention : 300368360

Types d'entreprise

Entreprises de distribution et de vente en gros	
Importateur/Producteur/Distributeur d'halocarbures (niveau primaire) ☐ (section A)	Distributeur/Grossiste d'halocarbures et d'équipements de réfrigération ☐ (section B)
Distributeur/Grossiste d'halocarbures et de pièces automobile ☐ (section C)	Distributeur/Grossiste d'halocarbures et d'équipement de protection incendie ☐ (section D)
Distributeur/Grossiste d'halocarbures et de pièces d'appareils électroménagers ☐ (section E)	
Entreprises d'entretien, d'installation, de réparation et de démantèlement	
Entrepreneur en installation de systèmes de protection contre l'incendie ☐ (section F)	Concessionnaire/Garage/Recyclage de VHU/Entreprise de réfrigération mobile ☒ (section G)
Gestionnaire d'édifices/Gestionnaire d'usine (section H) ☐	Entrepreneur en réfrigération ☐ (section I)
Travailleurs assujettis à la qualification environnementale ☐ (section J)	
Autres types (utilisateurs d'halocarbures)	
Utilisateurs de solvant (atelier de nettoyage, dégraisseur etc.) ☐ (section K)	Hôpital, Centre de stérilisation d'équipement médical ☐ (section L)
Fabricants/Distributeurs de mousses plastiques (section M) ☐	Autre type ☐ (section N)

NOTE : Il peut arriver qu'une entreprise corresponde à deux types. Par exemple, une entreprise peut être un grossiste en halocarbures et faire de l'installation de systèmes de climatisation.

Section G

Concessionnaires d'automobile/Garages spécialisés en climatisation/Entreprises de recyclage des VHU/Garages spécialisés en réfrigération mobile

Éléments à vérifier		Remarques particulières
<p>L'entreprise a-t-elle des appareils de récupération d'halocarbures en place? (art. 31 et 32)</p> <p>Pour le CFC-12 : SAE J-2209</p> <p>SAE J-1990</p> <p>Pour le HFC-134a : SAE J-2210</p> <p>Autres normes :</p> <p>Pour la réfrigération mobile : ARI-740</p>	<p>Les avez-vous vu?</p> <p>Oui ☒ Non ☐</p> <p>Oui ☐ combien? Non ☒</p> <p>Oui ☐ combien? Non ☒</p> <p>Oui ☒ combien? I Non ☐</p> <p>Oui ☐ Non ☒</p> <p>Précisez :</p> <p>Oui ☐ combien? Non ☒</p>	<p>Meridian - garage tout près Luciani Acura ne travaille pas avec le R-12 (CFC-12) lorsqu'une voiture contient du R-12 elle doit aller chez Meridian où il y a l'équipement</p>
<p>L'entreprise a-t-elle fait la recharge de climatiseurs avec CFC? (art. 30) (vous pouvez vérifier les registres)</p>	<p>Oui ☐ Non ☒</p>	<p>Non, CFC n'est presque plus présent sur le marché, ne travaille pas avec les CFC.</p>
<p>L'entreprise tient-elle des registres de travaux?</p>	<p>Oui ☐ Non ☒</p>	<p>Ne sait pas comment faire et qu'est-ce qui est demandé.</p>

(art. 59 et 60)			
(Vérifiez-en quelques-uns pour voir si les renseignements sont bien fournis).			
L'entreprise a-t-elle du personnel ayant la qualification environnementale? Si oui, écrire dans « Remarques » les numéros d'attestation avec les noms des employés. (art. 43, 46 et 47)	Oui ☒ Non ☐ N/A ☐	Cliff ← nom art. 53-54 2 mécaniciens certifiés seulement	
Commentaires :	Les registres ne sont pas faits, nous lui avons donné un formulaire et le site internet du MDDEP.		
Recommandations :	faire les registres des travaux.		
Rédigé par :	Nom Evelyne Doré David Phung	Signature Evelyn Doré David P.	Date (année/mois/jour) 2007/06/15 2007/06/15
Vérifié par :	Nom M. LÉONARD	Signature Michel Leonard	Date (année/mois/jour) 2007/07/20
Commentaires du vérificateur			