

PAR COURRIEL

Le 18 août 2015

V/Réf : E1-15-1242

N/Réf : 2004 31445

Objet : Demande d'accès concernant :  
Lot 3 447 005 du cadastre du Québec à Huntingdon ainsi les fiches GTC 9316,  
9291, 9438 et 4854

---

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 18 juin dernier, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande. Il s'agit de :

1. avis d'infraction, 28 juillet 2011 (2 pages);
2. fiches techniques des terrains contaminés # 9316, # 9291, # 9438 et # 4854 (6 pages);
3. addenda à l'étude préliminaire de caractérisation environnementale des sol, phase II, 13 juin 2011 (2 pages);
4. l'étude préliminaire de caractérisation environnementale des sol, phase II, 13 juin 2011 (43 pages);
5. fiche d'accident technologique, 7 septembre 2011 (1 page).

Vous noterez que dans certains documents des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24 et/ou 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez en pièce jointe une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au numéro 450 928-7607, poste 224.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Isabelle Lavoie  
Répondante régionale

p. j. (4)

PAR MESSAGERIE

Salaberry-de-Valleyfield, le 28 juillet 2011

AVIS D'INFRACTION

7259794 Canada inc.  
88 rue York  
Huntingdon (Québec) J0S1H0

N/Réf. : 7470-16-01-0907900  
400837765

Objet : Travaux de remblai à l'intérieur d'une zone de marais-marécage, lot 7 259 794  
du cadastre rénové du Québec, rue François-Cleyn, ville de Huntingdon, MRC  
Le Haut Saint-Laurent

---

Mesdames,  
Messieurs,

À la suite de l'inspection effectuée le 7 juillet 2011 par un fonctionnaire dûment autorisé de la Direction régionale du Centre de contrôle environnemental de l'Estrie et de la Montérégie, nous avons constaté l'infraction ci-après, et ce, en dérogation à la Loi :

1. Réalisation de travaux de remblai à l'intérieur d'un marais-marécage sans détenir le certificat d'autorisation requis.
  - *Loi sur la qualité de l'environnement*, L.R.Q. chapitre Q-2
  - . articles 20 et 22

En regard de l'état actuel des lieux visés par le présent avis, veuillez nous soumettre, d'ici au 24 août 2011, un plan correctif visant sa restauration. Celle-ci, à être réalisée avant le 30 septembre 2011, devra porter sur le retrait de tout remblai déposé en marais-marécage, le réensemencement des lieux à l'aide d'espèces végétales appropriées et la mise en place de mesures d'atténuation visant à contrôler les impacts de ces travaux sur ce milieu.

Pour toute information additionnelle, vous pouvez communiquer avec M. Mario DeBonville, inspecteur au 450 370-3085, poste 227.

...2

Direction régionale

770, rue Goretti

Sherbrooke (Québec) J1E 3H4

Téléphone : 819 820-3882

Télécopieur : 819 820-3958

Internet : <http://www.mddep.gouv.qc.ca>

Bureau régional de Longueuil

201, place Charles-Le Moyne, 2<sup>e</sup> étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

Téléphone : 450 928-7607

Télécopieur : 450 928-7755

Bureau régional de Bromont

101, rue du Ciel, bureau 1.08

Bromont (Québec) J2L 2X4

Téléphone : 450 534-5424

Télécopieur : 450 534-5479

Bureau régional de Valleyfield

900, rue Léger

Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6S 5A3

Téléphone : 450 370-3085

Télécopieur : 450 370-3088

À défaut de vous conformer à cet avis d'infraction, nous aurons à prendre les mesures appropriées.

Le présent avis ni le fait de vous y conformer ne nous privent du droit d'exercer les recours disponibles à l'égard de l'infraction qui a été observée.

JML/MDB/nd

Jean-Marc Levesque, T.P.  
Chef d'équipe

### ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

N°. Référence : 7110-16-11-69055-02

Archives  N° :

Date de l'événement: 7 septembre 2011

Heure :

Nb de photos : 0

Organisme impliqué : Les Entreprises Béton & Excavation Charly Ltée

Tél. ( )

Adresse :

Poste: [ ]

Ville :

Code postal:

Endroit de l'événement : Lot 3 447 005

Code S.P.:

Ville de l'événement : Huntingdon

N°. de ville : 69055

Produit en cause : Sols contaminés

État du produit L/S/G: ( L )

CLASSE	U.N.:
	C.A.S.:

Quantité: Approx

Imp.: L

Sans Dév.:

Dév. L

Réc. L

Aspects humains

Sans Objet:

Évacués :  Nb. :

Blessés :  Nb. :

Traités imm.  Nb. :

Hospitalisés :  Nb. :

Décédés :  Nb. :

SECTEUR : Mixte

Autres/Mixte : Industriel  
Résidentiel

IMPACT : Air

Cours d'eau

Infrastructure d'Intérieur

Infrastructure Souterraine

Infrastructure de Surface

Milieu Naturel

Aucun

TYPE D'ÉVÉNEMENT : Autres

Sommaire (causes de l'événement) : Travaux

Signalé par: Stéphane Gendron

Origine M.E.

Organisme : Municipalité de Huntingdon

Appel reçu à: 14:22

Tél. : ( art. 53-54 )

[ ] Date : 7 septembre 2011

Fin de la conversation

#### PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie  Date de sortie:

Urgence-Environnement :

Organisme impliqué: Les Entreprises Béton & Excavation Charly Ltée

Rendu sur les lieux à:

Quitte les lieux à:

Temps total: min

Responsables municipaux:

Nb de sorties: 0

Catégorie : 1

Autres:

Demande d'exécution de travaux

Émissions 115.1

Fonds d'urgence  Coût:

Pér. de traitement: Int.

Transféré à (serv. ou code): IND

Zone (M.T.M) :

X :

Y :

Sommaire :

Signalement de travaux réalisés sur un terrain contaminé. Le lot 3 447 005 figure au SGTC du MDDEP.

(Interventions)

Aucun détail n'est disponible auprès du plaignant qui n'a pas retourné l'appel.

Une intervention est ouverte au Secteur industriel et une au Secteur hydrique.

Dossier transféré au Secteur industriel pour suivi approprié.

Signature: Stéphane de Garie



Date : 7 septembre 2011

**MONTÉRÉGIE**  
**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 4854

NO LIEU : 30759773

ANCIEN NO GTC : 161358

**DOSSIER**

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : 2871386 Canada inc.

NOM DE LA FICHE GTC : 2871386 Canada inc. (Garage Carrigan)

**TYPES DE PROPRIÉTAIRE**

Privé

**SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE**

447190 - Autres stations-service

Milieu(x) recep-teur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

**LOCALISATION**

**ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION**

**ADRESSE**

42, rue Châteauguay  
Huntingdon (Québec)

**MUNICIPALITÉ**

Huntingdon

**MRC**

Le Haut-Saint-Laurent

**CODE POSTAL**

J0S 1H0

**LOCALISATION CADASTRALE**

**LOT**

148

**RANG, CONCESSION ...**

**CADASTRE**

Huntingdon, Village de

**CADASTRE DU QUÉBEC**

3230463

**COORDONNÉES**

NO MATRICULE : 5194-83-1870

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,0893583333

LONGITUDE : -74,1727944444

**AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION**

**ADRESSE**

**MUNICIPALITÉ**

**CODE POSTAL**

**CARACTÉRISTIQUES**

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

**VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>**

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	1835	825	2660
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

**NATURE DES CONTAMINANTS**

**SOLS**

Benzène  
Éthylbenzène  
Huiles usées\*  
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50  
Toluène  
Xylènes (o,m,p)

**EAU SOUTERRAINE**

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

**EAU SOUTERRAINE**

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

**MONTÉRÉGIE**  
**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 4854

NO LIEU : 30759773

ANCIEN NO GTC : 161358

**TRAITEMENT DU DOSSIER**

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1994

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

**ÉTAPES D'AVANCEMENT**

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**TECHNIQUES DE RÉHABILITATION**

Élimination dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E./L.E.D.C.D.

**IN SITU**

**RESPONSABLES DU DOSSIER**

Benoît, Paul

**DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU**

**CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU**

**QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT**

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

**CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION**

**DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN**

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

**ANNOTATION DE LA FICHE**

Contaminants: BTEX et hydrocarbures, voir résultats d'analyse datant de mai 1992. Batteries et huiles usées, voir rapport d'inspection du 21 avril 1994.

Élément déclencheur : le bris d'un réservoir souterrain a causé la contamination du sol environnant ainsi que l'eau souterraine. Le réservoir a été excavé ainsi qu'environ 25 mètres cubes de sol contaminé. De plus, le sol est contaminé à d'autres endroits à cause de la présence d'huiles usées ainsi que de batteries d'autos qui sont disposées de façon non-conforme.

Propriétaire : réf. 27 juin 2000

Technique de réhabilitation : En 1995, Shell a procédé au démantèlement des installations ainsi que de la restauration des sols de la station-service. Usage de pompes pour retirer l'huile de la nappe phréatique. Une remise a été mise sur pied pour accueillir les huiles et les batteries.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-08-03

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-08-18

**MONTÉRÉGIE**  
**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 9316

NO LIEU : X2130202

ANCIEN NO GTC :

**DOSSIER**

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : 7259794 Canada inc., lot 3447005

NOM DE LA FICHE GTC : lot 3 447 004

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

**LOCALISATION**

**ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION**

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

Huntingdon

Le Haut-Saint-Laurent

**LOCALISATION CADASTRALE**

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

3447005

**COORDONNÉES**

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,0926388889

LONGITUDE : -74,17425

**AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION**

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

**CARACTÉRISTIQUES**

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Réutilisation seulement

**VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>**

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> : 9 663

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

**NATURE DES CONTAMINANTS**

SOLS

EAU SOUTERRAINE

**EAU SOUTERRAINE**

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :



**MONTÉRÉGIE**  
**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 9316

NO LIEU : X2130202

ANCIEN NO GTC :

**TRAITEMENT DU DOSSIER**

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2011

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

**ÉTAPES D'AVANCEMENT**

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Elzahabi, Malak

**DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU**

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

**ANNOTATION DE LA FICHE**

Lot 3 447 004:

Cette demande concerne l'entreposage temporaire des sols en provenance d'un projet linéaire du MTQ.

Notons que dans le cadre d'un projet linéaire, l'autorisation délivrée pour les travaux de construction doit indiquer les lieux où les sols peuvent être stockés ainsi que les conditions applicables à leur stockage.

Il doit nous fournir les éléments suivants:

- une copie de l'autorisation des travaux de construction;
- indiquer l'identité de celui qui fait effectuer l'excavation où les sols sont stockés;
- Préciser les conditions de stockage; Notons les conditions de stockage doivent être de telles sortes que les sols contaminés ne peuvent être la cause d'une contamination de l'eau, des sols sous-jacentes (au sens de l'article 20 de LQE);
- Préciser la durée de stockage;
- Remettre un rapport final concernant la gestion et la disposition de ces sols dans des sites autorisés par le MDDEP.

DATE DE CRÉATION : 2011-09-12

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2011-09-14

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-08-18

**MONTÉRÉGIE**  
**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 9291

NO LIEU : X2130202

ANCIEN NO GTC :

**DOSSIER**

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : 7259794 Canada inc., lot 3447005

NOM DE LA FICHE GTC : 7259794 Canada inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Privé

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol

**LOCALISATION**

**ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION**

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

MRC

CODE POSTAL

Huntingdon

Le Haut-Saint-Laurent

**LOCALISATION CADASTRALE**

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

3447005

**COORDONNÉES**

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,0926388889

LONGITUDE : -74,17425

**AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION**

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

**CARACTÉRISTIQUES**

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Cessation d'activité

**VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>**

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	700		
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> : 9 663

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : Plage B-C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

**NATURE DES CONTAMINANTS**

**SOLS**

Hydrocarbures aromatiques polycycliques\*

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

**EAU SOUTERRAINE**

**EAU SOUTERRAINE**

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

**MONTÉRÉGIE**  
**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 9291

NO LIEU : X2130202

ANCIEN NO GTC :

**TRAITEMENT DU DOSSIER**

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2011

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

**ÉTAPES D'AVANCEMENT**

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Elzahabi, Malak

**DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU**

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

**ANNOTATION DE LA FICHE**

Lot 3 447 005:

Il s'agit d'une activité visée par le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains - il y a donc une obligation légale de décontaminer le terrain en vertu de la section IV.2.1 de la Loi sur la Qualité de l'Environnement.

Les matières résiduelles déposées sur le site depuis 1972 doivent être retirées et déposées dans des lieux autorisés conformément à l'article 66 de la Loi sur la qualité de l'environnement.

Donc, il faut nous transmettre un plan de réhabilitation en vertu de l'article 31.53 de la LQE, accompagné d'un calendrier d'exécution des travaux de réhabilitation et du suivi environnemental s'il y a lieu, des études de caractérisation attestées par un expert, un avis de contamination et un résumé de l'étude de caractérisation attesté par un expert.

DATE DE CRÉATION : 2011-08-22

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2011-09-14

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-08-18

**MONTÉRÉGIE**  
**SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS**  
**FICHE TECHNIQUE**

**IDENTIFICATION**

NO FICHE GTC : 9438

NO LIEU : X2010266

ANCIEN NO GTC :

**DOSSIER**

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Ancienne Huntingdon Mill

NOM DE LA FICHE GTC : Ancienne Huntingdon Mill (Ville Huntingdon)

**TYPES DE PROPRIÉTAIRE**

Municipal

**SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE**

414130 - Grossistes de tissus à la pièce & mercerie

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol

**LOCALISATION**

**ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION**

**ADRESSE**

72, rue Dalhousie  
Huntingdon (Québec)

**MUNICIPALITÉ**

Huntingdon

**MRC**

Le Haut-Saint-Laurent

**CODE POSTAL**

J0S 1H0

**LOCALISATION CADASTRALE**

**LOT**

**RANG, CONCESSION ...**

**CADASTRE**

27-14

Huntingdon, Village de

28-6

Huntingdon, Village de

38-1

Huntingdon, Village de

44-A

Huntingdon, Village de

45-1

Huntingdon, Village de

CO-27-14

Huntingdon, Village de

CO-28-6

Huntingdon, Village de

CO38-1

Huntingdon, Village de

CO-44-A

Huntingdon, Village de

COO 45-1

Huntingdon, Village de

P37

Huntingdon, Village de

**CADASTRE DU QUÉBEC**

4664575

**COORDONNÉES**

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,090888889

LONGITUDE : -74,179

**AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION**

**ADRESSE**

**MUNICIPALITÉ**

**CODE POSTAL**

**CARACTÉRISTIQUES**

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu

**VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>**

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

**NATURE DES CONTAMINANTS**

**SOLS**

Hydrocarbures légers\*

Hydrocarbures lourds\*

**EAU SOUTERRAINE**

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

## MONTÉRÉGIE

### SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

#### FICHE TECHNIQUE

#### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 9438

NO LIEU : X2010266

ANCIEN NO GTC :

#### EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

#### TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2011

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

#### ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

#### DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

#### ANNOTATION DE LA FICHE

La contamination se situe également sous la dalle du bâtiment.  
Aucune étude phase II au dossier, cependant une communication avec le responsable des travaux public de la ville nous confirme la contamination.

Le Maire M. Stéphane Gendron a communiqué avec nous le 22 décembre 2011 pour nous affirmer qu'il y avait des sols contaminés.

La section IV.2.1 de la LQE est applicable sur ce terrain (ancienne usine textile).

DATE DE CRÉATION : 2012-01-02

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2012-01-05

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2015-08-18