

Courriel

Laval, le 4 janvier 2017

**Objet : Demande d'accès concernant les lots 1 855 664, 3 087 213, 3 148 207,
3 148 224 et 3 256 118 du cadastre du Québec**

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 15 décembre 2016, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s'agit de :

- Rapport d'inspection du 25 janvier 2012, 8 pages
- Rapport d'inspection du 23 août 2011, 8 pages

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Après vérification, nous vous confirmons que le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne détient aucun document permettant de répondre aux autres lots mentionnés dans votre demande.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par : Isabelle Falardeau
Répondante régionale de l'accès
aux documents

p. j.

1. Identification

Date de l'inspection : 2011-03-10 AAAA-MM-JJ	Heure d'arrivée : 14 h 25	Heure de départ : 15 h 17
Inspecteur : Yannick Jean	Accompagné de : Jessie Wrangel	

No intervention : 300561667	No gestion documentaire : 7316-13-01-65005-100
Type d'intervention : Inspection	No document : 400890824
Type de demande liée : Plainte à car. environnemental	No demande : 200314585
But de l'inspection : Faire le suivi terrain de l'inspection du 17 février 2011 dans le but de vérifier si il y a un dépôt de neige non-autorisé au 1355 Avenue des Perrons.	

Lieu inspecté	
Nom du lieu : Lots 1 855 665 et 3 148 207	
Nom usuel du lieu : 1355 avenue des Perrons	
Localisation du lieu inspecté (adresse civique, cadastre rénové ou lot, rang, cadastre) : Lots 1 855 665 et 3 148 207 1355 et 1355A avenue des Perrons	
No du lieu : X2126600	Type de lieu : Terrain sans usage précis
Coordonnées géographiques (deg. déc. NAD83): 45,6357150218; -73,7418160755	

Responsable du lieu		
Nom	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Transport et déneigement J.P.S. inc.	2305, rue Cyrille Delage, Laval, Qc, H7K 3K4	Y2013036

Conditions météo

Personnes rencontrées		
Nom	Fonction	Téléphone (poste)
	Dame dans la maison du propriétaire	()
		()
		()
		()
		()
		()

Mode d'identification		
But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> s.o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut

Plainte		
Plaignant rencontré :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> s.o.

Photos numériques

Nombre de photos prises : 65

Nombre de photos annexées : 8 (en excluant l'annexe 1)

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par moi avec un appareil photo de type Canon PowerShot A550.

L'original de ces photos a été conservé conformément à la *Directive sur la gestion des photos numériques*.

La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central. Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant :

M:\Rég-13\jeaya02\7316-13-01-65005100\2011-03-10

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée de quelconque manière, à l'exception des photos

Autres pièces annexées

	No.	Titre
<input type="checkbox"/> Croquis		
<input type="checkbox"/> Plan		
<input checked="" type="checkbox"/> Carte		1355 Avenue des Perrons
<input checked="" type="checkbox"/> Autre		Annexe 1 Comparaison des photos prises lors des inspections au 1355 avenue des Perron

Échantillons

Type	Nature	Nombre de points de prélèvements	Quantité
<input type="checkbox"/> eau			
<input type="checkbox"/> air			
<input type="checkbox"/> sol			
<input type="checkbox"/> matières résiduelles			
<input type="checkbox"/> matières dangereuses			
<input type="checkbox"/> matières dangereuses résiduelles			
<input type="checkbox"/> flore			
<input type="checkbox"/> faune			
<input type="checkbox"/> autre, précisez			

2. Mise en contexte (facultatif)

Le 17 février 2011 une inspection a été réalisée au et derrière le 1355 avenue des Perrons afin de vérifier si il y avait un dépôt illégal de neige. J.P.S. transport et déneigement est locataire à cette adresse et y effectue le déneigement. Le volume total des tas de neige usée peut correspondre à la quantité de neige déblayée sur le site. Je soupçonne qu'il y ait eu apport de neige de l'extérieur mais si c'est le cas il n'y en a pas assez pour l'établir hors de tout doute raisonnable.

L'entreprise nous a fourni le reçu officiel émis par la Ville de Laval des coupons de déversement par essieu, pour un total de 140 essieux.

Je décide donc de revenir sur les lieux afin de vérifier si il y a eu des changements depuis ma première visite étant donné qu'il est tombé beaucoup de neige depuis, dont une bonne bordée la nuit dernière. Je choisis également d'aller jeter un œil au ^{art 23-24} [redacted], lieu où J.P.S. a été pris en défaut l'an dernier, ainsi qu'à deux autres endroits qui seraient déneigés par J.P.S.

des Laurentides

3. Description de l'inspection

14h25, arrivée au ^{art 23-24} [redacted]

Je vérifie ce site car Transport et déneigement J.P.S. y a commis une infraction l'an dernier. Le tas au fond du parking est de grosseur raisonnable par rapport à la superficie déneigée. Le tas fait environ 2 à 2,5 mètres de hauteur sur l'ensemble de la largeur de l'emprise hydroélectrique. Probablement que toute la neige du stationnement est restée sur place. Il ne semble pas y avoir d'infraction tel qu'observé l'an dernier

14h37, arrivée ^{art 23-24} [redacted]

Il s'agit d'une station service de grande superficie. Une petite quantité de neige est accumulée sur la bordure ouest du terrain. Une grande proportion de la neige déblayée a certainement été envoyée à l'extérieur du site.

14h50, arrivée ^{art 23-24} [redacted] Il y a peu de neige accumulée sur le site. La plus grande partie doit avoir été transportée à l'extérieur du site.

15h09, arrivée au 1355 avenue des Perron, lieu pour lequel a été logée la plainte.

Je pénètre sur le site par l'entrée identifiée 1355 Avenue des Perrons. Le propriétaire du lot 1 855 665, Alcide Leblanc, n'est pas présent, mais j'avisé de ma présence une *dame* qui se trouve dans son domicile. Je procède donc à l'inspection. Je constate qu'il n'y a pas de tas de neige qui se sont ajoutés depuis mon inspection du 17 février sur les lots 3 148 207 et 1 855 665. Les tas situés sur le lot 3 148 207 qui semblaient être les tas qui pourraient contenir une portion de neige provenant de l'extérieur du site ont subi une augmentation de volume qui apparaît proportionnelle à la quantité de neige tombée depuis la dernière inspection. Il me semble clair au moment de cette inspection que la neige entassée depuis la dernière inspection provient du site même.

4. Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

À notre demande, l'entreprise Transport et Déneigement J.P.S. inc. nous a fait parvenir des preuves de disposition de sa neige dans des LEN autorisés en date du 10 mars 2011.

5. Conclusion

Il n'y a pas eu de neige usée provenant de l'extérieur du site déposée derrière le 1355 Avenue des Perrons entre le 17 février et le 10 mars 2011.

La plainte enregistrée le 17 février 2011 *demeure non-fondée selon mes constatations.*

6. Recommandations

Fermer la présente intervention.

Évaluer si un suivi auprès de J.P.S. transport et déneigement est de mise lors de la saison de déneigement 2011-2012.

Signature :

Yannick Jean

Date de rédaction: 2012-01-23

Année/mois/jour

7. Vérification du rapport d'inspection

Approuvé par : Salwa Znagui

Fonction : Coordonnatrice par intérim

Signature :

[Signature]

Date : 2012.01.25

Année/mois/jour

Commentaires : *OK avec la recommandation.*

Date de l'inspection : 2011-03-10

No de gestion documentaire : 7316-13-01-65005-100

Photo no : 01

art 23-24

F

D

N

s

D

Photo no : 02

Fichier : IMG_3167

art 23-24

Photo no : 03

Fichier : IMG_3169

Description :
art 23-24



Photo no : 04

Fichier : IMG_3185

art 23-24



Photo no : 05

Fichier : IMG_3203

Description :
1355 avenue des perrons.
Tas de neige situé sur le lot 3 148 207
tout près du lot 1 855 665. Vue en
direction Nord-ouest.



Photo no : 06

Fichier : IMG_3205

Description :
Photo prise à partir du sommet du tas
que l'on voit sur la photo 05. Le tas que
l'on voit ici n'a pas augmenté de
volume depuis la dernière inspection.



Photo no : 07

Fichier : IMG_3219

Description :

Un tas situé sur le lot 1 855 665. Le tas est près de l'entrée identifiée 1355 des Perrons. Quand on entre sur le site il est à notre droite après le premier bâtiment.



Photo no : 08

Fichier : IMG_3197

Description :

Le tas complètement à droite de la photo est celui situé sur le lot 1 855 665 près du côté nord-est du bâtiment le plus long sur le lot. À gauche on voit également un tas de neige.





1355 Avenue des Perrons

1. Identification

Date de l'inspection : 2011-02-17 AAAA-MM-JJ	Heure d'arrivée : 15 h 30	Heure de départ : 16 h 05
Inspecteur : Yannick Jean	Accompagné de :	
No intervention : 300647008	No gestion documentaire : 7316-13-01-65005-100	
Type d'intervention : Inspection	No document : 400841419	
Type de demande liée : Plainte à car. environnemental	No demande :	
But de l'inspection : Vérifier si il y a un dépôt de neige non-autorisé au 1355 Avenue des Perrons.		

Lieu inspecté

Nom du lieu : Lots 1 855 665 et 3 148 207	
Nom usuel du lieu : 1355 Avenue des Perrons	
Localisation du lieu inspecté (adresse civique, cadastre rénové ou lot, rang, cadastre) : Lots 1 855 665 et 3 148 207 1355 et 1355A avenue des Perrons	
No du lieu : X2126600	Type de lieu : terrain sans usage précis
Coordonnées géographiques (deg. déc. NAD83): 45,6357150218; -73,7418160755	

Responsable du lieu

Nom	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Transport et déneigement J.P.S. inc.	2305, rue Cyrille Delage, Laval, Qc, H7K 3K4	Y2013036

Conditions météo

--

Personnes rencontrées

Nom	Fonction	Téléphone (poste)
	Locataire	()
	Locataire	()
Odette Leblanc	Fille du propriétaire du lot 1 855 665	514 880-6885 ()
		()
		()
		()

Mode d'identification

But expliqué :	<input checked="" type="checkbox"/> oui	<input type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s.o.
Mode d'identification :	<input checked="" type="checkbox"/> verbale	<input type="checkbox"/> preuve de statut	

Plainte

Plaignant rencontré :	<input type="checkbox"/> oui	<input checked="" type="checkbox"/> non	<input type="checkbox"/> s.o.
-----------------------	------------------------------	---	-------------------------------

Photos numériques

Nombre de photos prises : 48

Nombre de photos annexées : 08

Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par moi avec un appareil photo de type Canon PowerShot A550.

L'original de ces photos a été conservé conformément à la *Directive sur la gestion des photos numériques*.

La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central. Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant :

M:\Rég-13\jeaya02\7316-13-01-65005100\2011-02-17

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée de quelconque manière, à l'exception des photos

Autres pièces annexées

	No.	Titre
<input type="checkbox"/> Croquis		
<input type="checkbox"/> Plan		
<input checked="" type="checkbox"/> Carte		1355 Avenue des Perron
<input type="checkbox"/> Autre		

Échantillons

Type	Nature	Nombre de points de prélèvements	Quantité
<input type="checkbox"/> eau			
<input type="checkbox"/> air			
<input type="checkbox"/> sol			
<input type="checkbox"/> matières résiduelles			
<input type="checkbox"/> matières dangereuses			
<input type="checkbox"/> matières dangereuses résiduelles			
<input type="checkbox"/> flore			
<input type="checkbox"/> faune			
<input type="checkbox"/> autre, précisez			

2. Mise en contexte (facultatif)

Le matin du 17 février 2011 nous recevons une plainte par téléphone concernant un entrepreneur que le plaignant ne peut pas identifier. Il me fournit de nombreuses informations qui me permettent de faire facilement le lien avec le dossier 7316-13-01-65005-98.

Selon le plaignant un contracteur irait décharger illégalement de la neige au [art 23-24] La neige serait chargée à partir de 3 endroits: [art 23-24]

Le contracteur me mentionne qu'une plainte a été logée à la police de Laval et que deux policiers sont intervenus. (P. Clermont Matricule 874 M. Rivet Matricule 883) Ces policiers auraient pu être témoin d'une infraction selon le plaignant.

L'an dernier le contracteur faisant l'objet de la plainte, Transport et Déneigement J.P.S. inc., a accumulé de la neige [art 23-24]

3. Description de l'inspection

Je pénètre sur le site par l'entrée identifiée 1355 Avenue des Perrons. Le propriétaire du lot 1 855 665, Alcide Leblanc, n'est pas présent. Je procède donc à l'inspection. Je constate la présence de nombreux tas de neige sur les lots 3 148 207 et 1 855 665. Le lot 3 148 207 appartient à l'entreprise 9221-1960 Québec inc. Les tas situés sur le lot 3 148 207 semblent être les tas qui pourraient contenir de la neige provenant de l'extérieur du site. Toutefois, étant donné que le site visité comporte une grande superficie déneigée, il n'est pas impossible que tous les tas proviennent du site. Si il y a eu apport de neige de l'extérieur du site, il s'agit tout au plus d'une faible proportion de la neige présente sur place et il m'est impossible de le démontrer.

Un locataire des lieux m'informe de la présence de [53-54] Elle me dit que [53-54] pas souvent à son domicile de la rue des [53-54].

Je vais donc la rencontrer chez elle au [53-54] est à l'extérieur de la ville pour le moment et qu'il n'est [53-54] m'informe que [53-54]

4. Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

Vérification des dires du plaignant auprès de la police de Laval.

Le policier Patrick Clermont m'informe qu'il a bel et bien reçu une plainte concernant un contracteur qui déverserait de la neige illégalement sur un terrain de l'avenue des Perrons. Il affirme avoir suivi le véhicule qui s'est rendu sur l'avenue des Perrons avant de rebrousser chemin vers le dépôt autorisé Demix. Les policiers l'ont intercepté pour le questionner sur son trajet erratique dans la ville. Le conducteur du six roues immatriculé [53-54] était [53-54] Le numéro de plaque fourni par le policier correspond au numéro de plaque fourni par le plaignant. Le conducteur du camion est le propriétaire de l'entreprise

5. Conclusion

Je ne peux pas démontrer que l'entreprise transport et déneigement J.P.S. inc. est en contravention du règlement sur les lieux d'élimination de la neige.

6. Recommandations

Faire une deuxième inspection après qu'il y ait eu d'autres précipitations de neige à Laval, en visitant également les sites de déneigement mentionnés par le plaignant.

Signature : 

Date de rédaction:
2011-07-25

7. Vérification du rapport d'inspection

Approuvé par :



Fonction : COORDONNATEUR

Signature :



Date : 2011/07/23
Année/mois/jour

Commentaires :



Photo no : 01

Fichier : IMG_3037

Description :
Entrée du site.



Photo no : 02

Fichier : IMG_3014

Description :
Tas de neige situé sur le lot 3 148 207
tout près du lot 1 855 665. Vue en
direction Nord-ouest.



Photo no : 03

Fichier : IMG_3022

Description :
Photo prise à partir du sommet du tas
que l'on voit sur la photo 2. Le tas de la
photo 3 est caché par les remorques de
camion et le tas figurant sur la photo 2
pour quelqu'un qui arrive par l'entrée
du 1355 des Perrons.



Photo no : 04

Fichier : IMG_3032

Description :

Un tas situé sur le lot 1 855 665. Le tas est près de l'entrée identifiée 1355 des Perrons. Quand on entre sur le site il est à notre droite après le premier bâtiment.



Photo no : 05

Fichier : IMG_3036

Description :

Tas situé à l'entrée du 1355 des Perrons.



Photo no : 06

Fichier : IMG_3041

Description :

Tas de neige situé sur le lot 3 148 207 tout près du lot 1 855 665. Ce tas est à l'ouest du tas observé sur la photo no 02 et a peu près en ligne avec ce dernier.



Photo no : 07

Fichier : IMG_3042

Description :

Tas situé sur le lot 1 855 665 près du côté nord-est du bâtiment le plus long sur le lot.



Photo no : 08

Fichier : IMG_3026

Description :

Le tas à droite des conteneurs semble composé principalement de terre, comme en témoigne la végétation que l'on voit à travers la neige. Ce tas contribue à donner l'impression qu'il y a un grand volume de neige stockée sur le site alors que ce n'est pas formé principalement par le déblaiement du site. On aperçoit la même remorque de camion que sur la photo 02 mais la vue est en direction sud-est.





Titre de la carte