

Sainte-Thérèse, le 5 juin 2017

PAR COURRIEL :

Objet : Demande d'accès à l'information concernant les fiches des terrains contaminés
mentionnée à votre demande

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 30 mai dernier, concernant l'objet
précité.

Vous trouverez ci-joint les documents demandés. Ce sont :

1. Fiche GTC numéro 2351, 2 pages
2. Fiche GTC numéro 2383, 2 pages

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information.
Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Si vous désirez plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à la soussignée, au
numéro 450-433-2220, poste 225.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé

Elena Ciocoiu
Répondante de la Loi sur
l'accès aux documents

p.j. (5 pages)

LAURENTIDES

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 2351

NO LIEU : 90563487

ANCIEN NO GTC : 15106

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Aéroports de Montréal - Mirabel

NOM DE LA FICHE GTC : Aéroport de Mirabel (Site 2, Pipelines Trans-Nord inc. (lots 76-67, 76-77 et 76-81))

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Gouvernement du Canada

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

519190 Tous les autres services d'information

711510 Artistes, auteurs & interprètes indépendants

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol et eau souterraine

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

12600, boulevard Henri-Fabre
Mirabel (Québec)

MUNICIPALITÉ

Mirabel

MRC

Mirabel

CODE POSTAL

J7N 1C9

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

76-67

76-77

76-81

81

85-28

90-1

RANG, CONCESSION ...

1690301

2362384

4831819

CADASTRE

Mirabel

Mirabel

Mirabel

Mirabel

Mirabel

Mirabel

CADASTRE DU QUÉBEC

1689789

4831820

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,675836186

LONGITUDE : -74,038739674

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage B-C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Éthylbenzène
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
Xylènes (o,m,p)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

Benzo(a)pyrène
Éthylbenzène
Fluoranthène
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 2351

NO LIEU : 90563487

ANCIEN NO GTC : 15106

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT : Oui

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION : Oui

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1998

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1998
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Extraction multiphase/Pompage et traitement

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Proteau, Hélène

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Voir # dossier 7610-15-01-01696-03)

Les lots 76-67, 76-77 et 76-81 ont été remplacé par les lots 1 690 301, 2 362 384, 4 831 820 et 4 831 819.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2015-08-26

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2017-06-05

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 2383

NO LIEU : X2002649

ANCIEN NO GTC : 15146

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Bâtiment commercial et industriel (ADM)

NOM DE LA FICHE GTC : Aéroport de Mirabel (ADM)

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Gouvernement du Canada

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

12405, chemin de Service A-2

MUNICIPALITÉ

Mirabel

MRC

Mirabel

CODE POSTAL

J7Y 2K9

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

85-3

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Mirabel

CADASTRE DU QUÉBEC

1689899

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,6800027778

LONGITUDE : -74,035

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

12405, chemin de Service A-2

MUNICIPALITÉ

Mirabel

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	282	121	403
RÉSIDUELS (*)		85	

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : Plage B-C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

LAURENTIDES

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

NO FICHE GTC : 2383

NO LIEU : X2002649

ANCIEN NO GTC : 15146

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2000

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE : 2002

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2000
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2002
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2002

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Élimination dans un L.E.S./L.E.T./L.E.E./L.E.D.C.D.

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Mikhail, Mourad

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

282 mètres cubes de sols contaminés dans la plage B-C ont été éliminés chez Intersan inc.

121 mètres cubes de sols contaminés plus grand que C ont été éliminés chez Enfoui-Bec. Inc.

Les eaux souterraine proviennent des excavations (au total 40 400 litres d'eau contaminée) ont été pompés et éliminées pour traitement par Sani-Mobile

Un volume d'environ 85 m³ de sols qui se trouve au-dessous du bâtiment (15 m³ côté nord et 70 m³ côté sud-ouest) est supérieur aux critères « C » et qu'une membrane de polyéthylène de haute densité a été installée pour confiner et isoler le sol contaminé de la reste du sol.

Dans l'éventualité d'un changement de zonage ou de développement du site dans le futur, nous recommandons de prendre les mesures nécessaires afin d'enlever les sols contaminés supérieurs aux critères « C ».

DATE DE CRÉATION : 2002-03-03

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2002-03-18

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2017-06-05