

Longueuil, le 9 février 2018

Objet : Demande d'accès n° 2006 44874– Lettre réponse

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 7 février dernier, concernant la fiche GTC 4507 et le document portant le numéro 90199043 pour le site au 880-890, 34^E Avenue à St-Zotique.

Vous trouverez en pièce jointe les documents demandés. Il s'agit de :

1. Fiche de l'accident technologique du 5 mai 1998 (1 page);
2. Fiche GTC 4507 (2 pages)

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le soussigné, analyste responsable de votre dossier, par courriel à l'adresse fabrice.tremblay@mddelcc.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ

Fabrice Tremblay, répondant régional
de l'accès aux documents

p. j. (3)



ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

N° Référence : 7110 1696 7102501

T. 1698 05 0575 ()

Date de l'événement : 980505 Heure : 13 h 20 min N° de photos : _____
 Organisme impliqué : J.E. CULP TRANSPORT Tél. : (905) 562 7163
 Adresse : _____ Poste : - []
 Ville : VINELAND STATION, ONTARIO Code postal : _____
 Endroit de l'événement : AUTO ROUTE 20 OUEST Code S.P. : _____
ENTRE SORTIES 6 et 9
 Ville de l'événement : SAINT-ZOTIQUE N° de ville : 71025
 Produit en cause : Diesel État du produit L/S/G (L)

NON CLASSE	CLASSE	UN: <u>1202</u>
	<u>3.2</u>	CAS :

Quantité: Approx.: Imp.: 150L
 Précise: Dév.: 150L
 Sans Dév.: Réc.: 130L

Aspects humains
 Sans Objet:
 Évacués : _____ N°bre : _____
 Blessés : _____ N°bre : _____
 Traités imm. : _____ N°bre : _____
 Hospitalisés : _____ N°bre : _____
 Décédés : _____ N°bre : _____

SECTEUR : Aéroportuaire () Commercial () Forestier ()
 Industriel () Minier () Mixte ()
 Portuaire () Résidentiel () Rural () Autres ()

IMPACT: Air () Cours d'eau () Infrastructure d'Intérieur ()
 Infrastructure Souterraine () Infrastructure de Surface () Milieu Naturel TALUS Fossé et Fossé.

TYPE D'ÉVÉNEMENT : Aérien () Bris d'équipement () Déversement illégal () Ferroviaire () Incendie ()
 Manutention () Maritime () Réservoir () Routier Travaux illégaux () Autres ()

Sommaire (causes de l'événement) : ACCIDENT AVEC FUITE DU RÉSERVOIR LATÉRAL

Signalé par : CELINE TREMBLAY Origine M. E.F (O/N): _____
 Organisme : S.Q. VALLEYFIELD Appel reçu à : 13 h 50 min
 Tél. : (514) 373 2222 [] Date : 980505 Fin de la conversation : 13 h 54 min

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie : Oui ou Non
 Urgence-Environnement : _____ Rendu sur les lieux à : _____ h _____ min
 Organisme impliqué : _____ Quitte les lieux à : _____ h _____ min
 Responsables municipaux : _____ Temps total : _____ min
 N°bre de sorties : _____
 Catégorise : (1) (2) (3)
 Demande d'exécution de travaux (O/N)
 Émissions 115.1 (O/N)
 Fonds d'urgence (O/N) Coût _____
 Pér. de traitement: Int Ext () Comb ()

Autres : _____
 Transféré à (serv. ou code): OR Zone (M.T.M): _____ X: _____ Y: _____

Sommaire : Ai avisé Le MTQ. POUR SUIVI. Ai CONTACTÉ M. JIM
 (Interventions) CULP, IL S'OCCUPE DE FAIRE RÉCUPÉRER

Signature : _____
 96-04-01

Date : 980505

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4507

NO LIEU : X2005755

ANCIEN NO GTC : 16965

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : J.E. Culp Transport

NOM DE LA FICHE GTC : J.E. Culp Transport Ministère des Transports du Québec

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Gouvernement du Québec

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

Autoroute 20 Ouest , entre Sorties 6 et 9
Saint-Zotique (Québec)

MUNICIPALITÉ

Saint-Zotique

MRC

Vaudreuil-Soulanges

CODE POSTAL

J0P 1Z0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

625

626

627

628

p-703

p-704

p-705

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Saint-Zotique, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

1686113

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,238275

LONGITUDE : -74,2858083333

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4507

NO LIEU : X2005755

ANCIEN NO GTC : 16965

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1998

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Benoît, Paul

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Dossier d'urgence : 7110-16-96-7102511

Élément déclencheur : Accident survenue sur l'autoroute 20, fuite du réservoir latéral d'un des véhicules impliqués. Déversement de 150 litres de diesel dans le milieu naturel soit le talus du fossé. Le Ministère du transport du Québec a été contacté afin qu'ils récupèrent le produit.

Nature des contaminants : diesel

Technique de réhabilitation : Aucune spécification s'il y a eu excavation et/ou enfouissement. Il est à noter qu'il y a plusieurs no. de lot car le déversement s'est produit quelque part entre la sortie 6 et 9 de l'autoroute 20 ouest (voir carte ci-jointe)..

À JOUR LE 30 JUILLET 2001 PAR DN ET MLÉ

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2001-07-30

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2018-02-09