

Par courriel

Montréal, le 19 mars 2019

Art 53-54

Objet : Demande d'accès concernant l'entreprise suivantes : Les Immeubles Carrefour Alexander Graham Bell inc., NEQ : 1165464661. 1, Carrefour Alexander-Graham-Bell, lots : 4 083 753, 4 083 759, Cadastre du Québec, Verdun, Montréal (Québec)

Madame,

Nous donnons suite à votre demande, reçue le 11 mars, concernant l'objet précité.

Vous trouverez en annexe les documents demandés. Il s'agit de :

1. Rapport d'intervention d'urgence, 06 mars 2015, 2 pages
2. Rapport d'intervention d'urgence, 17 mai 2016, 2 pages

Vous noterez que, dans certains documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Si vous désirez des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser à la soussignée.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Original signé par :

Nezha Boumchagdidin
Répondante régionale de l'accès
aux documents

pj

INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE

1 Identification

Date de l'événement : 2015-03-06	Heure de l'événement : 00 h 00	
Date du signalement : 2015-03-06	Heure du signalement : 09 h 58	
Date de l'intervention : 2015-03-06	Heure de début : 10 h 06	Heure de fin : 11 h 00
Intervenant d'urgence : André Ménard		Accompagné de :

N° intervention : 300946690	Type d'intervention : Intervention d'urgence-environnement (téléphonique)
N° gestion documentaire : 7110-06-14-66023-671	N° du rapport d'urgence : 401231299
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : Montréal Déversement de diesel dans un bâtiment	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Maxime Brochu	répartiteur	COG	418 643-5678

Lieu

Nom du lieu : Bell Mobilité inc.	
Nom usuel du lieu :	
N° du lieu : X2153543	Type de lieu : immeuble et infrastructure
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 1, carref. Alexandre-Graham-Bell Montréal (Québec) H3E 3B3	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,471991041500;-73,541651512400	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input checked="" type="checkbox"/> Surface

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
PCI Blanchet Inc.		1092, avenue Léo-Lacombe Laval (Québec) H7N 3Y6	Y2112742

Conditions météo

SO

Produits en cause

Ajouter un produit

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Diesel	1202	3.3	liquide	approximative	100	100	litres
			liquide	approximative			
			liquide	approximative			

**Organismes impliqués
(Personnes rencontrées)**

SO

Photos numériques

SO

Autres pièces annexées au rapport

SO

Échantillons

SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)

Date	Heure	Activités
1	2015-03-06 10h06	De : COG A : AM Le COG a été avisé par madame [art 53-54] (514 250-3160) de Bell Canada d'un déversement de diesel survenu cette nuit à leurs installations de la rue Alexandre Graham Bell à Montréal. Il s'agit d'une erreur humaine. Il semble que tout a été récupéré. Ce serait la Cie PCI Blanchet qui serait responsable du déversement.
2	2015-03-06 10h11	De : AM A : M. François Blanchet (450 663-8787) Comme c'est la cie PCI Blanchet qui est responsable du déversement je communique avec

INTERVENTION TÉLÉPHONIQUE

1 Identification

Date de l'évènement : 2016-05-17	Heure de l'évènement : h	
Date du signalement : 2016-05-17	Heure du signalement : 11 h 52	
Date de l'intervention : 2016-05-17	Heure de début : 13 h 00	Heure de fin : h
Intervenant d'urgence : Sylvie Denis	Accompagné de :	

N° intervention : 301034705	Type d'intervention : Intervention d'Urgence-Environnement (téléphonique)
N° gestion documentaire : 7110-06-16-66023-088	N° du rapport d'urgence : 401354202
N° demande : 200394985	Type de demande : Urgence
Catégorie : <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3	
Objet de l'intervention : MONTREAL Fuite de fréon R-410 de 38 kg survenu au 1, carrefour Alexandre Graham-Bell du Campus Bell	

Signalement

Nom	Fonction	Organisme	N° de téléphone
Philippe Champagne	Répartiteur	COG	(418) 643-5678

Lieu

Nom du lieu : Campus Bell	
Nom usuel du lieu : Bell Canada	
N° du lieu : X2153543	Type de lieu : immeuble et infrastructure
Localisation du lieu : Adresse du lieu : 1, carref. Alexandre-Graham-Bell Montréal (Québec) H3E 3B3	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,471991041500;-73,541651512400	
Milieu impacté : <input type="checkbox"/> Eau <input checked="" type="checkbox"/> Air <input type="checkbox"/> Sol	Infrastructure : <input type="checkbox"/> Souterraine <input type="checkbox"/> Surface

Intervenant du lieu

Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
La Compagnie de téléphone Bell du Canada ou Bell Canada		600, rue Jean-Talon Est 7e étage Montréal (Québec) H2R 3A8	25174079

Conditions météo

SO

Produits en cause

Ajouter un produit

SO

Nom (Inscrire le CAS si nécessaire)	NIP	Classe	État	Quantité	Quantité déversée	Quantité récupérée	Unité
Fréon R-410		2.2	gaz	approximative	38		kg

**Organismes impliqués
(Personnes rencontrées)**

SO

Photos numériques

SO

Autres pièces annexées au rapport

SO

Échantillons

SO

2 Journal des opérations (rapport détaillé)

Date	Heure	Activités
1	2016-05-17	11 h 55
		De : Philippe Champagne COG
		À : André Ménard Urgence-Environnement
C'est art 53-54, Bell Canada (514-239-0267) qui avise le COG de la fuite de fréon R-410 de 38 kg survenu dans leur bâtiment du 1, carrefour Alexandre Graham-Bell (Campus Bell). Il y a eu une fuite durant la nuit occasionné par un bris sur un système de climatisation. Tout a été réparé ce matin et revenu à la normale.		

3 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis)

SO

4 Conclusion

Tout a été réparé et revenu à la normale.
*Voir : CR-06-2016-05-17-0695

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés



SO

5 Recommandations

Ainsi, je recommande de FERMER l'intervention.

Autres éléments pertinents

SO

Rédigé par : Sylvie Denis

Signature :

Date de signature : 2016-05-17

6 Vérification du rapport d'urgence

Approuvé par : André Ménard

Fonction : Coordonnateur des urgences
environnementales

Signature :

Date :

Commentaires :

SAGO effectué le 2016-05-17
Dossier terminé le 2016-05-17