

Longueuil, le 16 avril 2019

**Objet : Demande d'accès n° 2006 88139 – Lettre réponse**

---

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 16 avril dernier concernant la fiche GTC 10284.

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 16 avril, concernant la Fiche GTC 10284. Le document visé par votre demande est accessible. Il s'agit de :

- Fiche GTC 10284 (2 pages)

Vous noterez que dans ce document, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le soussigné, analyste responsable de votre dossier, à l'adresse courriel [fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca](mailto:fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca), en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

**ORIGINAL SIGNÉ**

Fabrice Tremblay  
Conseiller régional en  
accès à l'information

p. j. (3)

## MONTÉRÉGIE

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

## FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 10284

NO LIEU : X2098589

ANCIEN NO GTC :

### DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Acura Casavant  
M. Jeannot Racine

NOM DE LA FICHE GTC : Acura Casavant

#### TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

#### SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

### LOCALISATION

#### ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

##### ADRESSE

2499, boulevard Casavant Ouest  
Saint-Hyacinthe (Québec)

##### MUNICIPALITÉ

Saint-Hyacinthe

##### MRC

Les Maskoutains

##### CODE POSTAL

J2S 7E5

#### LOCALISATION CADASTRALE

##### LOT

##### RANG. CONCESSION ...

##### CADASTRE

##### CADASTRE DU QUÉBEC

1969114

#### COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,6328310831

LONGITUDE : -72,9682348218

#### AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

##### ADRESSE

##### MUNICIPALITÉ

##### CODE POSTAL

### CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Cessation d'activité

#### VOLUMES DES SOLS EN M<sup>3</sup>

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	14		
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M<sup>2</sup> : 3 238

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M<sup>2</sup> : 70

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : Plage B-C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B

TYPES DE SOLS : Argile (CH-OH)

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

### NATURE DES CONTAMINANTS

#### SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

#### EAU SOUTERRAINE

### EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE  Aucune  Présente  Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI  Aucun  En cours  Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

## MONTÉRÉGIE

# SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

## FICHE TECHNIQUE

### IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 10284

NO LIEU : X2098589

ANCIEN NO GTC :

### TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 2014

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

### ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2013
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2013
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Valo recouvrement lieu élimination (REIMR)

#### IN SITU

#### RESPONSABLES DU DOSSIER

Fong, Amelia

### DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

#### CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

#### QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

#### CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

#### DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M<sup>2</sup> :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR :

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M<sup>3</sup> :

### ANNOTATION DE LA FICHE

Jeudi, 26 juin 2014

Le site a supporté des activités de l'entreprise Acura Casavant, qui sont visées par l'Annexe III du RPRT: concessionnaire de véhicules automobiles.

L'entreprise a caractérisé le terrain situé au 2499, boul. Casavant Ouest en 2006, 2012-2013. Les études ont révélés la présence de 2 zones contaminées par les HP C10-C50 au-delà du critère B de la Politique (dans la plage B-C). Le terrain est zoné mixte (C-03) par la Ville de Saint-Hyacinthe, permettant des usages commercial et institutionnel sensible et non sensible.

En octobre et novembre 2013, des travaux de réhabilitation ont eu lieu sur le site. Approximativement 25 tonnes métriques de sols contaminés dans la plage B-C ont été envoyé à Articles 23-24 de la L.A.D. . Les activités du concessionnaire ont cessé définitivement en novembre 2013, après les travaux de réhabilitation.

La qualité du terrain respecte le critère B de la Politique.

Amelia Fong

Analyste, secteur industriel

DATE DE CRÉATION : 2014-06-26

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2014-06-26

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2019-04-16