

Tremblay, Fabrice

De: Tremblay, Fabrice
Envoyé: 6 mai 2020 15:37
À:
Objet: RE: Demande LAD - 200722759 -- Courriel réponse
Pièces jointes: Rapport de l'inspection du 19032019.pdf; Avis de recours_2020.pdf

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 15 avril dernier, concernant le rapport de conformité réalisé par M Stéphane De Garie. Le document visé par votre demande est accessible et joint à la présente. Il s'agit de :

- Rapport de l'inspection du 19032019

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1)., nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez vous adresser au soussigné, analyste responsable du dossier, par courriel, à l'adresse fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca en indiquant le numéro du dossier en objet.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

original signé

Fabrice Tremblay

Conseiller régional en accès à l'information
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Direction régionale de la Montérégie
201 place Charles-LeMoyne, 2^e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Tél. : (450) 928-7607 poste 274
Télécopieur : (450) 928-7755
Courriel : fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca
Site Web : <http://www.environnement.gouv.qc.ca>

Avis de confidentialité

Le présent message, ainsi que tout fichier qui y est joint, est envoyé à l'intention exclusive de son destinataire ou du mandataire chargé de le lui transmettre. Il est de nature confidentielle. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, il est prié de noter qu'il ne doit ni divulguer, ni distribuer, ni copier ce message et tout fichier qui y est joint, ni s'en servir à quelque fin que ce soit.

Merci d'en aviser l'expéditeur par courriel et de supprimer ce message ainsi que tout fichier joint.

RAPPORT D'INSPECTION

Centre de contrôle environnemental du Québec

Direction régionale de l'Estrie et de la Montérégie
Région : Montérégie

1 Identification

Date de l'intervention : 2019-09-19	Heure de début : 12 h	Heure de fin : 13 h
Intervention effectuée par : Stéphane De Garie		
Accompagné par : ↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO		

1.1 Demande SO

N° de demande : 200449744	Type de demande : Plainte à caractère environnemental
Objet de la demande : Sorel-Tracy - Vérifier le bien-fondé d'une plainte concernant des travaux d'abattage d'arbre et de remblai en marécage sur le lot 4 668 647	

1.2 Intervention

N° d'intervention : 301359265	Type d'intervention : Inspection pour suivi de manquement
N° de gestion doc. : 7470-16-01-0337100	N° de document : 401854171
But de l'intervention : Travaux en marécage sur le lot 4 668 647 réalisés en l'absence de l'autorisation préalable du ministre	

2 Lieu concerné par l'intervention ↓↑ - +

1	Nom du lieu : Lot 4 668 647
	Nom usuel du lieu : Complexe 2785
	N° du lieu : X2159355
	Type de lieu : marécage, marais, étang, lagune
	Localisation du lieu : Cadastre du Québec : 4668647 4668891 4669004
	Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 46,024666666700;-73,057305555600

3 Intervenant du lieu ↓↑ - +

#	Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO
1	9312-6001 Québec inc.	Propriétaire	1185, chemin des Patriotes Sorel-Tracy (Québec) J3P 2N2	Y2174507	X2159355

4 Condition météo SO

Description : Nous étions plusieurs à nous dire qu'il était dommage de travailler en cette belle journée					<input checked="" type="checkbox"/> Précisions
État du ciel	Obstruction à la visibilité	Précipitations	Vent		Température
Ensoleillé	Aucune	Aucune	Vitesse 8 km/h	Direction SSO	17 ° C

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C) ↓↑ - + SO

6 Plainte SO

7 Photo numérique SO

Nombre de photos prises sur le terrain : 32	Nombre de photos intégrées au rapport : 09
Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Stéphane De Garie avec un appareil photo de type Sony Cyber-Shot. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.	
Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-16\degst01\7470-16-01-0337100\2019-09-19	
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.	

7.1 Modification apportée aux photos numériques ↓↑ - + SO

8 Grille d'intervention annexée ↓↑ - + SO

9 Autre pièce annexée au rapport ↓↑ - + SO

10 Équipement utilisé ↓↑ - + SO

#	Type d'équipement	Modèle	Commentaire
1	GPS	Garmin 76 CSx	Précision inférieure à 5 mètres

11 Échantillon ↓↑ - + SO

12 Mise en contexte SO

Un plan visant à remédier à un manquement à la Loi sur la qualité de l'environnement, signifié par un avis de non-conformité (ANC, document 401353184) le 12 juillet 2016, a été mis en application.

En effet, un complexe de milieux humides, marais, marécage, étang a été aménagé sur le lot 6 108 781 du cadastre du Québec à Sorel-Tracy. Le consultant transmet, par courriel le 13 septembre 2019 un rapport «Plan d'aménagement d'un milieu humide restauré».

L'inspection pour suivi de manquement vise à statuer sur la conformité de l'aménagement réalisé afin de remédier à l'ANC.

13 Description de l'intervention

Je me suis rendu au lieu identifié en rubrique.

L'accès au terrain est toujours limité par une barrière fermée par un cadenas.

Aucune activité n'est en cours, aucun équipement n'est aperçu sur le terrain.

Je constate que le complexe de milieu humide aménagé correspond aux discussions tenues à la Direction régionale lors d'une rencontre tenue le 24 avril 2019.

Un couvert végétal diversifié apparaît en croissance, des plantes de milieux humides se développent dans l'eau et sur les berges.

De plus, je constate que toute activité dans le boisé a cessé, il n'y a plus rien d'entreposé, conteneur, corde de bois, etc. Des plantes colonisent déjà les superficies abandonnées.

14 Vérification complémentaire à l'intervention SO

15 Conclusion

9312-6001 Québec Inc. remédie au manquement signifié dans l'ANC en effectuant l'aménagement d'un complexe de milieux humides conformément au plan convenu lors d'une réunion tenue à la Direction régionale du Centre de contrôle environnemental en avril 2019.

16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés ↓↑ - + SO


17 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention de suivi de manquement au Centre de contrôle environnemental et d'informer la Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de remédiation du manquement signifié le 12 juillet 2016 à la suite de travaux réalisés en milieu humide en l'absence de l'autorisation préalablement requise.

Rédigé par : Stéphane De Garie

Fonction : inspecteur

Signature :




Date de signature : 2019-09-24

18 Vérification du rapport d'intervention SO

Approuvé par : Patrice Bourque

Fonction : Chef d'équipe
Secteur hydrique et naturel

Signature :



Date : 2019. 10. 07

Commentaires :

7470-16-01-0337100

Restauration d'un milieu humide, lot 6 108 78 i à Sorel-Tracy



DSC02204.JPG

Le complexe de milieux humides occupe une superficie d'environ 2 440 m²



DSC02208.JPG

Un grand étang d'environ 720 m² est ceinturé de végétation facultative de milieux humides, des plantes flottantes et émergentes obligées des milieux humides sont aussi présentes dans l'étang



DSC02210.JPG

Plante aquatique flottante

7470-16-01-0337100

Restauration d'un milieu humide, lot 6 108 781 à Sorel-Tracy



DSC02212.JPG

Renouée de Pennsylvanie, plante facultative des milieux humides pouvant former de grandes colonies



DSC02213.JPG

Quenouille, plante obligée des milieux humides



DSC02215.JPG

Terrier en bordure de l'étang

7470-16-01-0337100

Restauration d'un milieu humide, lot 6 108 781 à Sorel-Tracy



DSC02221.JPG

Boisé libéré de toute activité, plus aucun entreposage de matériaux n'y est observé



DSC02223.JPG

Aménagement en pierre pour brûler du bois à l'air libre



DSC02228.JPG

La végétation envahi une superficie auparavant utilisée pour entreposer des équipements



RENOUÉE PERSICAIRE







ÉPRAVIER EN OMBRE



ASTER



DSC02204.JPG



DSC02205.JPG



DSC02206.JPG



DSC02207.JPG



DSC02208.JPG



DSC02209.JPG



DSC02210.JPG



DSC02211.JPG



DSC02212.JPG



DSC02213.JPG



DSC02214.JPG



DSC02215.JPG



DSC02216.JPG



DSC02217.JPG



DSC02218.JPG



DSC02219.JPG



DSC02220.JPG



DSC02221.JPG



DSC02222.JPG



DSC02223.JPG



DSC02224.JPG



DSC02225.JPG



DSC02226.JPG



DSC02227.JPG



DSC02228.JPG



DSC02229.JPG



DSC02230.JPG



DSC02231.JPG



DSC02232.JPG



DSC02233.JPG



DSC02234.JPG



DSC02235.JPG