

Tremblay, Fabrice

De: Tremblay, Fabrice
Envoyé: 30 octobre 2020 12:36
À:
Objet: Demande d'accès 200737723 - Courriel réponse transmis
Pièces jointes: A- Art. 23 et 24_2020.pdf; Avis de recours_2020.pdf; A- Art. 53 et 54_2020.pdf

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 28 septembre dernier, concernant le 300-510, rue du Parc Industriel à Longueuil (lots 2 006 663, 2 361 286, 2 361 308 et 4 206 514).

Les documents suivants sont accessibles :

- 7610-16-01-0722400
 1. Courriel du 21122001;
 2. Rapport d'inspection du 14072017;
- 7610-16-01-0865400
 3. Note au dossier du 21122001;
 4. Rapport d'accident technologique du 19111997.

Vous trouverez les documents visés en cliquant sur lien suivant :
<https://environnementqc.sharepoint.com/:f/s/Accessinformation-DR/EIOJAZ8df4hOuih6MbcryT8BZ285WUpDrTyIQ33RthjNqQ?e=wDCDK5>

Toutefois, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23, 24, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le soussigné, analyste responsable de votre dossier, par courriel à l'adresse fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

original signé

Fabrice Tremblay

Conseiller régional en accès à l'information
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Direction régionale de la Montérégie
201 place Charles-LeMoyne, 2^e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Tél. : (450) 928-7607 poste 274
Télécopieur : (450) 928-7755
Courriel : fabrice.tremblay@environnement.gouv.qc.ca
Site Web : <http://www.environnement.gouv.qc.ca>

Avis de confidentialité

Le présent message, ainsi que tout fichier qui y est joint, est envoyé à l'intention exclusive de son destinataire ou du mandataire chargé de le lui transmettre. Il est de nature confidentielle. Si le lecteur du présent message n'est pas le destinataire prévu, il est prié de noter qu'il ne doit ni divulguer, ni distribuer, ni copier ce message et tout fichier qui y est joint, ni s'en servir à quelque fin que ce soit.

Merci d'en aviser l'expéditeur par courriel et de supprimer ce message ainsi que tout fichier joint

Fortin, Pierre

De: Leduc, Gilles
Envoyé: 21 décembre, 2001 09:48
À: Hébert, Jocelyne
Cc: Fortin, Pierre
Objet: Suppression d'une fiche (16-1086)

Jocelyne,

Pourrais-tu procéder à la suppression de la fiche **16-1086**.

Dossier : 7610-16-01-0865400
Nom : Développement de la Province-Société en commandite PPP
Adresse : 420, Parc Industriel
Longueuil

Les données au dossier ne permettent pas de considérer ce terrain comme contaminé.

Merci

Gilles Leduc

Chimiste
Secteur industriel, bureau de Longueuil
Direction régionale de la Montérégie

1 Identification

Date de l'inspection : 2016-07-14	Heure d'arrivée : 14 h 20	Heure de départ : 14 h 50
Inspecteur : Sébastien Bélanger-Van Coillie	Accompagné de :	

N° intervention : 301051459	Type d'intervention : Intervention étudiante (terrain)
N° gestion documentaire : 7610-16-01-0722400	N° du rapport d'inspection : 401374112
N° demande : 200450297	Type de demande : Programme de contrôle
But de l'inspection : Volet sensibilisation, visite effectuée	

Lieu inspecté	
Nom du lieu : Laboratoire biomédico Inc.	
Nom usuel du lieu :	
N° du lieu : X2162373	Type de lieu : immeuble et infrastructure
Localisation du lieu inspecté : 490 201, rue du Parc-Industriel Longueuil (Québec) J4H 3V6	
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,545700000000:-73,496100000000	

Intervenant du lieu			
Nom	Fonction	Adresse postale (si différente du lieu)	No intervenant SAGO
Laboratoire biomédico Inc.		490 201, rue du Parc-Industriel Longueuil (Québec) J4H 3V6	Y2177798

Conditions météo

Personnes rencontrées SO

Plainte SO

Photos numériques	
Nombre de photos prises sur le terrain : 0	Nombre de photos annexées au rapport : 0
Toutes les photos annexées à ce rapport ont été prises par Sébastien Bélanger-van Coillie avec un appareil photo de type Canon PowerShot A1300. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.	
Les photos sont conservées sur le répertoire sécurisé suivant : -	
Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection et aucune n'a été modifiée,	

Grilles d'inspection annexées SO

Autres pièces annexées au rapport SO

Échantillons SO

2 Mise en contexte (facultatif) SO

3 Description de l'inspection

L'entreprise n'existe plus, ainsi tout le secteur, autrefois industriel, est devenu un mini entrepôt pour les particuliers. Un employé sur place m'informe qu'il ne pense pas qu'il y ait eu quelconque laboratoire avant la création du mini entrepôt. Par ailleurs, il m'informe que l'entrepôt occupe cet emplacement depuis plusieurs années.

4 Vérification complémentaire à l'inspection (si requis) SO

Suite à des recherches sur le Web, tout semble indiquer que l'entreprise opère maintenant au 2515 Rue Guenette Saint-Laurent à Montréal.

5 Conclusion

L'entreprise n'opère pas à Longueuil malgré les informations contenues dans le registre des entreprises, mais semble opérer à Montréal.

Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés SO



6 Recommandations

Ainsi, je recommande de fermer l'intervention et de ne pas faire de suivi au 490 rue du parc-industriel à Longueuil.

Rédigé par : Sébastien Bélanger-Van Coillie

Signature : ORIGINAL SIGNÉ

Date de signature :

7 Vérification du rapport d'inspection

Approuvé par : Ariane Picard

Fonction : Technicienne

Signature : ORIGINAL SIGNÉ

Date :

Commentaires :

NOTE AU DOSSIER

DOSSIER : Autobus Auger, 420, Parc-Industriel à Longueuil
7610-16-01-0865400

DATE : 21 décembre 2001

Le 15 novembre 2001, nous recevons une correspondance de ^{Articles 53-54 de la L.A.D.} propriétaire du terrain mentionné en titre qui s'est vu refuser le renouvellement d'un prêt parce que son terrain est inscrit au SGTC. Cette correspondance était accompagnée de documents relatifs à l'épisode du déversement.

Ce terrain avait été inscrit au SGTC suite à la révision des dossiers de déversements ayant fait l'objet d'interventions d'Urgence Environnement. L'intervention d'urgence (T-16971126341) n'avait pas fait l'objet d'une sortie en raison du volume d'hydrocarbures déversé lors d'une livraison au garage d'entretien des autobus Auger.

L'analyse du rapport d'urgence et des documents reçus le 15 novembre 2001 ne permettent pas de retrouver une information justifiant l'inscription du dossier au SGTC soit un rapport d'analyse démontrant une contamination >B ou un constat par une personne compétente. Lors de la mise à jour du SGTC à l'été 2001, plusieurs fiches SGTC furent annulées parce que les critères d'inscription alors en vigueur n'étaient pas présents. Mais il semble que la fiche 16-1086 pour le terrain mentionné en titre ait échappé à cette validation. Par conséquent j'ai pris les mesures emandé la suppression de la fiche 16-1086 (voir note de Gilles Leduc de Jocelyne Hébert).

J'ai communiqué cette décision par téléphone à ^{Articles 53-54 de la L.A.D.} le 21 décembre 2001.

PF/pf

- | | | |
|---|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Direction régionale de la Montérégie
201, place Charles-Le Moyne, 2 ^e étage
Longueuil QC J4K 2T5
Télécopieur : (450) 928-7625 | <input type="checkbox"/> Bureau régional de Bromont
101, rue du Ciel, bur. 1.08
Bromont QCJ2L 2X4
Télécopieur : (450) 534-5479 | <input type="checkbox"/> Bureau régional de Valleyfield
900, rue Léger
Saint-Timothée QC J6S 5A3
Télécopieur : (450) 370-3088 |
|---|---|--|



ACCIDENT TECHNOLOGIQUE

N° Référence : 7110 16965803001

T-16971126 341

Date de l'événement : 97-11-19 Heure : _____ h _____ min N° de photos : _____
 Organisme impliqué : ULTRAMAR Tél. : (_____) _____
 Adresse : 2200 Mc Gill College Poste: [_____]
 Ville : MONTREAL Code postal: _____
 Endroit de l'événement : 420 PARC INDUSTRIEL Code S.P.: _____
AUTOBUS AUGER
 Ville de l'événement : LONGUEUIL N° de ville : 58030
 Produit en cause : DIESEL État du produit L/S/G (L)

NON CLASSE	CLASSE	UN: <u>1202</u>
	<u>3.2</u>	CAS:

Quantité: Approx.: () Imp.: _____
 Précise: () Dév.: 300l
 Sans Dév.: () Réc.: _____

Aspects humains

Sans Objet:
 Évacués : _____ N°bre : _____
 Blessés : _____ N°bre : _____
 Traités imm. : _____ N°bre : _____
 Hospitalisés : _____ N°bre : _____
 Décédés : _____ N°bre : _____

SECTEUR : Aéroportuaire () Commercial () Forestier ()
 Industriel () Minier () Mixte ()
 Portuaire () Résidentiel () Rural () Autres ()

IMPACT: Air () Cours d'eau () Infrastructure d'Intérieur ()
 Infrastructure Souterraine () Infrastructure de Surface () Milieu Naturel ()

TYPE D'ÉVÉNEMENT : Aérien () Bris d'équipement () Déversement illégal () Ferroviaire () Incendie ()
 Manutention () Maritime () Réservoir () Routier () Travaux illégaux () Autres ()

DÉVERSEMENT DE DIESEL SUR LE SOL
EN CONCASSE LORS DE LA LIVRAISON

Sommaire (causes de l'événement) : _____

Signalé par : Articles 53-54 de la L.A.D. Origine M. E.F (O/N): _____
 Organisme : Articles 23-24 de la L.A.D. Appel reçu à : 11 h 10 min
 Tél. : [_____] Date : 971126 Fin de la conversation : 11 h 13 min

PERSONNES PRÉSENTES SUR LES LIEUX

Sortie : Oui ou Non ()
 Urgence-Environnement : _____ Rendu sur les lieux à : _____ h _____ min
 Organisme impliqué : _____ Quitte les lieux à : _____ h _____ min
 Responsables municipaux : _____ Temps total : _____ min
 _____ N°bre de sorties : _____
 _____ Catégorie: (1) (2) _____ (3) _____
 _____ Demande d'exécution de travaux (O/N) _____
 _____ Émissions 115.1 (O/N) _____
 _____ Fonds d'urgence (O/N) _____ Coût _____
 _____ Pér. de traitement: Int Ext () Comb ()

Transféré à (serv. ou code): FERMÉ Zone (M.T.M) _____ X: _____ Y: _____

Sommaire : Articles 53-54 de la L.A.D. agit en tant qu'expert en sinistre
 (Interventions) pour la décontamination du site.

Signature : Joseph Auger
 96-04-01

Date : 97 11 26

Articles 53-54 de la L.A.D.

... que le 19 novembre le diesel a été
recupéré à l'aide d'absorbant.

La personne à contacter pour Autobus Auze
est Articles 53-54 de la L.A.D. au 679-8989.

Le responsable du déversement étant la
Soc. Ultramar, j'informe de les
contacter afin de connaître leurs intentions
dans ce dossier et voir avec eux s'ils sont
disposés à décontaminer et à gérer le sol contaminé.

Mes recommandations sont à l'effet de récupérer
le sol contaminé, d'en disposer dans un lieu
autorisé et de faire effectuer une ou des analyses
du sol en place.

L'endroit du déversement étant très passant
le sol devrait être très compacté et l'infiltration
dans le sol devrait être minimale.

Articles 53-54 de la L.A.D.

... nous appellera au besoin.

Signature :

Jacques Auze

Date :

971126

URGENCE