

De : [Accès à l'information - Montérégie](#)
A :
Objet : Demande d'accès 200801608 - Courriel réponse
Date : 5 juillet 2022 15:43:00
Pièces jointes :
[Fiche GTC 4193.pdf](#)
[Fiche GTC 3881_biffé.pdf](#)
[Avis de recours.pdf](#)
[A- Art. 23 et 24_2020.pdf](#)

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 5 juillet dernier, concernant les fiches GTC 3881 et 4193 à St-Hyacinthe.

Vous trouverez en pièces jointes les documents visés par votre demande.

Toutefois, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 23 et 24 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse dr16acc@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Montérégie
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
201 place Charles-Le Moyne, 2^e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7607
Télécopieur 450) 928-7755
www.environnement.gouv.qc.ca

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC 3881

NO LIEU : 90556176

ANCIEN NO GTC : 16216

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Fonderie Nova inc

NOM DE LA FICHE GTC : Fonderie NOVA Inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

237210 Lotissement de terrains

Milieu(x) recepneur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

17525, avenue de la Concorde Sud
Saint-Hyacinthe (Québec)

MUNICIPALITÉ

Saint-Hyacinthe

MRC

Les Maskoutains

CODE POSTAL

J2S 7B2

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

CADASTRE DU QUÉBEC

2063074

2063075

2063076

2063077

2063078

2063079

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,6158333333

LONGITUDE : -72,9288888889

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX	917	68	985
TRAITÉS / EXCAVÉS		2	
RÉSIDUELS (*)	917	65	982

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² : 8 106

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : > C

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Chrome total (Cr)

Huiles et graisses totales*

Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC 3881

NO LIEU : 90556176

ANCIEN NO GTC : 16216

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1991

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 1990
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Fortin, Pierre
Marjoua, Ahmed

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Adresse : l'ancienne adresse est le 17 525, avenue de la Concorde Sud
Chargé de projet : Michelle Marcotte avant octobre 1998, Serge Rainville avant novembre 1998

Lots : les anciens lots sont les 152-2, 154-2 et 153-1-2, note du 14 oct. 1998
Propriétaire : compte rendu du 9 octobre 1998

Depuis 1999, Il ya eu construction de résidences multifamiliales (lots 2063074 à 2063079) sur l'ancien terrain de la Fonderie Nova. Il s'agit d'un terrain ayant supporté une activité visée où Il ya eu changement d'usage sans présenter une demande d'approbation d'un plan de réhabilitation (art.31-53) puisque les construction sur les lots 2063074 à 2063079 a eu lieu après la rentrée en vigueur de la loi 72 de la LQE.

Aucune information affiramt l'élimination des sols contaminés dans la plage B-C en chromme et huiles et graisses sur l'ancien lot 153-1-2. Le rapport de art. 23-24 de mai 1996 mentionne que 2,4 m3 de sols contaminés auraient été disposés.

A.M.

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2009-12-02

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2022-07-05

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC 4193

NO LIEU : 11512142

ANCIEN NO GTC : 16591

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Les Machineries St-Amant inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Machineries St-Amant inc. (Les) St-Jean, Jean-Pierre

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receptr(eur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

16995, avenue de la Concorde Sud
St-Hyacinthe (Québec)

MUNICIPALITÉ

Saint-Hyacinthe

MRC

Les Maskoutains

CODE POSTAL

J2T 3L4

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

344-151

488-1

RANG, CONCESSION ...

1297610

CADASTRE

Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe, Paroisse de

Saint-Hyacinthe-le-Confesseur, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

1296376

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,6168382131

LONGITUDE : -72,9312884272

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Inconnu

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	819		
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² : 40 000

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION : > C

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION : <= B

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Cuivre (Cu)

Hydrocarbures lourds*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

Manganèse (Mn)

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : MIXTE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC 4193

NO LIEU : 11512142

ANCIEN NO GTC : 16591

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1996

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2007
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2007
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Fortin, Pierre
Marjoua, Ahmed

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU	QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT	
	AVANT TRAITEMENT	APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Propriétaire: 99/08/05. M-C.P.
Lots et cadastres: 99/08/05. M-C.P.

Présence de quelques taches noirâtres sur le sol à divers endroits sur le terrain, contaminées par de la graisse, du goudron et des huiles usées. Le sol a été excavé, depuis, aucun suivi. (97/09/03)

Les anciens lots 1299486 et une partie du lot 1299058 avaient servi à l'entreposage de pièces usagées. D'après les études de réhabilitation, la qualité des sols en place sur la propriété respectaient l'usage résidentiel à l'exception de la paroi Sud-Est (paroi M) de l'excavation réalisée dans le secteur du sondage PU-37 où les sols ont une teneur supérieure à C en Mn. La construction de résidence sur les anciens lots auraient débuté après l'entrée en vigueur de la Loi 72 de la LQE. Aucune demande d'approbation d'un plan de réhabilitation (art. 31-53) n'a été déposée au MDDEP.

A.M: 18 août 2009

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2009-08-18

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2022-07-05