

De : [Accès à l'information - Montérégie](#)
A :
Objet : Demande d'accès 200800466 - Courriel réponse
Date : 2 août 2022 15:21:00
Pièces jointes :

[A- Art. 53 et 54_2020.pdf](#)
[Avis de recours.pdf](#)
[Fiche GTC 5401_biffé.pdf](#)

Madame,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 10 mai dernier, concernant le 4, rue Jobin à Salaberry-de-Valleyfield (Lot 4 862 288).

Le documents suivant est accessible.

Toutefois, dans certains de ces documents, des renseignements ont été masqués en vertu des articles 53-54 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

Conformément à l'article 51 de la Loi, vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours ainsi qu'une copie des articles précités de la Loi.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse dr16accés@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la Montérégie

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

201 place Charles-Le Moyne, 2^e étage

Longueuil (Québec) J4K 2T5

Téléphone : (450) 928-7607

Télécopieur 450) 928-7755

www.environnement.gouv.qc.ca

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5401

NO LIEU : X2005963

ANCIEN NO GTC : 161956

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Fortier, Nicole

NOM DE LA FICHE GTC : Fortier, Nicole

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

4, rue Jobin
Salaberry-de-Valleyfield (Québec)

MUNICIPALITÉ

Salaberry-de-Valleyfield

MRC

Beauharnois-Salaberry

CODE POSTAL

J6S 6K8

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

145-32

146-198

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

Saint-Timothée, Paroisse de

Saint-Timothée, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

4862288

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,2897165795

LONGITUDE : -74,0434077261

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Impact manifeste

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS			
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 5401

NO LIEU : X2005963

ANCIEN NO GTC : 161956

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1998

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Benoit, Paul

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Caractérisation : art. 53-54 dit avoir fait faire une analyse mais aucun résultat apparaît au dossier.

Élément déclencheur : Un réservoir souterrain hors d'usage a été vidé de son contenu et ensuite excavé. Le réservoir est resté sur le terrain et lors de fortes pluies, des hydrocarbures qui restaient dans le réservoir se sont déversés sur le terrain et sur les terrains avoisinants.

Nature des contaminants : Huile à chauffage

Propriétaire : réf. 14 août 2001

Technique de restauration : Le propriétaire du terrain où se trouvait le réservoir s'est engagé à restaurer son terrain et ceux de ses voisins qui ont été contaminés. Les terrains contaminés ont été excavés et remplis de nouvelle terre.

À JOUR LE 14 AOÛT 2001 PAR MLÉ

La contamination du terrain provient d'un déversement survenu au 5263 boul Hébert (GTC 5415), qui a contaminé 3 terrains voisins : 2 rue Jobin (fiche GTC 5400), 4 rue Jobin (GTC 5401) et 38 rue Beaudry (GTC 5399)

O. Picard 16 juin 2022

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2022-06-16

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2022-06-22