

De : [Accès à l'information - Montérégie](#)
A :
Objet : Demande d'accès à l'information n°200816271 - V/Réf.: (ENV-2397) - courriel réponse
Date : 12 décembre 2022 14:09:00
Pièces jointes : [Fiche GTC n° 4096.pdf](#)
[Avis de recours.pdf](#)

Monsieur,

La présente fait suite à votre demande d'accès, reçue le 09 décembre dernier, concernant la fiche GTC n° 4096 au 555, Rang 4 à Sainte-Clotilde-de-Châteauguay.

Les documents visés par votre demande sont accessibles et joints au présent courriel.

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'exercice de ce recours.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez communiquer par courriel, à l'adresse dr16acces@environnement.gouv.qc.ca, en mentionnant le numéro de votre dossier en objet.

Veillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

L'équipe de l'accès à l'information de la Montérégie

Direction de l'accès à l'information, de la qualité des services et de l'éthique
Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
201 place Charles-Le Moyne, 2^e étage
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7607
Télécopieur 450) 928-7755
www.environnement.gouv.qc.ca

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4096

NO LIEU : X2003382

ANCIEN NO GTC : 16472

DOSSIER

NOM LÉGAL DU LIEU D'INTERVENTION : Centre maraîcher Eugène Guinois Jr inc.

NOM DE LA FICHE GTC : Centre Maraîcher Eugène Guinois Jr inc.

TYPES DE PROPRIÉTAIRE

Privé

SECTEURS D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

1112 Culture de légumes & de melons

Milieu(x) receteur(s) affecté(s) : Sol

LOCALISATION

ADRESSE CIVIQUE DU LIEU D'INTERVENTION

ADRESSE

555, Rang 4
Sainte-Clotilde-de-Châteauguay (Québec)

MUNICIPALITÉ

Sainte-Clotilde

MRC

Les Jardins-de-Napierville

CODE POSTAL

J0L 1W0

LOCALISATION CADASTRALE

LOT

RANG, CONCESSION ...

CADASTRE

1239		Saint-Jean-Chrysostome, Paroisse de
1240		Saint-Jean-Chrysostome, Paroisse de
1241		Saint-Jean-Chrysostome, Paroisse de
1242		Saint-Jean-Chrysostome, Paroisse de
1243		Saint-Jean-Chrysostome, Paroisse de
1244		Saint-Jean-Chrysostome, Paroisse de
1245		Saint-Jean-Chrysostome, Paroisse de
1246		Saint-Jean-Chrysostome, Paroisse de
1247		Saint-Jean-Chrysostome, Paroisse de

CADASTRE DU QUÉBEC

COORDONNÉES

NO MATRICULE :

DEG.DEC.NAD83

LATITUDE : 45,1057388889

LONGITUDE : -73,6583583333

AUTRES ADRESSES AFFECTÉES PAR LA CONTAMINATION

ADRESSE

MUNICIPALITÉ

CODE POSTAL

CARACTÉRISTIQUES

ÉLÉMENT DÉCLENCHEUR : Remplacement de réservoir souterrains (VS Règlement...produits pétroliers)

VOLUMES DES SOLS EN M³

	PLAGE B-C	>C	>B (TOTAL)
CONTAMINÉS INITIAUX			
TRAITÉS / EXCAVÉS	0	72	72
RÉSIDUELS (*)			

SUPERFICIE TOTALE DU TERRAIN EN M² :

SUPERFICIE AFFECTÉE EN M² :

QUALITÉ DES SOLS AVANT RÉHABILITATION :

QUALITÉ DES SOLS RÉSIDUELS APRÈS RÉHABILITATION :

TYPES DE SOLS :

REMBLAI HÉTÉROGÈNE :

ÉPAISSEUR EN M :

NATURE DES CONTAMINANTS

SOLS

Huiles et graisses totales*

Hydrocarbures pétroliers C10 à C50

TYPE DE CONTAMINATION POUR LES SOLS : ORGANIQUE

EAU SOUTERRAINE

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4096

NO LIEU : X2003382

ANCIEN NO GTC : 16472

EAU SOUTERRAINE

PHASE LIBRE Aucune Présente Éliminée

PROGRAMME DE SUIVI Aucun En cours Terminé

EAU SOUT. RÉHABILITÉE

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE SURFACE ET D'ÉGOUT :

DÉPASSEMENT DES CRITÈRES D'USAGE POUR L'EAU DE CONSOMMATION :

DÉPASSEMENT DU SEUIL D'ALERTE SEULEMENT :

MONTÉRÉGIE

SYSTÈME DE GESTION DES TERRAINS CONTAMINÉS

FICHE TECHNIQUE

IDENTIFICATION

NO FICHE GTC : 4096

NO LIEU : X2003382

ANCIEN NO GTC : 16472

TRAITEMENT DU DOSSIER

ACCEPTÉ AU PROGRAMME CLIMATSOL

SOUS ENQUÊTE

ANNÉE D'OUVERTURE : 1992

ACCEPTÉ AU PROGRAMME REVI-SOLS

RECOURS ADMINISTRATIF OU CIVIL

ANNÉE DE FERMETURE :

GÉRÉ PAR ÉVALUATION DE RISQUE

NO GTE : GTE-

ÉTAPES D'AVANCEMENT

	NON-NÉCESSAIRE	ÉTAPE INITIÉE	ÉTAPE TERMINÉE / ANNÉE
CARACTÉRISATION	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RÉALISATION DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 2012
CONTRÔLE DES OUVRAGES ET SUIVI POST-RÉHABILITATION		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TECHNIQUES DE RÉHABILITATION

Enfouissement dans lieu enfouiss. sols contaminés

IN SITU

RESPONSABLES DU DOSSIER

Marjoua, Ahmed
Vanier, Bruno

DÉTAILS DU TRAITEMENT IN SITU

CATÉGORIE DE CONTAMINANTS TRAITÉS IN SITU

QUALITÉ DES SOLS DE CHAQUE CATÉGORIE DE CONTAMINANT

AVANT TRAITEMENT

APRÈS TRAITEMENT

CONTEXTE PARTICULIER D'UTILISATION

DURÉE DES TRAVAUX SUR LE TERRAIN

ÉCHEC AU TRAITEMENT:

DÉBUT RÉEL :

FIN RÉELLE :

DURÉE : Jour(s)

SUPERFICIE TRAITÉE IN SITU EN M² :

TRAVAUX RÉALISÉS PAR:

VOLUME TRAITÉ IN SITU EN M³ :

ANNOTATION DE LA FICHE

Annotation: Le 1 octobre 1992, lors d'une inspection effectuée au Centre Maraîcher Eugène Guinois situé au 555, rang 4 à Sainte-Clotilde-de-Châteauguay on a remarqué que le sol était contaminé sur environ 200 mètres carrés par de l'huile usée.

L'entreprise a excavé (9 pouces de profondeur X 15 pieds X 15 pieds) environ 8 verges cubes de sols contaminés (>C en huiles et graisses minérales) et les a entreposés sur une toile de plastique. L'inspecteur a jugé que l'excavation était propre et qu'il n'était pas nécessaire de l'échantillonner pour le vérifier.

L'évaluation de la contamination doit se faire par échantillonnage et non visuellement. Ainsi, on ne peut considérer comme complétés la caractérisation et la restauration

Sol contaminé dépassant le critère C pour les paramètres huiles et graisses minérales et totales. Un volume de 6 mètres cubes a été excavé et disposé chez "Cintec" en décembre 1992 (factures à l'appui).

Chargé du dossier en 1992 : Jocelyne Auger

Élément déclencheur: Lors d'une inspection, on a remarqué que le sol était contaminé sur environ 200 mètres carrés par de l'huile usée.

Nature des contaminants: huile usée, huiles et graisses minérales (hydrocarbures pétroliers C10 à C50)

Propriétaire: réf. 28 juin 1999

Surface affectées: 18m²

Technique de réhabilitation: Élimination dans une cellule à sécurité maximale, excavation

Volume de sol: Traités/excavés: Plage B-C = 0m³, >C = 6m³, >B (total) = 6m³

À JOUR AU 6 AOUT 2001, BV, MC

Le 3 novembre 2012, il y a eu déversement accidentel de diel lors de la livraison. un rapport de raéhabilitation a été fourni. AM. 19 mars 2018

DATE DE CRÉATION : 1990-01-01

DERNIÈRE DATE DE SAISIE : 2018-03-19

DATE D'IMPRESSION DE LA FICHE : 2022-12-12